Fehlerbehebung bei kürzlich zurückliegender 802.1X-Fehlermeldung im Meraki-Gerät

Inhalt

Einleitung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Problem Was ist der RADIUS-Test auf Meraki-Geräten? Konfigurieren Netzwerkdiagramm Überprüfung und Fehlerbehebung 802.1X-Konfiguration 802.1X-Konfigurationsprüfung Zugehörige Informationen Hinweis

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die aktuelle 802.1X-Fehlermeldung im Meraki-Gerät behoben wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Grundlegende Meraki Software-Defined Wide Area Network (SDWAN)-Lösung
- Grundlegende Zugriffsrichtlinien und Radius-Authentifizierung

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Problem

Meraki-Geräte verwenden die Konfiguration der AAA-Radius-Serverrichtlinien, um den Endbenutzer zu authentifizieren.

Was ist der RADIUS-Test auf Meraki-Geräten?

Die kürzlich angezeigte 802.1X-Fehlerwarnung zeigt an, dass Sie eine Zeitüberschreitung von 10 Sekunden verwenden müssen, wenn die Meldungen für regelmäßige Zugriffsanfragen, die an die konfigurierten RADIUS-Server gesendet werden, nicht erreichbar sind.

Meraki-Geräte senden regelmäßig Access-Request-Nachrichten an die konfigurierten RADIUS-Server, die die Identität **meraki_8021x_test** verwenden, um sicherzustellen, dass die RADIUS-Server erreichbar sind. Diese Zugriffsanfragen haben eine Zeitüberschreitung von 10 Sekunden. Wenn der RADIUS-Server nicht antwortet, werden RADIUS-Server als nicht erreichbar eingestuft und die Warnmeldung "Recent 802.1X failure" (Kürzlicher 802.1X-Fehler) angezeigt. Siehe Screenshot der Warnung auf dem Gerät:



Ein Test wird als erfolgreich angesehen, wenn das Meraki-Gerät vom Server eine legitime RADIUS-Antwort (Access-Accept/Reject/Challenge) erhält.

Wenn der RADIUS-Test aktiviert ist, werden alle RADIUS-Server unabhängig vom Testergebnis mindestens einmal pro 24 Stunden auf jedem Knoten getestet. Wenn ein RADIUS-Test für einen bestimmten Knoten fehlschlägt, wird er stündlich erneut getestet, bis ein Ergebnis vorliegt, das erfolgreich war. Bei einem folgenden Durchlauf wird der Server erreichbar, die Warnmeldung wird gelöscht und der 24-Stunden-Testzyklus wieder aufgenommen.

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Das folgende einfache Topologiediagramm beschreibt die Konfiguration:



Überprüfung und Fehlerbehebung

802.1X-Konfiguration

Die 802.1X-RADIUS-Konfiguration finden Sie im angegebenen Pfad, der vom Meraki-Produktmodell abhängt.

- 1. MX-Security Appliance (entweder für Access-Ports oder Wireless konfiguriert)
 - Für Access-Ports
 Sicherheit und SD-WAN > Adressierung und VLANs
 - Für Wireless
 Sicherheits- und SD-WAN > Wireless-Einstellungen



2. MR-Access Points (auf Basis einer Service Set Identifier (SSID) aktiviert): Wireless > Zugriffskontrolle

uludu Meraki	RADIUS servers			8	
CISCO IVIGIANI		# Host	Port	Secret	Actions
NETWORK		1	1812		+ X Test
Small Site 💌		2	1812		⊕ X Test
Sindin_Site		Add a server			
	RADIUS testing (1)	RADIUS testing enabled 🗸			
Network-wide	RADIUS CoA support ()	RADIUS CoA enabled 💙			
Security & SD-WAN	RADIUS attribute	Filter-Id Y	9		
	CONFIGURE				
Switch		-			
115-1	SSIDs	RADIUS accounting is enable			
wireless	Access control	# Host	Port	Secret	Actions
Organization	Firewall & traffic shaping		- on	Secret	Actions
	Splash page		1813		+ X
	SSID availability	2	1813		4 X
	IoT radio settings	Add a server			
	loT radio settings Port profiles	Add a server			
	loT radio settings Port profiles Radio settings	Add a server			
	loT radio settings Port profiles Radio settings Hotspot 2.0	Add a server Do not use Meraki proxy 🗸 Disabled: do not assign group	polícies auto	omatically 🗸	

3. MS-Switches Switch > Zugriffsrichtlinien

disco Meraki	Q Search Dashboard						📢 Announce
NETWORK	This network is acting as the configuration temp	plate f	or 231 networks.				
Small_Site -	Access policies						
	Name	Fo	rescout MAB				
Network-wide	Authentication method	my	RADIUS server V				
Security & SD-WAN	RADIUS servers 0	#	Host	Port	Secret	Actions	
Switch	CONFIGURE	1		1812]	Test
Wireless	Profiles Profile ports	2 <u>Ac</u>	d a server	1812	******]	Test
Organization	ACL	RA	DIUS testing enabled 🗸				
	Access policies	RA	DIUS CoA enabled 🗸				
	Port schedules	RA	DIUS accounting enabled	~			
	Switch settings		Host	Port	Secret	Actions	
		1		1813		$+ \times$	Test
		2		1813	******]	Test

802.1X-Konfigurationsprüfung

- Meraki Dashboard > Netzwerkvorlage > Switch > Zugriffsrichtlinien > Radius-Server > Test
- Meraki-Dashboard > Netzwerkvorlage > Wireless > Zugriffskontrolle > Radius-Server > Test

1. Wenn das Testergebnis als All AP failed to connect radius server (Gesamter Access Point konnte keinen Radius-Server verbinden) festgestellt wird, müssen Sie überprüfen, wo die access-

Request verworfen wurde.



2. Führen Sie die Paketerfassung auf dem Uplink-Port aus, und überprüfen Sie den Fluss der Zugriffsanfragen. Siehe Screenshot des Paketerfassungszugriffs - Die Anfrage erhält keine Antwort.

801714-switch_MS-sdu-la-svic-01714-met-10-s9_F-49.pcap				- 0	×
t Edit View Go Cepture Analyze Statistics Te	dephony Wireless Tools Help				
# # 0 - 0 8 0 9 + + 0 7 ±					
radue				80	+ +
vious displayed frame Source	Destination	Length Protocol	3nfe		
0.00000000 10.157.229.49		194 RADIUS	Access-Request 1d-0		
1.000321800 10.157.229.49 2.881830008 18.157.229.49		194 RADIUS 194 RADIUS	Access-Request id=0, Duplicate Request Access-Request id=0, Duplicate Request		

3. Wird ein Testergebnis als Accept/Ablehnen/Ablehnen/Ablehnen/Antwort/falsche Anmeldeinformationen geantwortet, bedeutet dies, dass der Radius-Server aktiv ist.

Completed testing	to ":1812 for				
Total APs: 1					
APs passed: 0)				
APs failed: 1					
APs unreachable: 0)				
Authentication failed your APs. This meat reached but your or The test was stopped from being locked of attempts. Please try username and/or pa	d while testing on one of ns the RADIUS server was edentials were incorrect. ed to prevent this account out due to multiple failed again with different assword.				
RADIUS attributes	used:				
RADIUS attributes unused:					
Retry or close					

4. Führen Sie die Paketerfassung auf dem Uplink-Port aus, und überprüfen Sie den Fluss der Zugriffsanfragen. Siehe Screenshot des Paketerfassungs-Zugriffs - Die Anfrage erhielt eine Antwort.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
radus								
e delta from previous displayed frame Source	Destination	Length Protocol	Info					
0.00000000 10.157.25.113		194 RADIUS	Access-Request id=0					
0.046784000	10.157.26.113	204 RADIUS	Access-Challenge id=0					
0.000473000 10.157.26.113		290 RADIUS	Access-Request id=1					
0.004286000	10.157.26.113	84 RADIUS	Access-Reject id=1					
٤								
> Frame 3853: 194 bytes on wire (1552 bits), 19	4 bytes captured (1552 bits)							
> Ethernet II, Src: CiscoMer_fe:f3:56 (98:18:88	:fe:f3:56), Dst: IETF-VRRP-VRID	_01 (00:00:5e:00:01:01)						
802.10 Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 1010			N					
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.157.26.1	13, Dst:		1-3					
> User Datagram Protocol, Src Port: 35585, Dst	Port: 1812							
RADIUS Protocol								
Code: Access-Request (1)	Code: Access-Request (1)							
Packet identifier: 0x0 (0)								
Length: 148	Length: 148							
Authenticator: 77ac6e9af7c3b6112fd5c3b38d193aaf								
[The response to this request is in frame 3863]								
Attribute Value Pairs								
 AVP: t=User-Name(1) 1=19 [J]=merak1_8021 	x_test							
Type: 1								
Length: 19								
User-Name: meraki_8021x_t4_t	13.05							
AVP: t=RAS-1P-Address(4) 1=6 Val=6.254.2	45.00							
> AVP: t-Calling-Station-Id(31) 1-19 val-8	2-90-60-66-66-61							
> AVP: T=Pramed=PHU(12) 1=6 Val=1400	- 892 11(10)							
AVP: t=RAS-POPt-Type(61) 1=6 Val=Wireles	5-802.11(19)							
AVP: t=Service-type(b) 1=0 val=Framed(2)	11Mbar 000 11b							
AVP: t=Connect-into(//) 1=24 Val=Connect	117005 002.110							
Avr. C-CAF-nessage(75) 1=24 Last Segment	[4]							

Überprüfung der Zugriffsrichtlinien

1. Überprüfen Sie, ob der in der Zugriffsrichtlinie genannte Parameter korrekt ist und Host-IP, Port-Nummer und geheimer Schlüssel umfasst.

disto Meraki	Q Search Dashboard						📢 Announ
	This network is acting as the configuration templ	ate fo	or 231 networks.				
NETWORK							
Small_Site 👻	Access policies						
	Name	For	rescout MAB				
Network-wide	Authentication method	my	RADIUS server 🗸				
Security & SD-WAN	RADIUS servers (9)	#	Host	Port	Secret	Actions	
		1		1812		÷Χ	Test
Switch		2		1812		÷Χ	Test
Wireless		Ad	d a server				

2. Konfigurierte Radius-Server-IPs werden in der Produktion nicht oder nicht verwendet, oder Zugriffsrichtlinien werden nicht verwendet. Es wird empfohlen, die Zugriffsrichtlinie zu entfernen. Wenn Sie diese Einstellung beibehalten möchten, können Sie die **Testeinstellung Radius** deaktivieren.

cisco Meraki	Q Search Dashboard					Announcer
NETWORK	This network is acting as the configuration temp	plate for 231 networks.				
Small_Site -	Access policies					
	Name	Forescout MAB]			
Network-wide	Authentication method	my RADIUS server 🗸				
Security & SD-WAN	RADIUS servers ()	# Host	Port	Secret	Actions	
Switch		1	1812		$+ \times$	Test
Switch		2	1812	•••••	÷Χ	Test
Wireless		Add a server				
Organization	RADIUS testing	RADIUS testing enabled V	ļ			
orgunization	RADIUS CoA support	RADIUS testing disabled				
	RADIUS accounting	RADIUS accounting enabled	~			
	RADIUS accounting servers	# Host	Port	Secret	Actions	
		1	1813		÷Χ	Test
		2	1813	•••••	÷Χ	Test
		Add a server				

Zugehörige Informationen

- https://documentation.meraki.com/General_Administration/Cross-Platform_Content/Alert -Recent_802.1X_Failure
- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme

Hinweis

- Wenn die RADIUS-Server Meraki-Geräte abfragen und den LAN-IP- und Standard-Benutzernamen "meraki_8021x_test" verwenden, verwendete das Meraki-Dashboard die Meraki-MAC-Adresse als Quelle.
- Meraki gab diesen Warnmeldungen seit Oktober 2021 Einblick.