

Actualización de firmware M.2 con utilidad de actualización de host

Contenido

[Introducción](#)

[Antecedentes](#)

[Solución temporal/pasos](#)

[Verificación](#)

[VMware ESXi](#)

[Hyper-V](#)

[Troubleshoot](#)

Introducción

Este documento describe cómo realizar la actualización del firmware de la unidad M.2 cuando el firmware de la unidad M.2 en Unified Computing System Manager (UCSM) se bloquea cuando se activa. Este problema surge cuando se realiza la actualización combinada de UCS e Hyperflex (HX) desde HX Connect y sólo ocurre en situaciones en las que la unidad M.2 que ejecuta el firmware es D0MU049 y se actualiza al firmware D0MH072.

Antecedentes

Siga esta solución temporal para realizar la actualización del firmware de la unidad M.2 de D0MU049 a una versión intermedia de D0MU054 desde la que puede realizar la actualización a D0MH072. El problema es específico del firmware y se aplica a todos los tipos de clúster.

Nota: Realice la actividad de actualización como actualización continua de un nodo a la vez. Asegúrese de que el clúster esté siempre en buen estado.

Paquete de firmware del servidor UCS	Unidad M.2 FW
UCS 3.2.3e C, 3.2.3g C, UCS 4.0.1a C	ucs-micron-sata-mtfdav240tcb.D0MU049.bin
UCS 3.2.3h C, UCS 4.0.1b C	ucs-micron-sata-mtfdav240tcb.D0MU054.bin
UCS 4.0.4e C	ucs-micron-sata-mtfdav240tcb.D0MH072.bin

Consulte la información del paquete de la versión para ver los cambios en esta información del paquete.

Solución temporal/pasos

Paso 1. Verifique si la unidad M.2 ejecuta el firmware afectado. Vaya a **UCSM > Equipo >**

Montajes en rack > Servidores > Servidor < ID > como se muestra en la imagen.

Name	Model	Package Version	Running Version	Startup Version
Adapters				
BIOS	Cisco HXAF240c M5SX H...	3.2(3g)C	C240M5.3.1.3e.0.06131...	C240M5.3.1.3e.0.06131...
Board Controller	Cisco HXAF240c M5SX H...	3.2(3g)C	31.0	31.0
CIMC Controller	Cisco HXAF240c M5SX H...	3.2(3g)C	3.1(3g)	3.1(3g)
Persistent Memory				
SAS Expander 1	SAS Expander UCS-C240	4.0(2d)C	65.02.15.00	65.02.15.00
Storage Controller PC...				
Disks				
Disk 1	UCS-M2-240GB	4.0(1a)C	D0MU049	D0MU049

Debe actualizar el firmware de la unidad M.2 de D0MU049 a D0MU054 antes de actualizar el nodo HX a 4.0.4e C-bundle.

Paso 2. Antes de cargar HUU, asegúrese de que Service-Profile tenga una política de firmware de host configurada en "Not Set". Este paso es importante para evitar conflictos entre el perfil de servicio y el hardware real.

Si no se configura Host-Firmware-Policy en "Not Set", el sistema volverá a degradar las unidades a la versión D0MU049 por Host-Firmware-Policy aplicada como se muestra en la imagen.

Properties for: HyperFlex-m5

General | Events

Actions

- Delete
- Show Policy Usage
- Use Global
- Modify Package Versions**
- Modify Backup Package Versions

Properties

Name : **HyperFlex-m5**


Description : Recommended Host Firmware Packages for M5 Hyp

Owner : **Local**

Blade Package : **4.0(2d)B** | Blade Backup Package :

Rack Package : **4.0(2d)C** | Rack Backup Package :

Service Pack :



Paso 3. Descargue 4.0.2d HUU para la plataforma C-series que corresponde a la serie HX. En este ejemplo, se utiliza HUU para HXAF240c M5SX - ucs-c240m5-huu-4.0.2d.iso.

Descargue ISO de [aquí](#).

Paso 4. Abra Keyboard/Video/Mouse (KVM) al servidor en el que desea actualizar el firmware M.2 y asignar HUU a través de Virtual Media.

Active los medios virtuales como se muestra en la imagen.



Seleccione HUU y haga clic en **Conectar unidad**.



Paso 5. Reinicie manualmente el servidor y navegue hasta el menú de inicio. Pulse F6 en la pantalla BIOS.



Copyright (C) 2017 Cisco Systems, Inc.

Press <F2> BIOS Setup : <F6> Boot Menu : <F7> Diagnostics

Press <F8> CIMC Setup : <F12> Network Boot

Bios Version : C240M5.3.1.3e.0.0613181139

Platform ID : C240M5

Processor(s) Intel(R) Xeon(R) Bronze 3106 CPU @ 1.70GHz

Total Memory = 128 GB Effective Memory = 128 GB

Memory Operating Speed 2133 Mhz

Cisco IMC IPv4 Address : 0.0.0.0

Cisco IMC MAC Address : 70:0F:6A:3B:0F:9C

Entering Boot Menu ...

Please select boot device:

Cisco vKVM-Mapped vDVD1.24

M.2-SLOT-1: Mircon_5100_MTFDDAV

UEFI: Built-in EFI Shell

Enter Setup

↑ and ↓ to move selection
ENTER to select boot device
ESC to boot using defaults


Paso 6. Seleccione la opción vKVM-Mapped vDVD de Cisco. Debería comenzar a ver la carga HUU.

```
ISOLINUX 3.86 0x58d0099c ETCD Copyright (C) 1994-2010 H. Peter Anvin et al
Loading /vmlinuz0.....
.....
Loading /EFI/BOOT/initrd0.img.....
.....
_
```

Paso 7. Una vez que el HUU se carga correctamente, debe aceptar el Contrato de licencia para el usuario final.




Paso 8. El servidor detectará todos los componentes y debe ver todos los componentes una vez completados.





No seleccione **Update & Activate All**. Siempre se recomienda actualizar los servidores integrados sólo con el uso de la política de firmware de host.

En **Unidades de almacenamiento** seleccione la unidad M.2 como se indica aquí y haga clic en el botón **Actualización** para abrir el Navegador.



Acepte el mensaje de confirmación y continúe con la actualización. Una vez hecho, el sistema iniciará el proceso de actualización.






Paso 9. Seleccione unidad M.2 y haga clic en **Activar**. Pulse **Sí** para continuar con el proceso de activación como se muestra en la imagen.



El sistema notificará un proceso de actualización exitoso como se muestra en la imagen.



Paso 10. Seleccione **Exit** para activar el nuevo firmware en la unidad M.2. El sistema debe recargarse automáticamente. Desmapee el HUU desde la sesión KVM. El sistema debe iniciarse correctamente en el sistema operativo.

Aunque el firmware de la unidad M.2 se actualiza con HUU, UCSM no tiene ninguna visibilidad sobre este cambio. Por lo tanto, UCSM continuará informando sobre D0MU049.

Storage Controller PC...		Lewisburg SSATA Contro...		N/A	N/A		
Disks							
Disk 1	UCS-M2-240GB	4.0(1a)C	D0MU049	D0MU049	N/A	N/A	Ready

Verificación

Utilice esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

VMware ESXi

Ejecute el comando **esxcli storage core device list** en el ESXi y confirme la versión de firmware de la unidad.

```
[root@hx-01-esxi-01:~] esxcli storage core device list
```

```
t10.ATA_____Micron_5100_MTFDDAV240TCB_____MSA23010YAS
Display Name: Local ATA Disk
(t10.ATA_____Micron_5100_MTFDDAV240TCB_____MSA23010YAS)
Has Settable Display Name: true
Size: 228936
Device Type: Direct-Access
Multipath Plugin: NMP
Devfs Path:
/vmfs/devices/disks/t10.ATA_____Micron_5100_MTFDDAV240TCB_____MSA23010YAS
Vendor: ATA
Model: Micron_5100_MTFD
Revision: U054 <--- firmware version
```

O, compruebe el dmesg como se muestra aquí:

```
[root@JCLPPESXi01:/vmfs/volumes/049b1811-a0767ff4] dmesg | grep -i ATA-10
2020-01-16T17:36:22.945Z cpu2:33483)<6>ata1.00: ATA-10: Mircon_5100_MTFDDAV240TCB, D0MU054, max
UDMA/133
[root@JCLPPESXi01:/vmfs/volumes/049b1811-a0767ff4]
```

Hyper-V

```
PS C:\Users\Administrator.HX11HV> Get-PhysicalDisk | Get-StorageFirmwareInformation

PhysicalDisk      : MSFT_PhysicalDisk (ObjectId = "{1}\\RCH-HX-11-WFC\root/Microsoft/Windo...)
SupportsUpdate    : True
NumberOfSlots     : 1
ActiveSlotNumber  : 0
SlotNumber        : {0}
IsSlotWritable    : {True}
FirmwareVersionInSlot : { DOMU054}

PS C:\Users\Administrator.HX11HV> _
```

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.