# Problemen met DHCP-clientconnectiviteit op een Cisco 9800 WLC

## Inhoud

Inleiding
Voorwaarden
De stroom van DHCP-verkeer met draadloze clients begrijpen
Scenario 1. Het access point (AP) werkt in de lokale modus
Topologie (Local Mode AP)
Casestudy 1. Wanneer WLC is geconfigureerd als interne DHCP-server
Casestudy 2. Wanneer een externe DHCP-server wordt gebruikt
DHCP Traffic Broadcast over Layer 2-domein
9800 WLC fungeert als Relay Agent
DHCP-optie 80 met suboptie 5/150 in 9800 WLC
Scenario 2. Het access point (AP) werkt in Flex Mode
Topologie (Flex Mode AP)
FlexConnect-modus access point met centrale DHCP
FlexConnect-modus access point met lokale DHCP
Probleemoplossing van DHCP-probleem
Logbestanden verzamelen
Logs van WLC
Logbestanden vanaf de AP-kant
Logbestanden vanaf DHCP-server
Andere logbestanden
Bekende problemen
Gerelateerde informatie

## Inleiding

Dit document beschrijft verschillende DHCP-gerelateerde problemen (Dynamic Host Configuration Protocol) die worden aangetroffen door draadloze clients bij verbinding met een Cisco 9800 draadloze LAN-controller (WLC) en hoe deze kunnen worden opgelost.

## Voorwaarden

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Basiskennis van Cisco WLC 9800
- Basiskennis van DHCP Flow

· Basiskennis van lokale en flex access mode AP

## De stroom van DHCP-verkeer met draadloze clients begrijpen

Wanneer de draadloze client verbinding maakt, wordt de gebruikelijke DHCP-uitwisseling uitgevoerd door een DHCP-detectieframe voor uitzending te verzenden om een DHCP-server te vinden op de gekoppelde AP. Afhankelijk van de werkwijze van de AP, zal het ofwel het verzoek doorsturen naar de WLC via de CAPWAP-tunnel of het direct doorgeven aan de volgende hop. Als een DHCP-server beschikbaar is binnen het lokale Layer 2-domein, zal deze reageren, waardoor een succesvolle verbinding mogelijk wordt. Bij afwezigheid van een lokale DHCP-server moet de router (geconfigureerd met de SVI van de client) zijn ingesteld om de DHCP-detectie naar de juiste server te leiden. Dit wordt doorgaans gedaan door een IP Helper Address op de router te configureren, die het instrueert om specifieke broadcast-UDP-verkeer (zoals DHCP-verzoeken) door te sturen naar een vooraf bepaald IP-adres.

Het gedrag van client-DHCP-verkeer is volledig afhankelijk van de modus waarin uw access point (AP) werkt. Laten we elk van deze scenario's afzonderlijk onderzoeken:

## Scenario 1. Het access point (AP) werkt in de lokale modus

Wanneer een AP is ingesteld in Local Mode, wordt client-DHCP-verkeer centraal geschakeld, wat betekent dat de DHCP-verzoeken van clients worden verzonden via een CAPWAP-tunnel van de AP naar de WLC, waar ze vervolgens worden verwerkt en doorgestuurd. In dit geval hebt u twee keuzes: u kunt een interne DHCP-server gebruiken of kiezen voor een externe DHCP-server.

Topologie (Local Mode AP)





Wireless Client

### Casestudy 1. Wanneer WLC is geconfigureerd als interne DHCP-server

De controller kan een interne DHCP-server aanbieden via de geïntegreerde functies van de Cisco IOS XE-software. Het gebruik van een externe DHCP-server wordt echter als de beste praktijk beschouwd. Alvorens WLC als Interne DHCP-server op te zetten, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan, die als volgt zijn:

- Zorg ervoor dat u een Switched Virtual Interface (SVI) voor de client-VLAN configureert en het IP-adres van de DHCP-server eraan toewijst.
- Het IP-adres van de interne DHCP-server moet worden ingesteld op de server-facing interface, die een loopback interface, een SVI of een Layer 3 fysieke interface kan zijn.
- De interface van Loopback wordt geadviseerd om te vormen omdat, in tegenstelling tot fysieke interfaces die met daadwerkelijke netwerksegmenten verbinden, de loopbackinterface niet aan hardware wordt gebonden en niet aan een fysieke haven op het apparaat beantwoordt. Het primaire doel van een loopback interface is om een stabiele, altijd-up interface te bieden die niet onderhevig is aan hardwarestoringen of fysieke afsluitingen.

Werkende Opstelling: Hier is een voorbeeld van een interne DHCP serverconfiguratie waar de cliënten met succes IP adressen ontvingen. Hier zijn de operationele logbestanden en de bijbehorende installatiedetails.

Stel de WLC in als de DHCP-server voor VLAN 10, met een DHCP-bereik van 10.106.10.11/24 tot 10.106.10.50/24.

WLC#show run | sec dhcp ip dhcp excluded-address 10.106.10.0 10.106.10.10 ip dhcp excluded-address 10.106.10.51 10.106.10.255 ip dhcp pool vlan\_10\_Pool network 10.106.10.0 255.255.255.0 lease 0 8

Geconfigureerde Loopback-interface op WLC:

WLC#show run interface loopback 0 interface Loopback0 ip address 10.10.10.25 255.255.255.0 end

Client VLAN geconfigureerd als SVI [L3 Interface] met helperadres als loopback-interface op WLC:

<#root>

WLC#show run int vlan10 ip address 10.106.10.10 255.255.255.0 ip helper-address 10.10.10.25 [helper address can be loopback interface, Wireless management interface end

U kunt ook het IP-adres van de DHCP-server instellen binnen het beleidsprofiel in plaats van een helperadres te configureren onder het SVI-algoritme. Over het algemeen wordt echter aangeraden om dit per VLAN te configureren voor de best practices:

configure terminal
wireless profile policy \$Policy\_Profile\_name
ipv4 dhcp required
ipv4 dhcp server \$WMI\_IP

Radioactieve sporen op WLC:

2024/03/29 13:	28:06.502389611	{wncd_x_R0-0}{1}:	[auth-mgr-feat	_dsensor]	[23608]	: (info):	[Client_MAC:ca
2024/03/29 13:	28:06.502515811	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info): H	RX: DHCPv4	from interfac
2024/03/29 13:	28:06.502614149	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info): <sup>-</sup>	TX: DHCP∨4	relay src_ip
2024/03/29 13:	28:06.502674118	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info): <sup>-</sup>	TX: DHCP∨4	from interfac
2024/03/29 13:	28:08.505719129	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info): H	RX: DHCPv4	relay src_ip
2024/03/29 13:	28:08.505787349	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info): H	RX: DHCPv4	from interfa
2024/03/29 13:	28:08.505834315	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info): <sup>-</sup>	TX: DHCP∨4	from interfac
2024/03/29 13:	28:08.543149257	{wncd_x_R0-0}{1}:	[auth-mgr-feat	_dsensor]	[23608]	: (info):	[Client_MAC:ca
2024/03/29 13:	28:08.543254480	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info): H	RX: DHCPv4	from interfac
2024/03/29 13:	28:08.543334850	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info): <sup>-</sup>	TX: DHCP∨4	relay src_ip
2024/03/29 13:	28:08.543407760	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info): <sup>-</sup>	TX: DHCP∨4	from interfa
2024/03/29 13:	28:08.543910482	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info): H	RX: DHCPv4	relay src_ip
2024/03/29 13:	28:08.543968250	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info): H	RX: DHCPv4	from interfa
2024/03/29 13:	28:08.544135443	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info): <sup>-</sup>	TX: DHCP∨4	from interfa
2024/03/29 13:	28:08.544314185	{wncd_x_R0-0}{1}:	[client-iplear	n] [23608	]: (note)	): MAC: C1	ient_MAC Clie

Ingesloten pakketvastlegging op WLC:

1401	18:58:06.501972	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	348	DHCP	Discover	- Transaction	ID	0x7030bf99
1402	18:58:06.501972	10.106.10.10	10.10.10.25	DHCP	344	DHCP	Discover	- Transaction	ID	0x7030bf99
1403	18:58:06.501972	10.106.10.10	10.10.10.25	DHCP	344	DHCP	Discover	- Transaction	ID	0x7030bf99
1429	18:58:08.504963	10.106.10.10	10.106.10.10	DHCP	342	DHCP	0ffer	- Transaction	ID	0x7030bf99
1430	18:58:08.504963	10.106.10.10	10.106.10.10	DHCP	342	DHCP	0ffer	- Transaction	ID	0x7030bf99
1431	18:58:08.504963	10.106.10.10	255.255.255.255	DHCP	346	DHCP	0ffer	- Transaction	ID	0x7030bf99
1432	18:58:08.504963	10.106.10.10	255.255.255.255	DHCP	416	DHCP	0ffer	- Transaction	ID	0x7030bf99
1433	18:58:08.542971	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	452	DHCP	Request	- Transaction	ID	0x7030bf99
1434	18:58:08.542971	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	374	DHCP	Request	- Transaction	ID	0x7030bf99
1435	18:58:08.542971	10.106.10.10	10.10.10.25	DHCP	370	DHCP	Request	- Transaction	ID	0x7030bf99
1436	18:58:08.542971	10.106.10.10	10.10.10.25	DHCP	370	DHCP	Request	- Transaction	ID	0x7030bf99
1437	18:58:08.542971	10.106.10.10	10.106.10.10	DHCP	342	DHCP	ACK	- Transaction	ID	0x7030bf99
1438	18:58:08.542971	10.106.10.10	10.106.10.10	DHCP	342	DHCP	ACK	- Transaction	ID	0x7030bf99
1439	18:58:08.543962	10.106.10.10	255.255.255.255	DHCP	346	DHCP	ACK	- Transaction	ID	0x7030bf99
1440	18:58:08.543962	10.106.10.10	255.255.255.255	DHCP	416	DHCP	ACK	- Transaction	ID	0x7030bf99

#### Debugs bij AP-client:

```
Mar 29 13:28:05 kernel: [*03/29/2024 13:28:05.7183] [1711718885:718317] [AP_NAME] [Client_MAC] <apr0v2>
Mar 29 13:28:05 kernel: [*03/29/2024 13:28:05.7184] [1711718885:718428] [[AP_NAME] [Client_MAC] <wired03
Mar 29 13:28:07 kernel: [*03/29/2024 13:28:07.7223] [1711718887:722360] [[AP_NAME] [Client_MAC] <wired03
Mar 29 13:28:07 kernel: [*03/29/2024 13:28:07.7224] chatter: dhcp_reply_nonat: 1711718887.722379604: 10
Mar 29 13:28:07 kernel: [*03/29/2024 13:28:07.725] [1711718887:72524] [AP_NAME] [Client_MAC] <apr0v2>
Mar 29 13:28:07 kernel: [*03/29/2024 13:28:07.7591] [1711718887:759139] [AP_NAME] [Client_MAC] <apr0v2>
Mar 29 13:28:07 kernel: [*03/29/2024 13:28:07.7592] [1711718887:759248] [AP_NAME] [Client_MAC] <wired0>
Mar 29 13:28:07 kernel: [*03/29/2024 13:28:07.7606] [1711718887:760687] [AP_NAME] [Client_MAC] <wired0>
Mar 29 13:28:07 kernel: [*03/29/2024 13:28:07.7607] [1711718887:760780] [AP_NAME] [Client_MAC] <wired0>
Mar 29 13:28:07 kernel: [*03/29/2024 13:28:07.7607] [1711718887:760780] [AP_NAME] [Client_MAC] <wired0>
Mar 29 13:28:07 kernel: [*03/29/2024 13:28:07.7607] [1711718887:760780] [AP_NAME] [Client_MAC] <wired0>
Mar 29 13:28:07 kernel: [*03/29/2024 13:28:07.7607] [1711718887:760780] [AP_NAME] [Client_MAC] <wired0>
Mar 29 13:28:07 kernel: [*03/29/2024 13:28:07.7607] [1711718887:760780] [AP_NAME] [Client_MAC] <wired0>
Mar 29 13:28:07 kernel: [*03/29/2024 13:28:07.7607] [1711718887:760780] [AP_NAME] [Client_MAC] <wired0>
Mar 29 13:28:07 kernel: [*03/29/2024 13:28:07.7607] [1711718887:760780] [AP_NAME] [Client_MAC] <wired0>
```

#### Packet Capture voor clientzijde:

	122	07:11:56.202853	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Discover	- Transaction	ID	0x595044d4
	129	07:11:58.217331	10.106.10.10	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Offer	- Transaction	ID	0x595044d4
L	130	07:11:58.219406	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP Request	- Transaction	ID	0x595044d4
	131	07:11:58.227525	10.106.10.10	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP ACK	- Transaction	ID	0x595044d4

Opname van client-eindpakket

In de verstrekte operationele logboeken, kunt u zien dat de WLC het DHCP Discover bericht van de draadloze client ontvangt, en het VLAN van de client het aan het helperadres (dat in het verstrekte voorbeeld de interne loopback interface is) aflost. Na dit, geeft de interne server een aanbieding van DHCP uit, en later, verzendt de cliënt een DHCP- Verzoek, dat dan door de server met een DHCP ACK wordt erkend.

Verificatie van draadloze client-IP:

Bij WLC:

```
WLC#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address Client-ID/Hardware address Lease expiration Type State
10.106.10.12 aaaa.aaaa Mar 29 2024 10:58 PM Automatic Active
```

Op draadloze client:

Wireless LAN adapter Wi-Fi:		
Connection-specific DNS Suffix . Description	Yes Yes	
Link-local IPv6 Address IPv4 Address Subnet Mask	10.106.10.12(Preferred) 255.255.255.0 Thursday, March 28, 2024 9:35:20 PM Friday, March 29, 2024 6:36:29 AM	
Default Gateway	10.10.10.25 80754501 : 8.8.8.8 : Enabled	

IP-verificatie op eindpunt client



Opmerking:

- 1. VRF wordt niet ondersteund in de interne DHCP-servers.
- 2. DHCPv6 wordt niet ondersteund in de interne DHCP-servers.

3. Op C9800 kan SVI meerdere helperadressen configureren, maar alleen de eerste 2 worden gebruikt.

4. Dit is getest en wordt dus ondersteund op alle platforms voor maximaal 20% van de maximale clientschaal van de doos. Voor een 9800-80 die 64.000 clients ondersteunt, is de maximale ondersteunde DHCP-binding ongeveer 14.000.

### Casestudy 2. Wanneer een externe DHCP-server wordt gebruikt

Een externe DHCP-server verwijst naar een DHCP-server die niet in WLC zelf is geïntegreerd, maar op een ander netwerkapparaat [Firewall, Routers] of een afzonderlijke entiteit binnen de netwerkinfrastructuur is geconfigureerd. Deze server is gewijd aan het beheer van de dynamische distributie van IP-adressen en andere netwerkconfiguratieparameters naar clients in het netwerk.

Wanneer het gebruiken van een externe DHCP server, is de functie van WLC alleen om verkeer te ontvangen en af te lossen. Hoe het verkeer van DHCP van WLC wordt gerouteerd, of het uitzending of unicast is, zal afhankelijk van uw voorkeur variëren. Laten we elk van deze methodes apart bekijken.

DHCP-traffic broadcast over Layer 2-domein

Bij deze installatie fungeert een ander netwerkapparaat, zoals een firewall, uplink of core switch, als relay agent. Wanneer een client een DHCP-detectieverzoek uitzendt, is de enige taak van WLC om deze uitzending via Layer 2 te doorsturen. Om dit correct te laten werken, moet u ervoor zorgen dat Layer 2 interface van de client-VLAN correct is geconfigureerd en toegestaan via de WLC-datapoort en het uplink-apparaat.

Gewenste configuratie op het WLC-einde voor client VLAN 20 voor deze instantie:

Configureerde Layer 2 VLAN op WLC:

WLC#show run vlan 20 vlan 20 name Client\_vlan end

Configureerde datapoort op WLC om het verkeer van client-VLAN toe te staan:

WLC#show run int tw0/0/0 interface TwoGigabitEthernet0/0/0 switchport trunk allowed vlan 10,20,58 switchport mode trunk negotiation auto end

2024/03/30	10:40:43.114800606	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	RX:	DHCPv4	from	interfac
2024/03/30	10:40:43.114863170	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	TX:	DHCPv4	from	interfac
2024/03/30	10:40:43.121515725	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	RX:	DHCPv4	from	interfac
2024/03/30	10:40:43.121583319	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	TX:	DHCPv4	from	interfac
2024/03/30	10:40:43.132967882	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	RX:	IP∨6 D⊦	ICP fr	rom intf
2024/03/30	10:40:43.132999148	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	TX:	IP∨6 D⊦	ICP fr	rom intf
2024/03/30	10:40:43.146521529	{wncd_x_R0-0}{1}:	[auth-mgr-feat	t_dsensor]	[23608]	]: (	info):	Clier	nt_MAC:ca
2024/03/30	10:40:43.146605773	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	RX:	DHCPv4	from	interfac
2024/03/30	10:40:43.146685159	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	TX:	DHCPv4	from	interfac
2024/03/30	10:40:43.149359205	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	RX:	DHCPv4	from	interfac
2024/03/30	10:40:43.149419477	{wncd_x_R0-0}{1}:	[client-orch-s	sm] [23608	8]: (ERR)	): MA	AC: DHCF	P_Ser∖	/er_MAC V
2024/03/30	10:40:43.149534985	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	TX:	DHCPv4	from	interfac
2024/03/30	10:40:43.149685174	{wncd_x_R0-0}{1}:	[client-iplea	rn] [23608	3]: (not	e): M	AC: Cli	ient_M	AC Clien

### Ingesloten pakketvastlegging genomen op 9800 WLC:

1	87 16:10:43.113992	0.0.0	255.255.255.255	DHCP	424	DHCP Disco	ver	<ul> <li>Transaction</li> </ul>	ID	0xa1a4f5eb
1	88 16:10:43.113992	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	346	DHCP Disco	ver	<ul> <li>Transaction</li> </ul>	ID	0xa1a4f5eb
1	89 16:10:43.113992	0.0.0	255.255.255.255	DHCP	346	DHCP Disco	ver	<ul> <li>Transaction</li> </ul>	ID	0xa1a4f5eb
1	90 16:10:43.113992	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	346	DHCP Disco	ver	<ul> <li>Transaction</li> </ul>	ID	0xa1a4f5eb
1	92 16:10:43.120980	10.106.20.10	255.255.255.255	DHCP	346	DHCP Offer	•	<ul> <li>Transaction</li> </ul>	ID	0xa1a4f5eb
1	93 16:10:43.120980	10.106.20.10	255.255.255.255	DHCP	346	DHCP Offer		<ul> <li>Transaction</li> </ul>	ID	0xa1a4f5eb
1	94 16:10:43.120980	10.106.20.10	255.255.255.255	DHCP	346	DHCP Offer	•	<ul> <li>Transaction</li> </ul>	ID	0xa1a4f5eb
1	95 16:10:43.120980	10.106.20.10	255.255.255.255	DHCP	416	DHCP Offer		<ul> <li>Transaction</li> </ul>	ID	0xa1a4f5eb
2	01 16:10:43.145988	0.0.0	255.255.255.255	DHCP	452	DHCP Reque	st	<ul> <li>Transaction</li> </ul>	ID	0xa1a4f5eb
2	02 16:10:43.145988	0.0.0	255.255.255.255	DHCP	374	DHCP Reque	st	<ul> <li>Transaction</li> </ul>	ID	0xa1a4f5eb
2	03 16:10:43.145988	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	374	DHCP Reque	st	<ul> <li>Transaction</li> </ul>	ID	0xa1a4f5eb
2	04 16:10:43.145988	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	374	DHCP Reque	st	<ul> <li>Transaction</li> </ul>	ID	0xa1a4f5eb
2	05 16:10:43.148979	10.106.20.10	255.255.255.255	DHCP	346	DHCP ACK		<ul> <li>Transaction</li> </ul>	ID	0xa1a4f5eb
2	06 16:10:43.148979	10.106.20.10	255.255.255.255	DHCP	346	DHCP ACK		<ul> <li>Transaction</li> </ul>	ID	0xa1a4f5eb
2	07 16:10:43.148979	10.106.20.10	255.255.255.255	DHCP	346	DHCP ACK		<ul> <li>Transaction</li> </ul>	ID	0xa1a4f5eb
2	08 16:10:43.148979	10.106.20.10	255.255.255.255	DHCP	416	DHCP ACK		<ul> <li>Transaction</li> </ul>	ID	0xa1a4f5eb

Ingesloten pakketvastlegging op WLC

## Debugs bij AP-client:

Mar	30	11:05:37	kernel:	[*03/30/2024	11:05:37.3650]	[1711796737:183177]	[AP_NAME]	[Client_MAC]	<apr0v2></apr0v2>
Mar	30	11:05:37	kernel:	[*03/30/2024	11:05:37.3651]	[1711796737:184281]	[[AP_NAME]	[Client_MAC]	<wired0< td=""></wired0<>
Mar	30	11:05:37	kernel:	[*03/30/2024	11:05:37.3465]	[1711796737:185404	[[AP_NAME]	[Client_MAC]	<wired0></wired0>
Mar	30	11:05:37	kernel:	[*03/30/2024	11:05:37.3465]	chatter: dhcp_reply	_nonat: 171	L1796737.45974	45189: 10
Mar	30	11:05:37	kernel:	[*03/30/2024	11:05:37.3670]	[1711796737:195085]	[AP_NAME]	[Client_MAC]	<apr0v2></apr0v2>
Mar	30	11:05:37	kernel:	[*03/30/2024	11:05:37.3683]	[1711796737:368344]	[AP_Name]	[Client_Mac]	<apr0v1></apr0v1>
Mar	30	11:05:37	kernel:	[*03/30/2024	11:05:37.3684]	[1711796737:368439]	[AP_Name]	[Client_Mac]	<wired0></wired0>
Mar	30	11:05:37	kernel:	[*03/30/2024	11:05:37.3931]	[1711796737:393131]	[AP_Name]	[Client_Mac]	<apr0v1></apr0v1>
Mar	30	11:05:37	kernel:	[*03/30/2024	11:05:37.3932]	[1711796737:393250]	[AP_Name]	[Client_Mac]	<wired0></wired0>
Mar	30	11:05:37	kernel:	[*03/30/2024	11:05:37.4597]	[1711796737:459726]	[AP_Name]	[Client_Mac]	<wired0></wired0>

Opname aan clientzijde:

	3 03:17:46.193239	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP	Discover	- Transaction	ID	0x56883262
	31 03:17:50.649855	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP	Discover	- Transaction	ID	Øx56883262
	34 03:17:53.259282	10.106.20.10	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP	0ffer	- Transaction	ID	Øx56883262
	35 03:17:53.259282	10.106.20.10	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP	0ffer	- Transaction	ID	Øx56883262
Ĺ	36 03:17:53.262280	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP	Request	- Transaction	ID	0x56883262
	37 03:17:53.273130	10.106.20.10	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP	ACK	- Transaction	ID	Øx56883262

Opname van client-eindpakket

In de aangeboden operationele logboeken, merkt u in de logboeken op dat de WLC de DHCP Discover-uitzending van de draadloze client onderschept en vervolgens uitzendt naar de volgende hop via zijn L2-interface. Zodra de WLC de DHCP-aanbieding van de server ontvangt, stuurt het dit bericht door naar de client gevolgd door DHCP-verzoek en ACK.

Verificatie van draadloze client-IP:

U kunt de IP-lease controleren op de DHCP-server en de bijbehorende status.

Op draadloze client:



IP-verificatie op client-end

9800 WLC fungeert als Relay Agent

In deze configuratie, door:sturen WLC direct de pakketten van DHCP het van draadloze cliënten aan de server van DHCP door unicast ontvangt. Om dit in te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat VLAN SVI voor de client is geconfigureerd op de WLC.

Er zijn 2 manieren om de DHCP-server IP in 9800 WLC te configureren:

1. Configureer DHCP-server IP onder beleidsprofiel onder geavanceerde instelling.

Via GUI: Navigeer naar Configuration > Tags & Profile > Policy > Policy\_name > Advanced. Onder de DHCP-sectie kunt u de DHCP-server IP configureren zoals aangegeven in de afbeelding:

### **Edit Policy Profile**

A Disabling a Policy or configuring it in 'Enabled' state, will result in loss of connectivity for clients associated with the

General	Access Policies	QOS and AVC	Mobility	Advanc	ced	
WLAN T	īmeout				Fabric Profile	Search or Sel
Session 7	limeout (sec)	28800	í		Link-Local Bridging	
Idle Time	out (sec)	300			mDNS Service Policy	default-mdns-
Idle Three	shold (bytes)	0			Hotspot Server	Search or Sele
Client Exc	clusion Timeout (sec)	60			L3 Access	DISABLED
Guest LA	N Session Timeout				User Defined (Priva	te) Network
DHCP					Status	
IPv4 DHC	CP Required	$\checkmark$			Drop Unicast	
DHCP Se	rver IP Address	10.106.20.10			DNS Layer Security	

Policy Profile Setting op WLC

#### Via CLI:

configure terminal
wireless profile policy \$Policy\_Profile\_name
ipv4 dhcp required
ipv4 dhcp server \$DHCP\_Server\_IP

2. Binnen de SVI-configuratie moet u het helperadres opgeven. Het is mogelijk om meerdere DHCP-servers in te stellen in de configuratie van het Help-adres om redundantie te bieden. Terwijl het instellen van het DHCP-serveradres voor elk WLAN binnen het beleidsprofiel mogelijk is, is de aanbevolen benadering om het per interface te configureren. Dit kan worden bereikt door een helperadres toe te wijzen aan het corresponderende SVI.

Wanneer u de relay-functie gebruikt, wordt de bron van het DHCP-verkeer het IP-adres van de Switched Virtual Interface (SVI) van de client. Dit verkeer wordt vervolgens gerouteerd door de interface die overeenkomt met de bestemming (het IP-adres van de DHCP-server) zoals bepaald door de routeringstabel.

Hier is een voorbeeld van de werkconfiguratie van de 9800 die dient als relais-agent:

geconfigureerd Layer 3 Interface voor client-VLAN op WLC met helperadres:

WLC#show run int vlan 20 interface vlan 20 ip address 10.106.20.1 255.255.255.0 ip helper-address 10.106.20.10 end

Configureerde datapoort op WLC om het verkeer van client-VLAN toe te staan:

WLC#show run int tw0/0/0 interface TwoGigabitEthernet0/0/0 switchport trunk allowed vlan 10,20,58 switchport mode trunk negotiation auto end

RA sporen van WLC:

2024/03/30	13:46:38.549504590	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	RX:	DHCPv4	from	interfac
2024/03/30	13:46:38.549611716	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	TX:	DHCPv4	relay	src_ip:
2024/03/30	13:46:38.549666984	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	TX:	DHCPv4	from	interfac
2024/03/30	13:46:41.597696305	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	RX:	DHCPv4	relay	src_ip:
2024/03/30	13:46:41.597778465	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	RX:	DHCPv4	from	interfac
2024/03/30	13:46:41.597829829	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	TX:	DHCPv4	from	interfac
2024/03/30	13:46:41.598444184	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	RX:	DHCPv4	relay	src_ip:
2024/03/30	13:46:41.598506350	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	RX:	DHCPv4	from	interfac
2024/03/30	13:46:41.598544420	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	TX:	DHCPv4	from	interfac
2024/03/30	13:46:41.621660873	{wncd_x_R0-0}{1}:	[auth-mgr-feat	t_dsensor]	[23608]	]: (	info):	[Clien	t_MAC:ca
2024/03/30	13:46:41.621771405	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	RX:	DHCPv4	from	interfac
2024/03/30	13:46:41.621851320	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	TX:	DHCPv4	relay	src_ip:
2024/03/30	13:46:41.621908730	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	TX:	DHCPv4	from	interfac
2024/03/30	13:46:41.625257607	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	RX:	DHCPv4	relay	src_ip:
2024/03/30	13:46:41.625329089	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	RX:	DHCPv4	from	interfac
2024/03/30	13:46:41.625490562	{wncd_x_R0-0}{1}:	[sisf-packet]	[23608]:	(info):	TX:	DHCPv4	from	interfac
2024/03/30	13:46:41.625655045	{wncd_x_R0-0}{1}:	[client-iplea	rn] [23608	3]: (not	e): N	MAC: C1	ient_M	AC Clien

Ingesloten pakketvastlegging op WLC:

No.		Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info					
	462	19:16:34.544969	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	424	DHCP	Discover	-	Transaction	ID	0x137ea7ac
	463	19:16:34.545961	10.106.20.1	10.106.20.10	DHCP	346	DHCP	Discover	-	Transaction	ID	0x137ea7ac
	594	19:16:38.548967	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	424	DHCP	Discover	-	Transaction	ID	0x137ea7ac
	595	19:16:38.548967	10.106.20.1	10.106.20.10	DHCP	346	DHCP	Discover	-	Transaction	ID	0x137ea7ac
	647	19:16:41.596953	10.106.20.10	10.106.20.1	DHCP	346	DHCP	0ffer	-	Transaction	ID	0x137ea7ac
	648	19:16:41.596953	10.106.20.1	255.255.255.255	DHCP	416	DHCP	Offer	-	Transaction	ID	0x137ea7ac
	649	19:16:41.597961	10.106.20.10	10.106.20.1	DHCP	346	DHCP	Offer	-	Transaction	ID	0x137ea7ac
	650	19:16:41.597961	10.106.20.1	255.255.255.255	DHCP	416	DHCP	0ffer	-	Transaction	ID	0x137ea7ac
	653	19:16:41.620954	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	452	DHCP	Request	-	Transaction	ID	0x137ea7ac
	654	19:16:41.620954	10.106.20.1	10.106.20.10	DHCP	374	DHCP	Request	-	Transaction	ID	0x137ea7ac
	655	19:16:41.624967	10.106.20.10	10.106.20.1	DHCP	346	DHCP	ACK	-	Transaction	ID	0x137ea7ac
	656	19:16:41.624967	10.106.20.1	255.255.255.255	DHCP	416	DHCP	ACK	_	Transaction	ID	0x137ea7ac

Ingesloten pakketvastlegging op WLC

In zowel de Radioactive Traces (RA) als de Embedded Packet Capture (EPC) op de WLC, zult u merken dat de WLC, handelend als relay agent, de DHCP-pakketten rechtstreeks van de client naar de DHCP-server unicast.

Mar	30	13:46:37	kernel:	[*03/30/2024	13:46:37.7476]	[1711806397:747677]	[AP_Name]	[Client_MAC]	<apr0v1></apr0v1>
Mar	30	13:46:37	kernel:	[*03/30/2024	13:46:37.7481]	[1711806397:748177]	[AP_Name]	[Client_MAC]	<wired0></wired0>
Mar	30	13:46:40	kernel:	[*03/30/2024	13:46:40.7973]	chatter: dhcp_reply_	_nonat: 171	L1806400.79721	L4204: 10
Mar	30	13:46:40	kernel:	[*03/30/2024	13:46:40.7973]	[1711806400:797362]	[AP_Name]	[Client_MAC]	<apr0v1></apr0v1>
Mar	30	13:46:40	kernel:	[*03/30/2024	13:46:40.7978]	[1711806400:797870]	[AP_Name]	[Client_MAC]	<wired0></wired0>
Mar	30	13:46:40	kernel:	[*03/30/2024	13:46:40.7979]	[1711806400:797903]	[AP_Name]	[Client_MAC]	<apr0v1></apr0v1>
Mar	30	13:46:40	kernel:	[*03/30/2024	13:46:40.8204]	[1711806400:820455]	[AP_Name]	[Client_MAC]	<apr0v1></apr0v1>
Mar	30	13:46:40	kernel:	[*03/30/2024	13:46:40.8205]	[1711806400:820550]	[AP_Name]	[Client_MAC]	<wired0></wired0>
Mar	30	13:46:40	kernel:	[*03/30/2024	13:46:40.8248]	[1711806400:824829]	[AP_Name]	[Client_MAC]	<wired0></wired0>
Mar	30	13:46:40	kernel:	[*03/30/2024	13:46:40.8249]	[1711806400:824911]	[AP_Name]	[Client_MAC]	<apr0v1></apr0v1>

Opname aan clientzijde:

No.		Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info					
	1	10:23:46.630692	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP	Discover	-	Transaction	ID	0x137ea7ac
	50	10:23:50.627940	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP	Discover	-	Transaction	ID	0x137ea7ac
	59	10:23:53.694541	10.106.20.1	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP	0ffer	-	Transaction	ID	0x137ea7ac
	60	10:23:53.696530	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP	Request	-	Transaction	ID	0x137ea7ac
	61	10:23:53.698634	10.106.20.1	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP	0ffer	-	Transaction	ID	0x137ea7ac
	62	10:23:53.737816	10.106.20.1	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP	ACK	-	Transaction	ID	0x137ea7ac

Opname van client-eindpakket

Verificatie van draadloze client-IP:

U kunt de IP-lease controleren op de DHCP-server en de bijbehorende status.

Op draadloze client:

Connection-specific DNS Suffix . : Description	Wireless LAN adapter Wi-Fi:	
Description	Connection-specific DNS Suffix . :	
Physical AddressDHCP EnabledAutoconfiguration Enabled.Link-local IPv6 Address.IPv4 AddressSubnet Mask.Lease ObtainedLease Expires.DHCP Server.DHCP Server.DHCPv6 IAID.DHCPv6 Client DUIDServers.Subnet Servers.	Description	
DHCP Enabled	Physical Address	
Autoconfiguration Enabled       : Yes         Link-local IPv6 Address       : 10.106.20.12(Preferred)         Subnet Mask       :	DHCP Enabled	Yes
Link-local IPv6 Address	Autoconfiguration Enabled	Yes
IPv4 Address.       10.106.20.12(Preferred)         Subnet Mask       10.106.20.12(Preferred)         Lease Obtained.       255.255.0         Lease Obtained.       Friday, March 29, 2024 9:53:53 PM         Saturday, March 30, 2024 5:53:53 AM         Default Gateway       10.106.20.10         DHCP Server       10.106.20.10         DHCPv6 IAID       80754501         DHCPv6 Client DUID.       88.8.8	Link-local IPv6 Address	
Subnet Mask	IPv4 Address	10.106.20.12(Preferred)
Lease Obtained.       Friday, March 29, 2024 9:53:53 PM         Lease Expires       Saturday, March 30, 2024 5:53:53 AM         Default Gateway       10.106.20.10         DHCP Server       80754501         DHCPv6 Client DUID.       88.8.8	Subnet Mask	255.255.255.0
Lease Expires       Saturday, March 30, 2024 5:53:53 AM         Default Gateway       10.106.20.10         DHCP Server       80754501         DHCPv6 Client DUID       80.88.8	Lease Obtained	Friday, March 29, 2024 9:53:53 PM
Default Gateway	Lease Expires	Saturday, March 30, 2024 5:53:53 AM
DHCP Server       10.106.20.10         DHCPv6 IAID       80754501         DHCPv6 Client DUID       80754501         DNS Servers       8.8.8.8	Default Gateway	
DHCPv6 IAID	DHCP Server	10.106.20.10
DHCPv6 Client DUID	DHCPv6 IAID	80754501
DNS Servers 8.8.8.8	DHCPv6 Client DUID	
	DNS Servers	8.8.8.8

IP-verificatie op client-end

#### DHCP-optie 80 met suboptie 5/150 in 9800 WLC

In bepaalde scenario's, kunt u er de voorkeur aan geven de broninterface voor DHCP-verkeer expliciet te definiëren in plaats van afhankelijk van de routeringstabel, om potentiële netwerkcomplicaties te voorkomen. Dit is met name van belang wanneer het volgende netwerkapparaat langs het pad, zoals een Layer 3-switch of firewall, gebruik maakt van controles van Reverse Path Forwarding (RPF). Neem bijvoorbeeld een situatie waar de draadloze beheerinterface is ingesteld op VLAN 50, terwijl de client SVI op VLAN 20 staat en wordt gebruikt als DHCP-relay voor clientverkeer. De standaardroute is gericht op de gateway van het draadloze beheer VLAN/subnet.

Beginnend met versie 17.03.03 op 9800 WLC, is het mogelijk om de broninterface voor het verkeer van DHCP te kiezen om of de cliënt VLAN of een ander VLAN, zoals de Draadloze Interface van het Beheer (WMI) te zijn, die connectiviteit aan de server van DHCP waarborgt.

Hier zou een stukje van de configuratie zijn:

```
!
interface vlan 50
description Wireless Management
ip address 10.100.16.10 255.255.255.0
!
interface vlan 20
description Wireless_Client_vlan
ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
ip helper-address 10.100.17.14
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.100.16.1
```

In dit scenario wordt het verkeer naar de DHCP-server 10.100.17.14 gesourcet van VLAN 50 (10.100.16.10), omdat de uitgangsinterface van het pakket is geselecteerd op basis van een raadpleging in de IP-routeringstabel. Meestal zal het verkeer via Wireless Management Interface (WMI) VLAN worden afgesloten vanwege de standaardroute die is geconfigureerd.

Als een uplink-switch echter RPF-controles (Reverse Path Forwarding) implementeert, kan het een pakket dat van VLAN 50 komt, afwijzen, maar met een IP-bronadres dat tot een ander subnetnetwerk [VLAN 20] behoort.

Om dit te voorkomen, moet u een nauwkeurige broninterface voor de DHCP-pakketten instellen met de opdracht IP DHCP Relay Source-Interface. In dit specifieke geval, zou u de pakketten DHCP uit de interface WMI op VLAN 50 willen voortkomen:

interface vlan 20
description Wireless\_Client\_vlan=

ip address 192.168.4.2 255.255.255.0

```
ip helper-address 10.100.17.14
```

ip dhcp relay source-interface vlan 50

Wanneer u opdracht gebruiktip dhcp relay source-interface, worden zowel de broninterface van de DHCP-pakketten als het GIADR ingesteld op de interface die in de DHCP Relay-opdracht (VLAN50, in dit geval) is gespecificeerd. Dit is een probleem, aangezien dit niet de client-VLAN is waar u DHCP-adressen wilt toewijzen.

Hoe weet de DHCP-server hoe het IP aan de juiste client-pool kan worden toegewezen?

Het antwoord hierop is dat wanneer ip dhcp relay source-interface de opdracht wordt gebruikt, C9800 automatisch de clientsubnetinformatie toevoegt in een bedrijfseigen suboptie 150 van optie 82, de zogenaamde linkselectie, zoals u kunt zien bij de opname:

	Relay agent IP address: 10.100.16.10
	Client MAC address: continuences (continuences)
	Client hardware address padding: 00000000000000000000
	Server host name not given
	Boot file name not given
	Magic cookie: DHCP
>	Option: (53) DHCP Message Type (Discover)
>	Option: (55) Parameter Request List
>	Option: (57) Maximum DHCP Message Size
>	Option: (61) Client identifier
>	Option: (51) IP Address Lease Time
~	Option: (82) Agent Information Option
	Length: 6
	✓ Option 82 Suboption: (150) Link selection (Cisco proprietary) (192.168.4.2)
	Length: 4
	Link selection (Cisco proprietary): 192.168.4.2

Optie 182 suboptie 150 bij WLC-pakketvastlegging

Standaard wordt suboptie 150 (bedrijfseigen Cisco) toegevoegd. Zorg ervoor dat de gebruikte DHCP-server deze informatie kan interpreteren en erop kan reageren. Aanbevolen wordt om de C9800-configuratie te wijzigen en de standaardoptie 82, suboptie 5 te gebruiken om de informatie over de linkselectie te verzenden. U kunt dit doen door de volgende globale opdracht te configureren:

<#root>

C9800(config)#ip dhcp compatibility suboption link-selection standard

Zodra de gespecificeerde opdracht is toegepast, vervangt het systeem suboptie 150 met suboptie 5 in de DHCP-pakketten. Suboptie 5 wordt meer algemeen erkend door netwerkapparaten, waardoor wordt verzekerd dat de pakketten minder waarschijnlijk zullen worden gelaten vallen. De toepassing van deze wijziging is ook duidelijk in de opgenomen gegevens:

```
Relay agent IP address: 10.100.16.10
Client MAC address: uperfit for the for the formet (confit for the formet formet for the formet for the formet formet formet for the formet formet formet for the formet formet for the formet forme
```

Optie 182 suboptie 5 bij WLC-pakketvastlegging

Met de implementatie van suboptie 5, moet uw DHCP-verkeer worden erkend door andere netwerkapparaten. U kunt echter nog steeds NAKberichten (negatieve bevestiging) tegenkomen, met name wanneer de Windows DHCP-server in gebruik is. Dit kan te wijten zijn aan de DHCPserver die het IP-adres van de bron niet autoriseert, mogelijk omdat er geen overeenkomstige configuratie is voor die IP van de bron.

Wat moet u doen op de DHCP-server? Voor de Windows DHCP-server moet u een dummy scope maken om het IP-adres van de relay-agent te autoriseren.



**Waarschuwing**: alle IP-adressen van relay-agents (GIADR) moeten deel uitmaken van een actief IP-adresbereik met DHCP-bereik. Alle GIADR's buiten het DHCP-bereik van IP-adressen worden beschouwd als een schurkenrelay en Windows DHCP Server zal geen DHCP-clientverzoeken van die relayagents bevestigen. Er kan een speciale scope worden gecreëerd voor de autorisatie van relay agents. Maak een scope met de GIADR (of meerdere als de GIADR's opeenvolgende IP-adressen zijn), sluit het GIADRadres(sen) uit van distributie en activeer vervolgens de scope. Dit machtigt de relay agents en voorkomt dat de GIADR-adressen worden toegewezen.



**Opmerking**: in een installatie van een buitenlands anker wordt DHCP-verkeer centraal verwerkt met de AP-modus ingesteld als Lokaal. Aanvankelijk worden de DHCP-verzoeken naar de buitenlandse WLC gestuurd, die ze vervolgens via een mobiliteitstunnel doorstuurt naar de anker WLC. Het is het anker WLC dat het verkeer volgens zijn geconfigureerde instellingen verwerkt. Daarom moeten alle configuraties met betrekking tot DHCP worden geïmplementeerd op het anker WLC.

Scenario 2. Het access point (AP) werkt in Flex Mode

FlexConnect AP's zijn ontworpen voor filialen en externe vestigingen, waardoor ze in een standalone modus kunnen werken wanneer ze de verbinding met de centrale draadloze LAN-controller (WLC) verliezen. FlexConnect AP's kunnen lokaal switches tussen een client en het netwerk zonder dat het verkeer naar de WLC moet worden teruggesleept. Dit vermindert de latentie en behoudt de WAN-bandbreedte. Op flex-modus kan het DHCP-verkeer centraal of lokaal worden geschakeld.



Netwerktopologie: Flex Mode AP

FlexConnect-modus access point met centrale DHCP

Ongeacht de AP-modus, blijven de configuratie, de operationele stroom en de stappen voor probleemoplossing consistent bij gebruik van een centrale DHCP-server. Voor AP's in FlexConnect-modus is het echter over het algemeen aangeraden om een lokale DHCP-server te gebruiken tenzij u op de lokale site een client-SVI hebt ingesteld.



**Opmerking**: als er geen clientsubnetverbinding beschikbaar is op de externe site, kunt u profiteren van FlexConnect NAT-PAT. FlexConnect NAT/PAT voert netwerkadresomzetting (NAT) uit voor het verkeer dat afkomstig is van clients die zijn aangesloten op het toegangspunt, en brengt dit in kaart met het IP-adres voor beheertaken van het toegangspunt. Als u bijvoorbeeld AP's hebt die in FlexConnect-modus werken bij externe vestigingen en de verbonden clients moeten communiceren met een DHCP-server op het hoofdkantoor waar de controllers zich bevinden, kunt u FlexConnect NAT/PAT activeren in combinatie met de centrale DHCPinstelling in het beleidsprofiel.

FlexConnect-modus access point met lokale DHCP

Wanneer een FlexConnect AP is geconfigureerd om lokale DHCP te gebruiken, ontvangen clientapparaten die aan het AP zijn gekoppeld hun IP-adresconfiguratie van een DHCP-server die beschikbaar is binnen hetzelfde lokale netwerk. Deze lokale DHCP-server zou een router, een speciale DHCP-server of een ander netwerkapparaat kunnen zijn dat DHCP-services biedt binnen het lokale subnet. Met lokale DHCP wordt het DHCP-verkeer binnen het lokale netwerk geschakeld, wat betekent dat het AP DHCP-verzoek van clients rechtstreeks naar de aangrenzende hop doorgeeft, zoals de access switch. Van daaruit worden de verzoeken behandeld volgens de configuratie van uw netwerk. Voorwaarde:

1. Raadpleeg de FlexConnect-handleiding om ervoor te zorgen dat uw configuratie aansluit bij de instructies en best practices die in de handleiding worden beschreven.

2. De client VLAN moet onder flex-profiel worden vermeld.

3. AP moet op trunkwijze worden ingesteld, met het AP beheer VLAN aangewezen als inheems VLAN, en VLANs voor cliëntverkeer zouden op de trunk moeten worden toegelaten.

Hier is een voorbeeld van configuratie van met AP verbonden switchport met beheer VLAN als 58 en client-VLAN als 20:

```
Switch#show run int gig1/0/2
!
interface GigabitEthernet1/0/2
switchport trunk allowed vlan 20,58
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 58
switchport mode trunk
end
!
```

Werkinstelling: Voor referentie die de operationele logbestanden deelt met de lokale DHCP-server wanneer AP is geconfigureerd voor flexmodus:

Debugs bij AP-client:

Apr	3	11:39:33	kernel:	[*04/03/2024	11:39:33.6056]	[1712144373:605628] [AP_Name] [client_mac] <apr0v1></apr0v1>
Apr	3	11:39:33	kernel:	[*04/03/2024	11:39:33.6057]	chatter: dhcp_req_local_sw_nonat: 1712144373.6056478
Apr	3	11:39:33	kernel:	[*04/03/2024	11:39:33.6058]	[1712144373:605830] [AP_Name] [client_mac] <wired0></wired0>
Apr	3	11:39:33	kernel:	[*04/03/2024	11:39:33.6058]	chatter: dhcp_reply_nonat: 1712144373.605647862: 0.0
Apr	3	11:39:36	kernel:	[*04/03/2024	11:39:36.7462]	[1712144376:746192] [AP_Name] [client_mac] <apr0v1></apr0v1>
Apr	3	11:39:36	kernel:	[*04/03/2024	11:39:36.9149]	chatter: dhcp_from_inet: 1712144376.914892705: 10.10
Apr	3	11:39:36	kernel:	[*04/03/2024	11:39:36.9150]	chatter: dhcp_reply_nonat: 1712144376.914892705: 10.
Apr	3	11:39:36	kernel:	[*04/03/2024	11:39:36.9151]	[1712144376:915159] [AP_Name] [client_mac] <apr0v1></apr0v1>
Apr	3	11:39:36	kernel:	[*04/03/2024	11:39:36.9161]	[1712144376:916101] [AP_Name] [client_mac] <apr0v1></apr0v1>
Apr	3	11:39:36	kernel:	[*04/03/2024	11:39:36.9373]	[1712144376:937350] [AP_Name] [client_mac] <apr0v1></apr0v1>
Apr	3	11:39:36	kernel:	[*04/03/2024	11:39:36.9645]	[1712144376:964530] [AP_Name] [client_mac] <apr0v1></apr0v1>
Apr	3	11:39:36	kernel:	[*04/03/2024	11:39:36.9646]	chatter: dhcp_req_local_sw_nonat: 1712144376.9645492
Apr	3	11:39:36	kernel:	[*04/03/2024	11:39:36.9647]	[1712144376:964749] [AP_Name] [client_mac] <wired0></wired0>
Apr	3	11:39:36	kernel:	[*04/03/2024	11:39:36.9736]	<pre>CLSM[client_mac]: client moved from IPLEARN_PENDING</pre>
Apr	3	11:39:36	kernel:	[*04/03/2024	11:39:36.9736]	[1712144376:973687] [AP_Name] [client_mac] <apr0v1></apr0v1>

#### Opname van AP-uplink:

1399	18:37:	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	420	DHCP	Discover	<ul> <li>Transaction</li> </ul>	ID	0xb530583d
1400	18:37:	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	420	DHCP	Discover	- Transaction	ID	0xb530583d
1499	18:37:	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP	Discover	- Transaction	ID	0xb530583d
1500	18:37:	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	420	DHCP	Discover	- Transaction	ID	0xb530583d
1545	18:38:	10.106.20.10	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP	0ffer	- Transaction	ID	0xb530583d
1546	18:38:	10.106.20.10	255.255.255.255	DHCP	420	DHCP	Offer	- Transaction	ID	0xb530583d
1547	18:38:	10.106.20.10	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP	0ffer	- Transaction	ID	0xb530583d
1548	18:38:	10.106.20.10	255.255.255.255	DHCP	420	DHCP	Offer	- Transaction	ID	0xb530583d
1553	18:38:	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP	Request	- Transaction	ID	0xb530583d
1555	18:38:	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	448	DHCP	Request	- Transaction	ID	0xb530583d
1556	18:38:	10.106.20.10	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP	ACK	- Transaction	ID	0xb530583d
1558	18:38:	10.106.20.10	255.255.255.255	DHCP	420	DHCP	ACK	- Transaction	ID	0xb530583d

#### Opname aan clientzijde:

16540 111.905836	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	343 DHCP Discover	- Transaction	ID 0x628c01b4
16541 111.931651	10.106.20.10	10.106.20.18	DHCP	342 DHCP Offer	- Transaction	ID 0x628c01b4
16542 111.936185	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	385 DHCP Request	- Transaction	ID 0x628c01b4
16543 112.304391	10.106.20.10	10.106.20.18	DHCP	342 DHCP ACK	- Transaction	ID 0x628c01b4

Opname van client-eindpakket

Verificatie van draadloze client-IP:

U kunt de IP-lease controleren op de DHCP-server en de bijbehorende status.

Op draadloze client:

Connection-speci	fi	.c	D١	IS	Sı	lft	fi>	<	:	
Description									:	Intel(R) Wi-Fi 6E AX211
Physical Address	;.								:	
DHCP Enabled									:	Yes
Autoconfiguratio	n	Er	nat	ole	ed				:	Yes
Link-local IPv6	Ad	ldr	res	55						
IPv4 Address									:	10.106.20.18(Preferred)
Subnet Mask									:	255.255.255.0
Lease Obtained.									:	03 April 2024 17:24:16
Lease Expires .									:	04 April 2024 01:24:16
Default Gateway									:	
DHCP Server									:	10.106.20.10

IP-verificatie op eindpunt van client

### Probleemoplossing van DHCP-probleem

Problemen met DHCP oplossen houdt in dat problemen worden geïdentificeerd en opgelost die voorkomen dat clients een IP-adres kunnen verkrijgen van een DHCP-server wanneer ze verbonden zijn met het draadloze netwerk. Hier zijn enkele veelvoorkomende stappen en overwegingen bij het oplossen van DHCP-problemen:

1. Controleer de clientconfiguratie

- Zorg ervoor dat de client is geconfigureerd om automatisch een IP-adres te verkrijgen.
- Controleer of de netwerkadapter ingeschakeld is en goed werkt.

#### 2. Controleer DHCP-serverstatus

- Bevestig dat de DHCP-server operationeel en bereikbaar is via het netwerksegment van de client.
- Controleer het IP-adres, het subnetmasker en de standaardinstellingen van de gateway.
- 3. Configuratie van bereik bekijken
  - Inspecteer het DHCP-bereik om er zeker van te zijn dat er een voldoende aantal IP-adressen voor de clients beschikbaar is.
  - · Controleer de leaseduur en opties van de scope, zoals DNS-servers en standaardgateway
  - Zorg er in bepaalde omgevingen (zoals Active Directory) voor dat de DHCP-server geautoriseerd is om DHCP-services binnen het netwerk te leveren.
- 4. Controleer de configuratie op 9800 WLC
  - Veel problemen zijn gezien als gevolg van verkeerde configuratie, zoals een ontbrekende loopback interface, client SVI of de afwezigheid van een geconfigureerd helper-adres. Vóór logboekinzameling, wordt het aanbevolen om te verifiëren dat de configuratie correct is geïmplementeerd.
  - Bij gebruik van een interne DHCP-server: Met betrekking tot de uitputting van de DHCP-scope is het belangrijk om er, in het bijzonder bij het configureren van DHCP via de CLI, voor te zorgen dat de lease-timer is geconfigureerd volgens uw vereisten. Standaard is de leasetimer ingesteld op infinite op 9800 WLC.
  - Controleer dat client-VLAN-verkeer is toegestaan op de WLC-uplinkpoort wanneer u een centrale DHCP-server gebruikt. Wanneer u een lokale DHCP-server gebruikt, dient u er daarentegen voor te zorgen dat het relevante VLAN is toegestaan op de AP-uplinkpoort.

#### 5. Firewall- en beveiligingsinstellingen

• Zorg ervoor dat firewalls of beveiligingssoftware DHCP-verkeer niet blokkeren (poort 67 voor DHCP-server en poort 68 voor DHCPclient).

#### Logbestanden verzamelen

Logs van WLC

1. Laat term exec prompt timestamp toe om tijdverwijzing voor alle bevelen te hebben.

2. Gebruik show tech-support wireless !! om de configuratie te bekijken

2. U kunt het aantal klanten, de distributie van de cliëntstaat, en uitgesloten cliënten controleren.
show wireless summary !! Totaal aantal AP's en clients
show wireless exclusionlist !! Indien een cliënt als uitgesloten wordt beschouwd
show wireless exclusionlist client mac-address MAC@ !! om meer informatie te krijgen over concrete client uitgesloten en te controleren of de reden wordt vermeld als IP-diefstal voor een client.

3. Controleer IP-adrestoewijzing voor clients, zoek naar onjuiste adressen of onverwacht statisch adresleren, VLAN's die als dirty zijn gemarkeerd omdat er geen respons is van DHCP-server, of pakketdalingen in SISF die DHCP/ARP verwerkt.

show wireless device-tracking database ip !! Controleer IP en bekijk hoe het leren van adressen heeft plaatsgevonden:
show wireless device-tracking database mac !! Controleer op Mac en bekijk welke IP-client is toegewezen.
show wireless vlan details !! Controleer of VLAN niet is gemarkeerd als vuil vanwege DHCP-fouten bij gebruik van een VLAN-groep.
show wireless device-tracking feature drop !!Drops in SISF

4. Specifieke uitgangen van WLC voor concrete client MAC@ show wireless device-tracking feature drop

Schakel radioactief traceren in voor client-MAC-adres wanneer de client probeert een draadloos netwerk te verbinden.

Via CLI:

debug wireless {mac | ip} {aaaa.bbbb.cccc | x.x.x.x } {monitor-time} {N seconds} !! Setting time allows us to enable traces for up to 24 days !!Reproduce [ Clients should stuck in IP learn]

no debug wireless mac <Client\_MAC>

!!WLC generates a debug trace file with Client\_info, command to check for debug trace file generated.

dir bootflash: | i debug



**Waarschuwing**: het voorwaardelijke debuggen maakt debug-level logging mogelijk, waardoor het volume van de gegenereerde logs toeneemt. Als u dit programma laat draaien, vermindert u hoe ver u terug in de tijd kunt kijken naar logbestanden van. Daarom wordt aangeraden om debugging altijd uit te schakelen aan het eind van de probleemoplossing sessie.

Om alle debugging uit te schakelen voert u deze opdrachten uit:

# clear platform condition all

# undebug all

Via GUI:

Stap 1. Naar navigeren Troubleshooting > Radioactive Trace .

Stap 2. Klik Add en voer een client-Mac-adres in dat u wilt oplossen. U kunt meerdere Mac-adressen aan de track toevoegen.

Stap 3. Wanneer u klaar bent om de radioactieve tracering te starten, klikt u op Start. Zodra begonnen, debug het registreren wordt geschreven aan schijf over om het even welke verwerking van het controlevliegtuig met betrekking tot de gevolgde adressen van MAC.

Stap 4. Wanneer u het probleem dat u wilt oplossen reproduceert, klikt u op Stop .

Stap 5. Voor elk gedebuggd mac-adres kunt u een logbestand genereren door te klikken op alle logbestanden die betrekking hebben op dat macadres Generate .

Stap 6. Kies hoe lang u wilt dat uw gecollationeerde logbestand gaat en klik op Toepassen op apparaat.

Stap 7. U kunt het bestand nu downloaden door op het kleine pictogram naast de bestandsnaam te klikken. Dit bestand is aanwezig in de boot flash drive van de controller en kan ook uit het vak worden gekopieerd via CLI.

!!Ingesloten Captures gefilterd op client-MAC-adres in beide richtingen, client inwendige MAC-filter beschikbaar na 17.1.



Opmerking: EPC op 9800 is handig als centrale DHCP is ingeschakeld op 9800 WLC.

#### Via CLI:

monitor capture MYCAP clear monitor capture MYCAP interface Po1 both monitor capture MYCAP buffer size 100 monitor capture MYCAP match any monitor capture MYCAP inner mac CLIENT\_MAC@ monitor capture MYCAP start !!Reproduce monitor capture MYCAP stop monitor capture MYCAP stop

#### Via GUI:

#### Stap 1. Navigeer naar Troubleshooting > Packet Capture > +Add .

Stap 2. Bepaal de naam van de pakketopname. U mag maximaal 8 tekens gebruiken.

Stap 3. Definieer eventuele filters.

Stap 4. Schakel het vakje Monitor Control Traffic in als u wilt zien dat verkeer wordt gestraft naar de systeem CPU en opnieuw wordt ingespoten in het dataplatform.

Stap 5. Definieer de buffergrootte. Een maximum van 100 MB is toegestaan.

Stap 6. Definieer de limiet, hetzij door de duur die een bereik van 1 - 1000000 seconden toestaat, hetzij door het aantal pakketten dat een bereik van 1 - 100000 pakketten toestaat, zoals gewenst.

Stap 7. Kies de interface uit de lijst met interfaces in de linkerkolom en selecteer de pijl om deze naar de rechterkolom te verplaatsen.

Stap 8. Opslaan en toepassen op apparaat.

Stap 9. Om de opname te starten, selecteert u Start.

Stap 10. U kunt de opname tot de gedefinieerde limiet laten lopen. Selecteer Stop om de opname handmatig te stoppen.

Stap 11. Zodra gestopt, wordt een Export knop beschikbaar om te klikken met de optie om het opnamebestand (.pcap) op de lokale desktop te downloaden via HTTP of TFTP server of FTP server of lokale systeem harde schijf of flash.

Logbestanden vanaf de AP-kant

show tech !! Collect show tech to have all config details and client stats for the AP.
term mon
!!Basic
debug client MAC@

Logbestanden vanaf DHCP-server

Wanneer u een externe DHCP-server gebruikt, is het nodig om debug-logbestanden te verzamelen en pakketopnamen te maken aan de serverkant om de stroom van DHCP-verkeer te verifiëren.

#### Andere logbestanden

Als u opmerkt dat de DHCP-detectieberichten zichtbaar zijn op de 9800 WLC in een Central DHCP-instelling, of dat binnen AP debuglogbestanden in een lokale DHCP-instelling worden geopend, moet u doorgaan om opnamegegevens van de uplink te verzamelen om te bevestigen dat de pakketten niet vallen in de Ethernet-poort.Afhankelijk van de mogelijkheden van de switch, hebt u de mogelijkheid om een ingesloten pakketopname of een SPAN-opname (Switched Port Analyzer) uit te voeren op de uplink-switch. Het is aan te raden om de DHCPverkeersstroom stap voor stap te overtrekken om het punt te bepalen waarop de communicatie wordt onderbroken, zowel van de DHCP-client naar de DHCP-server als in de omgekeerde richting.

#### **Bekende** problemen

Probleem 1. De client probeert een IP-adres te verkrijgen van een VLAN dat eerder is behouden. Er kunnen zich situaties voordoen waarin een switch tussen twee SSID's gekoppeld aan verschillende client-VLAN's kan optreden. In dergelijke gevallen kan de client doorgaan met het aanvragen van een IP-adres van het VLAN waarmee het eerder verbonden was. Omdat dit IP niet binnen de DHCP-scope van het huidige VLAN valt, geeft de DHCP-server een NAK (negatieve bevestiging) uit, waardoor de client geen IP-adres kan verkrijgen.

In de Radioactieve overtrek logboeken, is het duidelijk dat de client blijft zoeken naar een IP van het VLAN waarmee het voorheen verbonden was, namelijk VLAN 10, ondanks het feit dat de client VLAN voor de huidige SSID VLAN 20 is.

```
2024/03/30 10:40:43.050956833 {wncd_x_R0-0}{1}: [sisf-packet] [23608]: (info): RX: DHCPv4 from interface 2024/03/30 10:40:43.051051895 {wncd_x_R0-0}{1}: [sisf-packet] [23608]: (info): TX: DHCPv4 from interface 2024/03/30 10:40:43.058538643 {wncd_x_R0-0}{1}: [sisf-packet] [23608]: (info): RX: DHCPv4 from interface 2024/03/30 10:40:43.058658561 {wncd_x_R0-0}{1}: [sisf-packet] [23608]: (info): TX: DHCPv4 from interface 2024/03/30 10:40:43.058658561 {wncd_x_R0-0}{1}: [sisf-packet] [23608]: (info): TX: DHCPv4 from interface 2024/03/30 10:40:43.058658561 {wncd_x_R0-0}{1}: [sisf-packet] [23608]: (info): TX: DHCPv4 from interface 2024/03/30 10:40:43.058658561 {wncd_x_R0-0}{1}: [sisf-packet] [23608]: (info): TX: DHCPv4 from interface 2024/03/30 10:40:43.058658561 {wncd_x_R0-0}{1}: [sisf-packet] [23608]: (info): TX: DHCPv4 from interface 2024/03/30 10:40:43.058658561 {wncd_x_R0-0}{1}: [sisf-packet] [23608]: (info): TX: DHCPv4 from interface 2024/03/30 10:40:43.058658561 {wncd_x_R0-0}{1}: [sisf-packet] [23608]: (info): TX: DHCPv4 from interface 2024/03/30 10:40:43.058658561 {wncd_x_R0-0}{1}: [sisf-packet] [23608]: (info): TX: DHCPv4 from interface 2024/03/30 10:40:43.058658561 {wncd_x_R0-0}{1}: [sisf-packet] [23608]: (info): TX: DHCPv4 from interface 2024/03/30 10:40:43.058658561 {wncd_x_R0-0}{1}: [sisf-packet] [23608]: (info): TX: DHCPv4 from interface 2024/03/30 10:40:43.058658561 {wncd_x_R0-0}{1}: [sisf-packet] [23608]: (info): TX: DHCPv4 from interface 2024/03/30 {wncd_x_R0-0}{1}: [sisf-packet] [xisf-packet] [
```

Ingesloten pakketvastlegging op WLC:

166	16:10:	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	368	DHCP Request	-	Transaction	ID	0x86ad9670
167	16:10:	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	368	DHCP Request	-	Transaction	ID	0x86ad9670
168	16:10:	10.106.20.10	255.255.255.255	DHCP	346	DHCP NAK	-	Transaction	ID	0x86ad9670
169	16:10:	10.106.20.10	255.255.255.255	DHCP	346	DHCP NAK	-	Transaction	ID	0x86ad9670

Ingesloten pakketvastlegging op WLC

>	User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
$\sim$	Dynamic Host Configuration Protocol (Request)
	Message type: Boot Request (1)
	Hardware type: Ethernet (0x01)
	Hardware address length: 6
	Hops: 0
	Transaction ID: 0x86ad9670
	Seconds elapsed: 0
	> Bootp flags: 0x8000, Broadcast flag (Broadcast)
	Client IP address: 0.0.0.0
	Your (client) IP address: 0.0.0.0
	Next server IP address: 0.0.0.0
	Relay agent IP address: 0.0.0.0
	Client MAC address:
	Client hardware address padding: 0000000000000000000
	Server host name not given
	Boot file name not given
	Magic cookie: DHCP
	> Option: (53) DHCP Message Type (Request)
	> Option: (61) Client identifier
	> Option: (50) Requested IP Address (10.106.10.12)
	> Option: (12) Host Name

DHCP-optie 50 bij WLC-pakketvastlegging

Resolutie: Om ervoor te zorgen dat een client het volledige DHCP-proces voltooit, kunt u de optie IPv4 DHCP Required in de beleidsconfiguratie inschakelen. Deze instelling moet worden ingeschakeld, met name wanneer de client overschakelt tussen SSID's, om de DHCP-server toe te staan een NAK naar de client te verzenden als deze een IP-adres aanvraagt bij een VLAN dat aan de vorige SSID is gekoppeld. Anders kan de client het IP-adres blijven gebruiken of opvragen dat hij eerder had, wat tot verstoorde communicatie kan leiden. Houd er echter rekening mee dat het inschakelen van deze optie gevolgen zal hebben voor draadloze clients die zijn geconfigureerd met een statisch IP-adres.

Hier is het proces om de gewenste optie in te schakelen:

Via CLI:

configure terminal
wireless profile policy \$Policy\_Profile\_name
ipv4 dhcp required

Via GUI: Navigeer naar Configuration > Tags & Profile > Policy > Policy\_name > Advanced. Onder DHCP-sectie ipv4 DHCP inschakelen vereist.

## Edit Policy Profile

A Disabling a Policy or configuring it in 'Enabled' state, will result in loss of connectivity for clients associated with this Polic

General	Access Policies	QOS and AVC	Mobility	Advanced	
WLAN 1	limeout			Fabric Profile	Search or Select
Session 7	Timeout (sec)	28800	í	Link-Local Bridgir	ng
Idle Time	out (sec)	300		mDNS Service Policy	default-mdns-ser
Idle Three	shold (bytes)	0		Hotspot Server	Search or Select
Client Exe	clusion Timeout (sec)	60		L3 Access	DISABLED
Guest LA	N Session Timeout			User Defined (I	Private) Network
DHCP				Status	
IPv4 DHC	CP Required			Drop Unicast	
DHCP Se	erver IP Address			DNS Layer Sec	urity

Policy Profile Setting op WLC



**Voorzichtig**: voor een buitenlands ankeropstelling, is het belangrijk om de instellingen van DHCP over beide WLCs te richten. Als IPV4 DHCP ingeschakeld is, moet het ingeschakeld zijn op zowel de vreemde als de ankerWLC's. Een discrepantie in de DHCP-gerelateerde configuratie onder het beleidsprofiel tussen de twee kan ervoor zorgen dat clients problemen met hun mobiliteitsrollen ervaren.

Probleem 2: client wordt verwijderd of uitgesloten vanwege IP-diefstal. IP-diefstal, in de context van netwerken, verwijst naar een situatie waarin meerdere draadloze clients proberen hetzelfde IP-adres te gebruiken. Dit kan te wijten zijn aan vele redenen die hieronder worden opgesomd:

1. Statische IP-toewijzing door onbevoegden: wanneer een gebruiker een statisch IP-adres op zijn apparaat instelt dat samenvalt met een reeds toegewezen of geoormerkt IP-adres op het netwerk, kan dit leiden tot een IP-conflict. Dit gebeurt wanneer twee apparaten proberen te werken met een identiek IP-adres, wat de netwerkverbindingen voor een van beide of beide apparaten kan verstoren. Om dergelijke problemen te voorkomen, is het van essentieel belang dat elke client in het netwerk is geconfigureerd met een uniek IP-adres.

2. Rogue DHCP Server: De aanwezigheid van een niet-geautoriseerde of schurkenDHCP-server op het netwerk kan leiden tot IP-

adrestoewijzing die botst met het ingestelde IP-adresseringsschema van het netwerk. Zulke conflicten kunnen ertoe leiden dat verschillende apparaten IP-adresbotsingen ondervinden of onjuiste netwerkinstellingen verkrijgen. Om dit probleem aan te pakken, moeten inspanningen worden geleverd om de bedrieglijke DHCP-server te identificeren en te elimineren uit het netwerk om verdere IP-conflicten binnen hetzelfde subnetnummer te voorkomen.

3. Stale Entry of client in 9800 WLC: Soms kan de controller verouderde/verouderde gegevens van een IP-adres dat een klant probeert te verkrijgen, behouden. In deze gevallen wordt het noodzakelijk om deze verouderde ingangen handmatig te verwijderen uit de 9800 WLC. Zo moet u het doen:

- Draai het radioactieve spoor voor het adres mac dat in de uitsluitingslijst is en filtreer het met wetit mac in het radioactieve spoor.
- U kunt de foutenlogboeken zien: <u>%CLIENT\_ORCH\_LOG-5-ADD\_TO\_BLACKLIST\_REDEN:</u> Client MAC: Affected\_Client\_MAC met IP: 10.37.57.24 is toegevoegd aan de uitsluitingslijst, legit client MAC: Legit\_Client\_MAC, IP: 10.37.57.24, reden: IP-adresdiefstal
- Voer vervolgens deze opdrachten uit: show wireless device-tracking database mac | sec \$Legit\_Client\_MAC show wireless device-tracking database ip | sec \$Legit\_Client\_MAC

(Als er enige verouderde items zijn, kunt u meer dan één IP zien voor een legaal client-Mac-adres: de ene is het oorspronkelijke IP, terwijl de andere verouderd/verouderd is].

Resolutie: Verwijder de oude vermeldingen handmatig van 9800 WLC met behulp van clear wireless device-tracking mac-address \$Legit-Client\_MAC ip-address 10.37.57.24

4. In flex-implementatie met lokale DHCP-server met dezelfde subnetverbinding: in FlexConnect-configuraties is het voor verschillende externe locaties gebruikelijk om een lokale DHCP-server te gebruiken die IP-adressen toewijst aan een identiek subnetnummer. Dit scenario kan ertoe leiden dat draadloze clients op verschillende locaties hetzelfde IP-adres ontvangen. Controllers binnen dit netwerkkader zijn geprogrammeerd om te detecteren wanneer meerdere clientverbindingen een identiek IP-adres gebruiken, en dit te interpreteren als potentiële IP-diefstal. Hierdoor worden deze clients meestal op een geblokkeerde lijst geplaatst om conflicten met IP-adressen te voorkomen.

Resolutie: Schakel de overlappende IP-functie in binnen uw FlexConnect-profiel. De 'Overlapping Client IP Address in Flex Implementation'functionaliteit maakt het gebruik van dezelfde IP-adressen op meerdere FlexConnect-sites mogelijk, terwijl alle functies en mogelijkheden die in FlexConnect-implementaties worden ondersteund, behouden blijven.

Deze optie is standaard uitgeschakeld. U kunt het op deze procedure inschakelen:

Via CLI:

configure terminal wireless profile flex \$Flex\_Profile\_name ip overlap

Via GUI: Selecteer Configuration > Tags & Profiles > Flex. Klik op bestaand Flex-profiel/Toevoegen aan nieuw Flex-profiel en schakel onder het tabblad Algemeen IP-overlap in.

Edit Flex P	ofile						
General	Local Authentication	n Policy ACL	VLAN	DNS Layer Se	ecurity		
Name*	[	default-flex-profile			Fallback Radio Shut		
Descripti	on	default flex profile	]		Flex Resilient		
Native V	AN ID	1	]		ARP Caching	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	
HTTP Pr	oxy Port	0	1		Efficient Image Upgrade	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	
HTTP-Pr	oxy IP Address	0.0.0.0	ן ר		OfficeExtend AP		
					Join Minimum Latency		
CTS Po	licy			Г	IP Overlan		
Inline Ta		7		L	IF Overlap	<u> </u>	
	39 <sup>11</sup> 9	_			mDNS Flex Profile	Search or Select	▼ 2
SGACL E	nforcement				PMK Propagation		
CTS Pro	file Name	default-sxp-p 🗙 🔻	]				

#### Flex Profile Setting op WLC

Probleem 3. Draadloze clients kunnen geen IP-adres van het beoogde VLAN ontvangen. Dit probleem treedt vaak op wanneer VLAN 1 wordt gebruikt of wanneer het VLAN dat aan clients is toegewezen, hetzelfde is als het VLAN dat wordt gebruikt voor AP-beheer in een FlexConnectimplementatie. De hoofdoorzaak van deze kwestie is doorgaans onjuiste VLAN-toewijzingen. Hier vindt u een aantal scenario's die u in overweging moet nemen bij het configureren van VLAN-ID's in de 9800-serie:

1. Wanneer u een AAA-server gebruikt terwijl de AAA-override-functie is geactiveerd, is het van cruciaal belang dat de juiste VLAN-id wordt verzonden vanaf de AAA-server. Als in plaats daarvan een VLAN-naam wordt opgegeven, bevestig dat deze overeenkomt met de VLAN-naam die op de 9800 WLC is geconfigureerd.

2. Wanneer VLAN 1 is geconfigureerd voor draadloos clientverkeer, kan het gedrag variëren, afhankelijk van de modus van het toegangspunt (AP):

Voor een AP in de lokale modus/Centraal schakelen:

- VLAN-naam opgeven = standaard, de client wordt toegewezen aan VLAN 1
- Met VLAN-ID 1 wordt een client toegewezen aan draadloos beheer VLAN

Voor een AP in Flex modus/Local Switching:

- VLAN-naam opgeven = standaard, de client wordt toegewezen aan VLAN 1
- Gebruikend VLAN-ID 1, wordt een client toegewezen aan FlexConnect native VLAN

Hier zijn een paar voorbeelden van scenario's die in het laboratorium zijn geëxperimenteerd, samen met hun resultaten:

1. Standaard, als de gebruiker niets onder het beleidsprofiel vormt, wijst de WLC VLAN-ID 1 toe zodat clients het draadloze beheer VLAN in de lokale modus en het AP native VLAN voor FlexConnect zullen gebruiken.

2. Als het Native VLAN onder flex-profiel is geconfigureerd met een native VLAN-id die verschilt van de id die op de switch is geconfigureerd, ziet u het probleem, de client krijgt IP van beheer VLAN (native VLAN), zelfs als het beleidsprofiel is geconfigureerd met de naam "standaard" VLAN.

3. Als Native VLAN onder flex-profiel met VLAN-ID hetzelfde is geconfigureerd als het native VLAN dat op de switch is geconfigureerd, kan alleen de client een IP van VLAN 1 krijgen met een standaardconfiguratie onder beleidsprofiel.

4. Als u een VLAN-naam hebt geselecteerd in plaats van een VLAN-id, controleert u of de VLAN-naam in het Flex Profile dezelfde is.

Gerelateerde informatie

- Interne DHCP-server op 9800
- Externe DHCP-server in gebruik
- DHCP-optie 82 Sub Option 5 in Windows DHCP-server
- <u>NAT-PAT in Flex AP</u>
- <u>VLAN 1 wordt gebruikt voor draadloze client</u>
- <u>Cisco Technical Support en downloads</u>

### Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.