

SR-681040897 SG500-52P : Problèmes de pile/redémarrage

Résumé

Lors de la mise à niveau du micrologiciel de la version 1.4.2.04 vers la version 1.4.5.02, l'ensemble de la pile redémarre.

Date d'identification

30 septembre 2016

Date de résolution

31 mars 2017

Produits affectés

SG500-52P	1.4.2.04

Description du problème

La pile entière de six commutateurs SG500-52P a redémarré lors de la tentative de mise à niveau du micrologiciel version 1.4.2.04 vers la version 1.4.5.02.

Résolution

Mise à niveau vers la dernière version du micrologiciel 1.4.7.06.