Risoluzione Dei Problemi Con Wireless Debug Analyzer

Sommario

Introduzione Premesse Accesso Dashboard 1. Vista dashboard 2. Dettagli sulla sessione client (scorrere fino in fondo alla pagina) 3. Dettagli sessione client - Diagramma sequenza Access Tool da C9800 Web Interface

Introduzione

Questo documento descrive uno degli strumenti più diffusi per l'analisi del debug wireless disponibile su cisco.com - Wireless Debug Analyzer. <u>Wireless Debug Analyzer</u> analizza i file di registro di debug per i controller LAN wireless AireOS e Cat9800. Semplifica la risoluzione dei problemi relativi all'associazione, all'autenticazione, al roaming e alla connettività dei client wireless.

Premesse

Questo strumento ha lo scopo di fornire un'analisi logica basata su una sequenza di log per confrontare i problemi noti. Per AireOS, lo strumento può anche analizzare l'output del comando "debug client <mac1> <mac2> ..." e alcune parti del comando "debug aaa/webauth/mdns". Per Catalyst 9800 WLC, lo strumento può analizzare le tracce sempre attive e i log di traccia radio attivi generati dal WLC. Per le tracce 9800 RA, è disponibile un dashboard avanzato aggiunto di recente.

9800 Advanced Debug Insights è un nuovo dashboard di informazioni dettagliate che consente di analizzare rapidamente le tracce RSA. Fornisce un rapido riepilogo delle statistiche di roaming dei client, del tempo a bordo, dei motivi di eliminazione e del numero di sessioni client per WLAN (operazioni riuscite e non riuscite). Fornisce inoltre una tabella di alto livello di tutti i tentativi di connessione client con un inizio, l'indicatore di data e ora di fine per ogni sessione, il motivo dell'eliminazione, il metodo Auth e il nome dell'access point, oltre a una vista più dettagliata che può essere visualizzata anche con tutte le transazioni tra client, AP, WLC in un diagramma di sequenza.

I debug wireless standard producono tonnellate di linee di informazioni che impiegano molto tempo per raccogliere, analizzare ed eventualmente determinare la causa.

Circa il 35% delle SR (volume) è dedicato alla risoluzione dei problemi dei client (interruzioni, disconnessioni, errori di roaming). Per analizzarli manualmente è necessarioTempo e larghezza di banda sono molto dispendiosi. L'analisi manuale è soggetta a errori. Il quadro comandi fornisce unavista olistica e dettagliata.

Accesso

È possibile accedere allo strumento autonomo al seguente indirizzo: <u>https://cway.cisco.com/wireless-debug-analyzer/</u>

<u>Passaggi:</u>

- 1. Caricare il file di debug
- 2. Fare clic sul pulsante Analizza (vista Tabella)
- 3. Fare clic su "Show Advanced Debug Insights" (solo per le tracce RA C9800)

Dashboard

Lo strumento fornisce diverse viste del quadro comandi per facilitare l'analisi.

Wireless	Debug Anal	yzer						
This tool parses	This tool parses debug log files for AireOS (WLC 5500/2500/8500/7500/WISM1-2/vWLC) and Cat9800 Wireless LAN Controllers. It makes it easier to troubleshoot issues with wireless client associatio							
This tool aims to tool can parse the	This tool aims to provide logical analysis based on log sequence matching against existing issues. For AireOS the tool can also parse through output of "debug client <mac1> <mac2>" as well as so tool can parse through always-on traces and radio-active trace logs generated from WLC.</mac2></mac1>							
		sample2.log.txt 757.9 KB						
Group by clie	nt MAC							
Parse		Advanced Insights for C9800 RA traces only						
Show Advar	ced Debug Insights							
Select a client M	IAC Address and connect	ction to see logs.						
7c21.0dc7.7cf	0 ~							
Show Time	Show Task Sho	w Translated Show Original Show Prior First Connection Show All Debug						
Time	Task	Translated Summary						
Connection at	empt#1							
2020/03/06 16:31:29.328	client-orch-sm	Client roamed to a new AP/BSSID: BSSID 4c71.0db5.ef42, old BSSID 4c71.0db5.ef4d, WLAN SH_VOIP, Slot 0 AP 4c71.0db5.ef40, BES_HEALTH						
2020/03/06 16:31:29.328	dot11	Client moved to MAB authentication state						
2020/03/06 16:31:29.329	radius	Sending Accounting Request to AAA server: 10.10.2.109 with port 1813, request id: 0/141						
2020/03/06 16:31:29.329	radius	Authentication/Accounting user: 7C-21-0D-C7-7C-F0						
2020/03/06 16:31:29.329	client-orch-sm	Client successfully authenticated using MAB						

1. Vista dashboard





CLIENT SESSION DETAILS

2. Dettagli sulla sessione client (scorrere fino alla fine della pagina)

с	LIENT SE	SSION DETAILS										
с	lient MA	t MAC: A483.E766.9fee										
s	ession	State	Auth Method	AP	WLAN	Mobility Role	IP Address	Onboarding Time	Start/Run Time	Dele		
0		IPLEARN	DOT1X	unknown	0	Local-None	fe80::401:1a8e:c4d2:ae40	0 ms	/	IPLE		
1	B	RUN	DOT1X	687d.b4e3.0720	VCSU	Local-None	fe80::401:1a8e:c4d2:ae40	3359 ms	07:14:14:192 / 07:14:17:551			
2		RUN	DOT1X	McF-327-9120	VCSU	Local-None		88 ms	08:29:04:947 / 08:29:05:035			
3		MOBILITY	DOT1X	687d.b4e3.0800	VCSU	Local-None		0 ms	08:31:50:373 /	ROA		
4		RUN	DOT1X	687d.b4e3.0720	VCSU	Local-None	134.129.5.244	3636 ms	08:43:00:053 / 08:43:03:689			
5		RUN	DOT1X	McF-327-9120	VCSU	Local-None	2001:4930:3500:22:60f5:df48:ca9d:9708	109 ms	08:43:09:284 / 08:43:09:393			

3. Dettagli sessione client - Diagramma sequenza

Advanced Debug Insights

Client MAC: a483.e7	66.9fee Session ID: 2	
WLAN Previous BSSID	VCSU 687d.b4e3.0721	 ← → Transaction seen in the log file ← → Transaction not seen in log file.(Doesn't mean this is expected or needed always)
New BSSID	687d.b4e3.0720	
AP Name	McF-327-9120	
Disconnect Reason		Client AP WLC
Authentication Type	DOT1X	Previous Association
VLAN	0	Re-Association Request
IP Address		
IP Learn Method	IPv6 NDP	2022-02-13-00:23:04:34:000
Onboarding Time	88 ms	Re-Association Request
		Association Success
		2022
		Association Success

Access Tool da C9800 Web Interface

È possibile raccogliere la traccia RA dalla sezione "risoluzione dei problemi" del WLC del C9800 e inviarla al Debug Analyzer:



Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).