

Scarica Cisco IOS® XE 17.12.4 Immagini ESW per 9800

Sommario

[Introduzione](#)

[Collegamenti](#)

[Finestra Note](#)

Introduzione

Cisco IOS® XE 17.12.4ESW13 fornisce importanti correzioni a Cisco IOS XE 17.12.4 FCS, al controller wireless 9800 e ai punti di accesso.

Collegamenti

Scaricare [qui](#) Cisco IOS XE 17.12.4ESW13.

- Per il controller wireless incorporato sui punti di accesso Catalyst serie 9100, utilizzare C9800-AP-universalk9.V1712_4_ESW13.zip
- Per Catalyst 9800-CL Wireless Controller per Cloud, usare C9800-CL-universalk9.V1712_4_ESW13.SPA.bin
- Per i controller wireless Catalyst 9800-L, utilizzare C9800-L-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin
- Per i Catalyst 9800-40 e 9800-80 Wireless Controller, utilizzare C9800-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin
- [Note di rilascio per 17.12.4 ES13](#)

Finestra Note

I clienti devono migrare alla release 17.12.5 di CCO, quando disponibile. Se nel codice CCO successivo (versione di manutenzione) sono già presenti correzioni integrate, ai clienti non verranno fornite correzioni aggiuntive in questo branch ES. Questo codice è supportato dall'organizzazione TAC. Segnala tutti i commenti, i suggerimenti e i problemi relativi a questo codice direttamente a wnbu-escalation@cisco.com.





Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).