

# Cisco IOS®、XE 17.12.4 ESW Images for 9800のダウンロード

## 内容

---

[はじめに](#)

[リンク](#)

[メモ帳](#)

---

## はじめに

Cisco IOS® XE 17.12.4ESW13は、Cisco IOS XE 17.12.4 FCS ( 9800ワイヤレスコントローラおよびアクセスポイント ) に対する重要な修正を提供します。

## リンク

Cisco IOS XE 17.12.4ESW13 [こちら](#)をダウンロードします。

- Catalyst 9100シリーズアクセスポイントの組み込みワイヤレスコントローラの場合は、C9800-AP-universalk9.V1712\_4\_ESW13.zipを使用
- クラウド用Catalyst 9800-CLワイヤレスコントローラの場合は、C9800-CL-universalk9.V1712\_4\_ESW13.SPA.binを使用します。
- Catalyst 9800-Lワイヤレスコントローラの場合は、C9800-L-universalk9\_wlc.V1712\_4\_ESW13.SPA.binを使用します。
- Catalyst 9800-40および9800-80ワイヤレスコントローラの場合は、C9800-universalk9\_wlc.V1712\_4\_ESW13.SPA.binを使用
- [17.12.4 ES13のリリースノート](#)

## メモ帳

CCOリリース17.12.5への移行が可能になった時点で、その旨の連絡を受けてください。次回のCCOコード ( メンテナンスリリース ) にすでに修正が組み込まれている場合、このESブランチでは追加のバグ修正は提供されません。このコードはTAC組織でサポートされています。このコードに関するすべてのコメント、提案、問題については、[wnbu-escalation@cisco.com](mailto:wnbu-escalation@cisco.com)に直接レポートしてください。





## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。