

# Geautomatiseerde software-updates niet beschikbaar voor geselecteerde producten

## Probleembeschrijving

Op 30 september 2020 zal de service Cisco Automated Software Distribution (ASD) oudere API-versies die worden gebruikt door geselecteerde oudere producten in het Cisco Small Business-portfolio, uit bedrijf nemen. Hierdoor kunnen deze producten firmware-updates niet meer automatisch herkennen en toepassen. De getroffen producten omvatten:

- Cisco FindIT-netwerkdetectieservice, versies 2.0.4 en hoger
- Cisco RV130 en RV130W VPN-routers, alle firmware-versies
- Cisco RV215W Wireless-N VPN-router, alle firmware-versies

## Tijdelijke oplossing

Voor het hulpprogramma FindIT Network Discovery kan het gebruik van de ASD-service worden hersteld door het hulpprogramma op te waarderen naar versie 2.0.5 of hoger. De 2.0.5-update kan handmatig worden gedownload van het Cisco Software Center. Klik [hier](#) om de URL te openen.

De RV130-, RV130W- en RV215W-routerplatforms zijn end-of-sale en worden niet bijgewerkt om de nieuwe ASD API-versies te ondersteunen. Software-updates voor deze platformen kunnen handmatig worden gedownload van het Cisco Software Center en op het apparaat worden toegepast via de grafische gebruikersinterface (GUI) van het beheer.

Er zijn updates op de software beschikbaar voor de volgende platformen:

- [RV215W](#)
- [RV130 Series](#)
- [RV130W Series](#)

Raadpleeg het [end-of-sale-bulletin voor](#) meer informatie over het end-of-sale-model en [de](#) aanbevolen vervangingen.

## Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.