

Geautomatiseerde softwaredistributie voor Cisco Business-apparaten

Cisco Automated Software Distribution Service biedt softwareinformatie en downloads van URL's om u te helpen uw apparaat/toepassing te verbeteren naar de nieuwste versie.

Beschrijving van probleem

Op 1 maart 2022 wordt de service Cisco Automated Software Distribution (ASD) bijgewerkt van versie 3.0 tot versie 4.0. Als resultaat hiervan kunnen geselecteerde producten in de Cisco Business-portefeuille niet langer firmware-updates van cisco.com automatisch detecteren en toepassen.

Onder meer de volgende producten:

- RV260/RV160 Series - alle firmware-versies
- RV34x-serie - alle firmware-versies
- Cisco Business Wireless-N (CBW) access points - Firmware-versies 10.6.1.0 en hoger
- Cisco Business Dashboard (CBD) 2.3.x / FindIT Network Manager 2.1.x en hoger
- CB Mobile App 1.1 en ouder
- CB draadloze app

Werken

RV-routers

Voor RV260, RV160 en RV34x Series routers kan het programma worden uitgevoerd door de firmware handmatig te downloaden van [Cisco Software Download](#) webpagina en van toepassing te maken op het apparaat via de webgebruikersinterface. Controleer [hoe u de firmware op elk apparaat kunt downloaden en upgraden](#) voor meer informatie.

CBW

Als u moeite hebt een automatische firmware update uit te voeren op uw CBW tool, volgt u simpelweg de stappen om de nieuwste firmware handmatig te downloaden en toe te passen op CBW access points in uw netwerk. U kunt vervolgens automatische updates instellen! Lees het artikel over [Update Software van een Cisco Business Wireless Access Point](#) voor meer informatie.

CBD

update uw CBD naar versie 2.4.0 of hoger. Het artikel op [Upgradefirmware voor Cisco](#)

[Business Dashboard](#) helpt u de stappen bij u.

CB-mobiele app

update de app tot versie 1.2 in de Appstore.