RV320/RV325: Vulnerabilidade de injeção de comando do Cisco Small Business Routers

ID de referência de defeito

CSCvm78058

Data de identificação

5 de outubro de 2018

Data de resolução

22 de janeiro de 2019

Produtos afetados

| | Versão do firmware | Entrada Fixa |
|-------|-----------------------|--------------|
| RV320 | 1.4.2.15 | 1.4.2.20 |
| RV325 | 1.4.2.15 | 1.4.2.20 |

Descrição do problema

Uma vulnerabilidade na interface de gerenciamento baseada na Web dos roteadores VPN WAN Gigabit Dual Cisco Small Business RV320 e RV325 pode permitir que um atacante remoto autenticado com privilégios administrativos em um dispositivo afetado execute comandos arbitrários.

A vulnerabilidade deve-se à validação incorreta da entrada fornecida pelo usuário. Um invasor pode explorar essa vulnerabilidade enviando solicitações HTTP POST malintencionadas para a interface de gerenciamento baseada na Web de um dispositivo afetado. Uma exploração bem-sucedida pode permitir que o invasor execute comandos arbitrários no shell Linux subjacente como raiz.

Resolução

A Cisco corrigiu essa vulnerabilidade nas versões 1.4.2.20 e posteriores do firmware dos roteadores VPN WAN Gigabit Dual RV320 e RV325.

Os clientes podem baixar o firmware na página do produto: RV320 e RV325 or Centro de software no Cisco.com. As instruções abaixo mostrarão como baixar a versão 1.4.2.20 do firmware usando a página do produto.


Etapa 1. Abra o link para um dos RV320 or RV325 página do produto.

Note: Neste exemplo, usaremos a página de produto Cisco RV325 Dual Gigabit WAN VPN

Router.




Etapa 2. Role a página para baixo. O link deve levá-lo automaticamente para a guia *Downloads*. Se o link não mostrar a guia *Downloads*, pressione a guia *Downloads* localizada ao lado da *guia Documentação* e *Comunidades* .




Etapa 3. Clique no botão **Downloads** próximo à versão do firmware *1.4.2.20*. A versão 1.4.2.20 do firmware deve iniciar automaticamente o download.

Note: Um aviso será exibido: "Ao fazer o download deste arquivo, você reconhece que leu e concorda em se obrigar aos termos e condições do <u>Contrato de licença de usuário final da Cisco."</u>



Etapa 4. O firmware será baixado para a pasta *Downloads* no computador.



Etapa 5. Para obter instruções sobre como atualizar a versão do firmware nos roteadores VPN WAN Gigabit Dual RV320 e RV325, clique no link para ver o artigo: <u>Gerenciamento de firmware em RV320 e RV325 VPN Router Series</u>.

Para processar o escalonamento, clique em <u>aqui</u> para entrar em contato com o Cisco Small Business Support Center (SBSC).