

# Entender o NAT no Nexus 9300

## Contents

---

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Introduzir NATSupport no N9K](#)

[Terminologia](#)

[Recurso NAT TCAM](#)

[região NAT](#)

[Região sensível a TCP](#)

[Tabela de regravação de NAT](#)

[Configuração e verificação](#)

[Topologia](#)

[Configuração N9K-NAT](#)

[Verificação](#)

[Perguntas mais freqüentes](#)

[O que acontece quando a TCAM de NAT se esgota?](#)

[O que acontece quando o número máximo de entradas é atingido?](#)

[Por que alguns pacotes NAT são lançados para a CPU?](#)

[Por que o NAT funciona sem proxy-arp no Nexus 9000?](#)

[Como o Argumento add-route Funciona no N9K e Por que Ele é Obrigatório?](#)

[Por que o NAT suporta um máximo de 100 entradas ICMP](#)

[Informações Relacionadas](#)

---

## Introdução

Este documento descreve o recurso NAT nos switches Nexus 9000 equipados com um Cisco Cloud-Scale ASIC que executa o software NX-OS.

## Pré-requisitos

### Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha familiaridade com o Cisco Nexus Operating System (NX-OS) e a arquitetura Nexus básica antes de continuar com as informações descritas neste documento.

### Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- N9K-C93180YC-FX3
- nxos64-cs.10.4.3.F

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

## Introduzir o suporte a NAT no N9K

### Terminologia

- NAT - NAT é uma técnica usada em redes para modificar o endereço IP origem ou destino de pacotes IP.
- PAT - Port Address Translation, também conhecido como "Overloading NAT", vários endereços IP internos compartilham um único endereço IP externo, diferenciado por números de porta exclusivos.
- NAT sensível a TCP - O suporte a NAT sensível a TCP permite que as entradas de fluxo NAT correspondam ao estado das sessões TCP e sejam criadas e excluídas de acordo.

### Recurso NAT TCAM

Por padrão, nenhuma entrada TCAM é alocada para o recurso NAT no Nexus 9000. Você deve alocar o tamanho de TCAM para o recurso NAT reduzindo o tamanho de TCAM de outros recursos.

Há três tipos de TCAM envolvidos nas operações de NAT:

- região NAT

O NAT utiliza a região NAT do TCAM para correspondência de pacotes com base no endereço IP ou na porta.

Cada entrada NAT/PAT para endereços de origem internos ou externos requer duas entradas NAT TCAM.

Por padrão, o modo de atualização atômica da ACL está habilitado; 60% do número de escala não atômica é suportado.

- Região sensível a TCP

Para cada política interna de NAT com "x" aces, é necessário o número "x" de entradas.

Para cada pool NAT configurado, uma entrada é necessária.

O tamanho da TCAM do TCP-NAT deve ser duplicado quando o modo de atualização atômica

estiver habilitado.

- Tabela de regravação de NAT


NAT regrava e traduções são armazenado in o "NAT Reescrever Tabela," que existe externa de o NAT TCAM região. O 'NAT Reescrever Tabela' tem a fixed tamanho de 2048 entradas para Nexus 9300-EX/FX/FX2/9300C e 4096 entradas para Nexus 9300-FX3/GX/GX2A/GX2B/H2R/H1. Este tabela é exclusivamente utilizado para NAT traduções.

Cada entrada NAT/PAT estática para endereços de origem internos ou externos requer uma entrada "NAT Rewrite Table".

Para obter mais detalhes sobre TCAM no Nexus 9000, consulte [White paper de classificação TCAM com ASICs Cisco CloudScale para switches Nexus 9000 Series.](#)

## Configuração e verificação

### Topologia



### Configuração N9K-NAT


```
hardware access-list tcam region nat 1024 hardware access-list tcam region tcp-nat 100 ip nat translation max-entries 80
```

---

Observação: por padrão, a conversão dinâmica nat max-entries é 80.

---

```
ip access-list TEST-NAT 10 permit ip 10.0.0.1/8 192.168.2.1/24 ip nat pool TEST 192.168.1.10 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 ip nat
inside source list TEST-NAT pool TEST overload
```



Cuidado: A opção `interface overload option for inside policies` não é suportada no switch da plataforma Cisco Nexus 9200, 9300-EX, 9300-FX 9300-FX2, 9300-FX3, 9300-FXP e 9300-GX para políticas internas e externas

---

```
interface Vlan100 no shutdown ip address 192.168.1.1/24 ip nat outside
interface Vlan100 no shutdown ip address 192.168.1.1/24 ip nat outside
```

## Verificação

Ping dentro do host

IP de origem do pacote de dados: 10.0.0.1 Convertido em IP: 192.168.1.10

IP de destino: 192.168.2.1

```
Inside-host# ping 192.168.2.1 source 10.0.0.1 PING 192.168.2.1 (192.168.2.1): 56 data bytes 64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=0 ttl=63
time=0.784 ms 64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.595 m
```

## Verificação da tabela de tradução NAT

```
N9K-NAT# show ip nat translations icmp 192.168.1.10:60538 10.0.0.1:48940 192.168.2.1:0 192.168.2.1:0 icmp 192.168.1.10:60539
10.0.0.1:0 192.168.2.1:0 192.168.2.1:0
```

## Estatísticas de NAT

```
N9K-NAT# show ip nat statistics IP NAT Statistics ===== Stats Collected
since: Tue Sep 3 14:33:01 2024 ----- Total active translations: 82 / Number of translations active in the
system. This number is incremented each time a translation is created and is decremented each time a translation is cleared or times out.
No.Static: 0 / Total number of static translations present in the system. No.Dyn: 82 / Total number of dynamic
translations present in the system. No.Dyn-ICMP: 2 ----- Total expired Translations: 2 SYN timer
expired: 0 FIN-RST timer expired: 0 Inactive timer expired: 2 ----- Total Hits: 10475
/ Total number of times the software does a translations table lookup and finds an entry. Total Misses: 184884 / Total number of
packet the software dropped Packet. In-Out Hits: 10474 In-Out Misses: 184884 Out-In Hits: 1 Out-In Misses: 0 -----
----- Total SW Translated Packets: 10559 / Total number of packets software does the translation. In-Out SW
Translated: 10558 Out-In SW Translated: 1 ----- Total SW Dropped Packets: 184800 / Total number of
packet the software dropped Packet. In-Out SW Dropped: 184800 Out-In SW Dropped: 0 Address alloc. failure drop: 0 Port alloc. failure
drop: 0 Dyn. Translation max limit drop: 184800 / Total number of packets dropped due to configured maximum number of dynamic
translation entry limit reached. (ip nat translation max-entries <1-1023>) ICMP max limit drop: 0 Allhost max limit drop: 0 -----
----- Total TCP session established: 0 Total TCP session closed: 0 -----
NAT Inside Interfaces: 1 Ethernet1/1 NAT Outside Interfaces: 1 Vlan100 ----- Inside source list:
+++++ Access list: TEST-NAT RefCount: 82 / Number of current references to this access list. Pool:
TEST Overload Total addresses: 1 / Number of addresses in the pool available for translation. Allocated: 1 percentage: 100% Missed: 0
```

## Perguntas mais frequentes

### O que acontece quando a TCAM de NAT se esgota?

Se os recursos TCAM estiverem esgotados, o registro de erros será reportado.

```
2024 Aug 28 13:26:56 N9K-NAT %ACLQOS-SLOT1-2-ACLQOS_OOTR: Tcam resource exhausted: Feature NAT outside [nat-outside] 2024
Aug 28 13:26:56 N9K-NAT %NAT-2-HW_PROG_FAILED: Hardware programming for NAT failed:Sufficient free entries are not available in
TCAM bank(3)
```

### O que acontece quando o número máximo de entradas é atingido?

Por padrão, a conversão de NAT max-entries é 80. Quando as entradas de conversão de NAT dinâmico excederem o limite máximo, o tráfego será direcionado para a CPU, resultando em um log de erros e em um descarte.

```
Ping test failure: Inside-host# ping 192.168.2.1 source 10.0.0.1 count unlimited interval 1 PING 192.168.2.1 (192.168.2.1): 56 data bytes
Request 0 timed out N9K-NAT Error log: 2024 Sep 5 15:31:33 N9K-NAT %NETSTACK-2-NAT_MAX_LIMIT: netstack [15386] NAT:
Can't create dynamic translations, max limit reached - src:10.0.0.1 dst:192.168.2.1 sport:110 dport:110 Capture file from CPU: N9K-NAT#
ethanalyzer local interface inband limit-captured-frames 0 Capturing on 'ps-inb' 15 2024-09-05 15:32:44.899885527 10.0.0.1 → 192.168.2.1
UDP 60 110 → 110 Len=18
```

## Por que alguns pacotes NAT são lançados para a CPU?

Normalmente, há dois cenários nos quais o tráfego deve ser roteado para a CPU.

A primeira ocorre quando as entradas NAT ainda não foram programadas para o hardware, nesse momento o tráfego precisa ser processado pela CPU.

A programação de hardware frequente sobrecarrega a CPU. Para reduzir a frequência de programação de entradas NAT no hardware, o NAT programa conversões em lotes de um segundo. O comando `ip nat translation creation-delay` atrasa o estabelecimento da sessão.

O segundo cenário envolve pacotes que são enviados à CPU para processamento durante a fase inicial de estabelecimento de uma sessão TCP e durante as interações de término dessa sessão.

## Por que o NAT funciona sem proxy-arp no Nexus 9000?

Há um recurso chamado `nat-alias` adicionado da versão 9.2.X. Esse recurso é ativado por padrão e resolve os problemas do NAT ARP. A menos que o desative manualmente, não é necessário ativar `ip proxy-arp` ou `ip local-proxy-arp`.

Os dispositivos NAT possuem endereços Inside Global (IG) e Outside Local (OL) e são responsáveis por responder a qualquer solicitação ARP direcionada a esses endereços. Quando a sub-rede do endereço IG/OL corresponde à sub-rede da interface local, o NAT instala um alias IP e uma entrada ARP. Nesse caso, o dispositivo usa o `local-proxy-arp` para responder às solicitações ARP.

O recurso sem alias responde às solicitações ARP para todos os IPs convertidos de um determinado intervalo de endereços do pool NAT se o intervalo de endereços estiver na mesma sub-rede da interface externa.

## Como o Argumento add-route Funciona no N9K e Por que Ele é Obrigatório?

Nos switches de plataforma Cisco Nexus 9200 e 9300-EX, -FX, -FX2, -FX3, -FXP e -GX, a opção de adicionar rota é necessária para políticas internas e externas devido à limitação de hardware do ASIC. Com esse argumento, o N9K adiciona uma rota de host. O tráfego NAT TCP de fora para dentro é apontado para a CPU e pode ser descartado sem esse argumento.

Antes:

```
192.168.1.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.1.1, Vlan100, [0/0], 10:23:08, direct 192.168.1.0/32, ubest/mbest: 1/0, attached
*via 192.168.1.0, Null0, [0/0], 10:23:08, broadcast 192.168.1.1/32, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.1.1, Vlan100, [0/0],10:23:08,
local
```

Após:

```
192.168.1.2/32, ubest/mbest: 1/0 *via 10.0.0.2, [1/0], 00:02:48, nat >>route created by NAT feature 10.0.0.2/32, ubest/mbest: 1/0 *via
192.168.100.2, [200/0], 06:06:58, bgp-64700, internal, tag 64710 192.168.1.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached *via 192.168.1.1, Vlan100, [0/0],
20:43:08, direct
```

## Por que o NAT suporta um máximo de 100 entradas ICMP

Normalmente, o NAT do ICMP flui o tempo limite após a expiração do `sampling-timeout` e do `translation-timeout` configurados. No entanto, quando os fluxos de NAT do ICMP presentes no switch se tornam ociosos, eles atingem o tempo limite imediatamente após a expiração do valor de `sampling-timeout` configurado.

Começando com o Cisco NX-OS versão 7.0(3)I5(2), a programação de hardware é apresentada para ICMP nos switches da plataforma Cisco Nexus 9300. Portanto, as entradas ICMP consomem os recursos TCAM no hardware. Como o ICMP está no hardware, o limite máximo para conversão de NAT em switches da série de plataformas Cisco Nexus é alterado para 1024. É permitido um máximo de 100 entradas ICMP para fazer o melhor uso dos recursos. É fixo e não há opção para ajustar o máximo de entradas ICMP.

## Informações Relacionadas

[Guia de configuração das interfaces Cisco Nexus 9000 Series NX, versão 10.4\(x\)](#)

[White paper de classificação TCAM com ASICs Cisco CloudScale para switches Nexus 9000 Series](#)

[Guia de escalabilidade verificada do NX-OS do Cisco Nexus 9000 Series](#)



## Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.