Atualizando o firmware do VxWorks a partir do console

Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Conventions Versão suportada Redefina o AP para o padrão de fábrica Procedimento de atualização Determine a versão do bloco de inicialização Procedimento de atualização Limitações no VxWorks Consideração de segurança do VxWorks Informações Relacionadas

Introduction

Este documento ilustra os métodos usados para atualizar um ponto de acesso (AP) que executa o firmware VxWorks através de uma conexão de console. Esse método é útil quando o usuário não tem um servidor FTP ou quando o AP não está configurado com um endereço IP onde um navegador pode se conectar. Consulte a seção <u>Atualizando o Firmware</u> de <u>Gerenciamento de</u> <u>Firmware e Configurações</u> para obter instruções sobre como executar uma atualização de firmware por meio de um navegador da Web ou de um servidor de arquivos.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no firmware VxWorks versão 12.01T1 atualizado para a versão 12.05 do firmware VxWorks. Este procedimento de atualização usa um AP 1200 que executa a imagem de firmware 12.01T1 do VxWorks.

Énecessário um arquivo de imagem do firmware AP para atualizar o firmware através do console AP.

Observação: consulte Downloads de LAN sem fio para obter as versões mais recentes.

O arquivo a ser baixado é um único arquivo (AP12xxxxx.exe, um arquivo autoextraível).

O arquivo deve ser extraído novamente, o que resulta em um arquivo de imagem descompactada (AP12xxvxxx.img).

Observação: o arquivo .img é o que está instalado no AP, não no arquivo .exe.

Um cabo direto de extensão serial de nove pinos é necessário para conectar a porta COM1 ou COM2 no computador à porta de console no AP. Depois de conectar o cabo, use um emulador de terminal (como o Hyper Terminal) e defina a sessão com estas configurações:

- 9600 bps
- 8 bits de dados
- Sem paridade
- 1 bit de parada
- Sem controle de fluxo (NONE)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as <u>Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre</u> <u>convenções de documentos.</u>

Versão suportada

Seu AP deve executar o firmware VxWorks versão 11.40T ou posterior para instalar o firmware VxWorks versão 12.05.

Redefina o AP para o padrão de fábrica

Consulte a seção <u>Redefinição da configuração de Gerenciamento de firmware e configurações</u> se precisar redefinir a unidade para os padrões de fábrica.

Procedimento de atualização

O procedimento de atualização explicado nesta seção diz respeito à versão 0.05 do bloco de inicialização no AP. O procedimento para atualizar o firmware 12.01T1 é o mesmo, independentemente da versão do bloco de inicialização disponível em seu AP.

Determine a versão do bloco de inicialização

Você precisa desconectar e substituir o conector de alimentação para reinicializar o AP. Isso determina a versão do bloco de inicialização disponível em seu AP.

Àmedida que o AP é reinicializado, as informações introdutórias do sistema são exibidas. A

versão do bloco de inicialização aparece na terceira linha deste texto e é rotulada como Bootstrap ver. Esta saída mostra a versão 0.05 do bootstrap exibida:

System ID: 000ED77C343E Motherboard: IBM405 200MHz, 8192KB FLASH, 16384KB DRAM, Revision 00 Bootstrap Ver. 0.05: FLASH, CRC C5CA9B6B (OK) Initialization: OK

Procedimento de atualização

Conclua estes passos para atualizar seu AP:

- 1. Quando os arquivos de memória estiverem listados sob o título Memória: Arquivo, pressione **Ctrl-W** em cinco segundos para acessar o menu de bloco de inicialização.
- 2. Pressione = (a tecla de sinal igual) para ir para o menu principal.

```
c -- Copy file
f -- File dir
l -- downLoad file into DRAM
u -- Upload file
p -- xfer Protocol
n -- coNsole
r -- Run
s -- System info.
```

Observação: os menus diferenciam maiúsculas de minúsculas e não há nenhum prompt de comando como os exibidos em um shell de comando do Windows ou UNIX.

 Pressione Ctrl-Z para exibir o menu de reformatação oculto. Estes itens de menu são exibidos:

```
U -- Upgrade bootstrap from file.
!--- FORMAT memory bank.
```

4. Pressione ! (a tecla do ponto de exclamação, **Shift-1**) para apagar o conteúdo da memória Flash e dar espaço para o novo firmware.

!--- FORMAT memory bank.

5. Pressione 3 para selecionar o banco de memória Flash. FORMAT Memory Bank:

```
1 -- DRAM
2 -- Config
3 -- FLASH
```

6. Pressione Y para confirmar o FORMAT. Cuidado: esta etapa apaga todos os arquivos no banco.

Y -- *FORMAT*

N -- CANCEL

Quando a memória Flash é apagada, o sistema exibe o conteúdo atualizado de todos os tipos de memória.

Bank	total	used	left
	16742624	0	16742624
lg	524288	292	523996
Ŧ	7602176	0	7602176
	Bank ig H	Bank total 16742624 ig 524288 H 7602176	Banktotalused167426240ig524288292H76021760

```
М
```

```
Memory Bank:Fileaddresssizeencoding typeflagsa) Config:AP Installation KeyFF82000080noneKey0000b) Config:AWC_ConfigDBFF820050212AiroDB1Data0000
```

7. Escolha um protocolo de transferência de arquivos para configurar a transferência de arquivos.No menu principal, pressione **p** para selecionar o protocolo de transferência.

```
c -- Copy file
f -- File dir
l -- downLoad file into DRAM
u -- Upload file
p -- xfer Protocol
n -- coNsole
r -- Run
s -- System info.
!--- FORMAT memory bank.
```

Pressione x para selecionar Xmodem.

```
x -- Xmodem
```

- k -- 1K-Xmodem
- 8. Defina a taxa de baud como 115200 bps para acelerar a transferência. Conclua estes passos:No menu principal, pressione **n** para selecionar o console.

```
c -- Copy file
f -- File dir
l -- downLoad file into DRAM
u -- Upload file
p -- xfer Protocol
n -- coNsole
r -- Run
s -- System info.
!--- FORMAT memory bank.
```

Pressione **b** para alterar a taxa de transmissão.

```
b -- Baud (all N/8/1)
e -- Echo test (<esc> stops)
o -- Output test (any key stops)
l -- LED test
```

Pressione g para definir a taxa de baud como 115200 bps.

a -- 4800 b -- 9600 c -- 19200 d -- 28800 e -- 38400 f -- 57600 g -- 115200

Assim que a velocidade do console é alterada, a comunicação com o AP é perdida.

- Redefina a velocidade do programa de terminal para restabelecer a comunicação.Desconecte o programa de terminal.Altere suas propriedades de conexão para 115200 bps.Reconecte o programa de terminal.
- 10. Depois de reconectar, pressione a tecla **Esc** para sair da árvore de menus e retornar ao menu principal do AP.

```
a -- 4800
b -- 9600
c -- 19200
d -- 28800
e -- 38400
f -- 57600
g -- 115200
b -- Baud (all N/8/1)
e -- Echo test (<ESC> stops)
o -- Output test (any key stops)
l -- LED test
```

```
c -- Copy file
f -- File dir
l -- downLoad file into DRAM
u -- Upload file
p -- xfer Protocol
n -- coNsole
r -- Run
s -- System info.
!--- FORMAT memory bank.
```

Nota: certifique-se de usar os <u>arquivos de firmware descompactados</u> (os arquivos .img) para a transferência de arquivos nas próximas etapas. Consulte <u>Downloads de LAN Sem</u> <u>Fio</u> para baixar imagens de AP.

11. Pressione I (L minúsculo) para definir o AP para receber o arquivo.

```
1
Using Xmodem
(type <Ctrl-X> to cancel)
CCC
```

AP

12. Execute estas etapas para receber o arquivo de firmware via Xmodem.Nota: Este documento pressupõe que você usa o Hyper Terminal para o processo de atualização via console.Clique na guia Transferência na barra Menu na janela Hyper Terminal.Escolha a guia Send File na janela pop-up.Na janela Enviar arquivo, navegue e escolha o arquivo de imagem descompactada (img) apropriado para o qual esse AP precisa ser atualizado. Você já deve ter feito o download deste arquivo de imagem descompactado em seu PC.Escolha Xmodem como o protocolo usado para enviar o arquivo ao

Send File	? 🛛
Folder: C:\Wireless\Wireless Images\VxWorks Filename:	
C:\Wireless\Wireless Images\VxWorks\AP1200v	Browse
Protocol:	
Zmodem with Crash Recovery	~
1K Xmodem Kermit Xmodem	
Ymodem	

 Agora, a transferência de arquivos via protocolo Xmodem é iniciada. Esta é a aparência da janela de transferência de arquivo Xmodem:

Xmodem	file send f	or vxworks			ĺ				
Sending:	C:\Wireles:	C:\Wireless\Wireless Images\VxWorks\AP1200v1205.img							
Packet:	10643	Error checking:							
Retries:	0	Total retries:	0]					
Last error:]					
File:				1330K of 1467K					
Elapsed:	00:05:32	Remaining:	00:00:34	Throughput: 4099 cps					
				Cancel cps/bps	Quand				

a transferência é concluída, o sistema exibe o conteúdo atualizado de todos os tipos de memória. **Observação:** nesta saída, o sistema exibe a versão de firmware **12.05** recentemente atualizada (destacada em negrito).

			•		-				
Memor	ry Bank	total	used	1	eft				
DRA	MA	16742624	1501612	1524	1012				
Cor	nfig	524288	292	52	3996				
FLA	ASH	7602176	0	760	2176				
Memor	ry Bank	:File			address	size	encoding	type	flags
a)	DRAM	:Enterprise	AP Sys 12	.05	00008720	1225476	gzip	Exec	0901
b)	DRAM	:Enterprise	AP Web 12	.05	00133A24	149300	.tar.gz	Web	0000
C)	DRAM	:Inflate Ve	er. c14o		00158158	7496	gzip	Dcdr	0900
d)	DRAM	:350 Series	FW 5.20.	47	00159EA0	59292	.tar.gz	Data	0000
e)	DRAM	:AIR-CB20A	FW 5.20.4	7	0016863C	60048	.tar.gz	Data	0000
f)	Config	:AP Install	ation Key		FF820000	80	none	Кеу	0000
g)	Config	:AWC_Config	ſDB		FF820050	212	AiroDB1	Data	0000

14. Defina a taxa de baud do console de volta para 9600 bps para reduzir a possibilidade de erros ou problemas após a conclusão da transferência do arquivo.Pressione n para selecionar o console no menu principal.

```
c -- Copy file
f -- File dir
l -- downLoad file into DRAM
u -- Upload file
p -- xfer Protocol
n -- coNsole
r -- Run
s -- System info.
!--- FORMAT memory bank.
```

Pressione **b** para alterar a taxa de transmissão.

b -- Baud (all N/8/1)
e -- Echo test (<esc> stops)
o -- Output test (any key stops)
l -- LED test

Pressione **b** para definir a taxa de baud de volta para 9600 bps.

- a -- 4800
- b -- 9600
- c -- 19200 d -- 28800
- e -- 38400
- f -- 57600
- g -- 115200

Assim que a velocidade do console é alterada, a comunicação com o AP é perdida.

- 15. Redefina a velocidade do programa de terminal para restabelecer a comunicação.Desconecte o programa de terminal.Altere suas propriedades de conexão para 9600 bps.Reconecte o programa de terminal.
- 16. Depois de reconectar, pressione a tecla **Esc** para sair da árvore de menus e retornar ao menu principal do AP.

```
a -- 4800
b -- 9600
c -- 19200
d -- 28800
e -- 38400
f -- 57600
g -- 115200
b -- Baud (all N/8/1)
e -- Echo test (<ESC> stops)
o -- Output test (any key stops)
l -- LED test
c -- Copy file
f -- File dir
1 -- downLoad file into DRAM
u -- Upload file
p -- xfer Protocol
n -- coNsole
r -- Run
s -- System info.
 !--- FORMAT memory bank.
```

17. Mova manualmente cada arquivo, um de cada vez, da DRAM para a Flash.Pressione **c** para iniciar uma cópia.

```
c -- Copy file
f -- File dir
l -- downLoad file into DRAM
u -- Upload file
p -- xfer Protocol
n -- coNsole
r -- Run
s -- System info.
!--- FORMAT memory bank.
```

Pressione **3** para escolher a memória Flash como o banco de destino. Copy Into Bank:

1 -- DRAM 2 -- Config **3 -- FLASH**

Pressione a para selecionar o primeiro arquivo a ser copiado.

File To Copy:

```
b -- EnterpriseAP Web 12.05
c -- Inflate Ver. c14o
d -- 350 Series FW 5.20.47
e -- AIR-CB20A FW 5.20.47
f -- AP Installation Key
g -- AWC_ConfigDB
!--- Choose a to copy the first file, EnterpriseAP Sys 12.05, !--- from DRAM into Flash.
```

Depois que o arquivo é copiado de DRAM para Flash, o conteúdo atualizado do sistema de arquivos é exibido. Observe que o mesmo arquivo reside na DRAM e na Flash.

Memor	y Bank	total	used	10	eft				
DRA	M	16742624	1501612	15243	1012				
Cor	nfig	524288	292	523	3996				
FLA	SH	7602176	1225476	637	5700				
Memor	y Bank	:File			address	size	encoding	type	flags
a)	DRAM	:Enterprise	eAP Sys 12	.05	00008720	1225476	gzip	Exec	0901
b)	DRAM	:Enterpris	eAP Web 12	.05	00133A24	149300	.tar.gz	Web	0000
C)	DRAM	:Inflate V	er. c14o		00158158	7496	gzip	Dcdr	0900
d)	DRAM	:350 Serie	s FW 5.20.	47	00159EA0	59292	.tar.gz	Data	0000
e)	DRAM	:AIR-CB20A	FW 5.20.4	7	0016863C	60048	.tar.gz	Data	0000
f)	Config	:AP Instal	lation Key		FF820000	80	none	Кеу	0000
g)	Config	:AWC_Confi	gDB		FF820050	212	AiroDB1	Data	0000
h)	FLASH	:Enterpris	eAP Svs 12	.05	FF8A0000	1225476	azin	Exec	0901

Repita as etapas de 18a a 18c até que todos os arquivos listados na DRAM também sejam listados na memória Flash.

Memor	y Bank	total	used	le	eft				
DRA	M	16742624 1	501612	15241	1012				
Cor	fig	524288	292	523	3996				
FLA	SH	7602176 1	501612	6100	0564				
Memor	y Bank	:File			address	size	encoding	type	flags
a)	DRAM	:EnterpriseAP	Sys 12	.05	00008720	1225476	gzip	Exec	0901
b)	DRAM	:EnterpriseAP	Web 12	.05	00133A24	149300	.tar.gz	Web	0000
C)	DRAM	:Inflate Ver.	c14o		00158158	7496	gzip	Dcdr	0900
d)	DRAM	:350 Series F	W 5.20.	47	00159EA0	59292	.tar.gz	Data	0000
e)	DRAM	:AIR-CB20A FW	5.20.4	7	0016863C	60048	.tar.gz	Data	0000
f)	Config	:AP Installat	ion Key		FF820000	80	none	Кеу	0000
g)	Config	:AWC_ConfigDB			FF820050	212	AiroDB1	Data	0000
h)	FLASH	:EnterpriseAP	Sys 12	.05	FF8A0000	1225476	gzip	Exec	0901
i)	FLASH	:EnterpriseAP	Web 12	.05	FF9CB304	149300	.tar.gz	Web	0000
j)	FLASH	:Inflate Ver.	c14o		FF9EFA38	7496	gzip	Dcdr	0900
k)	FLASH	:350 Series F	W 5.20.	47	FF9F1780	59292	.tar.gz	Data	0000
1)	FLASH	:AIR-CB20A FW	5.20.4	7	FF9FFF1C	60048	.tar.gz	Data	0000

18. Depois que todos os arquivos tiverem sido copiados na memória Flash, desligue e ligue

```
novamente o AP.
```

```
Testing DRAM...
(press <esc> to bypass)
Testing DRAM...
(press <esc> to bypass)
DRAM OK
Power-on reset.
Copyright 1996-2000 Cisco Systems, Inc.
Copyright 1984-2000 Wind River Systems, Inc.
System ID: 000ED77C343E
Motherboard: IBM405 200MHz, 8192KB FLASH, 16384KB DRAM, Revision 00
Bootstrap Ver. 0.05: FLASH, CRC C5CA9B6B (OK)
Initialization: OK
.....
```

Memory Bank	total	used	left
DRAM	16742624	0	16742624
Config	524288	292	523996
FLASH	7602176	1501612	6100564

A versão do novo firmware é exibida na memória Flash.

1emoi	ry Banł	:File	address	size	encoding	type	flags
a)	Config	g:AP Installation Key	FF820000	80	none	Кеу	0000
b)	Config	g:AWC_ConfigDB	FF820050	212	AiroDB1	Data	0000
C)	FLASH	:EnterpriseAP Sys 12.05	FF8A0000	1225476	gzip	Exec	0901
d)	FLASH	:EnterpriseAP Web 12.05	FF9CB304	149300	.tar.gz	Web	0000
e)	FLASH	:Inflate Ver. c14o	FF9EFA38	7496	gzip	Dcdr	0900
f)	FLASH	:350 Series FW 5.20.47	FF9F1780	59292	.tar.gz	Data	0000
g)	FLASH	:AIR-CB20A FW 5.20.47	FF9FFF1C	60048	.tar.gz	Data	0000

Inflating "EnterpriseAP Sys 10.12"...

- 19. Quando o processo de inicialização estiver concluído e o menu principal for exibido, pressione **H** para ver o menu inicial.
- 20. Verifique se o AP agora executa a nova versão do firmware. AP1200-ed708a [Cisco 1200 Series AP **12.05**] Uptime: 00:01:56

Limitações no VxWorks

Os firmwares VxWorks não suportam rádio 802.11g. Para isso, o AP deve ser atualizado para uma versão mínima de 12.2(13)JA. Assim, o AP precisa ser atualizado para o Cisco IOS® para suportar o rádio 802.11g.

Consideração de segurança do VxWorks

Quando um AP Aironet baseado em VxWorks é inicializado, e no momento dessa inicialização, se uma reinicialização ocorrer durante o intervalo entre quando a imagem do software é inflada com êxito e quando os drivers de LAN e rádio são carregados, o dispositivo perde seus arquivos de configuração. Em seguida, o dispositivo restaura de volta à configuração padrão de fábrica durante o recarregamento. No recarregamento, o AP retorna à identificação padrão do conjunto de serviços (SSID), ao **tsunami** e à autenticação aberta. Portanto, tal AP permite que clientes sem fio não autenticados acessem a rede

Para atenuar esse impacto de segurança, se o AP estiver em uma porta de switch que possa suportar entroncamento 802.1q, a porta pode ser configurada para não permitir o acesso à rede para a VLAN nativa. Isso evita que o AP seja gerenciado, e o AP pode ser configurado somente para permitir acesso sem fio a VLANs marcadas. Assim, quando um AP assume o padrão, seus clientes sem fio não autenticados são colocados na VLAN nativa e são bloqueados na porta do switch.

Informações Relacionadas

- Procedimento de recuperação de senha para equipamento Cisco Aironet
- Guia de configuração do Cisco Aironet 340 Series
- Downloads de LAN sem fio
- <u>Gerenciamento de firmware e configurações</u>
- Notas de versão para os access points Cisco Aironet 1200 Series que executam o firmware

VxWorks versão 12.05

- Notas de versão para os access points Cisco Aironet 1200 Series executando a versão de <u>firmware 12.01T1</u>
- Guia De Início Rápido Para Access Points Cisco Aironet 1200 Series Que Executam Software
 <u>VxWorks</u>
- Guia de configuração de software de ponto de acesso Cisco Aironet 1200 Series para
 <u>VxWorks</u>
- <u>Suporte Técnico e Documentação Cisco Systems</u>