

# CSCvb66655:无法为RV134W上的xDSL WAN添加数据包传输模式(PTM)条目

## 摘要

尝试在RV134W路由器上添加DSL WAN连接时，不存在添加数据包传输模式(PTM)的选项。

## 确定日期

2016年10月10日

## 解决日期

2017年3月29日

## 受影响的产品

RV134W v1.0.0.21


## 问题说明

如果要验证所描述的问题，请执行以下步骤：

步骤1.登录基于Web的实用程序，然后选择Networking > WAN > WAN Configuration。



步骤2.在WAN Connection区域的xDSL WAN表下，单击Add Row按钮。



步骤3.在DSL Settings区域下，Transfer Mode (传输模式) 设置为ATM。无法配置PTM。

Add DSL WAN Connection

Internet Connection Type:  Bridged Mode Only  
 RFC 2684 Bridged (DHCP or Static mode)  
 RFC 2684 Routed (IPoA)  
 PPPoE  
 PPPoA

DSL Settings

Transfer Mode: ATM

Multiplexing:  LLC  VC

## 分辨率

此问题将在RV134W的下一个固件版本中解决。