

# 下載Cisco IOS®適用於9800的XE 17.12.4 ESW映像

## 目錄

---

[簡介](#)

[連結](#)

[附註Well](#)

---

## 簡介

Cisco IOS® XE 17.12.4ESW13為Cisco IOS XE 17.12.4 FCS、9800無線控制器和接入點提供了重要修復。

## 連結

在此處下載Cisco IOS XE 17.12.4ESW13。

- 對於Catalyst 9100系列存取點上的嵌入式無線控制器，請使用C9800-AP-universalk9.V1712\_4\_ESW13.zip
- 對於適用於雲端的Catalyst 9800-CL無線控制器，請使用C9800-CL-universalk9.V1712\_4\_ESW13.SPA.bin
- 若是Catalyst 9800-L無線控制器，請使用C9800-L-universalk9\_wlc.V1712\_4\_ESW13.SPA.bin
- 若使用Catalyst 9800-40和9800-80無線控制器，請使用C9800-universalk9\_wlc.V1712\_4\_ESW13.SPA.bin
- [《17.12.4 ES13發佈說明》](#)

## 附註Well

客戶需要遷移到CCO 17.12.5版本（如果可用）。當下一個CCO代碼（維護版本）已經整合了修復程式時，不會向客戶提供此ES分支上的其他錯誤修復。TAC組織支援此代碼。請將此代碼的所有評論、建議和問題直接報告到[wnbu-escalation@cisco.com](mailto:wnbu-escalation@cisco.com)。





## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。