



不具合

- [Cisco Bug Search Tool](#) (1 ページ)
- [Cisco IOS XE Dublin 17.12.x の未解決の問題](#) (1 ページ)
- [Cisco IOS XE Dublin 17.12.3 の解決済みの問題](#) (2 ページ)
- [Cisco IOS XE Dublin 17.12.2 の解決済みの問題](#) (2 ページ)
- [Cisco IOS XE Dublin 17.12.1 の解決済みの問題](#) (3 ページ)

Cisco Bug Search Tool

Cisco [Bug Search Tool](#) (BST) を使用すると、パートナーとお客様は製品、リリース、キーワードに基づいてソフトウェアバグを検索し、バグ詳細、製品、バージョンなどの主要データを集約することができます。BST は、ネットワーク リスク管理およびデバイスのトラブルシューティングにおいて効率性を向上させるように設計されています。このツールでは、クレデンシャルに基づいてバグをフィルタし、検索入力に関する外部および内部のバグビューを提供することもできます。

問題の詳細を表示するには、ID をクリックします。

Cisco IOS XE Dublin 17.12.x の未解決の問題

ID	見出し
CSCwh35728	SDA オーバーレイネットワークでスイッチからホストへの MACsec サポートが必要
CSCwi69005	FNF/SWC が原因で FED がクラッシュするため、C9300 スイッチが予期せずリロードする
CSCwi14539	UDLD 拡張ホールドタイマーが 90 秒から 120 秒に増加する

Cisco IOS XE Dublin 17.12.3 の解決済みの問題

ID	適用可能な モデル	見出し
CSCwi05972	C9300	9300 : 不正確なホットスポット温度の読み取りと予期しない再起動トリガー
CSCwi35710	C9300	speed nonegotiate で設定されている場合、C9300X-12Y/24Y のインターフェイスがダウンしたままになる
CSCwh91517	C9300X	IOS-XE 17.12.2 へのアップグレード後に C9300X がリブートすることがある
CSCwi59993	C9300	受信側から接続が終了した場合の pubd プロセスによるメモリーリーク
CSCwh91796	C9300	L2 vni がダウンしている間、BUM が転送されない
CSCwi06404	C9300	CRL 取得に失敗した後に PKI がクラッシュする

Cisco IOS XE Dublin 17.12.2 の解決済みの問題

ID	適用可能な モデル	見出し
CSCwh87343	すべてのモデル	Cisco IOS XE ソフトウェアの Web UI における特権昇格の脆弱性 詳細については、「Security Advisory: cisco-sa-iosxe-webui-privesc-j22SaA4z 」を参照してください。
CSCwe35651	すべてのモデル	RED しきい値を超えたことを示す誤ったホットスポット温度アラート
CSCwh51416	C9300LM	C9300LM : GLC-TE が機能しない
CSCwh24851	C9300L	Catalyst 9300L スイッチがスタックアダプタ認証エラーを報告する
CSCwh10596	すべてのモデル	スイッチオーバー後に Fed メインの CPU 使用率が高くなる

Cisco IOS XE Dublin 17.12.1 の解決済みの問題

ID	見出し
CSCwd99665	(C9300L) C9300L-48UXG-4X : debug_logging_file への過剰なロギングによる TMPFS リーク

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。