



## **Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller 障害 リファレンス ガイド**

2013 年 3 月 4 日

**【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意  
([www.cisco.com/jp/go/safety\\_warning/](http://www.cisco.com/jp/go/safety_warning/)) をご確認ください。**

**本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動 / 変更されている場合がありますことをご了承ください。  
あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。**

**また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。**

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザー側の責任になります。

対象製品のソフトウェアライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

FCC クラス A 準拠装置に関する記述：この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のクラス A デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの制限は、商業環境で装置を使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または放射する可能性があり、この装置のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。住宅地での装置を使用すると、干渉を引き起こす可能性があります。その場合には、ユーザー側の負担で干渉防止措置を講じる必要があります。

FCC クラス B 準拠装置に関する記述：この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの制限は、住宅地で使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。ただし、特定の設置条件において干渉が起きないことを保証するものではありません。装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合には、次の方法で干渉が起きないようにしてください。干渉しているかどうかは、装置の電源のオン / オフによって判断できます。

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を移動します。
- 装置と受信機との距離を離します。
- 受信機と別の回路にあるコンセントに装置を接続します。
- 販売業者またはラジオやテレビに詳しい技術者に連絡します。

シスコでは、この製品の変更または改造を認めていません。変更または改造した場合には、FCC 認定が無効になり、さらに製品を操作する権限を失うことになります。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワークトポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

*Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller (CIMC) 障害リファレンス ガイド*

Copyright © 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



## CONTENTS

### CIMC の障害 1-1

#### シャーシ関連の障害 1-1

fltEquipmentChassisThermalThresholdCritical 1-1

fltEquipmentChassisThermalThresholdNonCritical 1-2

fltEquipmentChassisThermalThresholdNonRecoverable 1-3

#### ファン関連の障害 1-3

fltEquipmentFanDegraded 1-3

fltEquipmentFanInoperable 1-4

fltEquipmentFanModuleMissing 1-5

fltEquipmentFanPerfThresholdNonCritical 1-5

fltEquipmentFanPerfThresholdCritical 1-6

fltEquipmentFanPerfThresholdNonRecoverable 1-7

fltEquipmentFanMissing 1-7

#### I/O モジュール関連の障害 1-8

fltEquipmentIOCardRemoved 1-8

fltEquipmentIOCardThermalProblem 1-9

fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonCritical 1-9

fltEquipmentIOCardThermalThresholdCritical 1-10

fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonRecoverable 1-11

#### メモリ関連の障害 1-12

fltMemoryUnitDegraded 1-12

fltMemoryUnitInoperable 1-13

fltMemoryUnitThermalThresholdNonCritical 1-13

fltMemoryUnitThermalThresholdCritical 1-14

fltMemoryUnitThermalThresholdNonRecoverable 1-15

fltMemoryArrayVoltageThresholdCritical 1-16

fltMemoryArrayVoltageThresholdNonRecoverable 1-16

fltMemoryUnitIdentityUnestablishable 1-17

#### プロセッサ関連の障害 1-18

fltProcessorUnitInoperable 1-18

fltProcessorUnitThermalNonCritical 1-18

fltProcessorUnitThermalThresholdCritical 1-19

fltProcessorUnitThermalThresholdNonRecoverable 1-20

fltProcessorUnitDisabled 1-21

#### 電源関連の障害 1-22

|   |      |
|---|------|
| fltEquipmentPsuInoperable                         | 1-22 |
| fltEquipmentPsuThermalThresholdNonCritical        | 1-22 |
| fltEquipmentPsuThermalThresholdCritical           | 1-23 |
| fltEquipmentPsuMissing                            | 1-24 |
| fltEquipmentPsuThermalThresholdNonRecoverable     | 1-25 |
| fltEquipmentPsuVoltageThresholdCritical           | 1-25 |
| fltEquipmentPsuVoltageThresholdNonRecoverable     | 1-26 |
| fltEquipmentPsuPerfThresholdNonCritical           | 1-27 |
| fltEquipmentPsuPerfThresholdCritical              | 1-27 |
| fltEquipmentPsuPerfThresholdNonRecoverable        | 1-28 |
| fltEquipmentPsuIdentity                           | 1-28 |
| fltEquipmentPsuPowerThreshold                     | 1-29 |
| fltEquipmentPsuInputError                         | 1-30 |
| サーバ関連の障害  | 1-30 |
| fltStorageLocalDiskInoperable                     | 1-30 |
| fltComputeBoardPowerError                         | 1-31 |
| fltComputePhysicalBiosPostTimeout                 | 1-31 |
| fltComputeBoardCmosVoltageThresholdCritical       | 1-32 |
| fltComputeBoardCmosVoltageThresholdNonRecoverable | 1-33 |
| fltStorageRaidBatteryInoperable                   | 1-33 |
| fltComputeIOHubThermalNonCritical                 | 1-34 |
| fltComputeIOHubThermalThresholdCritical           | 1-34 |
| fltComputeIOHubThermalThresholdNonRecoverable     | 1-35 |
| fltComputePhysicalPostFailure                     | 1-35 |
| fltComputeBoardPowerFail                          | 1-36 |
| fltComputeBoardThermalProblem                     | 1-36 |



## CIMC の障害

この章では、CIMC WebUI で発生する / レポートされる可能性のある障害の情報を提供します。  
この章は、次の項で構成されています。

- ・「シャーシ関連の障害」(P.1-1)
- ・「ファン関連の障害」(P.1-3)
- ・「I/O モジュール関連の障害」(P.1-8)
- ・「メモリ関連の障害」(P.1-12)
- ・「プロセッサ関連の障害」(P.1-18)
- ・「電源関連の障害」(P.1-22)
- ・「サーバ関連の障害」(P.1-30)

### シャーシ関連の障害

**fItEquipmentChassisThermalThresholdCritical**

障害コード : F0409

メッセージ :

Thermal condition on chassis [id] cause: [thermalStateQualifier]

説明

この障害は、次の条件で発生します。

- ・シャーシ内のコンポーネントが安全な熱動作範囲外で動作している場合。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** IOM の温度をチェックし、推奨される安全な動作温度範囲内にあることを確認します。

**ステップ 2** 1つまたは両方の IOM に対して「Thermal Sensor threshold crossing in IOM」エラーの障害がレポートされた場合、その IOM に熱の障害が発生していないか確認します。これらの障害には、熱状態の詳細が含まれます。

**ステップ 3** 「Missing or Faulty Fan」エラーの障害がレポートされた場合、そのファンのステータスをチェックします。交換が必要な場合は、シャーシに対する **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できず、状態が続く場合は、シャーシに対する **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

---

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
CallHome: environmental
mibFaultCode: 409
mibFaultName: fltEquipmentChassisThermalThresholdCritical
moClass: equipment:Chassis
Type: environmental
```

## fltEquipmentChassisThermalThresholdNonCritical

### 障害コード : F0410

#### メッセージ :

Thermal condition on chassis [id] cause: [thermalStateQualifier]

#### 説明 :

この障害は、次の条件で発生します。

- シャーシ内のコンポーネントが安全な熱動作範囲外で動作している場合。

#### 推奨処置 :

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** IOM の温度が、推奨される安全な動作温度範囲内にあることを確認します。

**ステップ 2** 1つまたは両方の IOM に対して「Thermal Sensor threshold crossing in IOM」エラーの障害がレポートされた場合、その IOM に熱の障害が発生していないか確認します。これらの障害には、熱状態の詳細が含まれます。

**ステップ 3** 「Missing or Faulty Fan」エラーの障害がレポートされた場合、そのファンのステータスをチェックします。交換が必要な場合は、シャーシに対する **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できず、状態が続く場合は、シャーシに対する **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

---

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
CallHome: environmental
mibFaultCode: 410
mibFaultName: fltEquipmentChassisThermalThresholdNonCritical
moClass: equipment:Chassis
Type: environmental
```

## **fltEquipmentChassisThermalThresholdNonRecoverable**

**障害コード : F0411**

**メッセージ :**

Thermal condition on chassis [id] cause: [thermalStateQualifier]

**説明 :**

この障害は、次の条件で発生します。

- シャーシ内のコンポーネントが安全な熱動作範囲外で動作している場合。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** IOM の温度が、推奨される安全な動作温度範囲内にあることを確認します。

**ステップ 2** 1つまたは両方の IOM に対して「Thermal Sensor threshold crossing in IOM」エラーの障害がレポートされた場合、その IOM に熱の障害が発生していないか確認します。これらの障害には、熱状態の詳細が含まれます。

**ステップ 3** 「Missing or Faulty Fan」エラーの障害がレポートされた場合、そのファンのステータスをチェックします。交換が必要な場合は、シャーシに対する show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できず、状態が続く場合は、シャーシに対する **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: thermal-problem
CallHome: environmental
mibFaultCode: 411
mibFaultName: fltEquipmentChassisThermalThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:Chassis
Type: environmental

```

## **ファン関連の障害**

### **fltEquipmentFanDegraded**

**障害コード : F0371**

**メッセージ :**

Fan [id] in Fan Module: [operability]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] operability: [operability]

**説明 :**

この障害は、ファンモジュールの1つまたは複数のファンが動作していないが、少なくとも1つのファンは動作している場合に発生します。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** 製品仕様書で、ファンモジュールの動作温度範囲を確認します。

**ステップ 2** 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファンモジュールに適切なエアーフローを確保します。

**ステップ 3** エアーフローが妨げられていないことを確認します。

**ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

**ステップ 5** 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

**ステップ 6** 故障したファンモジュールを交換します。

**ステップ 7** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

---

**障害の詳細**

```

Severity: minor
Cause: equipment-degraded
CallHome: none
mibFaultCode: 371
mibFaultName: fltEquipmentFanDegraded
moClass: equipment:Fan
Type: equipment

```

**fltEquipmentFanInoperable****障害コード : F0373****メッセージ :**

Fan [id] in Fan Module: [operability]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] operability: [operability]

**説明 :**

この障害は、ファンが動作しない場合に発生します。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** ファンモジュールを取り外して、もう一度取り付け直します。一度に取り外せるファンモジュールは1つだけです。

**ステップ 2** ファンモジュールを別のファンモジュールと交換します。

**ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

---

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
CallHome: environmental
mibFaultCode: 373
mibFaultName: fltEquipmentFanInoperable
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
```

## fltEquipmentFanModuleMissing

障害コード : F0377

#### メッセージ :

[presence]Fan module [tray]-[id] in server [id] presence:

#### 説明 :

この障害は、ファンモジュールがスロットに取り付けられていないか、スロットから取り外されている場合に発生します。

#### 推奨処置 :

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** スロットが空であることが報告されている場合は、スロットにファンモジュールを挿入します。

**ステップ 2** スロットにファンモジュールが装着されていることが報告されている場合は、ファンモジュールをいったん取り外し、もう一度挿入します。

**ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

---

#### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: equipment-missing
CallHome: none
mibFaultCode: 377
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleMissing
moClass: equipment:FanModule
Type: equipment
```

## fltEquipmentFanPerfThresholdNonCritical

障害コード : F0395

#### メッセージ :

[perf]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] speed: [perf]

**説明 :**

この障害は、ファンコントローラから読み取ったファン速度が必要なファン速度と一致せず、正常な動作の範囲外である場合に発生します。これはファンまたはファンコントローラからの読み取りに問題がある可能性を示しています。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** ファンステータスをモニタします。

**ステップ 2** 問題が長期間にわたって継続するか、他のファンで同じ問題が起きない場合は、ファンを装着し直します。

**ステップ 3** ファンモジュールを交換します。

**ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

---

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: performance-problem
CallHome: diagnostic
mibFaultCode: 395
mibFaultName: fltEquipmentFanPerfThresholdNonCritical
moClass: equipment
```

**fltEquipmentFanPerfThresholdCritical****障害コード : F0396****メッセージ :**

[perf]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] speed: [perf]

**説明 :**

この障害は、ファンコントローラから読み取ったファン速度が必要なファン速度と一致せず、重大しきい値を超え、障害の危険がある場合に発生します。これはファンまたはファンコントローラからの読み取りに問題がある可能性を示しています。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** ファンステータスをモニタします。

**ステップ 2** 問題が長期間にわたって継続するか、他のファンで同じ問題が起きない場合は、ファンを装着し直します。

**ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、シャーシの**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

---

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: performance-problem
CallHome: diagnostic
mibFaultCode: 396
mibFaultName: fltEquipmentFanPerfThresholdCritical
moClass: equipment

```

**fltEquipmentFanPerfThresholdNonRecoverable****障害コード : F0397****メッセージ :**

[perf]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] speed: [perf]

**説明 :**

この障害は、ファンコントローラから読み取られたファン速度が、必要なファン速度をかなり超えている場合に発生します。これは、多くの場合、ファンに障害が発生していることを示しています。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** ファンを交換します。

**ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: performance-problem
CallHome: diagnostic
mibFaultCode: 397
mibFaultName: fltEquipmentFanPerfThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:Fan
Type: equipment

```

**fltEquipmentFanMissing****障害コード : F0434****メッセージ :**

[presence]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] presence: [presence]

**説明 :**

この障害は、ファンモジュールのファンを検出できないという、まれなイベントで発生します。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 問題を報告しているスロットにファン モジュールを挿入/再挿入します。
- ステップ 2** 可能な場合は、ファン モジュールを別のファン モジュールと交換します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

#### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: equipment-missing
CallHome: none
mibFaultCode: 434
mibFaultName: fltEquipmentFanMissing
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
```

## I/O モジュール関連の障害

### fltEquipmentIOCardRemoved

障害コード : F0376

**メッセージ :**

[side] IOM [chassisId]/[id] is removed.

**説明 :**

通常、この障害は、I/O モジュールがシャーシから取り外されているために発生します。スタンドアロン構成の場合、その I/O モジュールに関連付けられているシャーシのネットワーク接続は失われます。これによりネットワーク接続が失われ、I/O モジュールからのデータ トライフィックが中断されるため、重大な障害となります。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** I/O モジュールを再挿入します。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

#### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: equipment-removed
CallHome: none
mibFaultCode: 376
mibFaultName: fltEquipmentIOCardRemoved
moClass: equipment:IOCard
Type: equipment
```

## fltEquipmentIOCardThermalProblem

**障害コード : F0379**

**メッセージ :**

[side] IOM [chassisId]/[id] operState: [operState]

**説明 :**

この障害は、I/O モジュールに熱問題がある場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C (50 °F) を下回らず、35 °C (95 °F) を上回らない環境で動作する必要があります。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** 製品仕様書で、I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。

**ステップ 2** 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、I/O モジュールに適切なエアーフローを確保します。

**ステップ 3** Cisco UCS シャーシのエアーフローが妨げられていないことを確認します。

**ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

**ステップ 5** 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

**ステップ 6** 障害のある I/O モジュールを交換します。

**ステップ 7** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

---

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: thermal-problem
CallHome: environmental
mibFaultCode: 379
mibFaultName: fltEquipmentIOCardThermalProblem
moClass: equipment:IOCard
Type: environmental

```

## fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonCritical

**障害コード : F0729**

**メッセージ :**

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

**説明 :**

この障害は、I/O モジュールの温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C (50 °F) を下回らず、35 °C (95 °F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが 82 °C (179.6 °F) に到達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** 製品仕様書で、I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。

**ステップ 2** Cisco UCS シャーシおよび I/O モジュールのエアーフローが妨げられないことを確認します。

**ステップ 3** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

**ステップ 4** 未使用のラック サーバの電源をオフにします。

**ステップ 5** 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

**ステップ 6** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
CallHome: environmental
mibFaultCode: 729
mibFaultName: fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonCritical
moClass: equipment:IOCard
Type: environmental
```

**fltEquipmentIOCardThermalThresholdCritical****障害コード : F0730****メッセージ :**

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

**説明 :**

この障害は、I/O モジュールの温度が重大しきい値を超えた場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C (50 °F) を下回らず、35 °C (95 °F) を上回らない環境で動作する必要があります。

- CPU のセンサーが 82 °C (179.6 °F) に到達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** 製品仕様書で、I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。

**ステップ 2** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

**ステップ 3** 未使用のラック サーバの電源をオフにします。

**ステップ 4** 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるときシステムが過熱するおそれがあります。

**ステップ 5** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

---

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
CallHome: environmental
mibFaultCode: 730
mibFaultName: fltEquipmentIOCardThermalThresholdCritical
moClass: equipment:IOCard
Type: environmental
```

**fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonRecoverable****障害コード : F0731****メッセージ :**

[side] IOM [chassisId]/[id] temperature: [thermal]

**説明 :**

この障害は、I/O モジュールの温度が動作範囲外になっている場合に発生します。

この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C (50 °F) を下回らず、35 °C (95 °F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが 82 °C (179.6 °F) に到達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** 製品仕様書で、I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。

**ステップ 2** Cisco UCS シャーシおよび I/O モジュールのエアーフローが妨げられないことを確認します。

**ステップ 3** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

## メモリ関連の障害

- ステップ 4** 未使用のラック サーバの電源をオフにします。
- ステップ 5** 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 6** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: thermal-problem
CallHome: environmental
mibFaultCode: 731
mibFaultName: fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:IOCard
Type: environmental

```

## メモリ関連の障害

### fltMemoryUnitDegraded

## 障害コード : F0184

## メッセージ :

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]DIMM [location] on server [id] operability: [operability]

## 説明 :

この障害は、DIMM が縮退運転状態である場合に発生します。通常、この状態は、DIMM での過剰な数の修正可能な ECC エラーが、サーバ BIOS によって報告されている場合に発生します。

## 推奨処置 :

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** DIMM の ECC エラーをさらにモニタします。相当数のエラーが解決しなかった場合は、DIMM が動作不能になっている可能性が高いです。
- ステップ 2** DIMM が動作不能になっている場合は、DIMM を交換します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

## 障害の詳細

```

Severity: minor
Cause: equipment-degraded
CallHome: none
mibFaultCode: 184
mibFaultName: fltMemoryUnitDegraded
moClass: memory:Unit

```

Type: equipment

## fltMemoryUnitInoperable

### 障害コード : F0185

#### メッセージ :

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]DIMM [location] on server [id] operability: [operability]

#### 説明 :

通常、この障害は、しきい値を超える数の修正可能または修正不可能なエラーが DIMM で発生したために発生します。DIMM は動作不能になっている場合があります。

#### 推奨処置 :

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** SEL がイネーブルの場合は、DIMM の SEL 統計情報を確認して、しきい値を超えたかを判断します。

**ステップ 2** 必要な場合は、DIMM を交換します。

**ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

---

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
CallHome: diagnostic
mibFaultCode: 185
mibFaultName: fltMemoryUnitInoperable
moClass: memory:Unit
```

## fltMemoryUnitThermalThresholdNonCritical

### 障害コード : F0186

#### メッセージ :

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]DIMM [location] on server [id] temperature: [thermal]

#### 説明 :

この障害は、ラック サーバのメモリ装置の温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C (50 °F) を下回らず、35 °C (95 °F) を上回らない環境で動作する必要があります。

- CPU のセンサーが 82 °C (179.6 °F) に到達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。

**ステップ 2** 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアーフローを確保します。

**ステップ 3** Cisco UCS シャーシまたはラック内のサーバのエアーフローが妨げられないことを確認します。

**ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

**ステップ 5** 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

**ステップ 6** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

---

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
CallHome: environmental
mibFaultCode: 186
mibFaultName: fltMemoryUnitThermalThresholdNonCritical
moClass: memory:Unit
Type: environmental
```

**fltMemoryUnitThermalThresholdCritical****障害コード : F0187****メッセージ :**

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]DIMM [location] on server [id]  
temperature: [thermal]

**説明 :**

この障害は、ラック サーバのメモリ装置の温度が重大しきい値を超えている場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C (50 °F) を下回らず、35 °C (95 °F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが 82 °C (179.6 °F) に到達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。

- ステップ 2** 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアーフローを確保します。
- ステップ 3** Cisco UCS シャーシまたはラック内のサーバのエアーフローが妨げられないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるときシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 6** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: thermal-problem
CallHome: environmental
mibFaultCode: 187
mibFaultName: fltMemoryUnitThermalThresholdCritical
moClass: memory:Unit
Type: environmental

```

## fltMemoryUnitThermalThresholdNonRecoverable

### 障害コード : F0188

#### メッセージ :

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]DIMM [location] on server [id] temperature: [thermal]

#### 説明 :

この障害は、ラック サーバのメモリ装置の温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- ・ 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- ・ Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C (50 °F) を下回らず、35 °C (95 °F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- ・ CPU のセンサーが 82 °C (179.6 °F) に到達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

#### 推奨処置 :

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアーフローを確保します。
- ステップ 3** Cisco UCS シャーシまたはラック内のサーバのエアーフローが妨げられないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるときシステムが過熱するおそれがあります。

- ステップ 6** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

#### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
CallHome: environmental
mibFaultCode: 188
mibFaultName: fltMemoryUnitThermalThresholdNonRecoverable
moClass: memory:Unit
Type: environmental
```

## fltMemoryArrayVoltageThresholdCritical

#### 障害コード : F0190

##### メッセージ :

Memory array [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Memory array [id] on server [id] voltage: [voltage]

##### 説明 :

この障害は、メモリアレイの電圧が指定したハードウェアの電圧定格を超えた場合に発生します。

##### 推奨処置 :

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** SEL がイネーブルの場合は、DIMM の SEL 統計情報を確認して、しきい値を超えたかを判断します。
- ステップ 2** メモリアレイをモニタして、さらに低下するかを確認します。
- ステップ 3** 電源装置を交換してください。
- ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: voltage-problem
CallHome: environmental
mibFaultCode: 190
mibFaultName: fltMemoryArrayVoltageThresholdCritical
moClass: memory:Array
```

## fltMemoryArrayVoltageThresholdNonRecoverable

#### 障害コード : F0191

##### メッセージ :

Memory array [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Memory array [id] on server [id] voltage: [voltage]

**説明 :**

この障害は、メモリアレイの電圧が指定したハードウェアの電圧定格を超過し、メモリのハードウェアが損傷するか危険な状態になる可能性がある場合に発生します。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** SEL がイネーブルの場合は、DIMM の SEL 統計情報を確認して、しきい値を超えたかを判断します。

**ステップ 2** メモリアレイをモニタして、さらに低下するかを確認します。

**ステップ 3** 電源装置を交換してください。

**ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

---

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: voltage-problem
CallHome: environmental
mibFaultCode: 191
mibFaultName: fltMemoryArrayVoltageThresholdNonRecoverable
moClass: memory:Array
Type: environmental
```

**fltMemoryUnitIdentityUnestablishable****障害コード : F0502****メッセージ :**

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] has an invalid FRUDIMM [location] on server [id] has an invalid FRU

**説明 :**

通常、この障害は、センサーによってサーバ内にサポートされていない DIMM が検出された場合に発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンは認識されません。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** サーバの設定で DIMM がサポートされているかどうかを確認します。

**ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、サーバにサポートされていない DIMM または DIMM 設定がある可能性があります。Cisco TAC にお問い合わせください。

---

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: identity-unestablishable
CallHome: none
mibFaultCode: 502
```

```
mibFaultName: fltMemoryUnitIdentityUnestablishable
moClass: memory:Unit
Type: equipment
```

## プロセッサ関連の障害

### fltProcessorUnitInoperable

**障害コード : F0174**

**メッセージ :**

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]

**説明 :**

この障害は、プロセッサに壊滅的なエラーが発生した場合、または事前設定された熱/電力しきい値を超えた場合に発生します。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 障害の原因が温度の問題であると考えられる場合は、サーバへのエアーフローが妨げられずに十分に換気されているかどうかを確認します。可能であれば、ヒートシンクがプロセッサに正しく固定されているかどうかを確認します。
  - ステップ 2** 障害の原因が装置の動作不良であると考えられる場合は、Cisco TAC に問い合わせて指示を受けてください。
  - ステップ 3** 障害の原因が電源または電圧の問題であると考えられる場合は、その問題が代替電源で解決するかどうかを確認することを推奨します。問題が解決しない場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
CallHome: diagnostic
mibFaultCode: 174
mibFaultName: fltProcessorUnitInoperable
moClass: processor:Unit
Type: equipment
```

### fltProcessorUnitThermalNonCritical

**障害コード : F0175**

**メッセージ :**

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Processor [id] on server [id] temperature: [thermal]

**説明 :**

この障害は、ラック サーバのプロセッサの温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C (50 °F) を下回らず、35 °C (95 °F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが 82 °C (179.6 °F) に到達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。

**ステップ 2** 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアーフローを確保します。

**ステップ 3** Cisco UCS シャーシまたはラック内のサーバのエアーフローが妨げられないことを確認します。

**ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

**ステップ 5** 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

**ステップ 6** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

---

**障害の詳細**

```

Severity: minor
Cause: thermal-problem
CallHome: environmental
mibFaultCode: 175
mibFaultName: fltProcessorUnitThermalNonCritical
moClass: processor:Unit
Type: environmental

```

**fltProcessorUnitThermalThresholdCritical****障害コード : F0176****メッセージ :**

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Processor [id] on server [id]  
temperature: [thermal]

**説明 :**

この障害は、ラック サーバのプロセッサの温度が重大しきい値を超えている場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C (50 °F) を下回らず、35 °C (95 °F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが 82 °C (179.6 °F) に到達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- |               |   |
|---------------|---|
| <b>ステップ 1</b> | 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。  |
| <b>ステップ 2</b> | 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアーフローを確保します。      |
| <b>ステップ 3</b> | Cisco UCS シャーシまたはラック内のサーバのエアーフローが妨げられないことを確認します。                                  |
| <b>ステップ 4</b> | サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。   |
| <b>ステップ 5</b> | 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。          |
| <b>ステップ 6</b> | 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、 <b>show tech-support</b> ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。 |
- 

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: thermal-problem
CallHome: environmental
mibFaultCode: 176
mibFaultName: fltProcessorUnitThermalThresholdCritical
moClass: processor:Unit
Type: environmental

```

**fltProcessorUnitThermalThresholdNonRecoverable****障害コード : F0177****メッセージ :**

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Processor [id] on server [id] temperature: [thermal]

**説明 :**

この障害は、ラック サーバのプロセッサの温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C (50 °F) を下回らず、35 °C (95 °F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが 82 °C (179.6 °F) に到達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアーフローを確保します。
- ステップ 3** Cisco UCS シャーシまたはラック内のサーバのエアーフローが妨げられないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 6** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: thermal-problem
CallHome: environmental
mibFaultCode: 177
mibFaultName: fltProcessorUnitThermalThresholdNonRecoverable
moClass: processor:Unit
Type: environmental

```

## fltProcessorUnitDisabled

### 障害コード : F0842

#### メッセージ :

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] operState: [operState]Processor [id] on server [id] operState: [operState]

#### 説明 :

この障害は、プロセッサがディセーブルになっているという、まれなイベントで発生します。

#### 推奨処置 :

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** この障害が発生した場合は、サーバをシャーシから取り外してから、シャーシに再挿入します。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: equipment-disabled
CallHome: none
mibFaultCode: 842
mibFaultName: fltProcessorUnitDisabled
moClass: processor:Unit
Type: environmental

```

# 電源関連の障害

## fltEquipmentPsuInoperable

**障害コード :** F0374

**メッセージ :**

[operability]Power supply [id] in server [id] operability: [operability]

**説明 :**

通常、この障害は、電源装置がオフラインであるか、入力/出力電圧が範囲外である場合に発生します。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** 電源コードが PSU および電源に正しく接続されていることを確認します。

**ステップ 2** 電源が 220 V であることを確認します。

**ステップ 3** PSU を取り外して再度設置します。

**ステップ 4** PSU を交換します。

**ステップ 5** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

---

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
CallHome: environmental
mibFaultCode: 374
mibFaultName: fltEquipmentPsuInoperable
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
```

## fltEquipmentPsuThermalThresholdNonCritical

**障害コード :** F0381

**メッセージ :**

[thermal]Power supply [id] in server [id] temperature: [thermal]

**説明 :**

この障害は、PSU モジュールの温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C (50 °F) を下回らず、35 °C (95 °F) を上回らない環境で動作する必要があります。

#### **推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- |               |  |
|---------------|--|
| <b>ステップ 1</b> | 製品仕様書で、PSU モジュールの動作温度範囲を確認します。   |
| <b>ステップ 2</b> | 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、PSU モジュールに適切なエアーフローを確保します。 |
| <b>ステップ 3</b> | エアーフローが妨げられていないことを確認します。   |
| <b>ステップ 4</b> | サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。  |
| <b>ステップ 5</b> | 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。           |
| <b>ステップ 6</b> | 障害のある PSU モジュールを交換します。   |
| <b>ステップ 7</b> | 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、 <b>show tech-support</b> ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。  |
- 

#### **障害の詳細**

```

Severity: minor
Cause: thermal-problem
CallHome: environmental
mibFaultCode: 381
mibFaultName: fltEquipmentPsuThermalThresholdNonCritical
moClass: equipment:Psu
Type: environmental

```

## **fltEquipmentPsuThermalThresholdCritical**

#### **障害コード : F0383**

#### **メッセージ :**

[thermal]Power supply [id] in server [id] temperature: [thermal]

#### **説明 :**

この障害は、PSU モジュールの温度が重大しきい値を超えた場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C (50 °F) を下回らず、35 °C (95 °F) を上回らない環境で動作する必要があります。

#### **推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- |               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| <b>ステップ 1</b> | 製品仕様書で、PSU モジュールの動作温度範囲を確認します。 |
|---------------|--------------------------------|
-

- ステップ 2** 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、PSU モジュールに適切なエアーフローを確保します。
- ステップ 3** エアーフローが妨げられていないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 6** 障害のある PSU モジュールを交換します。
- ステップ 7** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
CallHome: environmental
mibFaultCode: 383
mibFaultName: fltEquipmentPsuThermalThresholdCritical
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
```

## fltEquipmentPsuMissing

障害コード : F0378

**メッセージ :**

[presence]Power supply [id] in server [id] presence: [presence]

**説明 :**

通常、この障害は、電源モジュールがないか、またはサーバへの入力電力がない場合に発生します。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** 電源装置が電源に接続されているかどうかを確認します。
- ステップ 2** PSU がスロットに物理的に存在する場合は、いったん取り外し、取り付け直します。
- ステップ 3** PSU がスロットに物理的に存在していない場合は、新しい PSU を取り付けます。
- ステップ 4** この障害が発生した場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: equipment-missing
CallHome: none
mibFaultCode: 378
mibFaultName: fltEquipmentPsuMissing
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
```

## **fltEquipmentPsuThermalThresholdNonRecoverable**

**障害コード : F0385**

**メッセージ :**

[thermal]Power supply [id] in server [id] temperature: [thermal]

**説明 :**

この障害は、PSU モジュールの温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C (50 °F) を下回らず、35 °C (95 °F) を上回らない環境で動作する必要があります。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** 製品仕様書で、PSU モジュールの動作温度範囲を確認します。

**ステップ 2** 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、PSU モジュールに適切なエアーフローを確保します。

**ステップ 3** エアーフローが妨げられていないことを確認します。

**ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

**ステップ 5** 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

**ステップ 6** 障害のある PSU モジュールを交換します。

**ステップ 7** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

---

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: thermal-problem
CallHome: environmental
mibFaultCode: 385
mibFaultName: fltEquipmentPsuThermalThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:Psu
Type: environmental

```

## **fltEquipmentPsuVoltageThresholdCritical**

**障害コード : F0389**

**メッセージ :**

[voltage]Power supply [id] in server [id] voltage: [voltage]

**説明 :**

この障害は、PSU の電圧が指定したハードウェアの電圧定格を超えた場合に発生します。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** PSUを取り外し、再度取り付けてください。

**ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

---

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: voltage-problem
CallHome: environmental
mibFaultCode: 389
mibFaultName: fltEquipmentPsuVoltageThresholdCritical
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
```

**fltEquipmentPsuVoltageThresholdNonRecoverable****障害コード : F0391****メッセージ :**

[voltage]Power supply [id] in server [id] voltage: [voltage]

**説明 :**

この障害は、PSU の電圧が指定したハードウェアの電圧定格を超え、結果として PSU ハードウェアが損傷しているか、または損傷するおそれがある場合に発生します。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** PSUを取り外し、再度取り付けてください。

**ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

---

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: voltage-problem
CallHome: environmental
mibFaultCode: 391
mibFaultName: fltEquipmentPsuVoltageThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
```

## **fltEquipmentPsuPerfThresholdNonCritical**

**障害コード : F0392**

**メッセージ :**

[perf]Power supply [id] in server [id] output power: [perf]

**説明 :**

この障害は、ラック サーバの PSU の現在の出力が目的の出力値と一致していない場合に、警告として発生します。

**推奨されるアクション :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** PSU のステータスをモニタします。

**ステップ 2** 可能であれば、PSU を取り外して、再度取り付けます。

**ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、シャーシの **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### **障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: performance-problem
CallHome: diagnostic
mibFaultCode: 392
mibFaultName: fltEquipmentPsuPerfThresholdNonCritical
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
```

## **fltEquipmentPsuPerfThresholdCritical**

**障害コード : F0393**

**メッセージ :**

[perf]Power supply [id] in server [id] output power: [perf]

**説明 :**

この障害は、ラック サーバの PSU の現在の出力が目的の出力値と一致していない場合に、警告として発生します。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** PSU のステータスをモニタします。

**ステップ 2** 可能であれば、PSU を取り外して、再度取り付けます。

- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、シャーシの **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: performance-problem
CallHome: diagnostic
mibFaultCode: 393
mibFaultName: fltEquipmentPsuPerfThresholdCritical
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
```

## fltEquipmentPsuPerfThresholdNonRecoverable

### 障害コード : F0394

#### メッセージ :

[perf]Power supply [id] in server [id] output power: [perf]

#### 説明 :

この障害は、ラック サーバの PSU の現在の出力が目的の出力値と一致していない場合に、警告として発生します。

#### 推奨処置 :

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** PSU のステータスをモニタします。

- ステップ 2** 可能であれば、PSU を取り外して、再度取り付けます。

- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、シャーシの **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- 

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: performance-problem
CallHome: diagnostic
mibFaultCode: 394
mibFaultName: fltEquipmentPsuPerfThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
```

## fltEquipmentPsuIdentity

### 障害コード : F0407

#### メッセージ :

Power supply [id] on chassis [id] has a malformed FRUPower supply [id] on server [id] has a malformed FRU

**説明 :**

通常、この障害は、電源装置ユニットの FRU 情報が破損した場合、または不正な形式の場合に発生します。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** 電源装置のベンダー仕様を確認します。

**ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

---

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fru-problem
CallHome: diagnostic
mibFaultCode: 407
mibFaultName: fltEquipmentPsuIdentity
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
```

**fltEquipmentPsuPowerThreshold****障害コード : F0882****メッセージ :**

Power supply [id] on chassis [id] has exceeded its power thresholdPower supply [id] on server [id] has exceeded its power threshold.

**説明 :**

この障害は、電源装置ユニットが電流を過剰に引き込んでいる場合に発生します。

**推奨されるアクション :**

この障害が発生した場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

---

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: power-problem
CallHome: none
mibFaultCode: 882
mibFaultName: fltEquipmentPsuPowerThreshold
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
```

## fltEquipmentPsuInputError

### 障害コード : F0883

#### メッセージ :

Power supply [id] on chassis [id] has disconnected cable or bad input voltage  
Power supply [id] on server [id] has disconnected cable or bad input voltage.

#### 説明 :

この障害は、電源コードが切断されているか、または入力電圧が誤っている場合に発生します。

#### 推奨処置 :

この障害が発生した場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

---

#### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: power-problem
CallHome: none
mibFaultCode: 883
mibFaultName: fltEquipmentPsuInputError
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
```

## サーバ関連の障害

## fltStorageLocalDiskInoperable

### 障害コード : F0181

#### メッセージ :

Local disk [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]  
Local disk [id] on server [id] operability: [operability]

#### 説明 :

このエラーは、サーバの使用中にローカルディスクが動作不能になった場合、または取り外された場合に発生します。

#### 推奨処置 :

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** サポートされているスロットにディスクを挿入します。

**ステップ 2** ローカルディスクをいったん取り外し、もう一度差し込みます。

**ステップ 3** 別のディスクがある場合は、ディスクを交換します。

**ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

---

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
CallHome: none
mibFaultCode: 181
mibFaultName: fltStorageLocalDiskInoperable
moClass: storage:LocalDisk
```

### fltComputeBoardPowerError

#### 障害コード : F0310

##### メッセージ :

Motherboard of server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) power: [operPower]  
Motherboard of server [id] (service profile: [assignedToDn]) power: [operPower]

##### 説明 :

通常、この障害は、サーバの電源センサーが問題を検出した場合に発生します。

##### 推奨処置 :

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** 電源装置を取り付け直すか、交換します。

**ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

---

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: power-problem
CallHome: none
mibFaultCode: 310
mibFaultName: fltComputeBoardPowerError
moClass: compute:Board
Type: environmental
```

### fltComputePhysicalBiosPostTimeout

#### 障害コード : F0313

##### メッセージ :

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) BIOS failed power-on self testServer [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) BIOS failed power-on self test.

**説明 :**

通常、この障害は、サーバに診断エラーが発生したときに発生します。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** CIMC WebUI に接続し、POST 障害が発生した KVM から記録します。

**ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

---

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
CallHome: diagnostic
mibFaultCode: 313
mibFaultName: fltComputePhysicalBiosPostTimeout
moClass: compute:Physical
Type: equipment
```

**fltComputeBoardCmosVoltageThresholdCritical****障害コード : F0424****メッセージ :**

Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [chassisId]/[slotId] is [cmosVoltage]  
Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [id] is [cmosVoltage]

**説明 :**

この障害は、CMOS のバッテリ電圧が正常な動作範囲よりも低くなっている場合に発生します。これはクロックやその他の CMOS 設定に影響を与えることがあります。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、バッテリを交換してください。

---

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: voltage-problem
CallHome: none
mibFaultCode: 424
mibFaultName: fltComputeBoardCmosVoltageThresholdCritical
moClass: compute:Board
Type: environmental
```

## **fltComputeBoardCmosVoltageThresholdNonRecoverable**

### **障害コード : F0425**

#### **メッセージ :**

Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [chassisId]/[slotId] is [cmosVoltage]  
Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [id] is [cmosVoltage]

#### **説明 :**

この障害は、CMOS のバッテリ電圧が非常に低くなり、回復不能の可能性がある場合に発生します。これはクロックやその他の CMOS 設定に影響を与えます。

#### **推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、バッテリを交換してください。

---

#### **障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: voltage-problem
CallHome: none
mibFaultCode: 425
mibFaultName: fltComputeBoardCmosVoltageThresholdNonRecoverable
moClass: compute:Board
Type: environmental
```

## **fltStorageRaidBatteryInoperable**

### **障害コード : F0531**

#### **メッセージ :**

RAID Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]RAID Battery on server [id] operability: [operability]

#### **説明 :**

この障害は、RAID のバッテリ電圧が正常な動作範囲を下回っている場合に発生します。

#### **推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** RAID バッテリを交換します。

**ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

---

#### **障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
CallHome: diagnostic
mibFaultCode: 531
```

```
mibFaultName: fltStorageRaidBatteryInoperable
moClass: storage:RaidBattery
Type: equipment
```

## fltComputeIOHubThermalNonCritical

**障害コード : F0538**

**メッセージ :**

IO Hub on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]

**説明 :**

この障害は、IO コントローラの温度が非重大しきい値より上または下に外れている場合に発生します。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、このサーバに関連するその他の環境イベントをモニタし、温度範囲が推奨される範囲内にあることを確認します。

---

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
CallHome: environmental
mibFaultCode: 538
mibFaultName: fltComputeIOHubThermalNonCritical
moClass: compute:IOHub
Type: environmental
```

## fltComputeIOHubThermalThresholdCritical

**障害コード : F0539**

**メッセージ :**

IO Hub on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]

**説明 :**

この障害は、IO コントローラの温度が重大しきい値より上または下に外れている場合に発生します。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** サーバに関連するその他の環境イベントをモニタし、温度範囲が推奨される範囲内にあることを確認します。

**ステップ 2** 可能であれば、しばらくの間、サーバの電源をオフにしておくことを検討してください。

**ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

---

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: thermal-problem
CallHome: environmental
mibFaultCode: 539
mibFaultName: fltComputeIOHubThermalThresholdCritical
moClass: compute:IOHub
Type: environmental

```

**fltComputeIOHubThermalThresholdNonRecoverable****障害コード : F0540****メッセージ :**

IO Hub on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]

**説明 :**

この障害は、IO コントローラの温度が動作回復の可能な範囲から外れている場合に発生します。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** サーバをただちにシャットダウンします。

**ステップ 2** **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

---

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: thermal-problem
CallHome: environmental
mibFaultCode: 540
mibFaultName: fltComputeIOHubThermalThresholdNonRecoverable
moClass: compute:IOHub
Type: environmental

```

**fltComputePhysicalPostFailure****障害コード : F0517****メッセージ :**

Server [id] POST or diagnostic failureServer [chassisId]/[slotId] POST or diagnostic failure.

**説明 :**

通常、この障害は、POST 中にサーバで診断障害またはエラーが発生した場合に発生します。

**推奨処置 :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** サーバの POST の結果をチェックします。

**ステップ 2** サーバをリブートします。

**ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** コマンドを実行し、シスコのテクニカルサポートにお問い合わせください。

---

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-problem
CallHome: none
mibFaultCode: 517
mibFaultName: fltComputePhysicalPostFailure
moClass: compute:Physical
Type: server
```

### fltComputeBoardPowerFail

#### 障害コード : F0868

##### メッセージ :

[power]Motherboard of server [id] power: [power]

##### 説明 :

通常、この障害は、サーバの電源センサーが問題を検出した場合に発生します。

##### 推奨処置 :

この障害が発生した場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

---

#### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: power-problem
CallHome: diagnostic
mibFaultCode: 868
mibFaultName: fltComputeBoardPowerFail
moClass: compute:Board
Type: environmental
```

### fltComputeBoardThermalProblem

#### 障害コード : F0869

##### メッセージ :

Motherboard of server [chassisId]/[slotId] : [assignedToDn]) thermal: [thermal]Motherboard of server [id] : [assignedToDn]) thermal: [thermal]

##### 説明 :

通常、この障害は、サーバのマザーボード温度センサーが問題を検出した場合に発生します。

**推奨されるアクション :**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** サーバのファンが正しく動作していることを確認します。

**ステップ 2** 24 時間待機して、問題が解決しているかどうかを確認します。

**ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

---

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
CallHome: environmental
mibFaultCode: 869
mibFaultName: fltComputeBoardThermalProblem
moClass: compute:Board
Type: environmental
```

## ■ サーバ関連の障害

©2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.  
Cisco、Cisco Systems、およびCisco Systemsロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。  
本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。  
「パートナー」または「partner」という用語の使用はCiscoと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(0809R)  
この資料の記載内容は2008年10月現在のものです。  
この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



シスコシステムズ合同会社  
〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー  
<http://www.cisco.com/jp>  
お問い合わせ先:シスコ コンタクトセンター  
0120-092-255(フリーコール、携帯・PHS含む)  
電話受付時間:平日 10:00~12:00、13:00~17:00  
<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>