

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Systèmes Cisco Telepresence MX700D, MX800S et MX800D

EOL12745

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Systèmes Cisco Telepresence MX700D, MX800S et MX800D. Les clients ont jusqu'au 1 avril 2019 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Systèmes Cisco Telepresence MX700D, MX800S et MX800D

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	1 octobre 2018
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	1 avril 2019
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	30 juin 2019
Date de la dernière version de maintenance: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	31 mars 2020
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	31 mars 2022
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	31 mars 2020
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	31 mars 2020
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	27 juin 2023
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 mars 2024

HW = Matériel OS

SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
CAB-2DC-BRL-0.6M-	Câble d'alimentation CC avec fiche baril, 0,6 mètre de long pour MXCAM-D	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-2DC-BRL-0.6M=	Câble d'alimentation CC avec fiche baril plus, 0,6 mètre de long pour MXCAM-D	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-2DC-BRL-1.15M-	Câble d'alimentation CC avec fiche baril, 1,15 mètre de long pour MXCAM-D	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-2DC-BRL-1.15M=	Câble d'alimentation CC avec fiche baril plus, 1,15 mètre de long pour MXCAM-D	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-2HDMILK-0.95M-	Câble HDMI à HDMI, 0,95 mètre de long pour MX700	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-2HDMILK-1.20M-	Câble HDMI à HDMI, 1,20 mètre de long pour MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-2HDMILK-1.4M-	Câble HDMI à HDMI, 1,4 mètre de long pour MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-2HDMILK-1.6M-	Câble HDMI à HDMI, 1,6 mètre de long pour MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-2HDMILK-1.75M-	Câble HDMI à HDMI, 1,75 mètre de long pour MX700	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-2HDMILK-1.85M-	Câble HDMI à HDMI avec verrouillage, 1,85 mètre de long pour MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-2HDMILK-2.0M-	Câble HDMI à HDMI, 2,0 mètres de long pour MX700	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-2HDMILK-2.2M-	Câble HDMI à HDMI, 2,2 mètres de long pour MX700	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-2HDMILK-2.75M-	Câble HDMI à HDMI, 2,75 mètres de long pour MX800 double	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-DIN-BRL-0.4M-	Connecteur MINI DIN 4 broches pour fiche baril de 2 mm, 0,4 mètre pour MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-DIN-BRL-1.05M-	Connecteur MINI DIN 4 broches pour fiche baril de 2 mm, 1,05 mètre pour MX600	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-ETHRJ45-0.7M-	Câble ETH avec paire torsadée blindée avec RJ45 0,7 m, MXCAM-D	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-ETHRJ45-1.05M-	Câble Ethernet à paires torsadées blindées avec RJ45 1,05 m	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-ETHRJ45-1.2M-	Câble ETH avec paire torsadée blindée avec RJ45 1,2 m, MXCAM-D	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
CAB-ETHRJ45-1.35M-	Câble Ethernet à paires torsadées blindées avec RJ45 1,35 m	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-ETHRJ45-1.85M-	Câble Ethernet à paires torsadées blindées avec RJ45 1,85 m	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-ETHRJ45-2.2M-	Câble Ethernet à paires torsadées blindées avec RJ45 2,2 m de long,	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-ETHRJ45-2.6M-	Câble Ethernet à paires torsadées blindées avec RJ45 2,6 m de long,	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-ETHRJ45-3.45M-	Câble Ethernet avec RJ45 3,45 mètres	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-ETHRJ45-4.2M-	Câble Ethernet à paires torsadées blindées avec RJ45 4,2 m de long,	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-MIC-RJ.5-0.5M-	Câble micro RJ.5, 0,5 mètre de long, pour MXCAM-D	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-MIC-RJ.5-1.0M-	Câble micro RJ.5, 1 mètre de long, pour MXCAM-D	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-MX700-L-SPKR-	Câble de haut-parleur gauche pour MX700	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-MX700-R-SPKR-	Câble de haut-parleur droit pour MX700	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-MX800-L-SPKR-	Câble de haut-parleur gauche pour MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-MX800-R-SPKR-	Câble de haut-parleur droite pour MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-USB-A-B-1.15M-	Câble USB A vers USB B, 1,15 mètre de long pour MX700	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CS-MX700D-2CAM-K9	SPARK MX700D, double 55, caméra double, pour l'abonnement Spark uniquement	CS-ROOM55D-MSRP-K9	Cisco Webex Room 55D, écrans doubles 55 po	-
CS-MX800D-2CAM-K9	SPARK MX800D, double 70, double caméra, pour l'abonnement Spark uniquement	CS-ROOM70DG2-M-K9	Cisco Webex Room double 70 G2 avec Touch10 pour Webex Subs	-
CS-MX800S-2CAM-K9	SPARK MX800S, simple 70, double caméra, pour l'abonnement Spark uniquement	CS-ROOM70SG2-M-K9	Cisco Webex Room double 70 G2 avec Touch10 pour Spark Subs	-
CTS-MX700-D-CAMCV-	Couvercle arrière cam. double, profil supérieur central et.	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX700-D-FSK	Kit de fixation au sol pour double écran Cisco MX700	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
CTS-MX700-D-FSK=	Trousse de support sur le sol double écran Cisco MX700	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX700-D-LGR-	Grille inférieure, support sur le sol double MX700	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX700-D-LGR=	Grille inférieure, support sur le sol double MX700	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX700-D-WMK	Trousse de montage mural double écran Cisco MX700 - s'accroche sur le mur	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX700-D-WMK=	Trousse de montage mural double écran Cisco MX700 - s'accroche sur le mur	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX700-DDC-TGR-	MX700 Dual - grille supérieure, caméra double	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX700-DSC-TGR-	MX700 Duo, grillage supérieur pour une caméra	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX700-DSC-TGR=	MX700 Dual, grille supérieure, caméra simple	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX700-DWM-LGR-	Grille inférieure, montage mural MX700 Dual	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX700-MON-L-D-	Monit. gauche pour MX700 55 double écran avec double caméra	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX700-MON-L-S-	Monit. gauche pour MX700 55 double écran avec une seule caméra	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX700-MON-L-S=	Monit. gauche de rechange pour MX700 55 double écran avec une caméra	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX700-MON-R-D-	Monit. droit pour MX700 55 double écran avec double caméra	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX700-MON-R-D=	Monit. droit de rechange pour MX700 55 double écran avec double caméra	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX700-MON-R-S-	Monit. droit pour MX700 55 double écran avec une seule caméra	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX700-MON-R-S=	Monit. droit de rechange pour MX700 55 double écran avec une caméra	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX700-MON-SCV-	Protection latérale pour MX700 double écran (protections gauche et droite incluses)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX700-MONLS++=	Monit. gauche de rechange pour MX700 55 double écran avec une caméra - TAA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX700-MONRD++=	Monit. droit de rechange pour MX700 55 double écran avec double caméra - TAA Comp	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
CTS-MX700-MONRS++=	Moniteur de droite de rechange pour MX700 55 double écran avec une caméra TAA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX700-S-CAMCV-	Couvercle arrière cam. simple, profil supérieur central et.	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX700800-CFBB-	Support inférieur du cadre central MX700 et MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX700800-CFBB=	Support inférieur du cadre central MX700 et MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX700D-1CAM-K9	Cisco MX700, double 55, une seule caméra	CS-ROOM55D-K9	Cisco Webex Room 55D, écrans doubles 55 po	-
CTS-MX700D-2CAM-K9	Cisco MX700, double 55, caméra double	CS-ROOM55D-K9	Cisco Webex Room 55D, écrans doubles 55 po	-
CTS-MX800-D-CAMCV-	Couvercle arrière cam. double, profil supérieur central et.	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX800-D-FSK	Trousse de support sur le sol double écran Cisco MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX800-D-FSK=	Trousse de support sur le sol double écran Cisco MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX800-D-LGR-	Grille inférieure MX800 double	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX800-D-WMK	Trousse de montage mural double écran Cisco MX800 - s'accroche sur le mur	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX800-D-WMK=	Trousse de montage mural double écran Cisco MX800 - s'accroche sur le mur	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX800-DDC-TGR-	MX800 double - grille supérieure, caméra double	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX800-DWM-LGR-	Grille inférieure, montage mural de l'écran double MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX800-MON-L-D-	Moniteur de gauche pour MX800 70 double écran avec double caméra	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX800-MON-R-D-	Moniteur de droite pour MX800 70 double écran avec double caméra	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX800-MON-S-D-	Moniteur pour MX800 70	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX800-MON-S-S-	Moniteur pour MX800 70 simple écran avec une seule caméra	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX800-MON-SCV-	Protection latérale pour MX800 (protections gauche et droite incluses)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
CTS-MX800-MON-SCV=	Protection latérale pour MX800 double écran (protections gauche et droite incluses)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX800-S-FSK	CTS-MX800-S-FSK Trousse de support sur le sol écran unique Cisco MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX800-S-FSK=	Trousse de support sur le sol écran simple Cisco MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX800-S-LGR-	Grille inférieure, support sur pied seul MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX800-S-WMK	CTS-MX800-S-WMK Trousse de montage mural écran unique Cisco MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX800-S-WMK=	Trousse de montage mural écran unique Cisco MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX800-SDC-TGR-	MX800 simple - grille supérieure, caméra double	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX800-SSC-TGR-	MX800 simple - grille supérieure, caméra double	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX800-SWM-LGR-	Grille inférieure, montage mural simple MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MX800D-2CAM-K9	Cisco MX800, double 70	CS-ROOM70DG2-K9	Cisco Webex Room 70 G2 double avec codec Pro et Touch10	-
CTS-MX800S-1CAM-K9	Cisco MX800, simple 70	CS-ROOM70SG2-K9	Cisco Webex Room 70 simple G2 avec codec Pro et Touch10	-
CTS-MX800S-2CAM-K9	Cisco MX800, NPP, 70 unique	CS-ROOM70SG2-K9	Cisco Webex Room 70 simple G2 avec codec Pro et Touch10	-
CTS-MXCAM-D	^Double caméra avec option de suivi des haut-parleurs pour MX700/MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MXCAM-D-	Double caméra avec option de suivi des haut-parleurs pour MX700/MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MXCAM-D=	Double caméra avec option de suivi des haut-parleurs pour MX700/MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MXCAM-S	^Option de caméra unique pour MX700/MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MXCAM-S-	Option de caméra unique pour MX700/MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MXCAM-S=	Option de caméra unique pour MX700/MX800, recharge	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MXCODEC	Codec pour MX700/MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
CTS-MXCODEC-	Codec pour MX700/MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CTS-MXCODEC=	Codec pour MX700/MX800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DOC-MX700-DDC-FSK	Fiche d'installation pour la caméra double MX700, trousse de support sur le sol	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DOC-MX700-DDC-WMK	Fiche d'installation pour la caméra double MX700, trousse de montage mural	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DOC-MX700-DSC-FSK	Feuille d'instructions pour caméra MX700 unique, kit de fixation au sol	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DOC-MX700-DSC-WMK	Fiche d'installation pour la caméra simple MX700, trousse de montage mural	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DOC-MX800-DDC-FSK	Fiche d'installation pour la caméra double MX800, trousse de support sur le sol	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DOC-MX800-DDC-WMK	Fiche d'installation pour la caméra double MX800, trousse de montage mural	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PWR-CAB-CHN-0.6M	Cordon d'alimentation C13-C14 interne pour la Chine, IEC60320, 3x18 AWG	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PWR-CAB-CHN-0.6M-	^Cordon d'alimentation C13-C14 interne pour la Chine, IEC60320, 3x18 AWG	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PWR-CAB-CHN-0.6M=	Cordon d'alimentation C13-C14 interne pour la Chine, IEC60320, 3x18 AWG	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PWR-CAB-CHN-1.4M	Cordon d'alimentation C13-C14 interne pour la Chine, IEC60320, 3x18 AWG	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PWR-CAB-CHN-1.4M=	Cordon d'alimentation C13-C14 interne pour la Chine, IEC60320, 3x18 AWG	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PWR-CAB-CHN-1.85M	Cordon d'alimentation C13-C14 interne pour la Chine, IEC60320, 3x18 AWG	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PWR-CAB-CHN-1.85M-	^Cordon d'alimentation C13-C14 interne pour la Chine, IEC60320, 3x18 AWG	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PWR-CAB-CHN-1.85M=	Cordon d'alimentation C13-C14 interne pour la Chine, IEC60320, 3x18 AWG	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PWR-CAB-INT-0.6M	Cordon d'alimentation C13-C14 interne NON APPROUVÉ pour la Chine, 110/22	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PWR-CAB-INT-0.6M-	^Cordon d'alimentation C13-C14 interne NON APPROUVÉ pour la Chine, 110/22	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PWR-CAB-INT-0.6M=	Cordon d'alimentation C13-C14 interne NON APPROUVÉ pour la Chine, 110/22	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
PWR-CAB-INT-1.4M	Cordon d'alimentation C13-C14 interne NON APPROUVÉ pour la Chine,	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PWR-CAB-INT-1.4M=	Cordon d'alimentation C13-C14 interne non approuvé pour la Chine	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PWR-CAB-INT-1.85M	Cordon d'alimentation C13-C14 interne NON APPROUVÉ pour la Chine, IEC603	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PWR-CAB-INT-1.85M-	^Cordon d'alimentation C13-C14 interne NON APPROUVÉ pour la Chine, IEC603	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PWR-CAB-INT-1.85M=	Cordon d'alimentation C13-C14 interne NON APPROUVÉ pour la Chine, IEC603	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse

https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Systèmes Cisco Telepresence MX700D, MX800S et MX800D en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page <https://www.cisco.com/go/eos>.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.




Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

 Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)