

في في في وصلات تي قوت لاري غت ريثأت ةي توصول تاجت نمل لعل اي لارتسأ

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [معلومات أساسية](#)
- [المشكلة](#)
- [الحل](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

إن دورة ألعاب الكومنولث القادمة إلى ملبورن في عام 2006. لقد تغيرت اوقات التوفير في النهار في ولايات كثيرة في اوستراليا. يوضح هذا المستند تأثير التغيير في التوقيت الصيفي على منتجات الصوت، كما يوفر حلا بديل.

وفي أستراليا، تم تغيير موعد انتهاء التوقيت الصيفي من الأسبوع الأخير من آذار/مارس إلى الأسبوع الأول من نيسان/أبريل. المغزى الضمني من هذا التغيير هو أنه بدلا من أن ينتهي يوم الأحد، 26 مارس 2006 الساعة 3:00 صباحا، فإن التوقيت الصيفي سينتهي يوم الأحد، 2 أبريل 2006 الساعة 3:00 صباحا. ولا ينطبق هذا التغيير إلا على عام 2006. ويؤثر التوقيت الصيفي على هاتين الولايتين في اوستراليا:

- فيكتوريا
- تسمانيا
- جنوب أستراليا
- نيو ساوث ويلز
- إقليم العاصمة الأسترالية (ACT)

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- بوابة 2200 (PGW) PSTN

• واجهة إرسال إشارات (HSI) (H.323)

• نظام الفوترة والقياس (BAMS)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

معلومات أساسية

قامت Sun Microsystems بإصدار حزمة تصحيح لنظام التشغيل Solaris 8 من أجل تجنب أي مشاكل يمكن أن تحدث بسبب التغيير في التوقيت الصيفي. توصي Cisco بترقية إصدارات نظام التشغيل لديك باستخدام هذا التصحيح. ارجع إلى قسم [الحل](#) للحصول على تعليمات حول كيفية تنزيل التصحيح وتطبيقه.

من المؤكد أن تغيير التوقيت الصيفي سيؤثر على جميع تطبيقات PGW 2200 التي تستخدم موارد وقت النظام. توصي Cisco بشدة بتثبيت حزمة نظام التشغيل ذات الصلة على جميع خوادم التطبيقات لتقليل أي تأثير لهذا الحدث إلى الحد الأدنى.

المشكلة

يجب أن تقوم المنتجات الصوتية المدرجة في قسم [المكونات المستخدمة](#) بضبط أوقات النظام لمراعاة التغييرات التي طرأت على الوقت المحلي. إذا لم تقم بضبط وقت النظام، سيتم تشغيل النظام قبل ساعة من الوقت الصحيح بين 26 مارس و 2 أبريل 2006. تتضمن مشاكل وقت النظام غير الصحيح الطوابق الزمنية الخطأ في ملفات السجل والتقارير ووظائف العرض، والمشاكل في مزامنة العميل والخادم.

الحل

أستخدم هذا الحل لحل المشكلة.

قم بتثبيت تصحيح CiscoH015. أكمل الخطوات التالية:

1. انتقل إلى صفحة [تنزيل البرامج](#) (للعلماء [المسجلين](#) فقط) على موقع الويب Cisco.com.
2. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم مكونات عقدة Cisco PGW 2200 من Cisco Media Gateway Controller.
3. انقر فوق الارتباط الخاص بالإصدار الذي تستخدمه. على سبيل المثال، الإصدار (2)9.2 أو (2)9.3 أو (1)9.4 أو (2)9.5 أو (1)9.6.
4. انقر فوق إرتباط تنزيل عقدة MGC Solaris 8 Packages.
5. انقر على تصحيح CiscoH015 لتنزيل التصحيح وتطبيقه.

معلومات ذات صلة

- [دعم تقنية الصوت](#)
- [دعم منتجات الاتصالات الصوتية واتصالات IP](#)
- [استكشاف أخطاء خدمة IP الهاتفية من Cisco وإصلاحها](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا