

# SG350XG: PVID se habilita cuando el tipo de pertenencia a la interfaz se establece en Prohibido

## Fecha identificada

19 de enero de 2016

## Fecha de resolución

14 de junio de 2016

## Producto afectado

SG350XG	2.0.x	2.2.0.63

## Descripción de problemas

La ID de red de área local virtual de puerto (PVID) se habilita en una interfaz cuando su tipo de pertenencia se establece en Prohibido a través de la utilidad basada en web del switch. La funcionalidad de la interfaz no se ve afectada y el puerto sigue bloqueando el tráfico para la red de área local virtual (VLAN) relevante.

## Resolución

Este problema se soluciona al actualizar a la versión 2.2.0.63 del firmware. Para actualizar, haga clic [aquí](#) para obtener instrucciones.