Ripristino della configurazione CAPWAP sugli access point con Cisco IOS e ClickOS

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Convenzioni Configurazione manuale dell'AP Reimpostazione della configurazione lightweight sull'access point Reimpostazione dell'access point da AireOS o Catalyst WLC Ripristino dell'access point tramite CLI Reimposta AP tramite pulsante di reimpostazione. Come disabilitare il pulsante Reset sull'AP registrato sul controller Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritto come impostare o ripristinare manualmente le informazioni di configurazione statica sui Cisco IOS® e sui Access Point (AP) ClickOS

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Nozioni base sulla configurazione degli access point e dei Cisco Wireless LAN Controller (WLC) con CAPWAP
- Nozioni base di controllo e provisioning del protocollo dei wireless access point

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco 5520 WLC con firmware versione 8.8.111.0
- Cisco serie AIR-CAP3702I-E-K9 AP
- Cisco serie AIR-AP4800-E-K9 AP
- Cisco 9800-CL con versione firmware 17.6.3

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento <u>Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.</u>

Configurazione manuale dell'AP

In una nuova installazione, quando un access point non è in grado di trovare un WLC tramite gli algoritmi di rilevamento, è possibile configurare staticamente le informazioni necessarie per collegarsi a un controller tramite la porta console e l'interfaccia della riga di comando (CLI) dell'access point. Per ulteriori informazioni sugli algoritmi di rilevamento del WLC e il processo di registrazione del LAP, fare riferimento a <u>Registrazione dei Lightweight Access Point (LAP) su un Wireless LAN Controller (WLC)</u>.

Per configurare manualmente le informazioni statiche su un access point dall'interfaccia CLI, è possibile usare i seguenti comandi in modalità di esecuzione:

• Sugli access point con Cisco IOS:

<#root>

AP#

capwap ap ip address

AP#

capwap ap ip default-gateway

AP#

capwap ap primary-base

capwap ap ip

<#root>

AP#

• Sugli access point con ClickOS:

(optional)

ap hostname

(optional) AP#capwap

capwap ap secondary-base

capwap ap primary-base

[

AP#

capwap ap hostname

(optional)

Nota: questi comandi devono essere immessi in modalità di attivazione. La password di attivazione predefinita è Cisco.

Le informazioni statiche configurate con i comandi CLI vengono usate dall'AP per collegarsi al controller. Dopo aver eseguito l'accesso al controller, l'utente può configurare le nuove impostazioni sul LAP tramite il controller.

Reimpostazione della configurazione lightweight sull'access point

Quando si sposta l'access point in un punto diverso della rete e l'access point non riesce a collegarsi al WLC precedente, o se si desidera riconfigurare manualmente l'access point in modo che si colleghi a un altro WLC, è necessario immettere le informazioni del nuovo controller per consentire all'access point di collegarsi.

Reimpostazione dell'access point da AireOS o Catalyst WLC

Oltre ai metodi precedenti, è possibile reimpostare la configurazione del LAP anche dal WLC. Quando il LAP è registrato sul controller, è possibile usare questi comandi dal controller per reimpostare la configurazione sul LAP:

- Usare il comando **clear ap config <ap-name> keep-ip-config** per cancellare tutte le configurazioni dell'access point come predefinite, ad eccezione della configurazione IP statica dell'access point.
- Usare il comando **clear ap config <ap-name>** per cancellare tutte le configurazioni dell'access point in base ai valori predefiniti, compresa la configurazione IP statica dell'access point.

Reimpostazione dell'access point dalla CLI

Per utilizzare questo metodo, accedere alla modalità console AP in modalità di esecuzione privilegiata:

• Sugli access point con Cisco IOS:

```
all-config <-- if you need to reset AP to factory default (this command causes system)
controller <-- if you need to clear static configuration for WLC IP address (this command may cause
dot1x <-- if you need to reset dot1x credentials for AP authentication
hostname <-- if you need to reset AP host name config
ip <-- if you need to remove static IP configuration on AP. (this command may cause termination see
```

• Sugli access point con ClickOS:

```
AP#capwap ap erase ?
all <-- Erase all AP config (this commands causes AP to reboot)
static-ip <-- Erase static IP/DNS config (this command causes termination session to WLC and new DTLS
```

Reimpostazione dell'access point con il pulsante Reset.

Per utilizzare questo metodo, è necessario disporre dell'accesso fisico all'access point. La procedura è la stessa sugli access point con Cisco IOS e con ClickOS.

- 1. Scollegare l'alimentazione dall'AP.
- 2. Tenere premuto il "pulsante modalità" sull'AP e accendere l'AP.
- 3. Mantenere premuto il pulsante della modalità per almeno 20 secondi.
- Sugli access point con Cisco IOS:

```
IOS Bootloader - Starting system.
flash is writable
Tide XL MB - 40MB of flash
...
button pressed for 22 seconds
```

• Sugli access point con ClickOS:

```
AP#Button is pressed. Configuration reset activated..
Keep the button pressed for > 20 seconds for full reset
```

```
Wait for the button to be released ....
Button pressed for 22 seconds
```

Come disabilitare il pulsante Reset sull'AP registrato sul controller

Per disabilitare il pulsante Reset sull'AP registrato sul controller, immettere questo comando dalla CLI:

```
<#root>
(Cisco Controller) >
```

Risoluzione dei problemi

È possibile usare questo comando **debug** su un LAP con una porta console per risolvere i problemi relativi all'assegnazione dell'indirizzo IP:

- Sugli access point con Cisco IOS:
 - debug ip udp
- Sugli access point con ClickOS:
 - debug dhcp events
 - debug dhcp errors
 - debug dhcp packets

Nota: se l'access point non ha la porta console, è necessario eseguire una traccia sniffer cablata della porta a cui è collegato il LAP per verificare che i pacchetti vengano ricevuti e trasmessi.

È possibile usare questi comandi di debug per monitorare il processo di rilevamento dalla CLI del WLC.

Sugli access point con Cisco IOS e ClickOS:

- debug capwap client events
- debug capwap client errors
- debug capwap client detail

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).