



はじめに

- [マニュアルの変更履歴 \(i ページ\)](#)
- [マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート \(ii ページ\)](#)

マニュアルの変更履歴

表 1 に、初版後、このマニュアルに加えられた技術的な変更の履歴を示します。

表 1: マニュアルの変更履歴

日付	変更点
2018 年 6 月	6.5.1 リリースのドキュメンテーションの更新に伴い再発行。 NC55-MOD-A-S ラインカードおよび NC55-MPA-4H-S、 NC55-MPA-2TH-S、NC55-MPA-1TH2H-S、NC55-MPA-12T-S の各モ ジュラポートアダプタ (MPA) のサポートが盛り込まれました。
2018 年 3 月	6.3.2 リリースのドキュメンテーションの更新に伴い再発行。 HVAC/HVDC 電源モジュール (NC55-PWR-3KW-2HV) のサポートが 盛り込まれました。

日付	変更点
2017年8月	<p>6.3.1 リリースのドキュメンテーションの更新に伴い再発行。新しいシャーシ (NCS 5504)、NCS 5504 用のファブリック カード (NC55-5504-FC)、および SyncE をサポートするルート プロセッサ カード (NC55-RP-E)、および NC55-36X100G-A-SE ラインカードに対するサポートが盛り込まれました。</p> <p>このドキュメントの更新に伴い、6.3.1 リリース以降の NCS 5500 シリーズのモジュラ ルータについて扱う別個のハードウェア ドキュメントも用意されました。</p> <p>モジュラ ルータには、NCS 5504、NCS 5508、および NCS 5516 が含まれます。</p> <p>(注) NCS 5500 シリーズの固定ポート ルータ (NCS 5501、NCS 5501 SE、NCS 5502、NCS 5502 SE、NCS 55A1-24H、および NCS 55A1-36H) については、『<i>Hardware Installation Guide for Cisco NCS 5500 Series Fixed-Port Routers</i>』を参照してください。</p>
2017年6月	<p>6.2.2 リリースのドキュメンテーションの更新に伴い再発行。NCS-55A1-36H シャーシおよび NC55-6X200-DWDM-S IPoDWDM ラインカードに対するサポートが盛り込まれました。</p>
2017年2月	<p>6.1.3 リリースのドキュメンテーションの更新に伴い再発行。NCS 5516 シャーシおよび NC55-36x100G-S MACsec ラインカードに対するサポートが盛り込まれました。</p>
2016年11月	<p>6.1.2 リリースのドキュメンテーションの更新に伴い再発行。4つの新しいシャーシ (NCS 5501、NCS 5501 SE、NCS 5502、NCS 5502 SE)、NEBS コンプライアンス、およびラインカード (NC55-24H12F-SE) に対するサポートが盛り込まれました。</p>
2016年7月	<p>6.0.2 リリースのガイドが改定され、情報アーキテクチャと画像の改良が行われました。インタラクティブなコンテンツとビデオも盛り込まれました。DC 電源モジュールと2つのラインカード (NC55-24X100-SB と NC55-18H18F) に対するサポートが導入されました。</p>
2015年12月	<p>6.0 リリース以降の NCS 5500 シリーズルータの更新を対象とした累積的なハードウェア文書の初回リリース。</p>

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート

ドキュメントの入手、Cisco Bug Search Tool (BST) の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集の詳細については、『[What's New in Cisco Product Documentation](#)』を参照してください。

新しく作成された、または改訂されたシスコのテクニカルコンテンツをお手元で直接受け取るには、『』をご購読ください。RSS フィードは無料のサービスです。

