

# コンソール ポートへの接続

- Microsoft Windows でのコンソール ポートへの接続, on page 1
- Mac OS X でのコンソール ポートへの接続, on page 3
- Linux でのコンソール ポートへの接続, on page 3

## Microsoft Windows でのコンソール ポートへの接続

Microsoft Windows ベースの PC をシャーシの USB コンソール ポートに最初に接続する際には、 USB デバイス ドライバをインストールする必要があります。 インストールしないと接続に失敗します。

ドライバをアンインストールするには、Add Remove Programs ユーティリティまたは Setup-exe プログラムを使用します。




Note

ドライバをアンインストールする前に、コンソールターミナルの接続を解除してください。

- ステップ1 Cisco Download Software サイトの [USBコンソールソフトウェア (USB Console Software)] カテゴリから、 使用しているモデルに対応する正しいドライバ (Cisco\_usbconsole\_driver\_X\_X\_zip (Xはリビジョン番号)) を取得します。
  - Note ダウンロードサイトからルータ ダウンロード セクションにリダイレクトされ、Firepower 製品にもドライバが適用されます。ドライバは OS 固有であり、コンソールケーブルの製造元のベンダーには関連していません。
- ステップ2 ドライバをインストールします。
- ステップ 3 次の図に示すように、5 ピンの USB ミニ B をコンソール ポートに接続します。

Figure 1: コンソール ポートの接続



1	USB ミニ B コンソール ポート	2	USB ミニ B と USB タイプ A 間のコンソール ケーブル
3	USB タイプ A		_

**ステップ4** DB-9 コネクタ (または USB タイプ A) があるケーブルの端を端末または PC に接続します。端末または PC に DB-9 コネクタに対応しないコンソール ポートがある場合、そのポートに適切なアダプタを装着する 必要があります。

USB コンソール ポートの LED が緑色に変わり、しばらくすると [新しいハードウェアが見つかりました (Found New Hardware)] ウィザードが表示されます。

ステップ5 指示に従って、ドライバのインストールを完了します。

- **ステップ6** シャーシと通信するには、ターミナルエミュレータアプリケーションを起動します。次のパラメータを使用してこのソフトウェアを設定します。
  - 9600 ボー
  - •8データビット
  - パリティなし
  - •1ストップビット
  - フロー制御なし

# Mac OS X でのコンソール ポートへの接続

組み込みの OS X ターミナル ユーティリティを使用して Mac OS X システムの USB ポートをコンソールに接続するには、次の手順に従います。また、独立したターミナル エミュレータ アプリケーションを使用する方法もあります。

- **ステップ1** Finder を使用して、[アプリケーション(Applications)]>[ユーティリティ(Utilities)]>[端末(Terminal)] を選択します。
- ステップ2 OS X USB ポートをシャーシに接続します。
- ステップ3次のコマンドを入力して、OS X USB ポート番号を検索します。

#### Example:

macbook:user\$ cd /dev
macbook:user\$ ls -ltr /dev/\*usb\*
crw-rw-rw- 1 root wheel 9, 66 Apr 1 16:46 tty.usbmodem1a21
DT-macbook:dev user\$

ステップ4 次のコマンドに続けてシャーシの USB ポート速度を指定して、USB ポートに接続します。

#### **Example:**

macbook:user\$ screen /dev/tty.usbmodem1a21 9600

ステップ5 ターミナル ウィンドウから OS X USB コンソールを切断するには、Ctrl+A を押した後で d を入力します。

## Linux でのコンソール ポートへの接続

組み込みの Linux ターミナル ユーティリティを使用してコンソールに Linux システムの USB ポートを接続するには、次の手順に従います。

ステップ1 Linux のターミナル ウィンドウを開きます。

- ステップ2 Linux USB ポートをシャーシに接続します。
- ステップ3 次のコマンドを入力して、Linux USB ポート番号を検索します。

### **Example:**

root@usb-suse# cd /dev
root@usb-suse /dev# ls -ltr \*ACM\*
crw-r--r- 1 root root 188, 0 Jan 14 18:02 ttyACM0
root@usb-suse /dev#

ステップ4次のコマンドに続けてシャーシのUSBポート速度を指定して、USBポートに接続します。

### **Example:**

root@usb-suse /dev# screen /dev/ttyACM0 9600

ステップ5 ターミナル ウィンドウから Linux USB コンソールの接続を解除するには、Ctrl+A を押した後に quit と入力します。

### 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。