



## 新機能および変更された機能に関する情報

- [新機能および変更された機能に関する情報 \(1 ページ\)](#)

## 新機能および変更された機能に関する情報

表 1: 新機能および変更された機能

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
PTP	Cisco Nexus C93108TC-FX3 スイッチのサポートが追加されました。	10.4(2)F	<a href="#">PTPの注意事項および制約事項</a>
出力 NetFlow	入力 NetFlow の既存のサポートに加えて、出力 NetFlow のサポートが追加されました	10.4(1)F	<a href="#">出力 NetFlow について</a> <a href="#">NetFlow の設定</a> <a href="#">入力 NetFlow について</a>

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
ロギング 2.0 の機能拡張	追加コンポーネントの ipqosmgr、aclqos、cfs、ethport、feature-mgr、icam、interface manager、lACP、m2rib、mfdm、nbm、ngoam、nve、port-channel、qos、sla_responder、sla_sender、sla_twamp、smm、spm、sysmgr、および vpc に対する、デフォルトのブロッガー自動収集のサポートが追加されました。	10.4(1)F	<a href="#">EEM の注意事項と制約事項</a> コンポーネントごとの自動収集の作成または削除 サポートされているログ収集の例
N9K-C9408 での G.8275.1 テレコムプロファイルの PTP クラス C サポート	Cisco Nexus 9408 プラットフォームスイッチでの G.8275.1 テレコムプロファイルの PTP クラス C のサポートが追加されました	10.4(1)F	<a href="#">PTP の注意事項および制約事項</a> <a href="#">PTP プロファイルのデフォルト</a>
N9K-C9332D-H2R での G.8275.1 テレコムプロファイルの PTP メディアプロファイルとクラス C のサポート	Cisco Nexus 9332D-H2R プラットフォームスイッチでの PTP メディアプロファイルおよびクラス C G.8275.1 テレコムプロファイルのサポートが追加されました。	10.4(1)F	<a href="#">PTP の注意事項および制約事項</a> <a href="#">PTP プロファイルのデフォルト</a>
1G ポートでの ASIC ベース PTP のサポート	Cisco Nexus 931806C-FX3 および 93108TC-FX3P プラットフォームスイッチの 1G PTP 対応ポートの ASIC ベースのタイムスタンプのサポートが追加されました。	10.4(1)F	<a href="#">PTP の注意事項および制約事項</a> <a href="#">PTP のグローバルな設定</a>

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
PTP	<p>次のスイッチおよびラインカードでの PTP のサポートが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Nexus 9804 プラットフォーム スイッチ</li> <li>• Cisco Nexus X98900CD-A および X9836DM-A ラインカードと Cisco Nexus 9808 および 9804 スイッチ</li> </ul>	10.4(1)F	<p><a href="#">PTP の注意事項および制約事項</a></p> <p><a href="#">PTP プロファイルのデフォルト</a></p>
PTP	<p>Cisco Nexus C9348GC-FX3 スイッチのサポートが追加されました</p>	10.4(1)F	<p><a href="#">PTP の注意事項および制約事項</a></p>
Generic Online Diagnostics (GOLD)	<p>次のラインカードおよびスイッチで GOLD のサポートが追加されました</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Nexus 9804 および N9K-C9332D-H2R プラットフォーム スイッチ</li> <li>• Cisco Nexus X98900CD-A ラインカード</li> <li>• Cisco Nexus X98900CD-A ラインカードと Cisco Nexus 9808 および 9804 スイッチ</li> </ul>	10.4(1)F	<p><a href="#">オンライン診断の注意事項と制約事項</a></p> <p><a href="#">ランタイムまたはヘルスマonitoring診断</a></p>

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
集約アドレスルートを取り消す BGP 分離モード	集約アドレスルートを取り消すための BGP 分離モードに関する情報が追加されました。	10.4(1)F	メンテナンスモードの強化 GIR の設定例
EPLD バージョンの SNMP OID	Cisco Nexus 9300-FX/FX2/FX3/GX プラットフォーム スイッチおよび Nexus 9508 スイッチの SNMP を使用して EPLD ファームウェア バージョンを表示するためのサポートが追加されました。	10.4(1)F	SNMP の注意事項および制約事項 SNMP エンティティ
重複排除	Cisco Nexus 9300 FX2/FX3/GX/GX2 プラットフォーム スイッチの重複排除機能のサポートが追加されました。	10.4(1)F	重複排除について
自動収集の機能拡張	予期しないプロトコルフラップ時にデフォルトで自動データ収集を行うための BGP、OSPF、ISIS、および BFD プロトコルをサポートするための自動収集機能拡張の詳細が追加されました。	10.4(1)F	プロトコルフラップの自動収集の作成

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
CDP	<p>次のラインカードおよびスイッチで CDP のサポートが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cisco Nexus 9804 プラットフォーム スイッチ</li><li>• Cisco Nexus X98900CD-A ラインカード</li><li>• Cisco Nexus X98900CD-A ラインカードと Cisco Nexus 9808 および 9804 スイッチ</li></ul>	10.4(1)F	<a href="#">CDP の注意事項と制約事項</a>
LLDP	<p>次のラインカードおよびスイッチで LLDP のサポートが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cisco Nexus 9804 プラットフォーム スイッチ</li><li>• Cisco Nexus X98900CD-A ラインカード</li><li>• Cisco Nexus X98900CD-A ラインカードと Cisco Nexus 9808 および 9804 スイッチ</li></ul>	10.4(1)F	<a href="#">LLDP に関する注意事項および制約事項</a>

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
SNMP	<p>次のラインカードおよびスイッチでGOLDのサポートが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Nexus 9804 および N9K-C9332D-H2R プラットフォーム スイッチ</li> <li>• Cisco Nexus X98900CD-A ライ ンカード</li> <li>• Cisco Nexus X98900CD-A ライ ンカードと Cisco Nexus 9808 および 9804 スイッチ</li> </ul>	10.4(1)F	<a href="#">SNMPの注意事項および制約事項</a>
sFlow	<p>次のラインカードおよびスイッチでGOLDのサポートが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Nexus 9804 および N9K-C9332D-H2R プラットフォーム スイッチ</li> <li>• Cisco Nexus X98900CD-A ライ ンカード</li> <li>• Cisco Nexus X98900CD-A ライ ンカードと Cisco Nexus 9808 および 9804 スイッチ</li> </ul>	10.4(1)F	<a href="#">sFlowの注意事項および制約事項</a>

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
セキュア消去のサポート	Cisco N9K-C9332D-H2R スイッチでのセキュア消去のサポートが追加されました	10.4(1)F	<a href="#">安全な消去の注意事項と制約事項</a>
入力 NetFlow	Cisco N9K-C9332D-H2R スイッチでの入力 NetFlow のサポートが追加されました	10.4(1)F	<a href="#">入力 NetFlow に関する注意事項および制約事項</a>
SPAN	次のラインカードおよびスイッチでの SPAN のサポートが追加されました。 <ul style="list-style-type: none"><li>• Cisco Nexus 9804 プラットフォームスイッチ</li><li>• Cisco Nexus 9332D-H2R プラットフォームスイッチ</li><li>• Cisco Nexus X98900CD-A ラインカードと Cisco Nexus 9808 および 9804 スイッチ</li></ul>	10.4(1)F	<a href="#">SPAN の注意事項および制約事項</a> <a href="#">Cisco Nexus 9800 プラットフォームスイッチの SPAN の注意事項と制限事項</a> <a href="#">SPAN 切り捨ての設定</a> <a href="#">SPAN 設定の確認</a>

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
ERSPAN	<p>次のラインカードおよびスイッチでのERSPANのサポートが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cisco Nexus 9804プラットフォームスイッチ</li><li>• Cisco Nexus 9332D-H2Rプラットフォームスイッチ</li><li>• Cisco Nexus X98900CD-A ラインカードと Cisco Nexus 9808 および 9804 スイッチ</li></ul>	10.4(1)F	<p><a href="#">ERSPANの注意事項および制約事項</a></p> <p><a href="#">ERSPAN切り捨ての設定</a></p> <p><a href="#">ERSPAN設定の確認</a></p>



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。