Executar Pré-Verificações de Interface de Celular no Módulo PIM

Contents

Introdução				
Pré-requisitos				
Requisitos				
Componentes Utilizados				
Troubleshooting				
Dispositivo não conectado à banda 5G				
Confirme se a interface celular do dispositivo não recebeu um endereço IP				
Confirme se o dispositivo detecta o SIM				
Confirme se o dispositivo usa ativamente o SIM necessário				
<u>Verifique se o firmware do modem está atualizado e se as informações do SIM estão</u> <u>preenchidas</u>				
Verifique os valores de Rádio				
Intervalos de rádio válidos				
Confirme se o estado PS está anexado ou não				
Verifique a configuração do perfil e se o APN correto está em uso				
Confirme se os valores de rede, MCC e MNC detectados estão corretos				
Forçar Alteração para Corrigir Valores MCC e MNC				
Verifique os PLMNs disponíveis				
Informações Relacionadas				

Introdução

Este documento descreve como fazer pré-verificações no módulo PIM quando ele é implantado e para confirmar se um endereço IP foi atribuído à interface celular.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento básico destes tópicos:

- Conceitos Básicos de Redes Celulares 5G
- Módulo Cisco P-5GS6-GL
- Cisco IOS® XE e Cisco IOS® CG

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

• Cisco C8300 com Cisco IOS® XE versão 17.06.03a com um módulo P-5GS6-GL conectado.

Isso se aplica a um módulo P-5GS6-GL conectado a um roteador em um modo de controlador em SD-WAN.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Troubleshooting

Dispositivo não conectado à banda 5G

- 1. Verifique com a operadora se o plano de rede adquirido está ativado para a banda 5G.
- 2. Confirme com a operadora sobre a área de cobertura 5G na zona em que o dispositivo 5G é colocado.

Confirme se a interface celular do dispositivo não recebeu um endereço IP

<#root>

ISR#sh ip int brief						
Interface	IP-A	ddress	OK?	Method Stat	us	Protocol
GigabitEthernet0	/0/0	172.16.1	73.10	YES other	up	up
GigabitEthernet0	/0/1	unassign	ed	YES unset	up	up
Gi0/0/1.2989	10	0.10.22.74	YI	ES other up		up
GigabitEthernet0	/0/2	unassign	ed	YES unset	down	down
GigabitEthernet0	/0/3	10.244.1	82.1	YES other	up	up
GigabitEthernet0	/0/4	unassign	ed	YES unset	down	down
GigabitEthernet0	/0/5	unassign	ed	YES unset	down	down

Cellular0/2/0 unassigned YES IPCP up up Cellular0/2/1 unassigned YES IPCP administratively down down

Sdwan-system-intf	10.244.182.1	YES unset	up	up
Loopback65528	192.168.1.1	YES other	up	up
NVIO	unassigned	YES unset	up	up
Tunne10	172.16.173.138	YES TFTP	up	up
Tunnel2989001	10.10.22.74	YES TFTP	up	up

Confirme se o dispositivo detecta o SIM

<#root>

ISR#sh controllers cellular 0/X/0 details Cellular Dual SIM details: SIM 0 is present

SIM 1 is not present

SIM 0 is active SIM

<#root>

ISR#sh cellular 0/X/0 security

Active SIM = 0

SIM switchover attempts = 0 Card Holder Verification (CHV1) = Disabled

SIM Status = OK

SIM User Operation Required = None Number of CHV1 Retries remaining = 3

Confirme se o dispositivo usa ativamente o SIM necessário

<#root>

```
ISR#sh controllers cellular 0/2/0 details
Cellular Dual SIM details:
------
SIM 0 is present
SIM 1 is not present
SIM 0 is active SIM
```

Verifique se o firmware do modem está atualizado e se as informações do SIM estão preenchidas

Se as informações do SIM não estiverem preenchidas, verifique se o SIM está inserido e não está com defeito:

<#root>

Verifique os valores de Rádio

Se os valores de rádio estiverem fora das faixas válidas, verifique se todas as antenas estão conectadas e não estão com defeito.

Intervalos de rádio válidos

RSSI: O valor "Bom" é maior que -80 dBm (por exemplo, 79 é maior que -80)

RSRP: O valor "Bom" é maior que -105 dBm (por exemplo, -104 é maior que -105)

RSRQ: O valor "Bom" é maior que -12 dBm (por exemplo, 11 é maior que -12)

SNR: O valor "Bom" é maior que 5 dBm (6 é melhor que 5)

O RSSI = -128 dBm geralmente significa que o modem está desativado ou que as antenas não estão conectadas. Nenhum sinal de rádio.

```
<#root>
Isr#sh cellular 0/2/0 radio
*
Current RSSI = -65 dBm
Current RSRP = -94 dBm
Current RSRQ = -12 dB
Current SNR = 8.4 dB
*
*
*
```

Confirme se o estado PS está anexado ou não

Se o estado PS não estiver conectado, verifique se o APN correto está em uso e provisionado no lado da portadora:

```
<#root>
```

```
isr#sh cellular 0/2/0 network
Current System Time = Sun Jan 6 3:11:7 1980
Current Service Status = No service
Current Service = Unknown
Current Roaming Status = Home
Network Selection Mode = Automatic
Network = 420 212
Mobile Country Code (MCC) = 420
Mobile Network Code (MNC) = 4
Packet switch domain(PS) state = Not attached
Registration state(EMM) = Searching/Not Registered
EMM Sub State = No IMSI
Tracking Area Code (TAC) = 0
Cell ID = 0
Network MTU = Not Available
```

Verifique a configuração do perfil e se o APN correto está em uso

```
<#root>
isr#show cellular 0/x/0 profile
Profile password Encryption level = 7
Profile 1 = INACTIVE* **
------
PDP Type = IPv4
Access Point Name (APN) = SAMIS.M2M
Authentication = None
Profile 2 = INACTIVE
------
PDP Type = IPv4v6
Access Point Name (APN) = ims
```

```
Authentication = None

Profile 5 = INACTIVE

------

PDP Type = IPv4

Access Point Name (APN) = SAMIS.M2M

Authentication = None

* - Default profile

** - LTE attach profile
```

Configured default profile for active SIM 0 is profile 1.

Confirme se os valores de rede, MCC e MNC detectados estão corretos

<#root>

isr#sh cellular 0/2/0 network Current System Time = Sun Jan 6 3:11:7 1980 Current Service Status = No service Current Service = Unknown Current Roaming Status = Home Network Selection Mode = Automatic					
Network = 420 212					
Mobile Country Code (MCC) = 420					
Mobile Network Code (MNC) = 4					
Packet switch domain(PS) state = Not attached Registration state(EMM) = Searching/Not Registered EMM Sub State = No IMSI Tracking Area Code (TAC) = 0 Cell ID = 0					
Network MTU = Not Available					

Se os valores mostrados estiverem incorretos, confirme usando https://www.mcc-mnc.com/:

Show	$25 \rightarrow$	Search: 420			
MCC)	MNG)	19-0	Gountry A	Country Code	Network 0
230	299	-02	Czech Republic	420	Tesco Mobile
230	299	62	Czech Republic	420	TOPefekt
230	299	62	Czech Republic	420	TT Quality
230	299	62	Czech Republic	420	Uniphone
230	09	62	Czech Republic	420	Uniphone
230	03	cz.	Czech Republic	420	Vodafone
420	299	54	Saudi Arabia	966	Failed Calls
420	999	58	Saudi Arabia	966	Fix Line
420	00	58	Saudi Arabia	966	Lebara Mobile
420	03	58	Saudi Arabia	966	Mobiliy
420	299	50	Saudi Arabia	966	Red Bull MOBILE
420	299	58	Saudi Arabia	966	Salam
420	01	58	Saudi Arabia	966	STC / Al Jawal
420	05	58	Saudi Arabia	966	Virgin Mobile
420	04	50	Saudi Arabia	966	Zain

Shouten 26 to 40 of 40 entries (timered from 3 115 total entries):

Forçar Alteração para Corrigir Valores MCC e MNC

1. Desligue a interface do celular:

conf t
int cellular 0/X/0
shut

2. Execute uma pesquisa PLMN, isso força a pesquisa de modem para redes disponíveis na área:

cellular 0/X/0 lte plmn search //This command is entered in PRIV mode, no config mode.

3. Quando a pesquisa PLMN for concluída, consulte as redes disponíveis com:

show cellular 0/X/0 network

4. Selecione a rede desejada com:

cellular 0/X/0 lte plmn select manual MCC MNC INDX RAT //Enter the desired MCC,MNC,INDX and RAT from

5. Para forçar, selecione a rede desejada:

cellular 0/X/0 lte plmn select force MCC MNC INDX RAT //Enter the desired MCC,MNC,INDX and RAT from

Verifique os PLMNs disponíveis

<#root>

```
isr#sh cellular 0/2/0 network
Current System Time = Tue Jan 8 23:43:48 1980
Current Service Status = No service
Current Service = Unknown
Current Roaming Status = Roaming
Network Selection Mode = Automatic
Network = Zain KSA
Mobile Country Code (MCC) = 420
Mobile Network Code (MNC) = 4
Packet switch domain(PS) state = Not attached
Registration state(EMM) = Not registered
EMM Sub State = Attach needed
Tracking Area Code (TAC) = 0
Cell ID = 0
Available PLMNs at = 11:31:30 AST Thu Nov 21 2024
Idx MCC MNC RAT
                   Desc
1
   420 1
           lte
                    stc
   420 3
           lte
                   Mobily
2
3
   420 4 lte
                    Zain KSA
```

Informações Relacionadas

- Guia de instalação de hardware
- Guia de configuração de software para PIM
- <u>Guia de atualização de firmware de modem (CG e PIM)</u>

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.