

Vazamento de memória

Contents

- [Vazamento de memória](#)
 - [SeveridadeICS](#)
 - [Impacto](#)
 - [Descrição](#)
 - [MensagemSyslog](#)
 - [Exemplo deMensagem](#)
 - [Família de produtos](#)
 - [Regex](#)
 - [Recomendação](#)
 - [Comandos](#)

Vazamento de memória

SeveridadeICS

4 - Aviso

Impacto

Alto - O vazamento de memória pode levar a um travamento completo do dispositivo, levando a uma interrupção da rede se o dispositivo for crítico

Descrição

O uso de memória de um processo que aumenta com o tempo, e que não é liberado, pode eventualmente fazer com que o sistema operacional fique sem memória. Se o sistema ficar sem memória, ele travará. Revise o defeito CSCsw33723 para obter informações adicionais e exemplos de comandos com saídas grandes que contribuem para essa condição. O limite crítico é de 95%.

MensagemSyslog

PLATFORM-3-ELEMENT_CRITICAL

Exemplo deMensagem

Família de produtos

- Switches Cisco Catalyst 9300 Series
- Roteadores de serviços integrados Cisco 4000 Series
- Switches Cisco Catalyst 9200 Series
- Switches Cisco Catalyst 9400 Series
- Switches Cisco Catalyst 9500 Series
- Switches Cisco Catalyst 9600 Series
- Switches Cisco Catalyst 9500H Series
- Controladores sem fio Cisco Catalyst 9800 Series
- Controlador sem fio Cisco Catalyst 9800 na nuvem
- Roteadores de serviços de agregação Cisco ASR 1000 Series

Regex

N/A

Recomendação

Evite executar comandos com saídas longas. É seguro reiniciar periodicamente o smand com o comando: `Device#test platform software process exit shell-manager RP active stateless` Se isso não fornecer alívio temporário, talvez seja necessário recarregar o dispositivo. No entanto, como a condição subjacente ainda está presente, a única solução permanente é atualizar o software para uma versão fixa.

Comandos

`#show version`

`#show platform software process list RP active name smand`

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.