

# Restaure para os padrões de fábrica no roteador VPN RV315W

## Objetivo

A opção **Reset to Factory Defaults** (Redefinir padrões de fábrica) permite que os usuários excluam todos os recursos que foram alterados no utilitário de configuração. Geralmente, uma redefinição resolverá muitos problemas que surgem com um dispositivo.

Este artigo descreve como redefinir as configurações padrão de fábrica.

## Dispositivo aplicável

RV315W

## Versão de software


•1.01.03

## Redefinir para padrões de fábrica

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web e escolha **System Management > Reset to Factory Defaults (Gerenciamento do sistema > Restaurar padrões de fábrica)**. A página *Reset to Factory Defaults* é aberta:



Etapa 2. Clique em **Reset to Factory Defaults (Restaurar padrões de fábrica)**. Uma janela Cuidado é exibida.



Etapa 3. Clique **OK**. Aguarde até que a redefinição se aplique ao dispositivo. Quando concluído, todas as configurações são restauradas para as configurações padrão.