

Período de avaliação da licença dos RV34x Series Routers - Perguntas frequentes

Objetivo

São necessárias licenças para todos os produtos da Cisco. O Cisco RV34x Series Router vem com um período de avaliação de licença de 90 dias que permite que você experimente os recursos de segurança avançados do roteador.

O objetivo deste artigo é responder às perguntas frequentes sobre o Período de Avaliação de Licença no RV34x Series Router.

Dispositivos aplicáveis

- Série RV34x

Versão de software

- 1.0.01.16

Perguntas mais freqüentes

1. Quando o 90 - dia contagem regressiva do período de avaliação da licença iniciar? (Primeira utilização do roteador? Primeira configuração de uma configuração licenciada? Tempo de atividade total/uso contínuo?)

A contagem regressiva de 90 dias será iniciada assim que o recurso de segurança for ativado no roteador e o dispositivo não tiver sido registrado em uma Smart Account. Quando você desliga o recurso de segurança, a contagem regressiva para o computador é interrompida. Ativa-lo continuará a contagem regressiva.

2. Há algum método para redefinir a contagem regressiva?

A partir de agora, não há maneira conhecida de reiniciar o contador. O licenciamento é baseado no Cisco Smart Licensing. Recomenda-se conhecer os Termos e Condições do Cisco Smart Licensing em geral. A adesão à funcionalidade Cisco Smart Licensing é necessária. Clique [aqui](#) para saber mais sobre a terminologia de licenciamento.

3. Baseado em testes ligado alguns dos firmware mais antigos, observou que seria redefinido se o roteador fosse revertido para os padrões de fábrica. Por que isso ocorre não mais acontecimento no firmware versão 1.0.01.10 e posterior ?

O firmware mais recente 1.0.01.16 está disponível na página [Cisco Download Software](#). Não é aconselhável reverter para o firmware antigo, pois os resultados não são previsíveis.

4. Eu já registrei o roteador com o token de instância do produto mas como é que o Lince O status da autorização do nse diz l a ainda está em execução no Modo de Avaliação?

Isso ocorre porque você não alocou nenhuma licença. Para tirá-lo do modo de avaliação, vá para a área Uso da Smart License no utilitário baseado na Web do roteador e clique em **Escolher Licenças**. Consulte a tabela Smart Licenses e clique em **Save and Authorize (Salvar e autorizar)**. Isso deve tirar o roteador do modo de avaliação e ser autorizado.