Configurar perfil em telefones IP SPA300/SPA500 Series

Objetivo

O Session Initiation Protocol (SIP) é um protocolo de sinalização usado para criar, gerenciar e encerrar sessões em uma rede baseada em IP. O SIP é um mecanismo de gerenciamento de chamadas. Ele também permite o estabelecimento da localização do usuário e fornece a negociação de recursos para que todos os participantes de uma sessão possam concordar com os recursos que serão suportados entre eles e permite a capacidade de alterar os recursos de uma sessão enquanto ela estiver em andamento.

O objetivo deste documento é mostrar como configurar um perfil em telefones IP SPA300 ou SPA500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Telefones IP SPA300 Series

Telefones IP SPA500 Series

Configuração do perfil

Nota: Nos telefones IP SPA300 ou SPA500 Series reais, para definir o protocolo de sinalização como SIP, use as teclas de navegação para ir para Device Administration > Call Control Settings > Signaling Protocol > SIP.

Etapa 1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher **Admin Login > Avançado > Voz > Provisionamento**. A página *Provisionamento* é aberta:

Configuration Profile					
Provision Enable:	yes 🔻	Resync On Reset:	yes 🔻		
Resync Random Delay:	2	Resync At (HHmm):			
Resync Periodic:	3600	Resync Error Retry Delay:	3600		
Forced Resync Delay:	14400	Resync From SIP:	yes 🔻		
Resync After Upgrade Attempt:	yes 🔻				
Resync Trigger 1:					
Resync Trigger 2:					
Resync Fails On FNF:	yes 🔻				
Profile Rule:	/spa\$PSN.cfg				
Profile Rule B:					
Profile Rule C:					
Profile Rule D:					
DHCP Option To Use:	66,160,159,150	Transport Protocol:	none 🔻		
Log Resync Request Msg:	\$PN \$MAC Requesting resync \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH				
Log Resync Success Msg:	\$PN \$MAC Successful resync \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH				
Log Resync Failure Msg:	\$PN \$MAC Resync failed: \$ERR				
Report Rule:					
User Configurable Resync:	yes 🔻				
Firmware Upgrade					
Upgrade Enable:	yes 🔻	Upgrade Error Retry Delay:	3600		
Downgrade Rev Limit:					
Upgrade Rule:					
Log Upgrade Request Msg:	\$PN \$MAC Requesting upgrade \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH				
Log Upgrade Success Msg:	\$PN \$MAC Successful upgrade \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH \$ERF				

Etapa 2. Escolha **Sim** na lista suspensa *Provisionar Habilitar* para permitir ações de ressincronização. Caso contrário, escolha **Não**. A opção padrão é **Sim**.

Etapa 3. Escolha **Sim** na lista suspensa *Ressincronizar na reinicialização* para executar uma operação de ressincronização quando o telefone IP for ligado e atualizado. Caso contrário, escolha **Não**. A opção padrão é **Sim**.

Etapa 4. Insira um tempo de atraso aleatório em segundos no campo *Ressincronizar Atraso Aleatório*. É a hora que o Telefone IP seguirá para a operação de inicialização antes de reinicializar. O padrão é 2 (40 segundos).

Etapa 5. Insira a hora no formato de 24 horas (hhmm) no campo *Ressincronizar em (HHmm)*. É a hora que o Telefone IP seguirá para ressincronizar. A entrada padrão está em branco.

Etapa 6. Insira o tempo de atraso aleatório em segundo no campo *Resync At Random Delay* . O telefone IP atrasará de forma aleatória, de modo que não haja nenhuma colisão no servidor entre solicitações de ressincronização de vários telefones IP. A entrada padrão é 600 segundos.

Passo 7. Insira o tempo em segundo para ressincronização periódica no campo *Periódico de Ressincronização*. Se esse valor estiver vazio ou zero, o Telefone IP não será ressincronizado de forma periódica. A entrada padrão é 3600 segundos.

Etapa 8. Insira um intervalo em segundo para ressincronizar após a falha de qualquer ressincronização no campo *Resync Error Retry Delay*. Se o intervalo for zero, o telefone IP não será ressincronizado após a falha de qualquer ressincronização. A entrada padrão é 3600 segundos.

Etapa 9. Insira um intervalo em segundo para atrasar a ressincronização do telefone IP no campo *Atraso de ressincronização forçada*. Esse é o tempo de atraso que o Telefone IP segue para atrasar o procedimento de ressincronização, pois a ressincronização só pode ocorrer quando as linhas de voz estão ociosas para reinicializar o firmware e encerrar a conexão de voz. A entrada padrão é 14400 segundos.

Etapa 10. Escolha **Sim** na lista suspensa *Ressincronizar do SIP* para controlar a solicitação de ressincronização com a ajuda de um evento SIP NOTIFY que será enviado do servidor proxy do provedor de serviços. Caso contrário, escolha **Não**. A opção padrão é **Sim**.

Etapa 11. Escolha **Sim** na lista suspensa *Ressincronizar após tentativa de atualização* para solicitar uma ressincronização do telefone IP após uma tentativa de atualização de falha. Caso contrário, escolha **Não**. A opção padrão é **Sim**.

Configuration Profile					
Provision Enable:	yes 🔻	Resync On Reset:	yes 💌		
Resync Random Delay:	2	Resync At (HHmm):	-		
Resync Periodic:	3600	Resync Error Retry Delay:	3600		
Forced Resync Delay:	14400	Resync From SIP:	yes 🔻		
Resync After Upgrade Attempt:	yes 🔻				
Resync Trigger 1:					
Resync Trigger 2:					
Resync Fails On FNF:	yes 🔻				
Profile Rule:	/spa\$PSN.cfg				
Profile Rule B:					
Profile Rule C:					
Profile Rule D:					
DHCP Option To Use:	66,160,159,150	Transport Protocol:	none 🔻		
Log Resync Request Msg:	\$PN \$MAC Requesting resync \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH				
Log Resync Success Msg:	\$PN \$MAC Successful resync \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH				
Log Resync Failure Msg:	\$PN \$MAC Resync failed: \$ERR				
Report Rule:					
User Configurable Resync:	yes 🔻				
Firmware Upgrade					
Upgrade Enable:	yes 🔻	Upgrade Error Retry Delay:	3600		
Downgrade Rev Limit:					
Upgrade Rule:					
Log Upgrade Request Msg:	\$PN \$MAC Requesting upgrade \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH				
	to the second second				

Etapa 12. Digite o disparador de ressincronização 1 no campo *Disparador de ressincronização 1*. Uma operação de ressincronização opera quando há uma expressão condicional avaliada como verdadeira. A entrada padrão está em branco.

Etapa 13. Insira o disparador de ressincronização 2 no campo *Disparador de ressincronização 2*. Uma operação de ressincronização opera quando há uma expressão condicional avaliada como verdadeira. A entrada padrão está em branco.

Etapa 14. Escolha **Não** na lista suspensa *Resync Fails On FNF* para receber uma resposta de arquivo não encontrado como uma ressincronização bem-sucedida do servidor. Caso contrário, escolha **Sim**. A opção padrão é **Sim**.

Etapa 15. Insira o parâmetro do script do perfil no campo *Regra de perfil* que identifica o protocolo e uma URL de perfil. O valor padrão é **/spa\$PSN.cfg**.

Etapa 16. Insira o parâmetro do script do perfil no campo *Regra de perfil B*, que identifica o segundo comando resync e a URL do perfil. A entrada padrão está em branco.

Etapa 17. Digite o parâmetro do script do perfil no campo *Regra de perfil C* que identifica o terceiro comando resync e a URL do perfil. A entrada padrão está em branco.

Etapa 18. Digite o parâmetro do script do perfil no campo *Regra de perfil D* que identifica o quarto comando resync e a URL do perfil. A entrada padrão está em branco.

Etapa 19. Digite DHCP no campo DHCP Option To Use para recuperar o firmware e o perfil.

Configuration Profile					
Provision Enable:	yes 💌	Resync On Reset:	yes 💌		
Resync Random Delay:	2	Resync At (HHmm):			
Resync Periodic:	3600	Resync Error Retry Delay:	3600		
Forced Resync Delay:	14400	Resync From SIP:	yes 💌		
Resync After Upgrade Attempt:	yes 💌				
Resync Trigger 1:					
Resync Trigger 2:					
Resync Fails On FNF:	yes 💌				
Profile Rule:	/spa\$PSN.cfg				
Profile Rule B:					
Profile Rule C:					
Profile Rule D:					
DHCP Option To Use:	66,160,159,150	Transport Protocol:	tftp 👻		
Log Resync Request Msg:	\$PN \$MAC Requesting resync \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT				
Log Resync Success Msg:	\$PN \$MAC Successful resync \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORTs http				
Log Resync Failure Msg:	\$PN \$MAC Resync failed: \$ERR				
Report Rule:					
User Configurable Resync:	yes 💌				
Firmware Upgrade					

Etapa 20. Escolha o protocolo de transporte desejado na lista suspensa *Transport Protocol* para recuperar o firmware e o perfil. Se você escolher **Nenhum** TFTP será assumido como perfil e o endereço IP do servidor DHCP será usado como o endereço IP do servidor TFTP. A opção padrão é **Nenhum**.

Nenhum — O TFTP será assumido como perfil e o endereço IP do servidor DHCP será usado como o endereço Ip do servidor TFTP. O padrão é nenhum.

TFTP — Trivial File Transfer Protocol (TFTP) é um protocolo simples usado para transferência de arquivos e dados que usam uma quantidade muito pequena de memória.

HTTP — O HTTP é um protocolo de aplicação que é a base da World Wide Web.

HTTPS — O protocolo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) é um protocolo de comunicação seguro.

Etapa 21. Insira a mensagem de solicitação de ressincronização de log no campo *Log Resync Request Msg*, que será enviado para o servidor syslog quando uma ressincronização for iniciada. O padrão é \$PN \$MAC - Solicitando ressincronização \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH.

Etapa 22. Insira a mensagem de êxito de ressincronização de log no campo Log Resync

Success Msg, que será emitido quando a tentativa de ressincronização for bem-sucedida. O padrão é \$PN \$MAC - Resync \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH - \$ERR bem-sucedido.

Etapa 23. Digite a mensagem de falha de ressincronização de log no campo *Log Resync Failure Msg*, que será emitido quando a tentativa de ressincronização falhar. O padrão é \$PN \$MAC - Resyncfailed: \$ERR.

Etapa 24. Insira o relatório no campo *Regra de relatório* para relatar a configuração interna atual do telefone IP. O padrão está vazio.

Etapa 25. Escolha **Yes** na lista suspensa *User Configurable Resync* para permitir a ressincronização do telefone na tela do telefone IP. Caso contrário, escolha **Não**. O padrão é **Sim**.

Etapa 26. Clique em Enviar todas as alterações para salvar as configurações.