Cisco Business Wireless: Tarefas que interrompem o serviço

Objetivo

Este artigo explicará as tarefas de configuração que podem interromper a conexão sem fio em uma rede Cisco Business Wireless (CBW).

Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

- CBW 140AC (Data Sheet) | 10.6.1.0 (Download mais recente)
- CBW 145AC (Data Sheet) | 10.6.1.0 (Download mais recente)
- CBW 240AC (Data Sheet) | 10.6.1.0 (Download mais recente)
- Extensor de malha CBW 141ACM (Data Sheet) | 10.6.1.0 (Baixe o mais recente)
- Extensor de malha CBW 142ACM (Data Sheet) | 10.6.1.0 (Baixe o mais recente)
- Extensor de malha CBW 143ACM (Data Sheet) | 10.6.1.0 (Baixe o mais recente)

Introduction

Manter sua rede funcionando é importante, mas às vezes as configurações precisam mudar. Isso pode causar uma interrupção do serviço.

Nas tabelas abaixo, um asterisco (*) é mostrado quando é necessário que a interface de usuário da Web (IU) esteja na *visualização do especialista*. Para habilitar as opções *Expert View*, faça login na interface do usuário da Web do seu AP principal do CBW. Clique nas **setas verdes claras** no canto superior direito da interface do usuário da Web para entrar no *Expert View*.













Tarefas de configuração que causam interrupções na rede sem fio

As configurações a seguir causarão uma breve interrupção do serviço.

Alteração de configuração		Resultado
Edição da	Configurações sem fio >	Os clientes conectados à
configuração	WLANs	WLAN sofrerão
da WLAN	WLAINS	interrupções na rede.
Edição da	Carefia, mana a an ana fin b	Os clientes conectados ao
configuração	Configurações sem fio >	AP sofrerão interrupções
de AP	Pontos de acesso	na rede

Como ativar o Fastlane em uma WLAN	Configurações sem fio > WLANs > editar WLAN > guia Modelagem de tráfego	Todas as WLANs (não apenas a que está sendo editada) serão desativadas e reativadas após a aplicação da configuração. Todas as WLANs serão desativadas e reativadas após a aplicação da configuração.
Ativação do Multicast Direct	*Serviços > Fluxo de Mídia	
Alterando a associação do grupo AP Aplicando	*Configurações sem fio > Grupos de access points	Os clientes conectados ao AP sofrerão interrupções na rede. Todas as WLANs serão
nova configuração de RF		desativadas e reativadas após a aplicação da configuração.
Mapeando perfil de RF para um grupo de AP	*Configurações sem fio > Grupos de pontos de acesso > guia Editar grupo > Perfil de RF	Irá causar interrupção momentânea de WLANs no grupo AP.

^{*}Disponível apenas no Expert View.

Alterações de configuração que causam ou exigem uma reinicialização do AP

As configurações a seguir causarão uma interrupção do serviço para clientes com pelo menos um dispositivo que precise de uma reinicialização. Se possível, você pode querer executar essas tarefas quando o escritório estiver fechado.

Se precisar reinicializar manualmente o IP principal (anotado com **), aguarde até que as atualizações sejam concluídas. Navegue até Advanced > Primary AP Tools > Restart Primary AP (Avançado > Ferramentas principais de AP > Reiniciar AP principal).

Alteração de configuração	Local na IU da Web	Resultado
Ativar/desativar a malha global	Configurações sem fio > Malha	O AP principal não será reinicializado, mas todos os AP subordinados serão reinicializados automaticamente.
Ativar/desativar o acesso do cliente de backhaul	0 ,	Todos os APs serão reinicializados automaticamente. Todos os APs
Atualização de software	Gerenciamento > Atualização de software	reinicializarão automaticamente se a caixa de seleção Reiniciar automaticamente estiver

marcada.

**Caso contrário, execute u m a reinicialização manual do AP primário.

Todos os outros APs reinicializarão automaticamente para alterar as imagens do firmware para corresponder à versão em execução no AP

primário.

Monitoramento > Pontos de

Imagem de intercâmbio

Carregamento do

configuração para

arquivo de

AP primário

acesso > por **A reinicialização manual do visualização de AP primário é necessária.

AP >

Ferramentas

O AP principal será reinicializado

Avançado > Ferramentas AP primárias > Gerenciamento

de configuração

automaticamente, o que interromperá as conexões do cliente com esse AP. Outros APs continuarão a servir clientes normalmente, mas nenhuma autenticação de cliente nova pode ocorrer até

que o AP primário tenha terminado a reinicialização. O AP primário atual será

reinicializado

Configurações automaticamente.

sem fio > Pontos de interrompendo as conexões com esse AP. O novo AP

Alterar o AP primário acesso > editar primário iniciará o processo

um AP com do controlador virtual para assumir a função AP primário: capacidade primária novas autenticações de

cliente não ocorrerão até que

isso seia feito.

Ativar/desativar o Secure Web Auth Carregamento de

> Acesso Avançado > **Ferramentas**

Gerenciamento **A reinicialização manual do AP primário é necessária.

certificado WebAuth/WebAdmin AP primárias > personalizado para AP primário

Carregar arquivo

**A reinicialização manual do AP primário é necessária.

Movendo um extensor de malha para um novo grupo Pontos de de AP

Configurações sem fio > acesso >

O extensor de malha será reinicializado automaticamente.

Grupos

Configurações

Alteração da função sem fio > de AP de um AP

Pontos de

O AP com capacidade acesso > Editar primária será reinicializado

com capacidade primária

AP >guia Mesh automaticamente.

> menu

Função do AP

Conclusão

Aqui está! Agora você conhece algumas alterações de configuração que podem causar uma interrupção do serviço.

Quer saber mais sobre a sua rede CBW? Consulte qualquer um dos links a seguir para obter mais informações.

Introdução à malha Perguntas frequentes sobre a malha Decodificador de modelo sem fio comercial da Cisco Dicas de reinicialização Redefinir para o padrão de fábrica Dia zero:Configurar via aplicativo/Web Aplicativo móvel versus IU da Web Práticas recomendadas para uma rede de malha sem fio empresarial da Cisco Permitir listas Atualizar software Familiarize-se com o aplicativo CBW Troubleshooting Configurações de hora Solucionar problemas do LED vermelho Nomes dos grupos de bridge

^{*}Disponível apenas no Expert View.