

Substitua o interruptor da folha do nexo 93180YC-EX - vEPC

Índice

[Introdução](#)

[Informações de Apoio](#)

[Abreviaturas](#)

[Trabalhos do espanador](#)

[Interruptor da folha na instalação de Ultra-M](#)

Introdução


Este original descreve as etapas exigidas a fim substituir um interruptor defeituoso da folha (nexo 93180YC-EX) em um Ultra-M setup que a rede virtual de StarOS dos anfitriões funciona (VNFs).

Informações de Apoio

Ultra-M é uma solução móvel virtualizada pré-embalada e validada do núcleo do pacote projetada simplificar o desenvolvimento de VNFs. Os server que são parte da instalação de Ultra-M são conectados a três tipos diferentes de Switches:

- Catalyst Switch
- Interruptor da folha
- Interruptor da espinha

A topologia de rede de uma instalação de Ultra-M é:



Topologia de rede de UltraM

Note: A topologia de rede é somente uma representação, as conexões entre o Switches pôde levemente variar segundo a solução distribuída.

Este original é pretendido para os Ciscos personnel que são familiares com a instalação de Cisco Ultra-M e os nexos comutam.

Abreviaturas

VNF	Função da rede virtual
API	Interface de programação de aplicativo
ESPANAD	Método do procedimento
OR	

DI	Exemplo distribuído
FTP	Protocolo de transferência de arquivo
SFTP	Fixe o protocolo de transferência de arquivo
BGP	Protocolo Protocolo de la puerta de enlace marginal (BGP)
BFD	Detecção bidirecional da transmissão

Trabalhos do espanador

