



不具合

- [Cisco Bug Search Tool](#) (1 ページ)
- [Cisco IOS XE 17.13.x の未解決の不具合](#) (1 ページ)
- [Cisco IOS XE 17.13.1 の解決済みの不具合](#) (2 ページ)

Cisco Bug Search Tool

Cisco [Bug Search Tool](#) (BST) を使用すると、パートナーとお客様は製品、リリース、キーワードに基づいてソフトウェアバグを検索し、バグ詳細、製品、バージョンなどの主要データを集約することができます。BST は、ネットワーク リスク管理およびデバイスのトラブルシューティングにおいて効率性を向上させるように設計されています。このツールでは、クレデンシャルに基づいてバグをフィルタし、検索入力に関する外部および内部のバグビューを提供することもできます。

問題の詳細を表示するには、ID をクリックします。

Cisco IOS XE 17.13.x の未解決の不具合

ID	見出し
CSCwh00528	i2c i2c-6 : OIR 中に 10G-SFP で「SCL is stuck low, exit recovery」というメッセージに続いてエラーディセーブルになる
CSCwh35728	SDA オーバーレイネットワークでスイッチからホストへの MACsec サポートが必要

Cisco IOS XE 17.13.1 の解決済みの不具合

ID	見出し
CSCwe65441	スロット A に ARTXXX 電源が存在する非 PoE 9200/9200L デバイスが、スイッチの電源投入サイクル後に起動しない
CSCwe89814	NetFlow で保持されている FED プロセスによる予期しないリブート
CSCwe91069	NetFlow コマンドの削除時に予期しないリロードが発生する
CSCwf58609	cat9200L でのスタックオーバーフローによるクラッシュ
CSCwf68913	C9000 : スイッチオーバー後にアクティブスイッチでインターフェイスリンクのフラッピング (ダウン/アップ) が発生
CSCwf73002	netconfを介してインターフェイスのポートセキュリティの設定を削除できない
CSCwf78065	cat9200 : FIPS が有効になっている場合、CTS PAC のダウンロードが失敗する。
CSCwh29961	show stacks : 最後のシステムクラッシュの情報 : %Error opening crashinfo:crashinfo_RP_00_00

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。