



不具合

- [Cisco Bug Search Tool](#) (1 ページ)
- [Cisco IOS XE 17.14.x の未解決の不具合](#) (1 ページ)
- [Cisco IOS XE 17.14.1 の解決済みの不具合](#) (1 ページ)

Cisco Bug Search Tool

Cisco [Bug Search Tool](#) (BST) を使用すると、パートナーとお客様は製品、リリース、キーワードに基づいてソフトウェアバグを検索し、バグ詳細、製品、バージョンなどの主要データを集約することができます。BST は、ネットワーク リスク管理およびデバイスのトラブルシューティングにおいて効率性を向上させるように設計されています。このツールでは、クレデンシャルに基づいてバグをフィルタし、検索入力に関する外部および内部のバグビューを提供することもできます。

問題の詳細を表示するには、ID をクリックします。

Cisco IOS XE 17.14.x の未解決の不具合

ID	見出し
CSCwj38294	C9600X および C9500X が IPv6 ND パケットをドロップする。

Cisco IOS XE 17.14.1 の解決済みの不具合

ID	見出し
CSCwi04837	ケーブルがないのに C9600-LC-48TX LED が点灯する

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。