



Nieuwe en gewijzigde informatie

- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 12.0\(5\), op pagina 1](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 12.0\(4\), op pagina 2](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 12.0\(3\), op pagina 2](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 12.0\(2\), op pagina 3](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 12.0\(1\), op pagina 4](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 11.3\(7\), op pagina 4](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.3\(6\), op pagina 7](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.3\(5\), op pagina 9](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor 11.3\(4\), op pagina 9](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor release 11.3\(3\), op pagina 10](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 11.3\(2\), op pagina 13](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.3\(1\), op pagina 16](#)
- [Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwareversie 11.2\(3\)SR1, op pagina 18](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.2\(3\), op pagina 18](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.2\(1\), op pagina 20](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.1\(2\), op pagina 22](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 11.1\(1\), op pagina 23](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.0\(1\), op pagina 24](#)

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 12.0(5)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het nieuwe onderwerp is toegevoegd ter ondersteuning van RTP-uitlijning met SIP.	Afstemming van RTP IP en SIP IP configureren
Het onderwerp is bijgewerkt om de configuratie van DNS64 en NAT64 te ondersteunen.	Telefoon configureren met DNS64/NAT64-implementatie
Er zijn stappen voor probleemoplossing toegevoegd voor configuratie- en functioneringsproblemen met NAT64.	Probleemoplossing voor functioneringsproblemen met de DNS64/NAT64-implementatie

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 12.0(4)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Er is een nieuw onderwerp toegevoegd om te vermelden hoe u de sessiegegevens voor inline gesprekken inschakelt. Deze functie wordt alleen ondersteund voor <i>Cisco IP-telefoon 8800-serie voor meerdere platforms</i> .	Label of sessie voor inline gesprekken inschakelen (alleen 8800)
Er is een nieuw onderwerp toegevoegd om ondersteuning van LLDP X-SWITCH-INFO voor E911 weer te geven.	Ondersteuning van LLDP X-SWITCH-INFO inschakelen voor E911
Er is een nieuw onderwerp toegevoegd om weer te geven hoe u Gesprek parkeren toevoegt op een specifieke lijntoets.	Gesprek parkeren op een specifieke lijntoets toevoegen
Er is een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van het upgraden van de Cisco-hoofdtelefoon 320 via een configuratiebestand	De hoofdtelefoon upgraden met een configuratiebestand (alleen Cisco-hoofdtelefoon 320)
Er is een nieuw onderwerp toegevoegd voor kenmerk user-pref	Kenmerk Gebruikersvoorkeur
Het onderwerp is bijgewerkt om één gesprek op een lijn te ondersteunen	Het aantal gespreksweergaven per lijn configureren
Het onderwerp is bijgewerkt om schermtoets Lay-out toe te voegen op de telefoon die de videolay-out beheert tijdens een hybride vergadering	De toetsenlijst voor virtuele vergaderingen configureren (alleen 8800)

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 12.0(3)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Onderwerpen bijgewerkt over het activeren van XML-service vanuit multicast-paging	Multicast-paging configureren Parameters voor meerdere paginggroepen Parameters voor XML-toepassingen Voor nieuwe macro MCASTADDR: Variabelen voor macro-uitbreiding
Nieuw onderwerp toegevoegd voor Bureauboekingen voor een specifieke duur	De tijdnotatie voor het boeken van een bureau voor een specifieke duur instellen (alleen 8800)
Nieuw onderwerp toegevoegd om de ondersteuning voor extern herstel van fabrieksinstellingen via SIP-Notify te vermelden	Fabrieksinstellingen herstellen met SIP-Notify

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Nieuw onderwerp toegevoegd om de ondersteuning van nieuwe poging via CDA te vermelden	Telefoon wordt verbonden met nieuwe poging via CDA
Nieuw taakonderwerp toegevoegd om het toestelnummer van een KEM-toets (max. 16 toestellen) in te schakelen	Een toestelnummer toewijzen aan een lijntoets (alleen 8800) van een toetsuitbreidingsmodule (KEM)
Nieuw onderwerp toegevoegd om ondersteuning bij instellen van wachtwoorden na herstel van fabrieksinstellingen te vermelden	Inschakelen om wachtwoordwaarschuwing weer te geven
Nieuw onderwerp toegevoegd om de HTTPS-ondersteuning te vermelden	HTTPS standaard inschakelen

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 12.0(2)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van telefoonbeheer van alle statistische services via Webex-meetwaarden inschakelen	De besturing van de service Webex-meetwaarden inschakelen
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van PRT-telefoonbediening om de activering voor PRT uploaden bij crashactivering automatisch te uploaden	De besturing voor PRT uploaden bij crashservices inschakelen
Een nieuw onderwerp toegevoegd voor de taak om de deelnemerslijst in ad-hoconferentie te beheren	Deelnemerslijst voor ad-hoconferentie beheren
Een nieuw onderwerp toegevoegd over: Schermtoets voor deelnemers toevoegen op de telefoon	Schermtoets voor deelnemers toevoegen op de telefoon
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van telefoonautorisatie met RFC8760.	Auth INVITE en Auth Resync Reboot inschakelen
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van het digestalgoritme voor hoteling	Ondersteuning voor aanvullende digestalgoritmen voor hotelingverificatie
Een nieuw onderwerp toegevoegd voor de taak: Schermtoets voor deelnemers aan hybride vergaderingen toevoegen	Schermtoets voor deelnemers toevoegen op telefoon (alleen 8800)
Een nieuw onderwerp toegevoegd voor: Schermtoetsen dempen/dempen opheffen op de telefoon	Schermtoets voor dempen en dempen opheffen toevoegen aan de telefoon (alleen 8800)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Een nieuw onderwerp toegevoegd voor: Schermtoetsen voor video starten/video stoppen toevoegen op de telefoon	Schermttoets voor video starten toevoegen op telefoon
Een nieuw onderwerp over: Timer voor nieuwe poging voor licenties configureren	Timer voor nieuwe poging configureren voor autorisatiefout
Bijgewerkte tabel met macrovariabelen voor ORIGTYPE en AUTHSTATUS	Variabelen voor macro-uitbreiding
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van de parameter minimale TLS-versie	De TLS-minimumwaarde beheren

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 12.0(1)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Nieuwe taak toegevoegd voor ondersteuning van survivability van uitgaande proxy	Ondersteuning van survivability van uitgaande proxy toevoegen
Tabel toegevoegd met alle parameters die zijn vereist voor de ondersteuning van survivability van uitgaande proxy	Parameters voor ondersteuning van survivability van uitgaande proxy
Nieuwe taak toegevoegd om de FIPS-modus in te schakelen	FIPS-modus inschakelen
Onderwerp toegevoegd om RFC 8760-ondersteuning uit te leggen	Ondersteuning voor RFC-8760
Het onderwerp Webex-gesprekslogs activeren is bijgewerkt om de duur van het gesprekslog te ondersteunen	Webex-gesprekslogs activeren op de telefoon
Alleen ondersteunde 8800-telefoon Nieuwe onderwerpen toegevoegd ter ondersteuning van de functie voor hybride vergaderingen	Webex OBTJ-vergaderingen beheren (alleen 8800)De toetsenlijst voor virtuele vergaderingen configureren (alleen 8800)

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 11.3(7)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het onderwerp over het toevoegen van de nieuwe functie <code>Inert</code> is bijgewerkt	Configureren op lijntoetsen

Revisie	Nieuw en gewijzigd
De taak voor de nieuwe functie <i>Inerte modus voor PLK-configuratie</i> is toegevoegd	Een lijntoets afsluiten Een lijntoets afsluiten op een toetsuitbreidingsmodule
De onderwerpen zijn bijgewerkt om een vereiste toe te voegen voor de nieuwe functie <i>Inerte modus voor PLK-configuratie</i>	Gebruikers functies laten configureren op lijntoetsen De gebruiker functies laten configureren op lijntoets van een toetsuitbreidingsmodule De werking van de LED voor de lijntoets selecteren De telefoon configureren om de lijnen van meerdere gebruikers te bewaken De telefoon configureren om de lijnen van een enkele gebruiker te bewaken
De taak over hoe de spam-indicatie van binnenkomende gesprekken te ondersteunen, is toegevoegd	Spam-indicatie voor inkomende Webex-gesprekken
Het onderwerp over het toevoegen van een verwijzing naar het onderwerp “Spam-indicatie voor inkomende Webex-gesprekken” is bijgewerkt	Spam-indicatie voor inkomende gesprekken
Het onderwerp voor de functie <i>Ondersteuning VPN-verbinding</i> is toegevoegd	Een VPN-verbinding vanaf de telefoon instellen De VPN-status weergeven Een VPN-verbinding instellen op de webpagina van de telefoon Parameters voor VPN-instellingen De telefoon vanaf de webpagina van de telefoon opnieuw opstarten
Het onderwerp over het toevoegen van de functie <i>Ondersteuning VPN-verbinding</i> is bijgewerkt	Telefoonfuncties
Het onderwerp over het toevoegen van de sneltoetsen van de telefoonmenu's VPN instellingen en VPN status is bijgewerkt	Sneltoetsen voor menu koppeling op PLK en PSK
Het onderwerp over het toevoegen van nieuwe velden van de functie <i>Ondersteuning VPN-verbinding</i> is bijgewerkt	Netwerkconfiguratievelden
De taak over hoe de ondersteuning voor LDAP Unified-zoekopdrachten in te schakelen, is toegevoegd	LDAP Unified-zoekopdracht inschakelen
De taak over hoe de functie <i>Directe PLK-configuratie</i> in te schakelen, is toegevoegd	Directe PLK-configuratie inschakelen

Revisie	Nieuw en gewijzigd
De onderwerpen voor de functie <code>Directe</code> <code>PLK-configuratie</code> zijn bijgewerkt	<p>Gebruikers functies laten configureren op lijntoetsen</p> <p>Parameters voor functies van lijntoetsen</p> <p>Een snelkiesnummer configureren op een lijntoets</p> <p>Parameters voor het monitoren van één lijn</p> <p>Parkeerfunctie toevoegen aan een lijntoets</p> <p>Een lijntoets configureren voor toegang tot het menu Directie en Assistent</p> <p>Een menusnelkoppeling toevoegen aan een lijntoets</p> <p>Een uitgebreide functie aan een lijntoets toevoegen</p> <p>Het toestel van een lijntoets inschakelen</p> <p>Een XML-service toevoegen aan een lijntoets</p> <p>Webex-contactpersonen configureren op een lijntoets.</p> <p>De PLK voor voicemail op een lijnsleutel configureren</p> <p>De PLK voor voicemail op de telefoon configureren</p> <p>De gebruiker functies laten configureren op lijntoets van een toetsuitbreidingsmodule</p>
De taak over hoe een USB-poort uit te schakelen, is toegevoegd	De USB-poort uitschakelen
Het onderwerp over het vermelden van de algemene gespreksrecords die de gebruikers kunnen weergeven, is bijgewerkt	Het venster weergeven
Het onderwerp over het bijwerken van de tabel is bijgewerkt	Velden van Gespreksstatistieken
Het onderwerp over het toevoegen van meer stappen is bijgewerkt	Wachtwoord voor de gebruiker instellen
De taak over hoe een proxyserver op de webpagina van de telefoon in te stellen, is toegevoegd	Een proxyserver instellen
Het onderwerp over de functie <code>HTTP-proxy-ondersteuning</code> is toegevoegd	Parameters voor HTTP-proxyinstellingen
Het onderwerp over het toevoegen van de functie <code>HTTP-proxy</code> is bijgewerkt	Telefoonfuncties
Het onderwerp over het toevoegen van de sneltoets van het telefoonmenu HTTP-proxyinstellingen is bijgewerkt	Sneltoetsen voor menu koppeling op PLK en PSK
Het onderwerp over het toevoegen van nieuwe velden van de functie <code>HTTP Proxy</code> is bijgewerkt	Netwerkconfiguratievelden

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het onderwerp over het vermelden van de HTTP-proxyinstellingen is bijgewerkt	Uw telefoon in gebruik nemen met de activeringscode DNS SRV gebruiken voor HTTP-inrichting Automatische inrichting met een korte activeringscode inschakelen Uw telefoons instellen voor onboarding via activeringscode
De taak voor ondersteuning van Webex-contactpersonen toegevoegd	Webex-contactpersonen activeren op de telefoon
De taak voor ondersteuning van Webex-contactpersonen op een lijntoets is toegevoegd	Webex-contactpersonen configureren op een lijntoets.
De taak voor Webex-contactpersonen op een schermtoets is toegevoegd	Een schermtoets voor Webex-contactpersonen toevoegen
Het onderwerp voor Webex-contactpersonen op PSK en PLK is bijgewerkt	Sneltoetsen voor menu koppeling op PLK en PSK
De taak voor ondersteuning van Webex-gesprekslogboeken is toegevoegd	Webex-gesprekslogs activeren op de telefoon
Een nieuw onderwerp ter ondersteuning van One button to join (OBTJ) is toegevoegd	De Webex One Button to Join op de telefoon
Er is nieuw onderwerp ter ondersteuning van de One button to join (OBTJ) en voor het toevoegen van de schermtoets Vergaderingen toegevoegd	De schermtoets Vergaderingen op de telefoon toevoegen
Het onderwerp om een probleem met het verbinden van de telefoon met Webex op te lossen, is toegevoegd	Kan de telefoon niet verbinden met Webex

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.3(6)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
De taak is bijgewerkt om de situaties toe te voegen waarin de focus naar het inkomende gesprek wordt verplaatst.	De focus op de actieve oproep behouden
Beschrijving van Gesprekken doorschakelen bijgewerkt	Telefoonfuncties
Het onderwerp is bijgewerkt om de nieuwe parameter Schermtoets Doorschakelen toe te voegen	Parameters voor Gesprekken doorschakelen op het tabblad Gebruiker inschakelen
De schermtoets in het onderwerp voor de nieuwe functie is bijgewerkt	Functie-activeringscodesynchronisatie inschakelen voor het doorschakelen van alle oproepen

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het onderwerp is bijgewerkt om de taalondersteuning voor Frans (Canada) toe te voegen	Instellen voor Latijnse en Cyrillische talen
	Ondersteunde talen voor het telefoonscherm
	Woordenboeken en lettertypen instellen
De beschrijving van de parameter <code>Weergavekenmerken</code> is bijgewerkt	Parameters voor LDAP-telefoonlijst
Het nieuwe taakonderwerp om te beperken dat gebruikers het beltoonvolume regelen, is toegevoegd	Beperken dat de gebruiker het beltoonvolume regelt
Het nieuwe onderwerp voor de verbinding met Webex-cloud toegevoegd	Telefoon verbinden met Webex Cloud
	Een telefoon activeren voor verbinding met Webex Cloud
Het nieuwe onderwerp voor PRT genereren vanuit Cisco Webex Control Hub toegevoegd	Telefoonproblemen melden via Webex Control Hub
Het nieuwe onderwerp om opnieuw op te starten vanaf Cisco Webex Control Hub toegevoegd	De telefoon opnieuw opstarten vanaf Webex Control Hub
Het nieuwe onderwerp voor ondersteuning van Webex-contactpersonen toegevoegd	Webex-contactpersonen activeren op de telefoon
Het nieuwe onderwerp voor ondersteuning van Webex-contactpersonen op een lijntoets toegevoegd	Webex-contactpersonen configureren op een lijntoets.
Het nieuwe onderwerp voor ondersteuning van Webex-contactpersonen op een schermtoets toegevoegd	Een schermtoets voor Webex-contactpersonen toevoegen
Het onderwerp voor Webex-contactpersonen op PSK en PLK is bijgewerkt	Sneltoetsen voor menu koppeling op PLK en PSK
Het nieuwe onderwerp voor ondersteuning van Webex-gesprekslogs toegevoegd	Webex-gesprekslogs activeren op de telefoon
Het onderwerp voor het toevoegen van de nieuwe functies <code>Noise Removal</code> is bijgewerkt	Telefoonfuncties
Het onderwerp voor het vermelden van de nieuwe functies <code>Noise Removal</code> is bijgewerkt	De akoestische instellingen configureren
Het onderwerp voor het toevoegen van de nieuwe parameter <code>Noise Removal</code> is bijgewerkt	Parameters voor akoestische instellingen
Het nieuwe onderwerp voor het oplossen van een downgrade-probleem toegevoegd	Na een downgrade worden opgeslagen wachtwoorden ongeldig

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.3(5)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het onderwerp is bijgewerkt om een dubbele zin te verwijderen	Voicemail configureren
Het onderwerp is herschreven.	Voicemail configureren voor een toestel
Het onderwerp is bijgewerkt en bevat nu een referentlink.	Indicator voor wachtend bericht configureren
Het onderwerp is bijgewerkt om nieuwe parameters toe te voegen	Parameters voor voicemailserver en nieuw bericht
De taak is toegevoegd over het inschakelen van de functie	De focus op de actieve oproep behouden
Het onderwerp is bijgewerkt om <code>Status vernieuwen van het MIC-certificaat</code> toe te voegen	Downloadstatus weergeven
De taak is toegevoegd over het vernieuwen van het MIC-certificaat	Het MIC-certificaat vernieuwen
Het onderwerp voor de functie <code>MIC-certificaat vernieuwen door de SUDI-service</code> is toegevoegd	Parameters voor vernieuwen van het MIC-certificaat door de SUDI-service
Het onderwerp is toegevoegd ter ondersteuning van STIR/SHAKEN	Spam-indicatie voor inkomende gesprekken
De taak voor op dialogen gebaseerde gedeelde lijnen is toegevoegd	Weergave op basis van dialoog toevoegen voor gedeelde lijnen
Het onderwerp voor de Cisco-hoofdtelefoonserie 700 is bijgewerkt.	Rapport headset inventaris
De taak is toegevoegd om de migratie van MPP-telefoons naar Enterprise-telefoons in één stap te ondersteunen	Uw telefoon direct naar de Enterprise-telefoon migreren

Nieuwe en gewijzigde functies voor 11.3(4)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het onderwerp voor het configureren van een telefoon om de verbonden of niet-verbonden randapparatuur te rapporteren aan de server is toegevoegd.	Rapport headset inventaris
Een nieuw onderwerp toegevoegd voor RTL-taalondersteuning	Instellen voor RTL-talen

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het bestaande onderwerp bijgewerkt met RTL-taalvermeldingen	Ondersteunde talen voor het telefoonscherm
Het bestaande onderwerp bijgewerkt met RTL-taalvermeldingen	Woordenboeken en lettertypen instellen
De taak toegevoegd over het inschakelen van SSRC-reset om een gespreksoverdrachtsfout te voorkomen	SSRC-reset inschakelen voor nieuwe RTP- en SRTP-sessies
Het onderwerp is bijgewerkt om de nieuwe parameter <code>SSRC Reset op RE-INVITE toe te voegen</code>	RTP-parameters
Het nummer van de DNS SRV-records is bijgewerkt	Redundantie SIP-proxy
Een taak toegevoegd over het uitschakelen of inschakelen van de functie niet fragmenteren	DF Bit uit- of inschakelen
De taak voor het toevoegen van XMPP-gebruikers-ID's op de telefoon is toegevoegd	XMPP-gebruikers-ID weer geven op het telefoonscherm
Het onderwerp voor de nieuwe parameter <code>XMPP-gebruikers-ID met topprioriteit weergeven</code> is bijgewerkt De taak is bijgewerkt om een nieuwe stap toe te voegen	Parameters voor het instellen van aanwezigheid De telefoonnaam configureren

Nieuwe en gewijzigde functies voor release 11.3(3)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het onderwerp voor het toevoegen van de nieuwe parameter <code>Contactpersonen toevoegen aan uw persoonlijke telefoonlijst</code> is bijgewerkt	Parameters voor XSI-telefoonservice
Relevante onderwerpen voor Directie en Assistent toegevoegd	Alfanumeriek kiezen inschakelen voor leidinggevend De voorkeur voor de rol van directie-assistent instellen. Selectie logica van de rol van Executive-assistent

Revisie	Nieuw en gewijzigd
De onderwerpen bijgewerkt met betrekking tot de Leidinggevende en Assistenten	<p>Leidinggevend en assistenten (8800 Series en 6871)</p> <p>Synchronisatie van instellingen voor managers-assistenten</p> <p>Nummerplan voor managers en assistenten</p> <p>Een lijntoets configureren voor toegang tot het menu Directie en Assistent</p> <p>Serviceactiveringscodes voor managers en assistenten</p> <p>Programmeerbare schermtoetsen voor managers en assistenten</p> <p>Een menu-item verbergen zodat deze niet wordt weergegeven op het telefoonscherm</p> <p>Parameters voor het menu Zichtbaarheid</p> <p>Menu Directie of assistent wordt niet weergegeven</p> <p>Telefoonfuncties</p> <p>Functietoetsen en schermtoetsen</p> <p>Functietoets synchroniseren inschakelen</p> <p>Statussynchronisatie NST en Gesprekken doorschakelen</p> <p>Het LED-gedrag lijntoets aanpassen</p> <p>Een menu-item verbergen zodat deze niet wordt weergegeven op het telefoonscherm</p> <p>Parameters voor het menu Zichtbaarheid</p> <p>Sneltoetsen voor menu koppeling op PLK en PSK</p> <p>Configureren op lijntoetsen</p> <p>Synchronisatie van instellingen tussen telefoon en server inschakelen</p> <p>Programmeerbare lijntoetsen</p> <p>Programmeerbare schermtoetsen</p> <p>Voorbeelden van cijferreeksen</p> <p>Activeringscodes verticale service</p>

Revisie	Nieuw en gewijzigd
De onderwerpen voor de functie <i>Synchronisatie</i> van wachtstand en anonieme gespreksweigerings zijn toegevoegd	<p>Synchronisatie van anonieme oproepweigerings via XSI-service inschakelen</p> <p>Functie-activeringscode instellen voor het weigeren van anonieme oproepen</p> <p>Synchronisatie van gesprek in de wachtstand inschakelen via de XSI-service</p> <p>Functie-activeringscode instellen voor wachtend gesprek</p>
Het taakonderwerp voor het weergeven of verbergen van het menutekstvak Niet beschikbaar van de agentstatus op de telefoon is toegevoegd	Het menu tekst van de agent status op de telefoon weergeven of verbergen
Het taakonderwerp voor het configureren van functietoetsen voor verschillende typen belgeschiedenislijsten is toegevoegd	Schakel schermtoetsen in voor het menu Oproepgeschiedenislijst
Het onderwerp om nieuwe parameters toe te voegen <i>PRT HTTP-header</i> en <i>PRT HTTP-headerwaarde</i> is bijgewerkt	Parameters voor het Hulpprogramma Probleemrapportage configureren
Het onderwerp om de parameter <i>Ondersteuning voorwaarden</i> toe te voegen en de parameter <i>SIP 100REL inschakelen</i> is bijgewerkt	Parameters voor SIP-instellingen voor toestelnummers
Het onderwerp voor het scherm Productinformatie op de telefoon is bijgewerkt.	Het venster Telefoongegevens weergeven
Het onderwerp is toegevoegd voor het aanpassen van de product configuratieversie	De versie van de productconfiguratie aanpassen
De parameters <i>poort</i> en <i>gebruikers-id</i> in het onderwerp zijn bijgewerkt.	Parameters voor het instellen van aanwezigheid
Het onderwerp is toegevoegd voor het gebruik van de DNS SRV-records voor de BroadSoft-XMPP-	Gebruik DNS SRV voor XMPP

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 11.3(2)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
De taken voor de menusnelkoppelingen met functies van PLK en PSK zijn toegevoegd.	<p>Een menusnelkoppeling toevoegen aan een lijntoets</p> <p>Sneltoetsen voor menu koppeling op PLK en PSK</p> <p>Een uitgebreide functie aan een lijntoets toevoegen</p> <p>Configureren op lijntoetsen</p> <p>Voeg een menusnelkoppeling aan een programmeerbare softkey toe</p>
De onderwerpen voor de functie voor beheer van gebruikersauthenticatie toegevoegd	<p>De verificatievereiste bepalen om toegang te krijgen tot de telefoonmenu's</p> <p>Parameters voor gebruikersverificatiebeheer</p>
De taken voor het toevoegen van menusnelkoppelingen of functies aan de toetsen van entoetsuitbreidingsmodule zijn toegevoegd.	<p>De gebruiker functies laten configureren op lijntoets van een toetsuitbreidingsmodule</p> <p>Een menusnelkoppeling toevoegen aan een lijntoets van een toetsuitbreidingsmodule</p> <p>Een uitgebreide functie aan een lijntoets van een toetsuitbreidingsmodule toevoegen</p>
De onderwerpen over functies in PLK en PSK bijwerken met menusnelkoppelingen	<p>Gebruikers functies laten configureren op lijntoetsen</p> <p>Parameters voor programmeerbare schermtoetsen</p>
De onderwerpen voor de functie activeringscode synchroniseren zijn toegevoegd	<p>Functie-activeringscodesynchronisatie inschakelen voor het doorschakelen van alle oproepen</p> <p>Functie-activeringscode instellen voor de service Alle gesprekken doorschakelen</p>
De onderwerpen met de redundantieverbeteringen van de SIP-proxy zijn toegevoegd	<p>Redundantie SIP-proxd</p> <p>SIP-proxy failover</p> <p>SIP-proxy terugval</p>
De taakcontext is bijgewerkt om de redundantie van de SIP proxy te ondersteunen	Het SIP-transport configureren
De beschrijving van de functie voor het weergeven van de naam en het nummer van de beller is bijgewerkt.	Telefoonfuncties
De taak voor het configureren van de naam en het nummer van de beller en de nummerweergave in inkomende gespreksmeldingen is toegevoegd	Bellnummer weergeven in plaats van naam niet-omgezette beller

Revisie	Nieuw en gewijzigd
De taak toegevoegd over het uitschakelen van het zoeken naar contactpersonen in alle mappen	Schakel het zoeken naar contactpersonen uit in alle telefoonboeken
De taak voor het uitschakelen van de persoonlijke lijst is toegevoegd	Persoonlijke telefoonlijst uitschakelen
De taak voor het verbergen van menu-items op het telefoonscherm is toegevoegd	Een menu-item verbergen zodat deze niet wordt weergegeven op het telefoonscherm
Het referentieonderwerp voor de functie voor menuzichtbaarheid toevoegen	Parameters voor het menu Zichtbaarheid
De taak voor het configureren van adreslijstservices op de webpagina van de telefoon is toegevoegd.	Telefoonlijstservices configureren
Het referentieonderwerp voor de adreslijstservices is toegevoegd	Parameters voor telefoonlijstservices
Het referentieonderwerp om de nieuwe parameters toe te voegen voor de functie voor het verbeteren van de adreslijst is bijgewerkt	Parameters voor XSI-telefoonservice
Het referentieonderwerp voor de functie voor het verbeteren van de telefoonlijst zijn bijgewerkt	Functietoetsen en schermtoetsen
Het referentieonderwerp over een probleemoplossingscasus voor de functie voor het verbeteren van adreslijsten is toegevoegd	Telefoon geeft contactpersonen niet weer
De taak om meer informatie toe te voegen over het inschakelen van de instelling gesprekken doorschakelen op het tabblad gebruiker is bijgewerkt.	Gesprek doorschakelen activeren op het tabblad Gebruiker
Het referentieonderwerp over de parameters voor instellingen voor het doorschakelen van gesprekken op het tabblad gebruiker is toegevoegd	Parameters voor Gesprekken doorschakelen op het tabblad Gebruiker inschakelen
Het referentieonderwerp voor het toevoegen van nieuwe functies is bijgewerkt.	Functietoetsen en schermtoetsen
Update de beschrijving van de indicator voor nieuwe berichten	Telefoonfuncties
Het onderwerp voor het toevoegen van voicemail is bijgewerkt	Programmeerbare lijntoetsen
Het toegevoegd onderwerp over het configureren van de voicemail PLK op een lijntoets	De PLK voor voicemail op een lijnsleutel configureren
Het onderwerp PLK voor voicemail op een KEM-toets toevoegen	De voicemail PLK op een Key Expansion Module-knop configureren

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het onderwerp PLK voor voicemail op de telefoon toevoegen	De PLK voor voicemail op de telefoon configureren
Het referentieonderwerp voor de tekenreeksyntaxis die wordt gebruikt in de functie Voicemail PLK is toegevoegd	String-syntaxis voor voicemail PLK
Het onderwerp voor het toevoegen van de voicemail PLK-functie is bijgewerkt.	Gebruikers functies laten configureren op lijntoetsen
Het onderwerp voor het toevoegen van nieuwe functies is bijgewerkt.	Configureren op lijntoetsen
Het onderwerp voor het toevoegen van de nieuwe stap voor MWI is bijgewerkt.	De werking van de LED voor de lijntoets selecteren
Het onderwerp bijwerken om een tabel toe te voegen	Het LED-gedrag lijntoets aanpassen
De onderwerpen voor het oplossen van relevante problemen met PLK voor voicemail zijn toegevoegd	Bericht over mislukte SIP-abonnement Aantal voicemailberichten wordt niet weergegeven Kan het gesprek niet starten met snelkeuze voor voicemailberichten Aanmelden bij een voicemailaccount is mislukt Voicemail PLK-opties worden niet weergegeven op de telefoon
Het onderwerp voor de ondersteuning van de automatische RTP-transport (Real-Time Transport Protocol) is bijgewerkt	Een veilig toestel instellen
De parameters van de Client-DN, Gebruikersnaam, Wachtwoord en Verificatiemethode voor de LDAP-adreslijst zijn bijgewerkt.	Parameters voor LDAP-telefoonlijst
Het onderwerp om de toeganglogica tot de LDAP-adreslijst weer te geven is toegevoegd	Overzicht van LDAP-namenlijst
De indeling van de firmware-versie (SWVER) is bijgewerkt	Variabelen voor macro-uitbreiding Macrovariabelen Voorwaardelijke expressies
Het onderwerp voor het verbeteren van de functie gesprek parkeren is bijgewerkt.	Gesprek parkeren met één knop configureren
Het onderwerp om vereisten toe te voegen, is bijgewerkt en de korte beschrijving is bijgewerkt.	Hoteling op een telefoon inschakelen

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het onderwerp om de functie Flexibele zitplaatsen van BroadWorks te beschrijven en de functie in te schakelen is toegevoegd	Flexibele zitplaatsen op een telefoon inschakelen
Het onderwerp voor het inschakelen van EM voor de gebruiker is toegevoegd	Toestelmobiliteit op een telefoon inschakelen
Het onderwerp om de reverse lookup voor namen voor lokale contactpersonen voor BroadWorks-serverlogboeken te ondersteunen is bijgewerkt	Weergeven van BroadWorks XSI-gesprekslogboeken op een lijn inschakelen
De taak voor het configureren van StartTLS is toegevoegd	Start TLS configureren
Het onderwerp voor het toevoegen van "StartTLS" is bijgewerkt	Hostnaamverificatie inschakelen voor SIP via TLS
Het onderwerp is bijgewerkt om de nieuwe parameter van de functie toe te voegen	De coderingslijst configureren
Het onderwerp voor "StartTLS" is bijgewerkt	Parameters voor LDAP-telefoonlijst
Het onderwerp voor "StartTLS" is bijgewerkt	Vergelijking XML en TR-069-parameter
Het onderwerp om de functie voor reverse lookup van namen te ondersteunen, is bijgewerkt	Reverse lookup voor namen inschakelen
Het onderwerp is bijgewerkt om de nieuwe parameter van de functie toe te voegen	Parameters voor instellen van callcenter-agent
De beschrijving van de Aanmeldings- en afmeldingsprocedure voor agenten is bijgewerkt voor de functie	Configureren op lijntoetsen
De taak voor de synchronisatie van de ACD-functie is toegevoegd	De ACD-status herstellen

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.3(1)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Een nieuwe taak toegevoegd om de functie Automatische inrichting met een korte activeringscode te ondersteunen.	Automatische inrichting met een korte activeringscode inschakelen
Onderwerpen toegevoegd voor ondersteuning van HTTP-inrichting met DNS-servers	DNS SRV voor HTTP-inrichting

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Taken toevoegen om de het MPP-besturingssysteem te versterken	De firewall inschakelen Uw firewall configureren met extra opties
Een nieuwe taak toegevoegd voor het configureren van een coderingslijst	De coderingslijst configureren
Een taak en de bijbehorende parameters toegevoegd ter ondersteuning van de door de client geïnitieerde modus voor beveiligingsonderhandelingen over mediaplane	Door de client geïnitieerde modus voor beveiligingsonderhandelingen over mediaplane inschakelen
Een taak toegevoegd voor het inschakelen van de hostnaam-verificatie voor een lijn die gebruikmaakt van SIP via TLS	Hostnaamverificatie inschakelen voor SIP via TLS
Een taak toegevoegd ter ondersteuning van de functie Gesprek parkeren met één knop.	Gesprek parkeren met één knop configureren
Een taak en de parameter voor multicast-paging toegevoegd	Multicast-paging configureren Parameters voor meerdere paginggroepen
Een taak en de bijbehorende parameters ter ondersteuning van de externe SDK-functie toegevoegd	Een telefoon instellen voor externe SDK Parameters voor de WebSocket-API
Taak toevoegen voor de configuratie van een programmeerbare schermtoets (PSK) met DTMF-ondersteuning.	Een PSK met DTMF-ondersteuning configureren
Een taak toegevoegd over het inschakelen van het rapport gespreksstatistieken in SIP BYE-berichten	Rapporten voor gespreksstatistieken inschakelen in SIP-berichten
Een taak toegevoegd ter ondersteuning van de nieuwe functie VQM SIP Publish-bericht met nieuwe velden	Spraakwaliteitrapportage configureren
Nieuwe onderwerpen toegevoegd ter ondersteuning van de functie SIP-sessie-id	SIP-sessie-id SIP-sessie-id inschakelen Parameters voor sessie-id
Onderwerpen toegevoegd ter ondersteuning van de aanpassing van LED-gedrag voor lijntoetsen.	De werking van de LED voor de lijntoets selecteren
Een nieuwe taak toegevoegd voor het weergeven van de Wi-Fi-status op de telefoon	Wi-Fi-statusberichten op de telefoon weergeven
Beschrijving toegevoegd voor het nieuwe veld <i>RTP voor ACK</i>	RTP-parameters
Taak bijgewerkt voor de configuratie van de SDP-payloadtypen	De SDP-payloadtypen configureren

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Een taak toegevoegd ter ondersteuning van OPUS-codec Narrowband.	Uw telefoon instellen voor het gebruik van OPUS-codec Narrowband

Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwareversie 11.2(3)SR1

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Een nieuwe taak toegevoegd ter ondersteuning van onboarding via activeringscode	Uw telefoons instellen voor onboarding via activeringscode

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.2(3)

Revisies	Nieuwe en gewijzigde secties
Catalaans toegevoegd aan de lijst met ondersteunde talen	Ondersteunde talen voor het telefoonscherm
De trefwoorddetails van de optie <code>--sleutel</code> bijgewerkt en een opmerking over de codering op basis van RFC 8188 toegevoegd.	Huidige telefoonconfiguratie rapporteren aan inrichtingsserver
Een nieuwe taak toegevoegd over het inschakelen van ondersteuning van Early Media.	Enble_Early-mediaondersteuning
Onderwerpen toegevoegd ter vervanging van het onderwerp "Een profielaccount instellen" ter ondersteuning van de verbeteringen in profielverificatie.	Profielverificatie Profielverificatietype specificeren
Nieuwe velden en onderwerpen toegevoegd ter ondersteuning van de functie statussynchronisatie voor NST en gesprekken doorschakelen.	Statussynchronisatie NST en Gesprekken doorschakelen Functietoets synchroniseren inschakelen Statussynchronisatie Gesprekken doorschakelen via XSI-service activeren, Statussynchronisatie NST via XSI-service inschakelen Service XSI-lijn
Een nieuw onderwerp toegevoegd aan het bestaande onderwerp <i>Busy Lamp Field-configuratie op een bewakende telefoon</i> .	Telefoonconfiguratie voor het bewaken van andere telefoons

Revisies	Nieuwe en gewijzigde secties
Een nieuwe taak toegevoegd over hoe telefoongebruikers snelkiesnummers kunnen configureren en de lijn van een collega kunnen bewaken.	Gebruikers functies laten configureren op lijntoetsen
Een nieuw onderwerp toegevoegd over het opnemen van een apparaat-id in geüploade syslog-berichten.	Apparaat-id in geüploade Syslog-berichten opnemen
Nieuwe velden toegevoegd en een nieuwe taak toegevoegd over het op afstand melden van telefoonproblemen.	Een probleem met de telefoon op afstand melden PRT-status
Het veld <i>Syslog-id</i> toegevoegd.	Optionele netwerkconfiguratie
De parameter <i>Profielaccount inschakelen</i> vervangen door het veld <i>Type profielverificatie</i> . De beschrijving van de parameter <i>Profielregel</i> bijgewerkt.	Configuratieprofiel
De <i>Rapportregel</i> bijgewerkt en nieuwe parameters toegevoegd: <i>Rapporteren aan server</i> , <i>Periodiek uploaden naar server</i> en <i>Uploadvertraging bij lokale wijziging</i> .	Configuratieopties uploaden
De beschrijving van het veld <i>Toestelnummer</i> bijgewerkt.	Lijntoets
De beschrijving van de velden <i>Voornaamfilter</i> en <i>Achternaamfilter</i> .	Parameters LDAP-namenlijst
Voorbeeld van XML-parameterconfiguratie is toegevoegd voor de parameter <i>Lijn inschakelen</i> .	Spraak>Ext(n)>Algemeen
Een nieuwe taak toegevoegd over het toewijzen van de nieuwe MPP-toetsuitbreidingsmodules: Cisco IP-telefoon 8851/8861 toetsuitbreidingsmodule en Cisco IP-telefoon 8865 toetsuitbreidingsmodule.	Een type toetsuitbreidingsmodule toewijzen Een type toetsuitbreidingsmodule toewijzen met het telefoonmenu
Een nieuw veld toegevoegd de tabel Algemeen ter ondersteuning van de nieuwe parameter “KEM-type” die is toegevoegd aan de webpagina van de telefoon.	Algemeen
Een nieuwe taak toegevoegd over problemen oplossen met de nieuwe MPP-toetsuitbreidingsmodules: Cisco IP-telefoon 8851/8861 toetsuitbreidingsmodule en Cisco IP-telefoon 8865 toetsuitbreidingsmodule.	Toetsuitbreidingsmodule doorloopt het normale opstartproces niet
Een nieuwe taak toegevoegd ter ondersteuning van Wi-Fi-beheer en Wi-Fi-profiel.	Wi-Fi in- of uitschakelen via de webinterface van de telefoon Een Wi-Fi-profiel instellen op de webpagina van de telefoon en de XML-inrichtingsserver

Revisies	Nieuwe en gewijzigde secties
Een nieuwe tabel toegevoegd ter ondersteuning van de nieuwe parameter Wi-Fi-instellingen, die is toegevoegd aan de webpagina van de telefoon.	Wi-Fi-instellingen
Een nieuwe tabel toegevoegd ter ondersteuning van de nieuwe parameter Wi-Fi-profiel (n), die is toegevoegd aan de webpagina van de telefoon.	Wi-Fi-profiel(n)
Een onderwerp toegevoegd over het aanpassen van de Cisco Headset 500-serie.	Cisco-hoofdtelefoon 500-serie aanpassen
Onderwerpen toegevoegd ter ondersteuning van Cisco Headset 521, 522, 561 en 562.	Overzicht van accessoires voor de Cisco IP-telefoon 8800-serie met firmware voor meerdere platforms Cisco-headset Cisco-headset
Een onderwerp toegevoegd over het upgraden van de Cisco Headset 500-series.	De upgraderegeling instellen voor de Cisco Headset 500-serie

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.2(1)

Revisies	Nieuwe of gewijzigde secties
De onderwerpen bijgewerkt ter ondersteuning van LCD-scherm dat niet voldoet aan kenmerk 'ro' en 'na'	Gebruikerstoegang tot de telefooninterfacemenu's inschakelen Systeemconfiguratie
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van NAPTR	Het SIP-transport configureren
De onderwerpen bijgewerkt ter ondersteuning van NAPTR	Telefoniefuncties voor Cisco IP-telefoon SIP-instellingen
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van de koptekstfunctie voor SIP-privacy	Een privacykoptekst configureren
Het onderwerp bijgewerkt ter ondersteuning van de koptekstfunctie voor SIP-privacy	SIP-instellingen
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van het blokkeren van SIP-berichten van een niet-proxy-apparaat	Niet-proxy SIP-berichten naar een telefoon blokkeren

Revisies	Nieuwe of gewijzigde secties
Het onderwerp bijgewerkt ter ondersteuning van het blokkeren van SIP-berichten van een niet-proxy-apparaat	Systeemconfiguratie
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van Peer Firmware Sharing	Peer firmware delen Peer firmware delen inschakelen
Het onderwerp bijgewerkt ter ondersteuning van Peer Firmware Sharing	Telefoniefuncties voor Cisco IP-telefoon Firmware-upgrade
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van profielaccount	Profielaccount inschakelen
Het onderwerp bijgewerkt ter ondersteuning van profielaccount	Configuratieprofiel
Het onderwerp bijgewerkt ter ondersteuning van de indicatie van NST en gesprek doorschakelen voor een niet-geselecteerde lijn met ondersteuning voor de functie voor toetssynchronisatie	Synchronisatie van instellingen tussen telefoon en server inschakelen
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van oproep op stil zetten	Een inkomend gesprek dempen met de schermtoets Negeren
De onderwerpen bijgewerkt ter ondersteuning van gesprek op stil zetten	Programmeerbare schermtoetsen Telefoniefuncties voor Cisco IP-telefoon
Nieuwe onderwerpen toegevoegd ter ondersteuning van XSI BroadWorks Anywhere	Een actief gesprek van een telefoon overzetten naar andere telefoons (locaties) Service XSI-lijn
Nieuwe onderwerpen toegevoegd ter ondersteuning van XSI-beller-id blokkeren	De functie Beller-id blokkeren synchroniseren met de telefoon en de BroadWords XSI-server Service XSI-lijn
Nieuwe onderwerpen toegevoegd ter ondersteuning van XSI-gesprekslogboeken	Weergeven van BroadWorks XSI-gesprekslogboeken op een lijn inschakelen
De onderwerpen bijgewerkt ter ondersteuning van XSI-gesprekslogboeken	XSI-telefoonservice Telefoniefuncties voor Cisco IP-telefoon
Het onderwerp bijgewerkt ter ondersteuning van schermontgrendeling van het type schermbeveiliging	De schermbeveiliging configureren vanaf de telefoonwebpagina
Nieuwe sectie toegevoegd ter ondersteuning van managers en assistenten.	Managers en assistenten Menu Directie of assistent wordt niet weergegeven

Revisies	Nieuwe of gewijzigde secties
Onderwerpen bijgewerkt ter ondersteuning van managers en assistenten.	Voorbeelden van cijferreeksen Het nummerplan op de IP-telefoon bewerken Synchronisatie van instellingen tussen telefoon en server inschakelen Programmeerbare schermtoetsen Telefoniefuncties voor Cisco IP-telefoon Programmeerbare schermtoetsen Lijntoets Activeringscodes verticale service Functietoetsen en schermtoetsen Instellingen voor gespreksfuncties
Het onderwerp bijgewerkt ter ondersteuning van videopakketten	De videocodec configureren
Nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van Video RTP ToS (prioriteit spraak-/videogegevens)	Prioriteiten configureren voor spraak- en videogegevens
Onderwerpen bijgewerkt ter ondersteuning van Video RTP ToS (prioriteit spraak-/videogegevens)	Telefoniefuncties voor Cisco IP-telefoon Netwerkinstellingen
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van Audio-instellingen (akoestisch)	Akoestische instellingen Akoestische instellingen configureren
Onderwerpen bijgewerkt ter ondersteuning van Audio-instellingen (akoestisch)	Telefoniefuncties voor Cisco IP-telefoon.

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.1(2)

Functie	Nieuwe of gewijzigde secties
De weergave van de zoekfunctie voor namen van bellers voor inkomende en uitgaande gesprekken beheren	Reverse lookups voor namen uitvoeren voor inkomende en uitgaande gesprekken Reverse lookup voor namen in- en uitschakelen
Cisco-hoofdtelefoon 531 en Cisco-hoofdtelefoon 532	Belangrijke informatie over veilig gebruik van de headset Headset van externe partijen Hoofdtelefoonconfiguratie op uw telefoon

Functie	Nieuwe of gewijzigde secties
Noodoproepen doen	Ondersteuningsachtergrond voor noodoproep Een telefoon configureren om noodoproepen te doen 217 Configuratie E911-geolocatie Een noodoproep maakt geen verbinding met hulpdiensten
LDAP via TLS (LDAPS).	LDAP configureren via TLS
DHCP VLAN-optie.	DHCP VLAN-optie instellen via de webpagina van de telefoon VLAN-instellingen Netwerkconfiguratievelden
HTTPS-ondersteuning voor XSI-services.	XSI-telefoonservice Telefoon heeft geen toegang tot BroadSoft-directory voor XSI

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 11.1(1)

Functie	Nieuwe of gewijzigde secties
Ondersteuning voor Aziatische talen	Weergavetaal van de telefoon Problemen met telefoonscherm Het lettertype is te klein of heeft ongebruikelijke tekens pagina 356 Telefoonscherm geeft vakken weer in plaats van Aziatische tekens De landinstelling van de telefoon wordt niet weergegeven Schermtoetslabels worden afgekapt
Callcenterondersteuning	Een agenttelefoon voor een callcenter instellen Informatie ACD-gesprek ontbreekt ACD-instellingen Telefoon geeft ACD-schermtoltsen niet weer

Functie	Nieuwe of gewijzigde secties
Gespreksopnamen	Externe gespreksopname met SIP REC inschakelen Externe gespreksopname met SIP INFO inschakelen Gesprek wordt niet opgenomen
Ondersteuning Cisco IP Phone 8845 en 8865	De videocodec configureren Videoconfiguratie Resolutie videoverzending instellen De videobandbreedte instellen Videoconfiguratie Videoservices uitschakelen Videoconfiguratie
Knop voor fabrieksinstellingen herstellen op de webpagina van de telefoon	Fabrieksinstellingen herstellen op de telefoon met de knop Web UI Fabrieksinstellingen
IPv6-ondersteuning	Netwerkconfiguratievelden IPv6-informatie Netwerkinstellingen IPv6-instellingen
Presence (Aanwezigheidscontrole)	Een telefoon voor aanwezigheid instellen BroadSoft XMPP Bericht telefoonaanwezigheid: verbinding met server verbroken Aanwezigheidsstatus werkt niet

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.0(1)

Alle nieuwe functies zijn toegevoegd aan [Telefoonfuncties](#).

Revisie	Bijgewerkt gedeelte
MOS-verbetering toegevoegd	Zie MOS-LQ- en MOS-CQ-waarden bij Lijngespreksstatus
Toegevoegd hoe de indicatie voor gemist gesprek kan worden geconfigureerd op de pagina Configuratiehulpprogramma	Aanvullende services Indicatie voor gemist gesprek configureren met het configuratiehulpprogramma

Revisie	Bijgewerkt gedeelte
Fabrieksinstellingen herstellen en pingen op de webpagina van de telefoon met een specifieke URL toegevoegd	Fabrieksinstellingen van de telefoon herstellen vanuit de webpagina van de telefoon Telefoonproblemen met een URL op de webpagina van de telefoon identificeren
Extra informatie toegevoegd over hoe een stercode wordt toegevoegd aan de hardkey Conferentie via de webpagina van de telefoon	De knop Conferentie met een stercode inschakelen
Logo kan worden toegevoegd als opstartweergave	Een logo als opstartweergave toevoegen
Toetsuitbreidingsmodule wordt automatisch wordt automatisch gedetecteerd indien aangesloten	Automatische detectie van toetsuitbreidingsmodules

Over de vertaling

Cisco biedt voor sommige gebieden lokalisatie aan voor deze content. De vertalingen worden echter alleen aangeboden ter informatie. Als er sprake is van inconsistentie, heeft de Engelse versie van de content de voorkeur.