

ةيلخ يف CLP تب نبيعتب هجوملا موقبي ىتم ATM؟

المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[الاصطلاحات](#)

[فهم بت CLP](#)

[إستخدام بت CLP على موجهات Cisco](#)

[تميز الحزمة باستخدام مجموعة ATM-CLP](#)

[تنظيم الحزمة مع set-clp-transmit](#)

[إستخدام بت CLP على محولات ATM](#)

[تنظيم حركة المرور باستخدام محولات ATM](#)

[تجاهل المستويات باستخدام محولات ATM](#)


[عتبة تجاهل CLP باستخدام FC-PCQ](#)

[عتبة تجاهل CLP باستخدام FC-PFQ](#)

[معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

تتكون خلايا ATM من 48 بايت من الحمولة و 5 بايت من الرأس. تتضمن كل من رؤوس واجهة شبكة المستخدم (UNI) وواجهة شبكة إلى شبكة (NNI) حقل أولوية فقد الخلايا (CLP) من 1 بت، والذي يشير إلى أولوية الإسقاط للخلية إذا واجهت ازدحام شديد أثناء تحركها عبر شبكة ATM.



يعني الحقل 1 بت أن هناك قيمتين - 0 للإشارة إلى أولوية أعلى و 1 للإشارة إلى أولوية أقل. بمعنى آخر، يؤدي تعيين بت CLP إلى 1 إلى تقليل أولوية الخلايا ويزيد من احتمالية إسقاط الخلية عندما تواجه شبكة ATM حالات ازدحام الخطوط والقوائم الانتظار الفعلية.

بشكل تقليدي، تقوم محولات ATM فقط بتعيين بت CLP. لم تقم واجهة موجه Cisco ATM أو جانب مستخدم آخر لواجهة UNI بتعيين هذا البت أبدا. مؤخرا، كجزء من مجموعة ميزات جودة الخدمة (QoS) القوية من Cisco، يمكن تكوين واجهات موجه Cisco ATM الآن لتعيين بت CLP كجزء من سياسة خدمة يتم تطبيقها على دائرة افتراضية معينة (VC).

يوضح هذا المستند الأمرين، **set atm-clp** و **set-clp-transmit**، اللذين يمكن إستخدامهما لتعيين بت CLP على موجهات Cisco. كما توضح كيفية إستخدام الموجه والمحول لبت CLP.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة


لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية](#).

فهم بت CLP

يمكن تقسيم تدفق الخلايا لاتصال ظاهري بشكل منطقي إلى ثلاث تدفقات توضع في الاعتبار إعداد بت CLP:



يسمى تدفق الخلايا CLP=0+1 تدفق التجميع ويتضمن خلية CLP=0 و خلية CLP=1.

في محولات Cisco ATM لمجمع المباني مثل السلسلة Catalyst 8500 Series، يمكنك الحصول على أعداد الخلايا من أمر برنامج Cisco IOS@Software أو من خلال إستطلاع بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP). أستخدم الأمر **show atm vc interface atm** للاطلاع على أعداد الخلايا لكل خلية في سطر الأوامر، كما هو موضح أدناه.

```
ls1010# show atm vc interface atm 0/0/0 0 50
```

```
Interface: atm0/0/0, Type: oc3suni
      VPI = 0 VCI = 50
      Status: UP
Time-since-last-status-change: 00:03:08
      Connection-type: PVC
      Cast-type: point-to-point
      Packet-discard-option: disabled
Usage-Parameter-Control (UPC): pass
      Wrr weight: 2
Number of OAM-configured connections: 0
```

```

OAM-configuration: disabled
OAM-states: Not-applicable
Cross-connect-interface: atm0/0/1, Type: oc3suni
Cross-connect-VPI = 0
Cross-connect-VCI = 55
Cross-connect-UPC: pass
Cross-connect OAM-configuration: disabled
Cross-connect OAM-state: Not-applicable
Threshold Group: 5, Cells queued: 0
Rx cells: 0, Tx cells: 80
TX Clp0:80, TX Clp1: 0
Rx Clp0:0, Rx Clp1: 0
Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0 ---!
Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

```

Per-VC cell counts based on CLP bit.

يحتفظ [Cisco-ATM-CONN-MIB](#) بإحصائيات لكل VC في CiscoAtmVclTable. يأخذ هذا الجدول في الاعتبار قيمة بت CLP عند زيادة العداد لمعرفة الكائنات هذه:

- Cisco AtmVclInCells
- CiscoAtmVclInClp0Cell
- CiscoAtmVclInClp1Cell

تستخدم السلسلة Catalyst 8500 و Lightstream 1010 صفوف جدول حركة مرور الاتصال (CTTRs) لتخزين معلومات حركة مرور البيانات المعينة إلى دائرة افتراضية دائمة (PVC). عند تكوين PVC CTTR لمعدل البت المتغير غير الحقيقي (VBR-NRT)، يمكنك تحديد ما إذا كان معدل الخلايا المستدامة (SCR) ينطبق على تدفق الخلايا scr0 أو scr10.

```

{Switch(config)# atm connection-traffic-table-row [index row-index] {vbr-rt | vbr-nrt
[pcr pcr-value {scr0 | scr10} scr-value [mbs mbs-value] [cdvt cdvt_value

```

لا تدعم موجهات Cisco ATM أمر مكافئ يشير إلى ما إذا كان سيتم التشكيل على التدفق SCR=0 أو SCR=1+0. يتيح لك الأمر **vbr-nrt** ببساطة تحديد معدل ذروة للخلايا (PCR) ومعدل SCR.

```

Router(config)# interface atm 5/0
Router(config-if)# pvc 1/1
? Router(config-if-atm-vc)# vbr-nrt
Peak Cell Rate(PCR) in Kbps <1-155000>

? Router(config-if-atm-vc)# vbr-nrt 1000
Sustainable Cell Rate(SCR) in Kbps <5-1000>

? Router(config-if-atm-vc)# vbr-nrt 1000 500
Maximum Burst Size(MBS) in Cells <1-65535>

```

إستخدام بت CLP على موجهات Cisco

واجهة سطر الأوامر لجودة خدمة Cisco النمطية (MQC) هي مجموعة خاصة من الأوامر لتكوين سياسات جودة الخدمة على واجهة أو VC. (ارجع إلى [نظرة عامة على واجهة سطر أوامر الخدمة للجودة النمطية](#)). تقوم بتحديد فئة حركة مرور باستخدام الأمر **class-map**، وإنشاء سياسة حركة مرور من خلال اقتران فئة حركة المرور بميزة واحدة أو أكثر من ميزات جودة الخدمة باستخدام الأمر **policy-map**، ثم إرفاق سياسة حركة المرور بواجهة أو معرف فئة مورد (VC) باستخدام الأمر **service-policy**.

يدعم MQC أمرين لإعدادات بت CLP:

- **set atm-clp** — يطبق تمييز حزمة بسيط. يعمل هذا الأمر على تعيين بت CLP على واحد في جميع الحزم التي

تطابق الفئة المحددة. لا يضع في الاعتبار مستوى الازدحام على PVC.
• **set-clp-transmit** — ينفذ تنظيم حركة مرور البيانات. يراعى هذا الأمر مستوى الازدحام على PVC ويعين بت CLP على 1 في مطابقة حركة المرور مع معدل يتجاوز قيم وحدات بت التي تم تكوينها في الثانية (BPS).
بمعنى آخر، يقوم هذا الأمر بتنفيذ إجراء "انتهاك".
هذا أمر التركيز من التالي إثنان قسم.

تميز الحزمة باستخدام مجموعة ATM-CLP

تميز الحزمة المستندة إلى الفئة هي ميزة Cisco IOS التي تقوم بتعيين القيم في رؤوس حزم الطبقة 2 والطبقة 3 لتميز الحزم إلى أولويات أعلى وأقل. (راجع [تكوين تمييز الحزمة المستند إلى الفئة](#)). تدعم هذه الميزة الأمر **set atm-clp** لوضع علامة على بت CLP في جميع خلايا الحزمة التي تطابق الفئة المحددة.

```
Router(config)# policy-map TEST
Router(config-pmap)# class CLP
Router(config-pmap-c)# set atm-clp
```

أستخدم الأمر **show policy-map interface atm** لعرض عدد الحزم التي تم وضع علامة عليها.

من المهم فهم أن تمييز الحزمة المستندة إلى الفئة لا يأخذ في الاعتبار مستوى الازدحام ل PVC ATM عند إعداد بت CLP. يقوم الأمر **set atm-clp** بتكوين الموجه لتعيين بت CLP في جميع الحزم المطابقة أثناء فترات الازدحام وعدم الازدحام على VC.

اعتباراً من الإصدار 12.1T من برنامج Cisco IOS Software، يتم دعم الأمر **set atm-clp** فقط على PA-A3 وعلى PVCs فقط، وليس SVCs. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن وضع علامة على مسارات تحويل إعادة التوجيه السريع (CEF) للحزم فقط التي تنتقل على Cisco. تستخدم الحزم التي تم إنشاؤها من الموجه طريقة تحويل Cisco IOS مختلفة ولا يمكن وضع علامة عليها.

اعتباراً من الإصدار S(23)12.0 من برنامج Cisco IOS Software، تتيح ميزة إعدادات ATM CLP للمستخدمين التحكم في إعدادات Bit ATM CLP على بطاقة الخط ذات 8 منافذ ATM STM-1 OC-3 لموجهات الإنترنت من السلسلة Cisco 12000.

اعتباراً من الإصدار YN(8)12.2 من Cisco IOS، تتوفر تمييز Bit ATM CLP في موجهات Cisco 3600 و 2600.

ملاحظة: يعمل معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdr19172 على حل مشكلة في عمليات إعادة تحميل الموجه عند استخدام الأمر **set atm-clp** في فئة تم تكوينها للمطابقة على وحدات البت التجريبية لتحويل التسمية متعدد البروتوكولات (MPLS).

تنظيم الحزمة مع set-clp-transmit

تحدد آليات تنظيم حركة المرور ما إذا كانت حركة المرور تتوافق مع قيم العقد التي تم تكوينها ثم تعمل على انتهاك حركة المرور من خلال إسقاطها أو من خلال إعادة كتابة قيمة رأس. باستخدام ATM PVCs، يمكنك تكوين موجه لتعيين بت CLP كإجراء تنظيم باستخدام الأمر **set-CLP-transmit**. (راجع [تنظيم حركة المرور](#)). قم بإنشاء خريطة سياسة ثم قم بتكوين الأمر **police** باستخدام **set-clp-transmit** كإجراء.

```
config)# policy-map police)7500
config-pmap)# class group2)7500
config-pmap-c)# police BPS burst-normal burst-max conform-action action exceed-)7500
action action violate-action action
```

يتم دعم الأمر **set-clp-transmit** كما هو الحال مع برنامج Cisco IOS الإصدار T(5)12.1 على أنظمة معالج تحويل

المسار (RSP) الأساسية وبرنامج Cisco IOS الإصدار T(1)12.2 على الأنظمة الأساسية الأخرى.

ملاحظة: في تكوين معين، تخضع الحزم التي يتم تحويلها إلى ATM PVC لعملية تنظيم. يحتوي تكوين واضح السياسات على إجراء واحد أو أكثر باستخدام المعلمة **set-clp-transmit**؛ ومع ذلك، لا تحتوي خلايا ATM التي تم إنشاؤها بواسطة الحزم على مجموعة وحدات بت CLP. تحدث هذه المشكلة فقط مع المنظم المستند إلى الفئة والحزم المحولة للعملية، ويتم حلها باستخدام معرف تصحيح الأخطاء من Cisco [CSCdw18196](#).

استخدام بت CLP على محولات ATM

تستخدم محولات ATM بت CLP بطريقتين:

- كتحالف مع تنظيم المرور.
 - كعامل محدد يتم فيه إسقاط الخلايا عند حدوث إزدحام وتعبئة قوائم الانتظار فوق الحد.
- ويستكشف القسمان التاليان هذه الاستخدامات بمزيد من التفصيل.

تنظيم حركة المرور باستخدام محولات ATM

تقوم محولات Cisco ATM لمجمع ATM بتطبيق خوارزميات تنظيم معلمات التحكم في الاستخدام (UPC) لتحديد ما إذا كان معدل الخلية الوارد من جهاز طرفي مثل موجه Cisco يتوافق مع عقد حركة المرور. عندما يحدد UPC أن الخلية غير متوافقة، يقوم المحول بتنفيذ إحدى هذه الإجراءات، حسب التكوين:

- Pass—يرسل الخلية ولا يغير قيمة CLP.
 - علامة تمييز- يضبط بت CLP لتشير إلى أولوية الخلية الأقل نسبياً.
 - إسقاط — إسقاط الخلية.
- Pass هو سلوك UPC الافتراضي. قم بتكوين قيمة غير افتراضية على PVC بتعيين معلمة UPC كجزء من الأمر **atm pvc**:

```
atm pvc vpi vci [cast-type type] [upc upc] [pd pd] [rx-cttr index] [tx-cttr index] [wrr-weight weight]
```

يعرض الأمر **show atm vc interface atm** إعدادات UPC وعدد Rx UPC.

```
ls1010# show atm vc interface atm 0/0/0 0 50

Interface: atm0/0/0, Type: oc3suni
          VPI = 0 VCI = 50
          Status: UP
Time-since-last-status-change: 00:03:08
          Connection-type: PVC
          Cast-type: point-to-point
          Packet-discard-option: disabled
          Usage-Parameter-Control (UPC): pass
          Wrr weight: 2          Number of OAM- ---!
Confirm the correct UPC setting.
configured connections: 0          OAM-configuration: disabled          OAM-states: Not-applicable
          Cross-connect-interface: atm0/0/1, Type: oc3suni          Cross-connect-VPI = 0          Cross-
connect-VCI = 55          Cross-connect-UPC: pass          Cross-connect OAM-configuration: disabled
          Cross-connect OAM-state: Not-applicable          Threshold Group: 5, Cells queued: 0          Rx
cells: 0, TX cells: 80          TX Clp0:80, TX Clp1: 0          Rx Clp0:0, Rx Clp1: 0          Rx Upc
Violations:0, Rx cell drops:0          !--- View the number of "Upc Violations".          Rx Clp0
.q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0          !--- Output suppressed
```

يمكنك أيضا إستطلاع كائن CiscoAtmVclUpcViolations المدار ل Cisco-ATM-CONN-MIB لجمع العدد الإجمالي للخلايا غير المتطابقة التي تم اكتشافها بواسطة UPC على VC معين.

تجاهل المستويات باستخدام محولات ATM

تضع محولات ATM في الاعتبار إعداد CLP=1 الذي تم إنشاؤه بشكل تقليدي بواسطة محولات ATM فقط، والآن بواسطة موجهات ATM المرفقة، عند تنفيذ عمليات إدارة حركة مرور البيانات والموارد. يمثل تجاهل الخلايا الانتقائي العملية التي تقوم من خلالها الشبكة بتجاهل خلايا CLP=1 عند وصول قوائم انتظار الإخراج إلى حد قابل للتكوين.

تنفذ محولات Cisco ATM لمجمع المباني تجاهل الخلايا الانتقائي مع إختلافات طفيفة حسب بطاقة الميزة وطراز المحول.

عتبة تجاهل CLP باستخدام FC-PCQ

يدعم 1010 LightStream و 8510 Catalyst مع بطاقة ميزة لكل قائمة انتظار من الفئات (FC-PCQ أو FC1) حدود قوائم انتظار الواجهة القابلة للتكوين لكل فئة خدمة ATM، مثل VBR-NRT أو uBR. يعرض الأمر `show atm interface resource atm` القيمة الافتراضية 87 بالمائة لجميع فئات الخدمة.

```
Switch> show atm interface resource atm 3/0/0
```

```
:Resource Management configuration
```

```
:Output queues
```

```
Max sizes(explicit cfg): 30000 cbr, none vbr-rt, none vbr-nrt, none abr-ubr
```

```
Max sizes(installed): 30208 cbr, 256 vbr-rt, 4096 vbr-nrt, 12032 abr-ubr
```

```
Efgi threshold: 50% cbr, 25% vbr-rt, 25% vbr-nrt, 25% abr, 25% ubr
```

```
Discard threshold: 87% cbr, 87% vbr-rt, 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr
```

```
Percent of queue full at which discard threshold starts.
```

```
Abr-relative-rate ---!
```

```
threshold: 25% abr
```

أستخدم الأمر `atm output-threshold` لتكوين قيمة غير افتراضية. (ارجع إلى [تكوين إدارة الموارد](#)).

```
Switch(config-if)# atm output-threshold {cbr | vbr-rt | vbr-nrt | abr | ubr} discard-  
threshold disc-thresh-num
```

عندما تحتل جميع الخلايا التي تنتمي إلى VCs لفئة خدمة معينة نسبة افتراضية تبلغ 87 في المائة من الذاكرة المشتركة، يتم إسقاط الخلايا التالية CLP=1.

عتبة تجاهل CLP باستخدام FC-PFQ

يدعم كل من 1010s LightStream و 8510s Catalyst مع بطاقة ميزة لكل قائمة انتظار لتدفق (FC-PFQ)، بالإضافة إلى 8540s Catalyst، أحجام الحد الأقصى والحد الأدنى لقائمة الانتظار لكل VC. وهم يستخدمون ميزة مجموعات العتبة لتنفيذ قوائم الانتظار هذه.

تألف مجموعة العتبة من كل VCs والمسارات الظاهرية (VPs) من فئة خدمة ATM واحدة. تقوم مجموعة العتبة بتعيين الحدود على العدد التراكمي للخلايا الموجودة في قوائم الانتظار الخاصة بالاتصالات الظاهرية في مجموعة العتبات. مع إزدحام مجموعة العتبة (يقترّب الرقم التراكمي من قيمة الحد الأقصى للخلايا التي تم تكوينها)، ينكمش الحد الأقصى لعدد الخلايا في قوائم انتظار كل تسلسل ظاهري من الحد الأقصى لقائمة الانتظار للمجموعة إلى الحد الأدنى لقائمة الانتظار.

يوضح هذا المثال كيفية تكوين قيمة غير افتراضية بنسبة 95 بالمائة لفئة خدمة CBR، والتي تقوم بشكل افتراضي بتعيين مجموعة الحدود 1:

```

? ls1010(config)# atm threshold-group 1
discard-threshold discard threshold as percent of queue full
marking-threshold marking threshold as percent of queue full
max-cells max number of cells in Threshold Group
max-queue-limit max (uncongested) queue limit for this TG
min-queue-limit min (congested) queue limit for this TG
name name of TG

```

```

? ls1010(config)# atm threshold-group 1 discard-threshold
discard threshold percent <0-100>

```

```

ls1010(config)# atm threshold-group 1 discard-threshold 95

```

أستخدم الأمر **show atm resource** لعرض تغيير التكوين الخاص بك.

```

ls1010# show atm resource
:Resource configuration
Over-subscription-factor 8 Sustained-cell-rate-margin-factor 1%
Abr-mode: relative-rate
:Service Category to Threshold Group mapping
cbr 1 vbr-rt 2 vbr-nrt 3 abr 4 ubr 5
:Threshold Groups
Group Max Max Q Min Q Q thresholds Cell Name
cells limit limit Mark Discard count
instal instal instal
-----
cbr-default-tg 0 % 95 % 25 63 63 65535 1
vbr-rt-default-tg 0 % 87 % 25 127 127 65535 2
vbr-nrt-default-tg 0 % 87 % 25 31 511 65535 3
abr-default-tg 0 % 87 % 25 31 511 65535 4
ubr-default-tg 0 % 87 % 25 31 511 65535 5
well-known-vc-tg 0 % 87 % 25 1023 1023 65535 6

```

على محولات Cisco ATM لمجمع المباني، يمكنك عرض عدد حالات إسقاط حد قائمة الانتظار CLP=1 من إما أمر برنامج Cisco IOS Software أو من خلال إستطلاع SNMP. أستخدم الأمر **show atm vc interface atm** للاطلاع على قيم كل معرف فئة مورد (VC) في سطر الأوامر.

```

ls1010# show atm vc interface atm 0/0/0 0 50

```

```

Interface: atm0/0/0, Type: oc3suni
VPI = 0 VCI = 50
Status: UP
Time-since-last-status-change: 00:03:08
Connection-type: PVC
Cast-type: point-to-point
Packet-discard-option: disabled
Usage-Parameter-Control (UPC): pass
Wrr weight: 2
Number of OAM-configured connections: 0
OAM-configuration: disabled
OAM-states: Not-applicable
Cross-connect-interface: atm0/0/1, Type: oc3suni
Cross-connect-VPI = 0
Cross-connect-VCI = 55
Cross-connect-UPC: pass
Cross-connect OAM-configuration: disabled
Cross-connect OAM-state: Not-applicable
Threshold Group: 5, Cells queued: 0
Rx cells: 0, TX cells: 80

```

```
TX Clp0:80, TX Clp1: 0
Rx Clp0:0, Rx Clp1: 0
Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0
Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0
View the number of "Rx Clp0 q full drops" and "Rx Clp1 qthresh drops."      !--- ---!
.Output suppressed
```

استبيان معرفات الكائن التالية من Cisco-ATM-CONN-MIB لالتقاط قيم لكل VC باستخدام SNMP:

- CiscoAtmVclClp0VcqFullCellDrop — إجمالي عدد الخلايا التي تم استقبالها مع مسح بت CLP، والتي تم التخلص منها بسبب تجاوز حد قائمة الانتظار لكل VC. يكون هذا العداد صالحا فقط إذا كان تجاهل الحزمة المبكر (EPD) معطلا وعلى الأنظمة ذات وظيفة FC-PFQ فقط.
- Cisco AtmVclVcqClpThreshCellDrop — العدد الإجمالي للخلايا التي تم تجاهلها بسبب تجاوز الحد الذي تم تجاهله (مقارنة بحد قائمة الانتظار) في قائمة الانتظار لكل VC، وتعيين بت CLP. يكون هذا العداد صالحا فقط في حالة تعطيل EPD وفقط في الأنظمة ذات وظيفة FC-PFQ.

معلومات ذات صلة

- [إدارة حركة المرور والموارد](#)
- [تكوين إدارة الموارد](#)
- [صفحات دعم تقنية ATM](#)
- [الدعم الفني - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل