ةباوب ىلع ةبسانملا ةقاطلا ةرود ةبقارم VoIP

تايوتحملا

<u>ةمدقملا</u>

عريح الكوري في كالكوري كالكوري في SPA9000 و SPA400 و كالكوري في في كالكوري كالكوري في كالكوري في كالكوري في كالكوري في كالكوري في كالكوري ك

<u>ةمدقملا</u>

تاجتنم دادعإ يف ةدعاسملل تالاقم ةلسلس يف ةدحاو يه ةلاقملا هذه Cisco Small Business اهتنايصو اهحالصإو اهئاطخأ فاشكتساو.

ج <u>؟حيحص لكشب SPA9000 و SPA400 ليغشت نكمي فيك .س</u>

ةزهجألا عيمج ليغشتب ىصوي ،كتكبشل يتوص ديرب مداخ نوكتل SPA400 نيوكت دعب كالمضل اذهو. SPA400—>SPA9000—>SPA9xx فتاوه :يلاتك المضل اذهو. SPA4000—>SPA9xx يتوصل ديربلا مداخ عم حيحص لكشب ةزهجألا عيمج ليجست SPA400.

تقىلاتلا تاوطخلا لمكأ ،قزهجألا قرود لىغشتل:

ةزهجألا ةقاطلا ريودت

:1 ةوطخلا

.SPA400 ب صاخلا ةقاطلا لبك لصَّفَا

:2 ةوطخلا

.SPA9000 ب صاخلا ةقاطلا لبك لصفا

:3 ةوطخا ا

.ةيناث 30 ةدمل رظتناو SPA9xx ب صاخلا ةقاطلا لبك ليصوت ءاغلإب مق

:4 ةوطخلا

.ةرقتسم هءاوضأ رهظت يتح رظتناو SPA9xx لوحملاب صاخلا ةقاطلا لباك ليصوتب مّق

:5 ةوطخلا

.ةرقتسم هءاوضأ رهظت ىتح رظتناو SPA9000 ب صاخلا ةقاطلا لبك ليصوتب مق

:6 ةوطخلا

.ةرقتسم هءاوضأ رهظت ىتح رظتناو SPA400 ب صاخلا ةقاطلا لبك ليصوتب مّق

<u>ةلص تاذ تامولعم</u>

• <u>Cisco Systems - تادنتسملاو ينقتلا معدلا</u>

ةمجرتلا هذه لوح

تمهرت Cisco تا الرمستنع باستغام مهووة من التقن وات الآلية تالولية والرسبين في همود أنعاء الوالم والربشبين في هميو أنعاء الوالم والربشبين في هميو أنعاء الوالم والمتابين في المعارفة أن أفضل عمورت لن تكون عقوية كما باعلان مولية أن أفضل عمورت التوالية الربي وقعم مهرتم المعارفية التولي وقعمه المعارفية المعارفية المعارفية والمعارفية المعارفية والمعارفية المعارفية والمعارفية المعارفية والمعارفية المعارفية الم