

# Wenn ich das Telefonbuch von meinem Endpunkt aus öffne und einen Ordner öffne, werden keine H.323-Nummern für Einträge angezeigt, die H.323 aufweisen sollen. Warum?

## Inhalt

### [Einführung](#)

[Wenn ich das Telefonbuch von meinem Endpunkt aus öffne und einen Ordner öffne, werden keine H.323-Nummern für Einträge angezeigt, die H.323 aufweisen sollen. Warum?](#)

### [Zugehörige Informationen](#)

## Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Cisco TelePresence Management Suite.

**F. Wenn ich das Telefonbuch von meinem Endpunkt aus öffne und einen Ordner öffne, werden keine H.323-Nummern für Einträge angezeigt, die H.323 aufweisen sollen. Warum?**

**Antwort:** TMS zeigt Telefonbucheinträge nur an, wenn eine gültige Anrufroute zwischen Ihrem System und den Anrufinformationen im Telefonbucheintrag vorhanden ist. Wenn keine H.323-Aliasnummern angezeigt werden, kann die TMS nicht registrieren, dass Ihr Endgerät H.323-Anrufe tätigen kann.

## Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)