

# SG350X, Sx550X: Pérdida de paquetes duplicada de RSPAN al reenviar

## Fecha identificada

12 de febrero de 2017

## Fecha de resolución

N/A

## Productos afectados

| Modelo         | Versión del firmware |
|----------------|----------------------|
| SG350X, Sx550X | 2.2.0.x              |

## Descripción de problemas

Cuando se utiliza la función Remote Switched Port Analyzer (RSPAN), si el tráfico se reenvía simultáneamente a un puerto de destino debido a una operación de reflejo y otra operación (como el reenvío regular), no todo el tráfico se duplica en el puerto de destino RSPAN.

## Solución Alternativa

No hay soluciones alternativas.