Configuration du protocole VRRP côté service sur les périphéries SD-WAN de Cisco IOS XE Catalyst

Table des matières

ntroduction	
Conditions préalables	
Exigences	
Composants utilisés	
nformations générales	
Configurer	
Diagramme du réseau	
Configurations	
<u>Vérifier</u>	

Introduction

Ce document décrit comment configurer le VRRP côté service sur les bords SD-WAN de Cisco IOS® XE Catalyst via des modèles de fonctionnalités, des groupes de configuration et l'interface de ligne de commande.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) Cisco Catalyst
- Fonctionnement de base du protocole VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
- Interface graphique utilisateur (GUI) du gestionnaire
- Groupes de configuration

Composants utilisés

- Périphériques SD-WAN Cisco IOS® XE Catalyst 17.9.4a
- Cisco Catalyst SD-WAN Manager 20.12.4

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Informations générales

Le protocole VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) est un protocole côté LAN qui fournit un service de passerelle redondant pour les commutateurs et autres stations d'extrémité IP. Dans le logiciel Cisco SD-WAN, vous configurez le protocole VRRP sur une interface, et généralement sur une sous-interface, dans un réseau privé virtuel (VPN).

Le VRRP est uniquement pris en charge avec les VPN côté service (les VPN 0 et 512 ne prennent pas en charge le VRRP).

Configurer

Diagramme du réseau



Diagramme du réseau

Configurations

Pour ce faire, trois méthodes sont possibles :

1 - Modèles de fonctionnalités via un périphérique :

Dans SD-WAN Manager, accédez à Configuration > Templates > Feature templates.

Si un modèle de fonctionnalité est déjà créé pour l'interface côté service, recherchez le nom du modèle et cliquez sur Edit.

Si aucun modèle de fonctionnalité n'a été créé pour l'interface côté service, cliquez sur Add template, recherchez le modèle de périphérique, puis sélectionnez Cisco VPN Interface Ethernet.

Feature Template > Add Template > Cisco VPN Interface Etherne	e		
Tunnel Interface	⊙ • ○ 0n ○ 0ff		
✓ NAT			
		IPv6	
NAT	⊘ • ○ On ○ Off		
V VRRP			
		IPv6	
Optional Group ID Priority T	Timer Track OMP	Track Prefix List IP Address Secondary IP Address	TLOC Preference Change TLOC Value Tracker C Action
		No data available	

Cliquez sur l'onglet VRRP et sur New VRRP.

Onglet VRRP

Configurez les paramètres VRRP :

ID de groupe : De 1 à 255.

Priorité : Plage: 1 à 254 . Niveau de priorité du routeur. Le routeur ayant la priorité la plus élevée est choisi comme routeur VRRP principal. Si deux routeurs ont la même priorité, celui dont l'adresse IP est la plus élevée est choisi comme routeur VRRP principal.

Minuteur (millisecondes) : Compris entre 100 et 40950 millisecondes. Spécifiez la fréquence à laquelle le routeur VRRP principal envoie des messages d'annonce VRRP. Si les routeurs subordonnés manquent trois annonces VRRP consécutives, ils sélectionnent un nouveau routeur VRRP principal. Il est recommandé d'utiliser 1 000 ms comme valeur par défaut.

Suivi OMP (facultatif)

Liste des préfixes de suivi (facultatif)

Adresse IP: Adresse IP virtuelle qui doit être différente des deux interfaces du routeur, mais dans le même sous-réseau (local et homologue).

Remarque : Lorsque le minuteur est de 100 ms pour le modèle de fonctionnalité VRRP sur les périphériques SD-WAN Cisco IOS® XE Catalyst, le VRRP échoue si le trafic est élevé sur l'interface LAN. Il est recommandé de configurer le minuteur par défaut 1 000 ms ou plus.

Feature Template > Add Template > Cisco VPN Interface Ethe	rnet	
New VRRP	IPv4 IPv5	
		Mark as Optional Row ()
Group ID	⊕ • 1	
Priority	⊕ - 200	
Timer (milliseconds)	⊕ ~ 1000	
Track OMP	⊘ • ○ On O Off	
Track Prefix List	⊘ •	
IP Address	⊕ • 192.168.23.1	
VRRP Secondary IP Address (Maximum: 4)	⊕ Add	
TLOC Preference Change	0 • ○ On ○ Off	
Object Tracker	Add Tracking Object	
		Add Cancel

Exemple de configuration VRRP Périphérique principal

Cliquez sur Ajouter, puis sur Enregistrer.

Procédez de la même manière pour l'homologue/veille VRRP (à l'exception de la priorité VRRP, toutes les valeurs doivent correspondre).

leature Template > Add Template > Cisco VPN Interface Eth	hernet	
New VRRP	IPv6 Pv6	Mark as Optional Row ()
Group ID	⊕ • 1	
Priority	⊕ • 150	
Timer (milliseconds)	⊕ • 1000	
Track OMP	⊙ • On Off	
Track Prefix List	⊙ •	
IP Address	⊕ · 192.168.23.1	
VRRP Secondary IP Address (Maximum: 4)	⊙ Add	
TLOC Preference Change		
Object Tracker	Add Tracking Object	
		Add Cancel

Exemple de configuration VRRP Périphérique en veille

Ajoutez le modèle de fonctionnalité Ethernet de l'interface VPN au modèle de périphérique sous Service VPN souhaité, et cliquez sur Save.

L'écran permettant de répercuter les modifications sur le périphérique s'affiche pour terminer le processus.

Équivalent de la CLI

Principal :

interface GigabitEthernet0/0/1
<snipped>
 vrf forwarding 10
 ip address 192.168.23.2 255.255.255.0
 no ip redirects
 ip mtu 1496
 vrrp 1 address-family ipv4
 timers advertise 1000
 priority 200
 vrrpv2
 address 192.168.23.1 primary
 exit-vrrp
 arp timeout 1200
end

Veille :

```
interface GigabitEthernet0/0/1
<snipped>
  vrf forwarding 10
  ip address 192.168.23.3 255.255.255.0
  no ip redirects
  ip mtu 1496
  vrrp 1 address-family ipv4
  timers advertise 1000
  priority 150
  vrrpv2
  address 192.168.23.1 primary
  exit-vrrp
  arp timeout 1200
end
```

2 - Via les groupes de configuration :

Accédez à Configuration > Configuration Groups.

Accédez au groupe de configuration existant et sélectionnez Edit.

Accédez à la section Profil de service, et recherchez l'interface LAN de la fonctionnalité.

E Cisco Catalyst SD-WAN	Configuration - Configuration Groups		04
Go Back to Configuration Group list test_vrrp Edit DEVICE SOLUTION MODIFIED BY Amaitos LAST UPDATED Nov 28, 2024 02:08:57 Feature Profiles Associated Devices			
Associated Profiles (3) ()			Ø
> System Profile: test_vrrp_Basic	Sha	ared:1 Groups Action	15 ~
> Transport & Management Profile: test_vrrp_WAN	Sha	red:1 Groups Action	<i>u</i> ~
> Service Profile: test_vrrp_LAN	Sha	ared:1 Groups Action	<i>u</i> ~

Section Profil de service

Cliquez sur Modifier la fonction.

✓ Service Pr	rofile: test_vrrp_LAN			Shared:1 Groups Actions ∨
Q Sear	ch Table			
Add Feature				
Туре	Feature Name	Description	Sub-Feature	Actions
VPN				
	✓ Local_Internet_for_Guests	LAN VPN		
	VPN_Local_Internet_for_Guests_99_Interface	LAN Interface		
	✓ Corporate_Users	LAN VPN		
	VPN_Corporate_Usera_10_Interface	LAN Interface		-
	✓ Payment_Processing_Network	LAN VPN		View Details
	VPN_Payment_Processing_Network_12_Interface	LAN Interface		Associate Sub Feature Add Sub-Feature
	✓ Physical_Security_Devices	LAN VPN		Edit Feature
	VPN_Physical_Security_Devices_13_Interface	LAN Interface		Delete Feature
1 Record			liens per page	25 y 1-1of1 < < > >

Modifier la section de fonctionnalité

Dans le nouvel onglet, cliquez sur VRRP section, puis sur Add VRRP IPv4.

Edit Ethernet Interface Feature

Name* VPN_Corporate_User	s_10_Interface			Description LAN Interface					
Associated VPN Corporate_Users		~							
Basic Configurat	on NAT	VRRP	ARP	ACL/QoS A	dvanced				
✓ IPv4 Setting	S		-						
VRRP IPv4 (1	Maximum: 1	1)							
Add VRRP IPv4									
Group ID	Priority	Timer	Track OMP	IP Address	VRRP Secondary	Tloc Prefix Change	Tloc Prefix Change Value	Tracking	Action
					There is no d	data.			

> IPv6 Settings

Groupes de configuration de section VRRP

Configurez les paramètres VRRP :

ID de groupe : De 1 à 255.

Priorité : Plage: 1 à 254 . Niveau de priorité du routeur. Le routeur ayant la priorité la plus élevée est choisi comme routeur VRRP principal. Si deux routeurs ont la même priorité, celui dont l'adresse IP est la plus élevée est choisi comme routeur VRRP principal.

Minuteur (millisecondes) : Compris entre 100 et 40950 millisecondes. Spécifiez la fréquence à laquelle le routeur VRRP principal envoie des messages d'annonce VRRP. Si les routeurs subordonnés manquent trois annonces VRRP consécutives, ils sélectionnent un nouveau routeur VRRP principal. Il est recommandé d'utiliser 1 000 ms comme valeur par défaut.

Suivi OMP (facultatif)

Liste des préfixes de suivi (facultatif)

Adresse IP: Adresse IP virtuelle qui doit être différente des deux interfaces du routeur, mais dans le même sous-réseau (local et homologue).

Remarque : Lorsque le minuteur est de 100 ms pour le modèle de fonctionnalité VRRP sur les périphériques SD-WAN Cisco IOS XE Catalyst, le VRRP échoue si le trafic est élevé sur l'interface LAN. Il est recommandé de configurer le minuteur par défaut 1 000 ms ou plus.

Add VRRP IPv4

Group ID* ⊕ ∨ 1	Priority*	
Timer*1000	Track OMP*	
IP Address* (Tloc Prefix Change [★]	
VRRP IP Address Secondary		
Add VRRP IP Address Secondary		
VRRP Tracking Object		
Add VRRP Tracking Object		
	Cance	Add

Exemple de configuration VRRP - Principal

Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter.

Vérifiez que la configuration est ajoutée et cliquez sur Save.

Edit Ethernet Interface Feature

AN / Service VPN / Ethernet Interfa	ce								
Name* VPN_Corporate_Users_10_Interfac	e		Description LAN Interface						
Associated VPN Corporate_Users	~								
Basic Configuration NA	T VRRP	ARP A	CL/QoS Advan	ced					
 IPv4 Settings 									
VRRP IPv4 (1) (Maximu	m: 1)								
Add VRRP IPv4	T 1	T	10.1.1	1000 0	The D. C. C.	7	T		
⊕ 1 ⊕ 200	 1000 	S false	IP Address 192.168.23.1	VRRP Secondary	S false	Hoc Pretix Change Value	Tracking	Action)
> IPv6 Settings									
							Cancel		Save

Enregistrer la configuration VRRP

Ensuite, déployez les modifications dans le périphérique principal.

Procédez de la même manière pour l'homologue/veille VRRP (à l'exception de la priorité VRRP, toutes les valeurs doivent correspondre).

Add VRRP IPv4

Group ID*	Priority*
	⊕ √ 150
Timer*	Track OMP*
IP Address*	Tloc Prefix Change*
⊕ √ 192.168.23.1	
VRRP IP Address Secondary	
Add VRRP IP Address Secondary	
VRRP Tracking Object	
Add VRRP Tracking Object	

Exemple de configuration VRRP Standby

3 - Via CLI :

Exemple de configuration CLI.

Principal

<#root>

Device#

config-transaction

Device (config)#

interface GigabitEthernet0/0/1

Device (config-if)#

vrrp 1 address-family ipv4

Device (config-if-vrrp)#



Add

timers advertise 1000

Device (config-if-vrrp)#

priority 200

Device (config-if-vrrp)#

vrrpv2

Device (config-if-vrrp)#

address 192.168.23.1 primary

Device (config-if-vrrp)#

commit

Veille :

<#root>

Device#

config-transaction

Device (config)#

interface GigabitEthernet0/0/1

Device (config-if)#

vrrp 1 address-family ipv4

Device (config-if-vrrp)#

timers advertise 1000

Device (config-if-vrrp)#

priority 150

Device (config-if-vrrp)#

vrrpv2

Device (config-if-vrrp)#

address 192.168.23.1 primary

Device (config-if-vrrp)#

Vérifier

<#root> Device# show vrrp all Vlan10 - Group 1 - Address-Family IPv4 State is MASTER State duration 2 hours 0 mins 49 secs Virtual IP address is 192.168.23.1 Virtual MAC address is 0000.5E00.0164 Advertisement interval is 1000 msec Preemption enabled Priority is 200 Master Router is 192.168.23.2 (local), priority is 200 Master Advertisement interval is 1000 msec (expires in 256 msec) Master Down interval is unknown FLAGS: 1/1<#root> Device# show vrrp detail Vlan10 - Group 1 - Address-Family IPv4 State is MASTER State duration 2 hours 0 mins 55 secs Virtual IP address is 192.168.23.1 Virtual MAC address is 0000.5E00.0164 Advertisement interval is 1000 msec Preemption enabled Priority is 200

```
Master Router is 192.168.23.2 (local), priority is 200
```

Master Advertisement interval is 1000 msec (expires in 717 msec) Master Down interval is unknown FLAGS: 1/1 VRRPv3 Advertisements: sent 27392 (errors 0) - rcvd 1220 VRRPv2 Advertisements: sent 27392 (errors 0) - rcvd 4 Group Discarded Packets: 0 VRRPv2 incompatibility: 0 IP Address Owner conflicts: 0 Invalid address count: 0 IP address configuration mismatch : 0 Invalid Advert Interval: 0 Adverts received in Init state: 0 Invalid group other reason: 0 Group State transition: Init to master: 1 (Last change Mon Nov 27 11:04:00.406) Init to backup: 3 (Last change Mon Nov 27 15:29:29.265) Backup to master: 5 (Last change Mon Nov 27 15:29:32.914) Master to backup: 3 (Last change Mon Nov 27 10:38:15.722) Master to init: 2 (Last change Mon Nov 27 15:25:12.248) Backup to init: 1 (Last change Mon Nov 27 10:35:32.215)

<#root>

Device#

show vrrp internal

GroupId:100 AF:IPv4 Interface:Vlan10
ref_cnt:3 flags:0 vrrs_hdl:1
mac_programmed:1 vrrp_mcast_join_v4:1
if_ctx_:0x7F43DE017178
if_oper_state:1
system_ctx_:0x7F43DE029FA0

primary address: 192.168.23.1

operational:1 is_active:1 match_addr:1 compatv2:1

shutdown:0 cfg_shutdown:0 priority:200 cfg_priority:200

state_ctx_:0x7F43DE02A040
hybernation:0 preempt:enabled state_time:2 hours 0 mins 59 secs
preempt_delay:0 secs master_priority:0
ready_to_preempt:90 master_reason:0
timer_ctx_:0x7F43DE02A0B8
master_down_timer:0 msec use_learned_timer:0
master_adv_interval:1000 cfg_adv_interval:1000 master_down_interval:0
comms_ctx_:0x7F43DE02A0F8
v2rtr_valid:1 listen:1
track_ctx_:0x7F43DE02A178
track_count:0 decrement:0 force_shutdown:0

<#root>

Device# show vrrp statistics VRRP Global Statistics: Dropped Packets : 0 VRRP Statistics for Vlan10 Header Discarded Packets: 0 Invalid TTL/Hop Limit: 0 Invalid Checksum: 0 Invalid Version: 0 Invalid Msg Type: 0 Invalid length/Incomplete packet: 0 Invalid group no: 0 Invalid packet other reason: 0 VRRP Statistics for Vlan10 - Group 1 - Address-Family IPv4 State is MASTER State duration 2 hours 1 mins 3 secs VRRPv3 Advertisements: sent 27401 (errors 0) - rcvd 1220 VRRPv2 Advertisements: sent 27401 (errors 0) - rcvd 4 Group Discarded Packets: 0 VRRPv2 incompatibility: 0 IP Address Owner conflicts: 0 Invalid address count: 0 IP address configuration mismatch : 0 Invalid Advert Interval: 0 Adverts received in Init state: 0 Invalid group other reason: 0 Group State transition: Init to master: 1 (Last change Mon Nov 27 11:04:00.406) Init to backup: 3 (Last change Mon Nov 27 15:29:29.265) Backup to master: 5 (Last change Mon Nov 27 15:29:32.914) Master to backup: 3 (Last change Mon Nov 27 10:38:15.722) Master to init: 2 (Last change Mon Nov 27 15:25:12.248) Backup to init: 1 (Last change Mon Nov 27 10:35:32.215)

Débogages utiles:

<#root>

debug vrrp all detail

<#root>

debug vrrp error

<#root>

debug vrrp packet

<#root>

debug vrrp process

<#root>

debug vrrp state

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.