

Cisco IOS XRソフトウェアのNetFlow処理におけるDoS脆弱性

Medium	アドバイザーID : Cisco-SA-20140723-CVE-2014-3322	CVE-2014-3322
	初公開日 : 2014-07-23 18:39	
	バージョン 1.0 : Final	
	CVSSスコア : 6.1	
	回避策 : No Workarounds available	
	Cisco バグ ID : CSCuo68417	

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ用Cisco IOS XRソフトウェアのNetFlow処理における脆弱性により、認証されていない隣接する攻撃者がネットワークプロセッサ(NP)チップおよびトラフィックを処理するラインカードのロックアップとリロードを引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、不正なIPバージョン4(IPv4)またはIPバージョン6(IPv6)パケットの不適切なNetFlowサンプリングに起因します。攻撃者は、不正なIPv4またはIPv6パケットのストリームを送信して該当デバイスを通過させることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はNPチップとラインカードのロックアップと最終的なリロードを引き起こし、サービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

シスコは、セキュリティ通知で脆弱性を確認し、ソフトウェアアップデートをリリースしました。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者がターゲットデバイスと同じブロードキャストドメインまたはコリジョンドメインに存在し、不正なIPv4またはIPv6パケットのストリームをデバイスに送信する必要があります。このアクセス要件により、不正利用が成功する可能性が低くなる可能性があります。

攻撃者がこの脆弱性を不正利用するには、NetFlowサンプリングをターゲットデバイスで設定する必要があります。

シスコはCVSSスコアを通じて、機能不正利用コードが存在することを示していますが、このコ

ードが一般に公開されているかどうかは不明です。

該当製品

影響を受ける製品バージョンの完全なリストについては、Cisco Bug ID [CSCuo68417](#)を参照してください。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Cisco IOS XRソフトウェアリリース4.3(.2)以前には脆弱性が存在していました。Cisco IOS XRソフトウェアの以降のリリースにも脆弱性が存在する可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なアップデートを適用することを推奨します。

信頼できるユーザだけにネットワークアクセスを許可することを推奨します。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、シスコのサポートチームに連絡して、この脆弱性の修正を含むソフトウェアバージョンへのアップグレードをサポートしてもらう必要があります。契約を結んでいないお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、tac@cisco.comで電子メールを介してサポートを受けることができます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team (PSIRT) は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20140723-CVE-2014-3322>

改訂履歴

バージョン	説明	セクション	ステータス	日付
1.0	初版リリース	適用外	Final	2014年7月23日

利用規約

本アドバイザーは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。本アドバイザーの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザーの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意識を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。