

# システム イメージのアップグレード、 ダウングレード、およびインストール

この章では、システムイメージのアップグレード、ダウングレード、およびインストールの方法について説明します。この章は、次の項で構成されています。

- 概要 (P.17-2)
- センサーのアップグレード (P.17-3)
- 自動アップグレードの設定 (P.17-7)
- センサーのダウングレード (P.17-10)
- アプリケーション パーティションの復旧 (P.17-11)
- システム イメージのインストール (P.17-13)

## 概要

センサー上のソフトウェアをアップグレードおよびダウングレードできます。アップグレードは、サービスパック、シグニチャアップデート、マイナーバージョン、メジャーバージョン、またはリカバリパーティションファイルに適用されます。ダウングレードでは、最後に適用されたアップグレードをセンサーから削除します。



**downgrade** コマンドを使用して 5.0 から 4.x へ移行することはできません。4.x へ戻るには、センサーのイメージを再作成する必要があります。5.0(1) 以降のリリースには **downgrade** コマンドを使用できます。

センサーのアプリケーション パーティション イメージが使用できなくなった場合、それを復旧することができます。recover コマンドを使用すると、ホスト設定は保持できますが、その他の設定は出荷時のデフォルトに戻ります。

新規のシステム イメージをセンサーにインストールするには、使用するプラットフォームに応じて、リカバリ / アップグレード CD、ROMMON、ブート ローダー / ヘルパー ファイル、またはメンテナンス パーティションを使用します。

新規のシステム イメージをセンサーにインストールすると、すべてのアカウントが削除され、デフォルトの cisco アカウントは、デフォルトのパスワード「cisco」を使用するようにリセットされます。システム イメージをインストールした後に、センサーを再度初期化する必要があります。手順については、P.3-3 の「センサーの初期化」を参照してください。

センサーは、イメージを再作成し、初期化した後、最新のサービスパック、シグニチャアップデート、マイナーバージョン、メジャーバージョン、およびリカバリパーティションファイルでアップグレードする必要があります。Cisco.comでソフトウェアの場所を確認する方法については、P.18-2の「Cisco IPS ソフトウェアの入手方法」を参照してください。

## センサーのアップグレード

この項では、**upgrade** コマンドを使用して、センサー上のソフトウェアをアップグレードする方法について説明します。取り上げる事項は次のとおりです。

- 概要 (P.17-3)
- アップグレード コマンドおよびオプション (P.17-3)
- アップグレード コマンドの使用方法 (P.17-4)
- リカバリ パーティションのアップグレード (P.17-5)

#### 概要

センサーは、次のファイルでアップグレードできます。これらのファイルにはすべて、拡張子.pkg が付いています。

- シグニチャ アップデート (たとえば、IPS-sig-S150-minreq-5.0-1.pkg)
- メジャーアップデート (たとえば、IPS-K9-maj-6.0-1-pkg)
- マイナーアップデート (たとえば、IPS-K9-min-5.1-1.pkg)
- サービス パック アップデート (たとえば、IPS-K9-sp-5.0-2.pkg)
- リカバリ パーティション アップデート (たとえば、IPS-K9-r-1.1-a-5.0-1.pkg)

センサーをアップグレードすると、センサーのソフトウェア バージョンが変更されます。

## アップグレード コマンドおよびオプション

サービス ホスト サブモードで **auto-upgrade-option enabled** コマンドを使用して、自動アップグレードを設定します。

次のオプションが適用されます。

- default: 値をシステムのデフォルト設定に戻します。
- **directory**:ファイル サーバ上でアップグレードファイルが置かれているディレクトリ。 先頭の「/」はこれが絶対パスであることを示しています。
- file-copy-protocol:ファイル サーバからのファイルのダウンロードに使用されるファイル コピープロトコル。有効な値は ftp または scp です。



(注)

SCP を使用する場合は、センサーが SSH を介してサーバと通信できるよう、ssh host-key コマンドを使用してサーバを SSH の既知ホストに追加する必要があります。手順については、P.4-36 の「既知のホストリストへのホストの追加」を参照してください。

- **ip-address**: ファイル サーバの IP アドレス。
- password:ファイル サーバ上の認証用のユーザ パスワード。
- schedule-option:自動アップグレードが実行されたときにスケジュールされます。カレンダのスケジューリングでは、特定の日の特定の時刻にアップグレードが開始されます。定期スケジューリングでは、特定の間隔でアップグレードが開始されます。
  - calendar-schedule:自動アップグレードを実行する曜日と時刻を設定します。

**days-of-week**:自動アップグレードを実行する曜日。複数の曜日を選択できます。*sunday* から *saturday* までが有効な値です。

no:エントリまたは選択設定を削除します。

**times-of-day**:自動アップグレードを開始する時刻。複数の時刻を選択できます。有効な値は hh:mm/:ssl です。

- **periodic-schedule**:最初の自動アップグレードが実行される時刻と、各自動アップグレード間の間隔を設定します。

**interval**: 各自動アップグレード間の時間数。有効な値は $0 \sim 8760$ です。

**start-time**:最初の自動アップグレードを開始する時刻。有効な値は hh:mm[:ss] です。

• user-name:ファイルサーバ上の認証用のユーザ名。

## アップグレード コマンドの使用方法

センサーをアップグレードするには、次の手順を実行します。

**ステップ1** メジャー アップデート ファイル (たとえば、IPS-K9-maj-6.0-1-pkg) を、センサーからアクセスできる FTP、SCP、HTTP、または HTTPS サーバにダウンロードします。

Cisco.com でソフトウェアの場所を確認する方法については、P.18-2 の「Cisco IPS ソフトウェアの入手方法」を参照してください。



(注)

ファイルをダウンロードするには、暗号化特権を持つアカウントを使用して Cisco.com にログインする必要があります。ファイル名は変更しないでください。アップデートを受け入れるには、センサーの元のファイル名を保持する必要があります。暗号化特権を持つアカウントの入手手順については、『Release Notes for Cisco Intrusion Prevention System 5.1』を参照してください。

- ステップ2 管理者特権を持つアカウントを使用して CLI にログインします。
- **ステップ3** コンフィギュレーション モードに入ります。

sensor# configure terminal

ステップ4 センサーをアップグレードします。

sensor# configure terminal
sensor(config)# upgrade scp://tester@10.1.1.1//upgrade/IPS-K9-maj-6.0-1-pkg

**ステップ5** プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

Enter password: \*\*\*\*\*\*
Re-enter password: \*\*\*\*\*\*\*

ステップ6 yesを入力してアップグレードを完了します。



(注)

メジャーアップデート、マイナーアップデート、およびサービスパックによって、IPSプロセスの再起動が強制されることがあります。または、インストールを完了するためにセンサーのリブートが強制されることもあります。

#### **ステップ7** 新しいセンサーのバージョンを確認します。

#### sensor# show version

Application Partition:

Cisco Intrusion Prevention System, Version 6.0(1)S149.0

OS Version 2.4.26-IDS-smp-bigphys

Platform: ASA-SSM-20 Serial Number: 021 No license present

Sensor up-time is 5 days.

Using 490110976 out of 1984704512 bytes of available memory (24% usage) system is using 17.3M out of 29.0M bytes of available disk space (59% usage) application-data is using 37.7M out of 166.6M bytes of available disk space (24 usage) boot is using 40.5M out of 68.5M bytes of available disk space (62% usage)

MainApp 2005\_Mar\_04\_14.23 (Release) 2005-03-04T14:35:11-0600 Running AnalysisEngine 2005\_Mar\_04\_14.23 (Release) 2005-03-04T14:35:11-0600 Running CLI 2005 Mar 04 14.23 (Release) 2005-03-04T14:35:11-0600

Upgrade History:

IDS-K9-maj-6.0-1- 14:16:00 UTC Thu Mar 04 2004

Recovery Partition Version 1.1 - 6.0(1)S149

sensor#

## リカバリ パーティションのアップグレード

リカバリ パーティションを最新のバージョンでアップグレードするには、upgrade コマンドを使用します。これによって、センサーのアプリケーション パーティションを復旧する必要がある場合の準備ができます。



(注)

リカバリ パーティション イメージはメジャーおよびマイナー ソフトウェア リリースのために生成され、サービス パックまたはシグニチャ アップデートのために生成されるという状況はごくまれにしかありません。



(注)

リカバリ パーティションをアップグレードするには、センサーでバージョン 5.0(1) 以上がすでに動作している必要があります。

センサーのリカバリ パーティションをアップグレードするには、次の手順を実行します。

**ステップ1** リカバリ パーティション イメージ ファイル (IPS-K9-r-1.1-a-5.1-1.pkg) を、センサーからアクセス できる FTP、SCP、HTTP、または HTTPS サーバにダウンロードします。

Cisco.com でソフトウェアの場所を確認する方法については、P.18-2 の「Cisco IPS ソフトウェアの入手方法」を参照してください。



一部のブラウザでは、ファイル名に拡張子が付加されます。保存されたファイルのファイル名は、 ダウンロードページに表示されているファイル名と一致する必要があります。一致しないと、そ のファイルは、リカバリパーティションのアップグレードに使用できません。

ステップ2 管理者特権を持つアカウントを使用して CLI にログインします。

**ステップ3** コンフィギュレーション モードに入ります。

sensor# configure terminal

ステップ4 リカバリ パーティションをアップグレードします。

sensor(config)#

upgrade scp://user@server\_ipaddress//upgrade\_path/IPS-K9-r-1.1-a-5.1-1.pkg

sensor(config)#

upgrade ftp://user@server\_ipaddress//upgrade\_path/IPS-K9-r-1.1-a-5.1-1.pkg

ステップ5 サーバパスワードを入力します。

アップグレード処理が始まります。



この手順では、リカバリ パーティションのイメージしか再作成しません。アプリケーションパーティションは、このアップグレードでは変更されません。リカバリ パーティションの後にアプリケーション パーティションのイメージを再作成するには、recover application-partition コマンドを使用します。手順については、P.17-11 の「復旧コマンドの使用方法」を参照してください。

## 自動アップグレードの設定

この項では、アップグレードディレクトリにあるアップグレードファイルを自動的に検索するようにセンサーを設定する方法について説明します。取り上げる事項は次のとおりです。

- 概要 (P.17-7)
- 自動アップグレード コマンドおよびオプション (P.17-7)
- 自動アップグレード コマンドの使用方法 (P.17-8)

## 概要

アップグレード ディレクトリにある新しいアップグレード ファイルを自動的に検索するようにセンサーを設定することができます。

センサーが自動アップグレード ファイルをポーリングするには、ソフトウェア アップグレードを Cisco.com からダウンロードして、アップグレード ディレクトリにコピーしておく必要があります。 Cisco.com でソフトウェアの場所を特定する手順については、P.18-2 の「Cisco IPS ソフトウェアの 入手方法」を参照してください。

## 自動アップグレード コマンドおよびオプション

サービス ホスト サブモードで **auto-upgrade-option enabled** コマンドを使用して、自動アップグレードを設定します。

次のオプションが適用されます。

- default:値をシステムのデフォルト設定に戻します。
- **directory**:ファイル サーバ上でアップグレードファイルが置かれているディレクトリ。 先頭の「/」はこれが絶対パスであることを示しています。
- **file-copy-protocol**: ファイル サーバからのファイルのダウンロードに使用されるファイル コピープロトコル。有効な値は **ftp** または **scp** です。



(注)

SCP を使用する場合は、センサーが SSH を介してサーバと通信できるよう、ssh host-key コマンドを使用してサーバを SSH の既知ホストに追加する必要があります。手順については、P.4-36 の「既知のホストリストへのホストの追加」を参照してください。

- ip-address: ファイル サーバの IP アドレス。
- password:ファイル サーバ上の認証用のユーザ パスワード。
- schedule-option:自動アップグレードが実行されたときにスケジュールされます。カレンダのスケジューリングでは、特定の日の特定の時刻にアップグレードが開始されます。定期スケジューリングでは、特定の間隔でアップグレードが開始されます。
  - calendar-schedule:自動アップグレードを実行する曜日と時刻を設定します。

**days-of-week**: 自動アップグレードを実行する曜日。複数の曜日を選択できます。*sunday* から *saturday* までが有効な値です。

no:エントリまたは選択設定を削除します。

**times-of-day**: 自動アップグレードを開始する時刻。複数の時刻を選択できます。有効な値は hh:mm[:ss]です。

- **periodic-schedule**:最初の自動アップグレードが実行される時刻と、各自動アップグレード間の間隔を設定します。

**interval**: 各自動アップグレード間の時間数。有効な値は $0 \sim 8760$ です。

**start-time**:最初の自動アップグレードを開始する時刻。有効な値は hh:mm[:ss] です。

• user-name:ファイルサーバ上の認証用のユーザ名。

## 自動アップグレード コマンドの使用方法

自動アップグレードをスケジューリングするには、次の手順を実行します。

ステップ1 管理者特権を持つアカウントを使用して CLI にログインします。

**ステップ2** アップグレード ディレクトリにある新しいアップグレード ファイルを自動的に検索するようにセンサーを設定します。

sensor# configure terminal
sensor(config)# service host
sensor(config-hos)# auto-upgrade-option enabled

ステップ3 スケジューリングを指定します。

**a.** カレンダのスケジューリングでは、特定の日の特定の時刻にアップグレードが開始されます。

sensor(config-hos-ena)# schedule-option calendar-schedule
sensor(config-hos-ena-cal# days-of-week sunday
sensor(config-hos-ena-cal# times-of-day 12:00:00

**b.** 定期スケジューリングでは、特定の間隔でアップグレードが開始されます。

sensor(config-hos-ena)# schedule-option periodic-schedule
sensor(config-hos-ena-per)# interval 24
sensor(config-hos-ena-per)# start-time 13:00:00

**ステップ4** ファイル サーバの IP アドレスを指定します。

sensor(config-hos-ena-per)# exit
sensor(config-hos-ena)# ip-address 10.1.1.1

**ステップ5** ファイル サーバ上でアップグレード ファイルが置かれているディレクトリを指定します。

sensor(config-hos-ena) # directory /tftpboot/update/5.1\_dummy\_updates

ステップ6 ファイル サーバ上の認証用ユーザ名を指定します。

sensor(config-hos-ena) # user-name tester

ステップ7 ユーザのパスワードを指定します。

sensor(config-hos-ena)# password
Enter password[]: \*\*\*\*\*
Re-enter password: \*\*\*\*\*

ステップ8 ファイル サーバ プロトコルを指定します。

sensor(config-hos-ena)# file-copy-protocol ftp



(注)

SCP を使用する場合は、センサーが SSH を介してサーバと通信できるよう、ssh host-key コマンドを使用してサーバを SSH の既知ホストに追加する必要があります。手順については、P.4-36 の「既知のホストリストへのホストの追加」を参照してください。

#### ステップ9 設定を確認します。

```
sensor(config-hos-ena) # show settings
enabled

schedule-option

periodic-schedule

start-time: 13:00:00
interval: 24 hours

ip-address: 10.1.1.1
directory: /tftpboot/update/5.0_dummy_updates
user-name: tester
password: <hidden>
file-copy-protocol: ftp default: scp

sensor(config-hos-ena) #
```

ステップ10 自動アップグレード サブモードを終了します。

```
sensor(config-hos-ena)# exit
sensor(config-hos)# exit
Apply Changes:?[yes]:
```

ステップ11 変更を適用する場合は Enter キーを押し、変更を廃棄する場合は no と入力します。

## センサーのダウングレード

最後に適用されたアップグレードをセンサーから削除するには、downgrade コマンドを使用します。



注意

**downgrade** コマンドを使用して 5.0 から 4.x へ移行することはできません。4.x へ戻るには、センサーのイメージを再作成する必要があります。5.0(1) 以降のリリースには **downgrade** コマンドを使用できます。

最後に適用されたアップグレードをセンサーから削除するには、次の手順を実行します。

**ステップ1** 管理者特権を持つアカウントを使用してセンサーにログインします。

**ステップ2** グローバル コンフィギュレーション モードに入ります。

sensor# configure terminal

**ステップ3** センサーをダウングレードします。

sensor(config)# downgrade

Warning: Executing this command will reboot the system and downgrade to IPS-K9-sp.5.0-2.pkg. Configuration changes made since the last upgrade will be lost and the system may be rebooted. Continue with downgrade?:

ステップ4 yesを入力してダウングレードを続行します。

**ステップ5** 最近適用されたサービス パックまたはシグニチャ アップデートがない場合、downgrade コマンド は使用できません。

sensor(config)# downgrade
No downgrade available.
sensor(config)#

## アプリケーション パーティションの復旧

この項では、アプリケーションパーティションの復旧方法について説明します。取り上げる事項は次のとおりです。

- 概要 (P.17-11)
- 復旧コマンドの使用方法 (P.17-11)

#### 概要

アプライアンスのアプリケーション パーティション イメージは、使用できなくなった場合は、復旧することができます。この方法を使用すると、一部のネットワーク コンフィギュレーション情報は保持されます。これによって、復旧を実行した後、ネットワークにアクセスできます。

リカバリ パーティションをブートするには、recover application-partition コマンドを使用します。このコマンドにより、アプライアンス上のアプリケーション パーティションが自動的に復旧されます。



(汗)

アプリケーション パーティション イメージを復旧する前に、リカバリ パーティションを最新の バージョンにアップグレードしている場合は、最新のソフトウェア イメージをインストールできます。リカバリ パーティションを最新バージョンにアップグレードする手順については、P.17-11 の「復旧コマンドの使用方法」を参照してください。

**recover application-partition** コマンドは、Telnet 接続または SSH 接続を使用して実行できるので、リモート ロケーションにインストールされているセンサーを復旧するのに使用することを推奨します。



(注)

アプライアンスでサポートされている場合は、リカバリ/アップグレード CD を使用して、リカバリパーティションとアプリケーションパーティションの両方を再インストールすることもできます。手順については、P.17-22の「リカバリ/アップグレード CD の使用方法」を参照してください。



<u>(注</u>)

復旧後にセンサーに再接続する場合は、デフォルトのユーザ名とパスワード cisco を使用してログインする必要があります。

## 復旧コマンドの使用方法

アプリケーションパーティションイメージを復旧するには、次の手順を実行します。

**ステップ1** リカバリ パーティション イメージ ファイル (IPS-K9-r-1.1-a-5.0-2.pkg) を、センサーからアクセス できる TFTP サーバの tftp ルート ディレクトリにダウンロードします。

Cisco.com でソフトウェアの場所を確認する方法については、P.18-2 の「Cisco IPS ソフトウェアの入手方法」を参照してください。



(注)

センサーのイーサネット ポートに接続されているネットワークから TFTP サーバの場所に アクセスできることを確認します。

ステップ2 管理者特権を持つアカウントを使用して CLI にログインします。

ステップ3 コンフィギュレーションモードに入ります。

sensor# configure terminal

ステップ4 アプリケーション パーティション イメージを復旧します。

sensor(config) # recover application-partition

Warning: Executing this command will stop all applications and re-image the node to version 5.0(0.27)S91(0.27). All configuration changes except for network settings will be reset to default.

Continue with recovery? []:

ステップ5 yes を入力して続行します。

**recover** コマンドを実行すると、即座にシャットダウンが開始されます。シャットダウンには少し時間がかかることがあり、この間に CLI にアクセスできますが、アクセスは警告なしに終了します。

アプリケーション パーティションのイメージは、リカバリ パーティションに保存されているイメージを使用して再作成されます。ここで、**setup** コマンドを使用してアプライアンスを初期化する必要があります。手順については、P.3-3 の「センサーの初期化」を参照してください。



(注)

IP アドレス、ネットマスク、アクセス リスト、時間帯、およびオフセットは、保存され、そしてイメージが再作成されたアプリケーション パーティションに適用されます。recover application-partition コマンドをリモートで実行すると、デフォルトのユーザ名およびパスワード(cisco/cisco)を使用してセンサーに SSH 接続し、setup コマンドでセンサーを再度 初期化できます。Telnet は、デフォルトでディセーブルになっているので、センサーを初期化するまでは、使用できません。

recover application-partition コマンドを実行するために CLI にアクセスできない場合は、センサーをリブートして、ブート処理中にブート メニューからオプションを選択します。これによって、リカバリ パーティションにブートして、アプリケーション パーティションのイメージを再作成できます。recovery コマンドをこの方法で実行するには、コンソールまたはキーボード、およびセンサーへのモニタ アクセスが必要です。これは、アプライアンスおよび NM-CIDS では実行できますが、IDSM-2 または ASA-SSM では実行できません。

## システム イメージのインストール

この項では、システムイメージをアプライアンスおよびモジュールにインストールする手順について説明します。

取り上げる事項は次のとおりです。

- 概要 (P.17-13)
- IDS-4215 システム イメージのインストール (P.17-13)
- IDS-4215 BIOS および ROMMON のアップグレード (P.17-16)
- IPS-4240 および IPS-4255 システム イメージのインストール (P.17-18)
- リカバリ/アップグレード CD の使用方法 (P.17-22)
- NM-CIDS システム イメージのインストール (P.17-23)
- IDSM-2 システム イメージのインストール (P.17-31)
- AIP SSM システム イメージのインストール (P.17-44)

#### 概要



システム イメージをインストールすると、ユーザ コンフィギュレーション設定はすべて失われます。システム イメージをインストールしてセンサーを復旧する前に、recover application-partition コマンドを使用するか、またはセンサーのブート中にリカバリ パーティションを選択して、復旧を試みてください。手順については、P.17-11 の「アプリケーション パーティションの復旧」を参照してください。

一部の TFTP サーバでは、転送可能な最大サイズが約 32 MB に制限されています。したがって、次の TFTP サーバを推奨します。

- Windows の場合
   Tftpd32 バージョン 2.0。次のサイトから入手可能です。
   http://tftpd32.jounin.net/
- UNIX の場合

Tftp-hpa シリーズ。次のサイトから入手可能です。

http://www.kernel.org/pub/software/network/tftp/

## IDS-4215 システム イメージのインストール

アプライアンス上の ROMMON を使用してコンパクト フラッシュ デバイスにシステム イメージを TFTP 転送することにより、IDS-4215 システム イメージをインストールできます。



注意

システム イメージをインストールする前に、アップグレード ユーティリティ ファイル IDS-4215-bios-5.1.7-rom-1.4.bin を使用して、まず IDS-4215 BIOS をバージョン 5.1.7 に、ROMMON をバージョン 1.4 にアップグレードする必要があります。手順については、P.17-16 の「IDS-4215 BIOS および ROMMON のアップグレード」を参照してください。

IDS-4215 システム イメージをインストールするには、次の手順を実行します。

**ステップ1** IDS-4215 システム イメージ ファイル (IPS-4215-K9-sys-1.1-a-5.0-1.img) を、IDS-4215 からアクセ スできる TFTP サーバの tftp ルート ディレクトリにダウンロードします。

Cisco.com でソフトウェアの場所を確認する方法については、P.18-2 の「Cisco IPS ソフトウェアの入手方法」を参照してください。

IDS-4215 のイーサネット ポートに接続されているネットワークから TFTP サーバの場所にアクセスできることを確認します。

- ステップ2 IDS-4215 をブートします。
- ステップ3 システムのブート時に、次のプロンプトで Ctrl+R キーを押します。

Evaluating Run Options...



(注)

5 秒間 Ctrl+R キーを押し続けます。

コンソールの表示は次のようなものになります。

CISCO SYSTEMS IDS-4215
Embedded BIOS Version 5.1.7 02/23/04 15:50:39.31
Compiled by dnshep
Evaluating Run Options ...
Cisco ROMMON (1.4) #3: Mon Feb 23 15:52:45 MST 2004
Platform IDS-4215

Image Download Memory Sizing
Available Image Download Space: 510MB

0: i8255X @ PCI(bus:0 dev:13 irq:11)
1: i8255X @ PCI(bus:0 dev:14 irq:11)

Using 1: i82557 @ PCI(bus:0 dev:14 irq:11), MAC: 0000.0001.0001
Use ? for help.
rommon>

**ステップ4** IDS-4215 で BIOS バージョン 5.1.7 以上および ROMMON バージョン 1.4 以上が動作していることを 確認します。



(注)

IDS-4215 が BIOS および ROMMON の正しいバージョンを使用していない場合は、イメージを再作成する前に、BIOS および ROMMON をアップグレードする必要があります。手順については、P.17-16 の「IDS-4215 BIOS および ROMMON のアップグレード」を参照してください。

現在のバージョンは、ステップ 3 で確認されるコンソール表示情報に示されています。

ステップ5 必要に応じて、TFTPのダウンロードに使用するポートを変更します。

rommon> interface port\_number

使用中のポートが rommon プロンプトの直前に示されます。例では、Using 1: i82557 @ PCI (bus:0 dev:14 irq:11), MAC: 0000.0001.0001 というテキストに示されているとおり、ポート 1 が使用されています。



(注)

TFTP ダウンロードに使用されるデフォルトのポートは、ポート 1 です。このポートは、IDS-4215 のコマンド/コントロール インターフェイスに対応します。



(注)

ポート0(モニタリングインターフェイス) およびポート1(コマンド/コントロールインターフェイス) は、シャーシの背面にラベルで表示されています。

ステップ6 IDS-4215 上のローカル ポートの IP アドレスを指定します。

rommon> address ip\_address



(注)

IDS-4215 に割り当てられているのと同じ IP アドレスを使用します。

ステップ7 TFTP サーバの IP アドレスを指定します。

rommon> server ip\_address

**ステップ8** ゲートウェイの IP アドレスを指定します。

rommon> gateway ip address

ステップ9 ローカルのイーサネット ポートから ping コマンドを使用することにより、TFTP サーバにアクセス できることを確認します。

rommon> ping server\_ip\_address
rommon> ping server

ステップ 10 イメージのダウンロード元である TFTP ファイル サーバ上のパスおよびファイル名を指定します。

rommon> file path/filename

UNIX の例:

rommon> file /system\_images/IDS-4215-K9-sys-1.1-a-5.0-1.img



(注)

このパスは、UNIX TFTP サーバのデフォルト tftpboot ディレクトリを基準とした相対パスです。デフォルトの tftpboot ディレクトリに置かれているイメージには、ファイルの場所にディレクトリ名もスラッシュも指定されていません。

Windows の例

rommon> file C:\tftp\_directory\IDS-4215-K9-sys-1.1-a-5.0-1.img

ステップ11 システム イメージをダウンロードしてインストールします。

rommon> tftp



(注

IDS-4215 は、イメージの再作成処理中に、数回リブートします。アップデート処理中は IDS-4215 の電源を切らないでください。電源を切ると、アップグレードが失敗する場合があります。

## IDS-4215 BIOS および ROMMON のアップグレード

BIOS/ROMMON アップグレード ユーティリティ(IDS-4215-bios-5.1.7-rom-1.4.bin)は、IDS-4215 の BIOS をバージョン 5.1.7 に、ROMMON をバージョン 1.4 にアップグレードします。

IDS-4215 の BIOS および ROMMON をアップグレードするには、次の手順を実行します。

**ステップ1** BIOS ROMMON アップグレード ユーティリティ(IDS-4215-bios-5.1.7-rom-1.4.bin)を、IDS-4215 からアクセス可能な TFTP サーバの TFTP ルート ディレクトリにダウンロードします。

Cisco.com でソフトウェアの場所を確認する方法については、P.18-2 の「Cisco IPS ソフトウェアの入手方法」を参照してください。



(注)

IDS-4215 イーサネット ポートに接続されているネットワークから TFTP サーバの場所にアクセスできることを確認します。

ステップ2 IDS-4215 をブートします。

リブートの間、IDS-4215 は、BIOS POST を実行します。POST の完了後、コンソールに「Evaluating Run Options ...」というメッセージが約5秒間表示されます。

ステップ3 このメッセージが表示されている間に Ctrl+R キーを押して、ROMMON メニューを表示します。

コンソールの表示は次のようなものになります。

CISCO SYSTEMS IDS-4215
Embedded BIOS Version 5.1.3 05/12/03 10:18:14.84
Compiled by ciscouser
Evaluating Run Options ...
Cisco ROMMON (1.2) #0: Mon May 12 10:21:46 MDT 2003
Platform IDS-4215
0: i8255X @ PCI(bus:0 dev:13 irq:11)
1: i8255X @ PCI(bus:0 dev:14 irq:11)
Using 1: i82557 @ PCI(bus:0 dev:14 irq:11), MAC: 0000.c0ff.ee01
Use ? for help.
rommon>

ステップ4 必要に応じて、TFTP のダウンロードに使用するポート番号を変更します。

rommon> interface port number

使用中のポートが rommon プロンプトの直前に示されます。Using 1: i82557 @ PCI (bus:0 dev:14 irq:11), MAC: 0000.c0ff.ee01 というテキストに示されているとおり、ポート 1 (デフォルト ポート) が使用されています。



(注)

ポート0(モニタリング ポート) およびポート1(コマンド/コントロール ポート) は、シャーシの背面にラベルで表示されています。

ステップ5 IDS-4215 上のローカル ポートの IP アドレスを指定します。

rommon> address ip\_address



(注)

IDS-4215 に割り当てられているのと同じ IP アドレスを使用します。

ステップ6 TFTP サーバの IP アドレスを指定します。

rommon> **server** ip address

**ステップ7** ゲートウェイの IP アドレスを指定します。

rommon> gateway ip\_address

ステップ8 ローカルのイーサネット ポートから ping コマンドを使用することにより、TFTP サーバにアクセス できることを確認します。

rommon> ping server\_ip\_address
rommon> ping server

**ステップ9** イメージのダウンロード元である TFTP ファイル サーバ上のファイル名を指定します。

rommon> file filename

例

rommon> file IDS-4215-bios-5.1.7-rom-1.4.bin



(注)

ファイルの場所の構文は、使用している TFTP のタイプに応じて異なります。上記の形式でうまくいかない場合は、システム管理者またはネットワーク管理者に適切な構文を問い合せてください。

ステップ10 アップデート ユーティリティをダウンロードして実行します。

rommon> tftp

**ステップ 11** アップデート プロンプトで y を入力すると、アップデートが実行されます。

IDS-4215 は、アップデートが終了するとリブートします。



アップデート プロセスの間は IDS-4215 の電源を切らないでください。電源を切ると、アップグレードが失敗する場合があります。アップグレードが失敗した場合、IDS-4215 は使用できなくなり、RMA が必要になります。

#### IPS-4240 および IPS-4255 システム イメージのインストール

アプライアンス上の ROMMON を使用してシステム イメージをコンパクト フラッシュ デバイスに TFTP 転送することにより、IPS-4240 および IPS-4255 システム イメージをインストールできます。



(注)

この手順は IPS-4240 用ですが、IPS-4255 にも適用できます。IPS-4255 用のシステム イメージには、ファイル名に「4255」が付いています。

IPS-4240 および IPS-4255 システム イメージをインストールするには、次の手順を実行します。

**ステップ1** IPS-4240 システム イメージ ファイル (IPS-4240-K9-sys-1.1-a-5.0-1.img) を、IPS-4240 からアクセス できる TFTP サーバの tftp ルート ディレクトリにダウンロードします。

Cisco.com でソフトウェアの場所を確認する方法については、P.18-2 の「Cisco IPS ソフトウェアの入手方法」を参照してください。



(注)

IPS-4240 のイーサネット ポートに接続されているネットワークから TFTP サーバの場所に アクセスできることを確認します。

ステップ2 IPS-4240 をブートします。

コンソールの表示は次のようなものになります。

Booting system, please wait...

CISCO SYSTEMS

Embedded BIOS Version 1.0(5)0 09/14/04 12:23:35.90

Low Memory: 631 KB High Memory: 2048 MB PCI Device Table. Bus Dev Func VendID I

Bus	Dev	Func	VendID	DevID	Class	Irq
00	00	00	8086	2578	Host Bridge	
00	01	00	8086	2579	PCI-to-PCI Bridge	
00	03	00	8086	257B	PCI-to-PCI Bridge	
00	1C	00	8086	25AE	PCI-to-PCI Bridge	
00	1D	00	8086	25A9	Serial Bus	11
00	1D	01	8086	25AA	Serial Bus	10
00	1D	04	8086	25AB	System	
00	1D	05	8086	25AC	IRQ Controller	
00	1D	07	8086	25AD	Serial Bus	9
00	1E	00	8086	244E	PCI-to-PCI Bridge	
00	1F	00	8086	25A1	ISA Bridge	
00	1F	02	8086	25A3	IDE Controller	11
00	1F	03	8086	25A4	Serial Bus	5
00	1F	05	8086	25A6	Audio	5
02	01	00	8086	1075	Ethernet	11
03	01	00	177D	0003	Encrypt/Decrypt	9
03	02	00	8086	1079	Ethernet	9
03	02	01	8086	1079	Ethernet	9
03	03	00	8086	1079	Ethernet	9
03	03	01	8086	1079	Ethernet	9
04	02	00	8086	1209	Ethernet	11
04	03	00	8086	1209	Ethernet	5

Evaluating BIOS Options ...

Launch BIOS Extension to setup ROMMON

Cisco Systems ROMMON Version (1.0(5)0) #1: Tue Sep 14 12:20:30 PDT 2004

Platform IPS-4240-K9 Management0/0

MAC Address: 0000.c0ff.ee01

ステップ3 システムのブート中に、次のプロンプトで Break キーまたは Esc キーを押して、ブートを中断します。ブートを即座に開始するには、スペースバーを押します。



(注)

10 秒間 Break キーまたは Esc キーを押し続けます。

Use BREAK or ESC to interrupt boot. Use SPACE to begin boot immediately.

システムが ROMMON モードになります。rommon> プロンプトが表示されます。

ステップ4 現在のネットワーク設定を確認します。

rommon> set

設定済みのシステムでの出力は、次のようなものになります。

ROMMON Variable Settings:
ADDRESS=0.0.0.0
SERVER=0.0.0.0
GATEWAY=0.0.0.0
PORT=Management0/0
VLAN=untagged
IMAGE=
CONFIG=

変数には、次が定義されています。

- アドレス: IPS-4240 のローカル IP アドレス
- サーバ:アプリケーション イメージが保存されている TFTP サーバの IP アドレス
- ゲートウェイ: IPS-4240 によって使用されるゲートウェイ IP アドレス
- ポート: IPS-4240 管理に使用されるイーサネット インターフェイス
- VLAN: VLAN ID 番号 (タグなしのまま)
- イメージ:システムイメージファイル/パス名
- コンフィギュレーション:これらのプラットフォームでは使用されない



(注)

ネットワーク接続を確立するには、すべての値が必要というわけではありません。アドレス、サーバ、ゲートウェイ、およびイメージの値は必須です。使用するローカル環境に必要な設定が不明の場合は、システム管理者に問い合せてください。

ステップ 5 必要に応じて、TFTP のダウンロードに使用するインターフェイスを変更します。



(注)

TFTP ダウンロードに使用されるデフォルトのインターフェイスは Management 0/0 です。これは、IDS-4240 の MGMT インターフェイスに対応します。

rommon> PORT=interface name

ステップ6 必要に応じて、IDS-4240 上のローカル ポートの IP アドレスを割り当てます。

rommon> ADDRESS=ip address



(注)

IPS-4240 に割り当てられているのと同じ IP アドレスを使用します。

ステップ7 必要に応じて、TFTP サーバの IP アドレスを割り当てます。

rommon> SERVER=ip\_address

**ステップ8** 必要に応じて、ゲートウェイの IP アドレスを割り当てます。

rommon> **GATEWAY=**ip\_address

ステップ9 ローカルのイーサネット ポートから次のいずれかのコマンドで ping することにより、TFTP サーバ にアクセスできることを確認します。

> rommon> ping server\_ip\_address rommon> ping server

ステップ 10 必要に応じて、イメージのダウンロード元である TFTP ファイル サーバ上のパスおよびファイル名 を指定します。

rommon> IMAGE=path/file name

UNIX の例:

rommon> IMAGE=/system images/IPS-4240-K9-sys-4.1-4-S91.img



このパスは、UNIX TFTP サーバのデフォルト tftpboot ディレクトリを基準とした相対パス です。デフォルトの tftpboot ディレクトリに置かれているイメージには、IMAGE 指定にディ レクトリ名もスラッシュも指定されていません。

Windows の例

rommon> IMAGE=C:\system\_images\IPS-4240-K9-sys-4.1-4-S91.img

ステップ 11 set と入力し、Enter キーを押して、ネットワーク設定を確認します。



(注)

sync コマンドを使用すると、これらの設定を NVRAM に保存して、ブートしても維持され るようにできます。維持されるようにしないと、ROMMON からイメージをブートするた びに、この情報を入力する必要があります。

**ステップ 12** システム イメージをダウンロードしてインストールします。

rommon> tftp



システム イメージの破損を避けるために、システム イメージのインストール中は、IPS-4240 の電 源を切らないでください。



ネットワーク設定が正しい場合、指定されたイメージが IPS-4240 にダウンロードされて ブートされます。必ず IPS-4240 イメージを使用してください。

## リカバリ/アップグレード CD の使用方法

CD-ROM ドライブが装備されたアプライアンス (IDS-4210、IDS-4235、および IDS-4250 など) では、リカバリ / アップグレード CD が使用できます。リカバリ / アップグレード CD では、リカバリ パーティションおよびアプリケーション パーティションの両方のイメージが再作成されます。



新しいソフトウェア イメージをインストールしようとしています。すべてのコンフィギュレー ション データが上書きされます。

リカバリ / アップグレード CD でシステム イメージをインストールした後、**setup** コマンドを使用してアプライアンスを初期化する必要があります。コンフィギュレーション情報が必要です。この情報は、IDM を使用して診断レポートを生成することにより入手できます。

シグニチャ アップデートは、約1週間ごとに行われますが、必要な場合は、さらに頻繁に行われます。 最新のシグニチャ アップデートは、アプライアンスに付属するリカバリ / アップグレード CD には組み込まれていません。 システム イメージを復旧した後、最新のシグニチャ アップデートをダウンロードして適用します。

リカバリ/アップグレード CD でシステム イメージを復旧するには、次の手順を実行します。

#### **ステップ1** IDM からコンフィギュレーション情報を入手します。

- **a.** IDM にアクセスするには、アップグレード中のアプライアンスをブラウザで参照します。
- **b.** Monitoring > Diagnostics を選択します。

Diagnostics パネルが表示されます。

**c.** Run Diagnostics をクリックします。

診断の実行には少し時間がかかる場合があります。

- **d.** View Results をクリックします。
  - 結果がレポートに表示されます。
- **e.** 診断レポートを保存するには、ブラウザの Menu > Save As を選択します。
- ステップ2 リカバリ/アップグレード CD を CD-ROM ドライブに挿入します。
- ステップ3 アプライアンスの電源を切って、再度電源を入れます。

ブート メニューが表示され、これに重要な注意事項とブート オプションがリストされています。

ステップ4 キーボードからインストールする場合は k、シリアル接続からインストールする場合は s と入力します。



(注)

ファイルが CD からアプライアンスにコピーされている間、何もステータス メッセージが表示されないで、青い画面が数分間表示されます。

**ステップ5** シリアル接続、またはモニタとキーボードを使用して、アプライアンスにログインします。



(注)

デフォルトのユーザ名とパスワードは、どちらも cisco です。

ステップ6 デフォルトのパスワードを変更するよう求めるプロンプトが表示されます。



(注)

パスワードは 8 文字以上の長さとし、容易に推測できないもの、つまり辞書に出ていない 単語にする必要があります。

パスワードを変更すると、sensor#プロンプトが表示されます。

ステップ7 setup コマンドを入力して、アプライアンスを初期化します。

手順については、P.3-3の「センサーの初期化」を参照してください。

ステップ8 最新のサービス パックおよびシグニチャ アップデートをインストールします。

Cisco.com でソフトウェアの場所を確認する方法については、P.18-2 の「Cisco IPS ソフトウェアの入手方法」を参照してください。

## NM-CIDS システム イメージのインストール

この項では、NM-CIDS システム イメージのインストール方法について説明します。取り上げる事項は次のとおりです。

- 概要(P.17-23)
- NM-CIDS システム イメージのインストール (P.17-24)
- ブートローダーのアップグレード (P.17-27)

#### 概要

NM-CIDS のイメージを再作成するには、システム イメージ ファイル (IPS-NM-CIDS-K9-sys-1.1-a-5.0-1.pkg) を使用します。システム イメージ ファイルを使用するには、事前に次のいずれかの方法 でブート ローダーをアップグレードしておく必要があります。



<u>(注)</u>

NM-CIDS ですでにバージョン 5.0 が動作している場合、ブート ローダーはアップグレードされています。ブート ローダーをアップグレードする必要があるのは、4.x から 5.0 にアップグレードする場合のみです。

• システム イメージをインストールする代わりに、upgrade コマンドで、メジャー アップグレード ファイル (IPS-K9-maj-5.0-1-S149.rpm.pkg) を使用して、4.x から 5.0 にアップグレードします。 5.0 へのアップグレードでは、ブート ローダーも新規のブート ローダー ファイル (servicesengine-boot-1.0-17-1\_dev.bin) でアップデートし、その後ハードディスク ドライブのイメージを新規イメージで再作成します。

upgrade コマンドを使用することを推奨します。

ブートローダーを手動でアップグレードします。

最初に古いヘルパー ファイルをブートする必要があります。ヘルパー メニューにブート ロー ダーをアップデートするオプションがあります。その後、ハードディスク ドライブをリブート してイメージを再作成します。4.x のマニュアルを参照してください。



注意

5.0 のシステム イメージは、古いブート ローダーでは動作しません。

ヘルパーをブートして、5.0 システム イメージをロードする必要はなくなりました。5.0 システ ムイメージには、NM-CIDS のイメージの再作成に必要なものがすべて含まれています。

新しいブート ローダーは 4.x システム イメージで動作しますが、ロードするにはヘルパーを ブートする必要があります。



ブート ローダーをアップグレードする場合は、正しいファイルを使用していることを確認してく ださい。NM-CIDS は、正しいファイルを使用していることを確認しません。間違ったファイルで アップグレードすると、リブートしたときに、NM-CIDS がアクセス不能になり、RMA を実行する 必要があります。

#### NM-CIDS システム イメージのインストール



注意

5.0 システム イメージ ファイルをインストールするには、NM-CIDS ブート ローダーが 1.0.17-1 に なっている必要があります。必要な場合、手順については、P.17-27の「ブートローダーのアップ グレード」を参照してください。



(注)

ブート ローダーには 10 分のタイムアウトがあります。そのため、低速の WAN リンクでのイメー ジの再作成は失敗します。この状況を避けるため、ブートローダーファイルをローカル TFTP サー バにダウンロードして、ローカル TFTP サーバから NM-CIDS のイメージを再作成します。

NM-CIDS のイメージを再作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 NM-CIDS システム イメージ ファイル (IPS-NM-CIDS-K9-svs-1.1-a-5.0-1.pkg) を、NM-CIDS からア クセスできる TFTP サーバの tftp ルート ディレクトリにダウンロードします。

> Cisco.com でソフトウェアの場所を確認する方法については、P.18-2 の「Cisco IPS ソフトウェアの 入手方法」を参照してください。



(注)

NM-CIDS のイーサネット ポートに接続されているネットワークから TFTP サーバの場所に アクセスできることを確認します。

**ステップ2** ルータにログインします。

ステップ3 イネーブルモードに入ります。

router# enable
router(enable)#

ステップ4 NM-CIDS に対してセッションを開始します。

router(enable) # service-module IDS-Sensor slot number/0 session



(注)

NM-CIDS スロット番号を判別するには、show configuration | include interface IDS-Sensor コマンドを使用します。

ステップ5 Shift+Ctrl+6 X キーを押してセッションを中断します。

router# プロンプトが表示されます。このプロンプトが表示されない場合は、Ctrl+6Xキーを押してください。

ステップ6 NM-CIDS をリセットします。

router(enable) # service-module IDS-Sensor slot\_number/0 reset

reset コマンドを確認するよう求めるプロンプトが表示されます。

ステップ7 Enter キーを押して確認します。

ステップ8 Enter キーを押して、中断されたセッションを再開します。

バージョンが表示された後、ブート ローダーによってこのプロンプトが 15 秒間、表示されます。 Please enter '\*\*\*' to change boot configuration:

ステップ9 この 15 秒の遅延時間の間に \*\*\* と入力します。

ブートローダープロンプトが表示されます。

ステップ10 ブートローダー コンフィギュレーションが表示されます。

ServicesEngine boot-loader> show config



注音

ブート ローダーのバージョンが 1.0.17-1 でない場合は、5.0 をインストールする前に、ブート ローダーをアップグレードする必要があります。手順については、P.17-27 の「ブート ローダーのアップグレード」を参照してください。

ステップ11 ブートローダーパラメータを設定します。

ServicesEngine boot-loader> config

**ステップ 12** 行ごとに各値のプロンプトが表示されます。

- **a.** IP アドレスを指定します。これは、NM-CIDS 上の外部ファーストイーサネットポートです。 これは、ネットワーク上の実際の IP アドレスである必要があります。
- **b.** サブネットマスクを指定します。これは、NM-CIDS 上の外部ファーストイーサネットポートです。

これは、ネットワーク上の実際の IP アドレスである必要があります。

- **c.** TFTP サーバの IP アドレスを指定します。この TFTP サーバの IP アドレスから NM-CIDS システム イメージがダウンロードされます。
- **d.** ゲートウェイ IP アドレスを指定します。これは、サブネット上のホスト用のデフォルト ゲートウェイの IP アドレスです。
- **e.** デフォルト ヘルパー ファイルを指定します。これは、ブートするヘルパー イメージの名前です。

NM-CIDS ヘルパー ファイルは、ブート ヘルパー IPS-NM-CIDS-K9-sys-1.1-a-5.0-1.img です。



(注)

4.x には別のヘルパー ファイル NM-CIDS-K9-helper-1.0-1.bin がありますが、5.0 では、システム イメージ ファイルが、それ自体のヘルパー ファイルです。

- **f.** イーサネット インターフェイスを指定します。イーサネット インターフェイスは常に **external** に設定されます。
- **g.** デフォルトブートデバイスを指定します。デフォルトブートデバイスは常に **disk** に設定されます。
- h. デフォルトブートローダーを指定します。デフォルトブートローダーは常に primary に設定されます。

変更を加えた場合、ブートローダーはそれらを永続的に保存します。ブートローダーコマンドのプロンプトが表示されます。



注意

次のステップで、NM-CIDS ハードディスク ドライブからすべてのデータが消去されます。

ステップ 13 システム イメージをブートします。

ServicesEngine boot-loader> boot helper IPS-NM-CIDS-K9-sys-1.1-a-5.0-1.img

ブート ローダーによって、TFTP サーバからシステム イメージをロードする際にスピニング行が表示されます。システム イメージは、ロードされると、ブートされます。システム イメージは、NM-CIDS 上に IPS 5.0(1) をインストールします。インストールが完了すると、NM-CIDS がリブートします。システムが、デフォルト設定に復元されます。ユーザ アカウントとパスワードは cisco に設定されます。

**setup** コマンドを使用して NM-CIDS を初期化する必要があります。手順については、P.3-3 の「センサーの初期化」を参照してください。

#### ブート ローダーのアップグレード

NM-CIDS ブート ローダーは、BIOS がその POST を完了すると、ただちに実行されます。最初に NM-CIDS に付属していたブート ローダーは 1.0.5 です。このバージョンは IPS 5.0(1) を起動できません。



(注)

NM-CIDS を 5.0(1) にアップグレードするには、5.0(1) アップグレード パッケージ (IPS-K9-maj-5.0-1-S149.rpm.pkg) を適用することを推奨します。アップグレード パッケージが適用されると、コンフィギュレーションが移行されて、ブート ローダーがバージョン 1.0.17-1 にアップグレードされます。 upgrade コマンドを使用する手順については、P.17-3 の「センサーのアップグレード」を参照してください。アップグレードファイルで NM-CIDS をアップグレードすれば、将来は、システムアップグレードを実行する前に、ブート ローダーをアップグレードする必要がなくなります。

NM-CIDS システム イメージ (IPS-NM-CIDS-K9-sys-1.1-a-5.0-1.img) は、既存のコンフィギュレーションの移行もブート ローダーのアップグレードも行いません。したがって、まずブート ローダーバージョン 1.0.17-1 を手動でインストールする必要があります。

1.0.17-1 ブート ローダーは、1.0.5 ブート ローダーと下位互換性があります。これは、IDS 4.1 イメージをブート ローダーのバージョン 1.0.17-1 でブートできることを意味します。



ブートローダーには 10 分のタイムアウトがあります。そのため、低速の WAN リンクでのイメージの再作成は失敗します。この状況を避けるため、ブートローダー ファイルをローカル TFTP サーバにダウンロードして、ローカル TFTP サーバから NM-CIDS のイメージを再作成します。

ブートローダーをアップグレードするには、次の手順を実行します。

**ステップ1** ブート ローダー ファイル (servicesengine-boot-1.0-17-1\_dev.bin) とヘルパー ファイル (NM-CIDS-K9-helper-1.0-1.bin) を、NM-CIDS からアクセスできる TFTP サーバの TFTP ルート ディレクトリにダウンロードします。

Cisco.com でソフトウェアの場所を確認する方法については、P.18-2 の「Cisco IPS ソフトウェアの入手方法」を参照してください。



(注)

NM-CIDS のイーサネット ポートに接続されているネットワークから TFTP サーバの場所に アクセスできることを確認します。

ステップ2 ルータにログインします。

ステップ3 イネーブル モードに入ります。

router# enable
router(enable)#

ステップ4 NM-CIDS に対してセッションを開始します。

router(enable) # service-module IDS-Sensor slot number/0 session

NM-CIDS のスロット番号を判別するには、show configuration | include interface IDS-Sensor コマンドを使用します。

ステップ5 Shift+Ctrl+6 X キーを押してセッションを中断します。

router# プロンプトが表示されます。このプロンプトが表示されない場合は、Ctrl+6 X キーを押してください。

ステップ6 NM-CIDS をリセットします。

router(enable)# service-module IDS-Sensor slot\_number/0 reset

reset コマンドを確認するよう求めるプロンプトが表示されます。

ステップ7 Enter キーを押して確認します。

ステップ8 Enter キーを押して、中断されたセッションを再開します。

バージョンが表示された後、ブート ローダーによってこのプロンプトが 15 秒間、表示されます。 Please enter '\*\*\*' to change boot configuration:

**ステップ9** この 15 秒の遅延時間の間に \*\*\* と入力します。ブート ローダー プロンプトが表示されます。

ステップ10 ブートローダー コンフィギュレーションが表示されます。

ServicesEngine boot-loader> show config

ステップ11 ブートローダーパラメータを設定します。

ServicesEngine boot-loader> config

ステップ12 行ごとに各値のプロンプトが表示されます。

- **a.** IP アドレスを指定します。これは、NM-CIDS 上の外部ファーストイーサネット ポートです。 これは、ネットワーク上の実際の IP アドレスである必要があります。
- **b.** サブネットマスクを指定します。これは、NM-CIDS 上の外部ファーストイーサネットポートです。

これは、ネットワーク上の実際の IP アドレスである必要があります。

- **c.** TFTP サーバの IP アドレスを指定します。この TFTP サーバの IP アドレスから NM-CIDS システム イメージがダウンロードされます。
- **d.** ゲートウェイ IP アドレスを指定します。これは、サブネット上のホスト用のデフォルト ゲートウェイの IP アドレスです。
- **e.** デフォルト ヘルパー ファイルを指定します。これは、ブートするヘルパー イメージの名前です。

NM-CIDS ヘルパーファイルは NM-CIDS-K9-helper-1.0-1.bin です。

- **f.** イーサネット インターフェイスを指定します。イーサネット インターフェイスは常に **external** に設定されます。
- **g.** デフォルト ブート デバイスを指定します。 デフォルト ブート デバイスは常に **disk** に設定されます。
- h. デフォルトブートローダーを指定します。デフォルトブートローダーは常に primary に設定されます。

変更を加えた場合、ブートローダーはそれらを永続的に保存します。

#### ステップ13 ヘルパーイメージをブートします。

ServicesEngine boot-loader># boot helper NM-CIDS-K9-helper-1.0-1.bin

ブート ローダーによって、TFTP サーバからヘルパー イメージをロードする際にスピニング行が表示されます。ヘルパーは、ロードされると、ブートされます。NM-CIDS ヘルパーは、起動されると、そのメイン メニューを表示します。

Cisco Systems, Inc.

Services engine helper utility for  ${\tt NM-CIDS}$ 

Version 1.0.17-1 [200305011547]

\_\_\_\_

Main menu

- ${\bf 1}$  Download application image and write to HDD
- 2 Download bootloader and write to flash
- 3 Display software version on HDD
- 4 Display total RAM size
- 5 Change file transfer method (currently secure shell)
- r Exit and reset Services Engine
- h Exit and shutdown Services Engine

Selection [1234rh]:

#### ステップ 14 転送方法を選択します (デフォルトは SSH です)。

- a. SSH の場合は、ステップ 15 に進みます。
- **b.** TFTP の場合は、ステップ 16 と 17 に進みます。

#### ステップ 15 ブート ローダー イメージをダウンロードして、フラッシュに書き込みます。

- **a.** 2 と入力します。
- b. SSH サーバのユーザ名とパスワードを指定します。
- **c.** SSH サーバの IP アドレスを入力します。
- d. ルートディレクトリからのブート ローダー イメージのフル パス名を入力します。

Selection [1234rh]:servicesengine-boot-1.0-17-1\_dev.bin Ready to begin Are you sure? y/n

e. yを入力して続行します。

The operation was successful

Selection [1234rh]: プロンプトでメイン メニューに戻ります。ステップ 18 へ進みます。

ステップ 16 転送方法として TFTP を設定します。

- **a.** 5 と入力します。
- b. 2を入力して、TFTPに切り替えます。
- C. rを入力して、メインメニューに戻ります。

ステップ 17 ブート ローダー イメージをダウンロードして、フラッシュに書き込みます。

- **a.** 2 と入力します。
- **b.** TFTP サーバの IP アドレスを入力します。
- **C.** TFTP ルートディレクトリからのパスを入力します。

Selection [1234rh]:servicesengine-boot-1.0-17-1\_dev.bin Ready to begin Are you sure? y/n

d. yを入力して続行します。

Selection [1234rh]: プロンプトでメイン メニューに戻ります。ステップ 18 へ進みます。

ステップ 18 r を入力して、NM-CIDS をリブートします。

Selection [1234rh]:  ${\bf r}$  About to exit and reset Services Engine. Are you sure? [y/N]

ステップ 19 y を入力して確認します。

これで、ブート ローダーがバージョン 1.0.17-1 にアップグレードされました。NM-CIDS システム イメージを今すぐインストールする場合にのみ続行します。

**ステップ 20** NM-CIDS での BIOS POST が完了した後、次のメッセージが表示されたら、アスタリスクを 3 つ (\*\*\*) 入力します。

Please enter '\*\*\*' to change boot configuration:



注意

次のステップで、NM-CIDS ハードディスク ドライブからすべてのデータが消去されます。

ブートローダープロンプトが表示されます。

ステップ 21 NM-CIDS システム イメージをブートします。

ServicesEngine boot-loader> boot helper IPS-NM-CIDS-K9-sys-1.1-a-5.0-1.img

ブートローダーによって、TFTP サーバからシステム イメージをロードする際にスピニング行が表示されます。システム イメージは、ロードされると、ブートされます。システム イメージは、NM-CIDS 上に IPS 5.0(1) をインストールします。インストールが完了すると、NM-CIDS がリブートします。システムが、すべてのデフォルト設定に復元されます。ユーザ アカウントとパスワードは cisco に設定されます。

**setup** コマンドを使用して NM-CIDS を初期化する必要があります。手順については、P.3-3 の「センサーの初期化」を参照してください。

### IDSM-2 システム イメージのインストール

IDSM-2 アプリケーション パーティションが使用できなくなった場合、メンテナンス パーティションからイメージを再作成できます。IDSM-2 のアプリケーション パーティションのイメージを再作成した後、setup コマンドを使用して IDSM-2 を初期化する必要があります。手順については、P.3-3 の「センサーの初期化」を参照してください。

新しいメンテナンス パーティション イメージ ファイルがある場合は、アプリケーション パーティションからメンテナンス パーティションのイメージを再作成できます。

この項では、Catalyst ソフトウェアおよび Cisco IOS ソフトウェア用のアプリケーション パーティションとメンテナンス パーティションのイメージを再作成する方法について説明します。

この項では、次のトピックについて説明します。

- システム イメージのインストール (P.17-31)
- メンテナンス パーティションの設定 (P.17-34)
- メンテナンス パーティションのアップグレード (P.17-42)

#### システム イメージのインストール

この項では、IDSM-2システムイメージのインストール方法について説明します。取り上げる事項は次のとおりです。

- Catalyst ソフトウェア (P.17-31)
- Cisco IOS ソフトウェア (P.17-32)

#### Catalyst ソフトウェア

システムイメージをインストールするには、次の手順を実行します。

**ステップ1** IDSM-2 システム イメージ ファイル (WS-SVC-IDSM2-K9-sys-1.1-a-5.0-1.bin.gz) を、IDSM-2 から アクセスできる FTP サーバの FTP ルート ディレクトリにダウンロードします。

Cisco.com でソフトウェアの場所を確認する方法については、P.18-2 の「Cisco IPS ソフトウェアの入手方法」を参照してください。

- ステップ2 スイッチ CLI にログインします。
- ステップ3 IDSM-2 をメンテナンス パーティションにブートします。

cat6k> (enable) reset module\_number cf:1

ステップ4 メンテナンス パーティション CLI にログインします。

login: guest
Password: cisco



IDSM-2 でメンテナンス パーティションを設定する必要があります。手順については、P.17-34 の「メンテナンス パーティションの設定」を参照してください。

ステップ5 システム イメージをインストールします。

 $\verb|guest@hostname.localdomain# upgrade ftp://user@ftp server IP/directory path/\bar{ws-svc-id=n-sys-1.1-a-5.0-1.bin.gz}|$ 

**ステップ6** FTP サーバ パスワードを指定します。

アプリケーション パーティション ファイルがダウンロードされた後、続行するかどうかが尋ねられます。

Upgrading will wipe out the contents on the hard disk. Do you want to proceed installing it [y|n]:

ステップ7 yを入力して続行します。

アプリケーション パーティション ファイルがインストールされると、メンテナンス パーティション CLI に戻ります。

ステップ8 メンテナンス パーティション CLI を終了してスイッチ CLI に戻ります。

**ステップ9** IDSM-2 をアプリケーション パーティションにリブートします。

cat6k> (enable) reset module\_number hdd:1

ステップ 10 IDSM-2 がリブートされたら、ソフトウェア バージョンを確認します。

手順については、P.15-3の「IDSM-2取り付けの確認」を参照してください。

**ステップ 11** アプリケーション パーティション CLI にログインして、IDSM-2 を初期化します。

手順については、P.3-3の「センサーの初期化」を参照してください。

#### Cisco IOS ソフトウェア

システムイメージをインストールするには、次の手順を実行します。

**ステップ1** IDSM-2 システム イメージ ファイル (WS-SVC-IDSM2-K9-sys-1.1-a-5.0-1.bin.gz) を、IDSM-2 から アクセスできる TFTP サーバの TFTP ルート ディレクトリにダウンロードします。

Cisco.com でソフトウェアの場所を確認する方法については、P.18-2 の「Cisco IPS ソフトウェアの入手方法」を参照してください。

ステップ2 スイッチ CLI にログインします。

ステップ3 IDSM-2 をメンテナンス パーティションにブートします。

switch# hw-module module module number reset cf:1

**ステップ4** メンテナンス パーティション CLI に対してセッションを開始します。

 $\verb|switch# session slot | slot_number | \verb|processor 1| \\$ 

ステップ5 メンテナンス パーティション CLI にログインします。

login: guest
Password: cisco



(注)

IDSM-2 でメンテナンス パーティションを設定する必要があります。手順については、P.17-34の「メンテナンスパーティションの設定」を参照してください。

ステップ6 システム イメージをインストールします。

guest@hostname.localdomain# upgrade
ftp://user@ftp\_server\_IP\_address/directory\_path/WS-SVC-IDSM2-K9-sys-1.1-a-5.0-1.bin.gz
-install

ステップ7 TFTP サーバ パスワードを指定します。

アプリケーション パーティション ファイルがダウンロードされた後、続行するかどうかが尋ねられます。

Upgrading will wipe out the contents on the hard disk. Do you want to proceed installing it  $[y \mid n]$ :

ステップ8 yを入力して続行します。

アプリケーション パーティション ファイルがインストールされると、メンテナンス パーティション CLI に戻ります。

ステップ9 メンテナンス パーティション CLI を終了してスイッチ CLI に戻ります。

**ステップ 10** IDSM-2 をアプリケーション パーティションにリブートします。

switch# hw-module module\_number reset hdd:1

ステップ 11 IDSM-2 がオンラインで、ソフトウェア バージョンが正しく、ステータスが ok であることを確認します。

switch# show module module number

ステップ 12 IDSM-2 アプリケーション パーティション CLI に対してセッションを開始します。

switch# session slot slot number processor 1

ステップ 13 IDSM-2 を初期化します。

手順については、P.3-3の「センサーの初期化」を参照してください。

#### メンテナンス パーティションの設定

この項では、IDSM-2 にメンテナンス パーティションを設定する方法について説明します。取り上げる事項は次のとおりです。

- Catalyst ソフトウェア (P.17-34)
- Cisco IOS ソフトウェア (P.17-38)

#### Catalyst ソフトウェア

IDSM-2 メンテナンス パーティションを設定するには、次の手順を実行します。

**ステップ1** スイッチ CLI にログインします。

ステップ2 特権モードに入ります。

cat6k# enable
cat6k(enable)#

ステップ3 IDSM-2 に対してセッションを開始します。

cat6k# session 9
Trying IDS-9...
Connected to IDS-9.
Escape character is '^]'.

Cisco Maintenance image



(注)

IDSM-2 メンテナンス パーティションに Telnet または SSH で接続することはできません。 これには、スイッチ CLI からセッションを開始する必要があります。

ステップ4 ユーザ guest とパスワード cisco でログインします。



(<del>)</del> }

ゲスト パスワードの変更は可能ですが、お勧めしません。メンテナンス パーティションの ゲスト パスワードを忘れて、何らかの理由で IDSM-2 アプリケーション パーティションに ログインできない場合は、IDSM-2 に対して RMA を実行する必要があります。

login: guest
Password: cisco

Maintenance image version: 2.1(2)
guest@idsm2.localdomain#

**ステップ5** IDSM-2 メンテナンス パーティションのホスト コンフィギュレーションを表示します。

guest@idsm2.localdomain# show ip

Nameserver(s)

guest@idsm2.localdomain#

**ステップ6** IDSM-2 メンテナンス パーティションのホスト コンフィギュレーション (IP アドレス、ゲートウェイ、ホスト名) をクリアします。

guest@idsm2.localdomain# clear ip
guest@localhost.localdomain# show ip

DNS Name : localhost.localdomain

Default Gateway : 0.0.0.0

Nameserver(s) :

guest@localhost.localdomain#

**ステップ7** メンテナンス パーティションのホスト コンフィギュレーションを設定します。

a. IP アドレスを指定します。

guest@localhost.localdomain# ip address ip address netmask

**b.** デフォルト ゲートウェイを指定します。

guest@localhost.localdomain# ip gateway\_ip\_address

c. ホスト名を指定します。

guest@localhost.localdomain# ip host hostname

ステップ8 メンテナンス パーティションのホスト コンフィギュレーションを表示します。

guest@idsm2.localdomain# show ip

Nameserver(s) :

guest@idsm2.localdomain#

#### ステップ9 アプリケーション パーティションにインストールされているイメージを確認します。

#### ステップ 10 メンテナンス パーティションのバージョンを確認します (BIOS バージョンを含む)。

Maintenance image version: 2.1(2)
mp.2-1-2.bin : Thu Nov 18 11:41:36 PST 2004 :
integ@kplus-build-lx.cisco.com

Line Card Number :WS-SVC-IDSM2-XL
Number of Pentium-class Processors : 2
BIOS Vendor: Phoenix Technologies Ltd.
BIOS Version: 4.0-Rel 6.0.9

Total available memory: 2012 MB
Size of compact flash: 61 MB
Size of hard disk: 19077 MB
Daughter Card Info: Falcon rev 3, FW ver 2.0.3.0 (IDS), SRAM 8 MB, SDRAM 256 MB
guest@idsm2.localdomain#

#### **ステップ11** アプリケーション パーティションをアップグレードします。

guest@idsm2.localdomain# show version

```
guest@idsm2.localdomain# upgrade
ftp://jsmith@10.89.146.11//RELEASES/Latest/5.0-1/WS-SVC-IDSM2-K9-sys-1.1-a-5.0-1.bin.g
z
Downloading the image. This may take several minutes...
Password for jsmith@10.89.146.114:
500 'SIZE WS-SVC-IDSM2-K9-sys-1.1-a-5.0-1.bin.gz': command not understood.

ftp://jsmith@10.89.146.11//RELEASES/Latest/5.0-1/WS-SVC-IDSM2-K9-sys-1.1-a-5.0-1.bin.g
z (unknown size)
/tmp/upgrade.gz [|] 28616K
29303086 bytes transferred in 5.34 sec (5359.02k/sec)

Upgrade file
ftp://jsmith@10.89.146.114//RELEASES/Latest/5.0-1/WS-SVC-IDSM2-K9-sys-1.1-a-5.0-1.bin.g
z is downloaded.
Upgrading will wipe out the contents on the storage media.
Do you want to proceed installing it [y|N]:
```

#### ステップ 12 y と入力してアップグレードを続行します。

```
Proceeding with upgrade. Please do not interrupt.

If the upgrade is interrupted or fails, boot into maintenance image again and restart upgrade.

Creating IDS application image file...

Initializing the hard disk...

Applying the image, this process may take several minutes...

Performing post install, please wait...

Application image upgrade complete. You can boot the image now.

guest@idsm3.localdomain#
```

#### ステップ13 アップグレードログを表示します。

```
quest@idsm3.localdomain# show log upgrade
Upgrading the line card on Fri Mar 11 21:21:53 UTC 2005
Downloaded upgrade image
ftp://jsmith@10.89.146.114//RELEASES/Latest/5.0-1/WS-SVC-IDSM2-K9-sys-1.1-a-5.0-1.bin.
Extracted the downloaded file
Proceeding with image upgrade.
Fri Mar 11 21:22:06 2005 : argv1 = 0, argv2 = 0, argv3 = 3, argv4 = 1
Fri Mar 11 21:22:06 2005 : Creating IDS application image file...
Fri Mar 11 21:22:06 2005 : footer: XXXXXXXXXXXXXXX
Fri Mar 11 21:22:06 2005 : exeoff: 000000000031729
Fri Mar 11 21:22:06 2005 : image: 0000000029323770
Fri Mar 11 21:22:06 2005 : T: 29323818, E: 31729, I: 29323770
Fri Mar 11 21:22:07 2005 : partition: /dev/hdc1
Fri Mar 11 21:22:07 2005 : startIDSAppUpgrade:Image: /tmp/cdisk.gz
Fri Mar 11 21:22:07 2005 : startIDSAppUpgrade:Device: /dev/hdc1
Fri Mar 11 21:22:07 2005 : startIDSAppUpgrade:Install type: 1
Fri Mar 11 21:22:07 2005 : Initializing the hard disk...
Fri Mar 11 21:22:07 2005 : Required disk size: 524288 Kb (blocks)
Fri Mar 11 21:22:07 2005 : Available disk size: 19535040 Kb (blocks)
Fri Mar 11 21:22:13 2005 : Partitions created on '/dev/hdc'.
Fri Mar 11 21:22:13 2005 : Device '/dev/hdc' verified for OK.
Fri Mar 11 21:22:19 2005 : Created ext2 fileSystem on '/dev/hdc1'.
Fri Mar 11 21:22:19 2005 : Directory '/mnt/hd/' created.
Fri Mar 11 21:22:19 2005 : Partition '/dev/hdc1' mounted.
Fri Mar 11 21:22:19 2005 : Finished initializing the hard disk.
Fri Mar 11 21:22:19 2005 : Applying the image, this process may take several
minutes...
Fri Mar 11 21:22:19 2005 : Directory changed to '/mnt/hd'.
Fri Mar 11 21:22:20 2005 : Performing post install, please wait...
Fri Mar 11 21:22:20 2005 : File /mnt/hd/post-install copied to /tmp/post-install.
Fri Mar 11 21:22:20 2005 : Directory changed to '/tmp'.
Fri Mar 11 21:22:28 2005 : Partition '/dev/hdc1' unmounted.
Fri Mar 11 21:22:28 2005 : Directory changed to '/tmp'.
Application image upgrade complete. You can boot the image now.
Partition upgraded successfully
guest@idsm2.localdomain#
```

#### **ステップ14** アップグレードログをクリアします。

 $\verb|guest@idsm2.localdomain# clear log upgrade| \\ \verb|Cleared log file successfully| \\$ 

#### ステップ15 アップグレードログを表示します。

guest@idsm2.localdomain# show log upgrade
quest@idsm2.localdomain#

#### ステップ 16 別のコンピュータを ping します。

```
guest@idsm2.localdomain# ping 10.89.146.114
PING 10.89.146.114 (10.89.146.114) from 10.89.149.74 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.89.146.114: icmp_seq=0 ttl=254 time=381 usec
64 bytes from 10.89.146.114: icmp_seq=1 ttl=254 time=133 usec
64 bytes from 10.89.146.114: icmp_seq=2 ttl=254 time=129 usec
64 bytes from 10.89.146.114: icmp_seq=3 ttl=254 time=141 usec
64 bytes from 10.89.146.114: icmp_seq=4 ttl=254 time=127 usec
--- 10.89.146.114 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/mdev = 0.127/0.182/0.381/0.099 ms
quest@idsm2.localdomain#
```

#### ステップ 17 IDSM-2 をリセットします。



(注)

メンテナンス パーティションから reset コマンドを発行しているときにパーティションを 指定することはできません。IDSM-2 は、ブートデバイス変数で指定されたパーティション にブートします。ブートデバイス変数がブランクである場合、IDSM-2 はアプリケーション パーティションにブートします。

```
guest@idsm2.localdomain# reset
guest@idsm2.localdomain#
2005 Mar 11 21:55:46 CST -06:00 %SYS-4-MOD_SHUTDOWNSTART:Module 9 shutdown in
progress. Do not remove module until shutdown completes

Broadcast message from root Fri Mar 11 21:55:47 2005...

The system is going down for system halt NOW !!
cat6k> (enable)
```

#### Cisco IOS ソフトウェア

IDSM-2 メンテナンス パーティションを設定するには、次の手順を実行します。

#### ステップ1 スイッチ CLI にログインします。

#### ステップ2 IDSM-2 に対してセッションを開始します。

Cisco Maintenance image

```
switch# session slot 11 processor 1 The default escape character is Ctrl-^, then x. You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session Trying 127.0.0.111 ... Open
```



(注)

IDSM-2 メンテナンス パーティションに Telnet または SSH で接続することはできません。 これには、スイッチ CLI からセッションを開始する必要があります。 ステップ3 ユーザ guest とパスワード cisco でログインします。



(注)

ゲストパスワードの変更は可能ですが、お勧めしません。メンテナンスパーティションのゲストパスワードを忘れて、何らかの理由で IDSM-2 アプリケーションパーティションにログインできない場合は、IDSM-2 に対して RMA を実行する必要があります。

login: guest
password: cisco

Maintenance image version: 2.1(2)
guest@idsm2.localdomain#

ステップ4 メンテナンス パーティションのホスト コンフィギュレーションを表示します。

guest@idsm2.localdomain# show ip

Nameserver(s) :

guest@idsm2.localdomain#

**ステップ5** メンテナンス パーティションのホスト コンフィギュレーション (IP アドレス、ゲートウェイ、ホスト名) をクリアします。

guest@idsm2.localdomain# clear ip
guest@localhost.localdomain# show ip

IP address : 0.0.0.0 Subnet Mask : 0.0.0.0 IP Broadcast : 0.0.0.0

DNS Name : localhost.localdomain

Default Gateway : 0.0.0.0

Nameserver(s) :

guest@localhost.localdomain#

ステップ6 メンテナンス パーティションのホスト コンフィギュレーションを設定します。

a. IPアドレスを指定します。

 $\verb|guest@localhost.localdomain#| ip address | ip\_address | netmask|$ 

**b.** デフォルト ゲートウェイを指定します。

guest@localhost.localdomain# ip gateway gateway ip address

c. ホスト名を指定します。

guest@localhost.localdomain# ip host hostname

#### **ステップ7** メンテナンス パーティションのホスト コンフィギュレーションを表示します。

guest@idsm2.localdomain# show ip

Nameserver(s)

guest@idsm2.localdomain#

#### ステップ8 アプリケーション パーティションにインストールされているイメージを確認します。

#### **ステップ9** メンテナンス パーティションのバージョンを確認します (BIOS バージョンを含む)。

quest@idsm2.localdomain# show version

Maintenance image version: 2.1(2)
mp.2-1-2.bin : Thu Nov 18 11:41:36 PST 2004 :
integ@kplus-build-lx.cisco.com

Line Card Number :WS-SVC-IDSM2-XL
Number of Pentium-class Processors : 2
BIOS Vendor: Phoenix Technologies Ltd.
BIOS Version: 4.0-Rel 6.0.9

Total available memory: 2012 MB
Size of compact flash: 61 MB
Size of hard disk: 19077 MB
Daughter Card Info: Falcon rev 3, FW ver 2.0.3.0 (IDS), SRAM 8 MB, SDRAM 256 MB

quest@idsm2.localdomain#

#### ステップ10 アプリケーションパーティションをアップグレードします。

```
guest@idsm2.localdomain# upgrade
ftp://jsmith@10.89.146.11//RELEASES/Latest/5.0-1/WS-SVC-IDSM2-K9-sys-1.1-a-5.0-1.bin.g
Downloading the image. This may take several minutes...
Password for jsmith@10.89.146.114:
500 'SIZE WS-SVC-IDSM2-K9-sys-1.1-a-5.0-1.bin.gz': command not understood.
\texttt{ftp://jsmith@10.89.146.11//RELEASES/Latest/5.0-1/WS-SVC-IDSM2-K9-sys-1.1-a-5.0-1.bin.g}
z (unknown size)
/tmp/upgrade.gz
                          [|]
                               28616K
29303086 bytes transferred in 5.34 sec (5359.02k/sec)
Upgrade file
ftp://jsmith@10.89.146.114//RELEASES/Latest/5.0-1/WS-SVC-IDSM2-K9-sys-1.1-a-5.0-1.bin.
gz is downloaded.
Upgrading will wipe out the contents on the storage media.
Do you want to proceed installing it [y|N]:
```

#### ステップ 11 y と入力してアップグレードを続行します。

```
Proceeding with upgrade. Please do not interrupt.

If the upgrade is interrupted or fails, boot into maintenance image again and restart upgrade.

Creating IDS application image file...

Initializing the hard disk...

Applying the image, this process may take several minutes...

Performing post install, please wait...

Application image upgrade complete. You can boot the image now.

guest@idsm3.localdomain#
```

#### ステップ12 アップグレードログを表示します。

```
quest@idsm3.localdomain# show log upgrade
Upgrading the line card on Fri Mar 11 21:21:53 UTC 2005
Downloaded upgrade image
ftp://jsmith@10.89.146.114//RELEASES/Latest/5.0-1/WS-SVC-IDSM2-K9-sys-1.1-a-5.0-1.bin.
αz
Extracted the downloaded file
Proceeding with image upgrade.
Fri Mar 11 21:22:06 2005 : argv1 = 0, argv2 = 0, argv3 = 3, argv4 = 1
Fri Mar 11 21:22:06 2005 : Creating IDS application image file...
Fri Mar 11 21:22:06 2005 : footer: XXXXXXXXXXXXXXX
Fri Mar 11 21:22:06 2005 : exeoff: 000000000031729
Fri Mar 11 21:22:06 2005 : image: 0000000029323770
Fri Mar 11 21:22:06 2005 : T: 29323818, E: 31729, I: 29323770
Fri Mar 11 21:22:07 2005 : partition: /dev/hdc1
Fri Mar 11 21:22:07 2005 : startIDSAppUpgrade:Image: /tmp/cdisk.gz
Fri Mar 11 21:22:07 2005 : startIDSAppUpgrade:Device: /dev/hdc1
Fri Mar 11 21:22:07 2005 : startIDSAppUpgrade:Install type: 1
Fri Mar 11 21:22:07 2005 : Initializing the hard disk...
Fri Mar 11 21:22:07 2005 : Required disk size: 524288 Kb (blocks)
Fri Mar 11 21:22:07 2005 : Available disk size: 19535040 Kb (blocks)
Fri Mar 11 21:22:13 2005 : Partitions created on '/dev/hdc'.
Fri Mar 11 21:22:13 2005 : Device '/dev/hdc' verified for OK.
Fri Mar 11 21:22:19 2005 : Created ext2 fileSystem on '/dev/hdc1'.
Fri Mar 11 21:22:19 2005 : Directory '/mnt/hd/' created.
Fri Mar 11 21:22:19 2005 : Partition '/dev/hdc1' mounted.
Fri Mar 11 21:22:19 2005 : Finished initializing the hard disk.
Fri Mar 11 21:22:19 2005 : Applying the image, this process may take several
Fri Mar 11 21:22:19 2005 : Directory changed to '/mnt/hd'.
Fri Mar 11 21:22:20 2005 : Performing post install, please wait...
Fri Mar 11 21:22:20 2005 : File /mnt/hd/post-install copied to /tmp/post-install.
Fri Mar 11 21:22:20 2005 : Directory changed to '/tmp'.
Fri Mar 11 21:22:28 2005 : Partition '/dev/hdc1' unmounted.
Fri Mar 11 21:22:28 2005 : Directory changed to '/tmp'.
Application image upgrade complete. You can boot the image now.
Partition upgraded successfully
```

#### ステップ13 アップグレードログをクリアします。

guest@idsm2.localdomain#

```
guest@idsm2.localdomain# clear log upgrade
Cleared log file successfully
```

#### ステップ14 アップグレードログを表示します。

guest@idsm2.localdomain# show log upgrade
guest@idsm2.localdomain#

#### ステップ 15 別のコンピュータを ping します。

guest@idsm2.localdomain# ping 10.89.146.114
PING 10.89.146.114 (10.89.146.114) from 10.89.149.74 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.89.146.114: icmp\_seq=0 ttl=254 time=381 usec
64 bytes from 10.89.146.114: icmp\_seq=1 ttl=254 time=133 usec
64 bytes from 10.89.146.114: icmp\_seq=2 ttl=254 time=129 usec
64 bytes from 10.89.146.114: icmp\_seq=3 ttl=254 time=141 usec
64 bytes from 10.89.146.114: icmp\_seq=4 ttl=254 time=127 usec
--- 10.89.146.114 ping statistics --5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/mdev = 0.127/0.182/0.381/0.099 ms
guest@idsm2.localdomain#

#### ステップ 16 IDSM-2 をリセットします。



メンテナンス パーティションから reset コマンドを発行しているときにパーティションを 指定することはできません。IDSM-2 は、ブート デバイス変数で指定されたパーティション にブートします。ブート デバイス変数がブランクである場合、IDSM-2 はアプリケーション パーティションにブートします。

```
guest@idsm2.localdomain# reset
guest@idsm2.localdomain#
Broadcast message from root Fri Mar 11 22:04:53 2005...
The system is going down for system halt NOW !!
[Connection to 127.0.0.111 closed by foreign host]
switch#
```

#### メンテナンス パーティションのアップグレード

この項では、メンテナンスパーティションのアップグレード方法について説明します。取り上げる事項は次のとおりです。

- Catalyst ソフトウェア (P.17-42)
- Cisco IOS ソフトウェア (P.17-43)

### Catalyst ソフトウェア

メンテナンスパーティションをアップグレードするには、次の手順を実行します。

**ステップ1** IDSM-2 メンテナンス パーティション ファイル (c6svc-mp.2-1-1.bin.gz) を、IDSM-2 からアクセス できる FTP サーバの FTP ルート ディレクトリにダウンロードします。

Cisco.com でソフトウェアの場所を確認する方法については、P.18-2 の「Cisco IPS ソフトウェアの入手方法」を参照してください。

- ステップ2 IDSM-2 CLI にログインします。
- ステップ3 コンフィギュレーションモードに入ります。

idsm2# configure terminal

**ステップ4** メンテナンス パーティションをアップグレードします。

idsm2# upgrade ftp://user@ftp\_server\_IP\_address/directory\_path/c6svc-mp.2-1-1.bin.gz

続行するかどうかを要求されます。

ステップ5 yを入力して続行します。

これで、メンテナンス パーティション ファイルがアップグレードされました。

#### Cisco IOS ソフトウェア

メンテナンスパーティションをアップグレードするには、次の手順を実行します。

**ステップ1** IDSM-2 メンテナンス パーティション ファイル (c6svc-mp.2-1-1.bin.gz) を、IDSM-2 からアクセス できる FTP サーバの FTP ルート ディレクトリにダウンロードします。

Cisco.com でソフトウェアの場所を確認する方法については、P.18-2 の「Cisco IPS ソフトウェアの入手方法」を参照してください。

- ステップ2 スイッチ CLI にログインします。
- **ステップ3** アプリケーション パーティション CLI に対してセッションを開始します。

 $\verb|switch# session slot | slot_number | \verb|processor 1| \\$ 

**ステップ4** コンフィギュレーション モードに入ります。

idsm2# configure terminal

**ステップ5** メンテナンス パーティションをアップグレードします。

idsm2(config)# upgrade
ftp://user@ftp\_server\_IP\_address/directory\_path/c6svc-mp.2-1-1.bin.gz

ステップ6 FTP サーバ パスワードを指定します。

Password: \*\*\*\*\*\*

続行を求めるプロンプトが表示されます。

Continue with upgrade?:

ステップ7 yesを入力して続行します。

## AIP SSM システム イメージのインストール

AIP SSM のイメージは、次のいずれかの方法で再作成できます。

- ASA から、hw-module module 1 recover configure/boot コマンドを使用します。
   次の手順を参照してください。
- recover application-partition コマンドを使用して、センサーの CLI からアプリケーション イメージを復旧します。

手順については、P.17-11 の「アプリケーション パーティションの復旧」を参照してください。

• **upgrade** コマンドを使用して、センサーの CLI からリカバリ イメージをアップグレードします。 手順については、P.17-5 の「リカバリ パーティションのアップグレード」を参照してください。

AIP SSM システム イメージをインストールするには、次の手順を実行します。

ステップ1 ASA にログインします。

ステップ2 イネーブルモードに入ります。

asa# enable

ステップ3 AIP SSM 用のリカバリ設定値を設定します。

asa (enable) # hw-module module 1 recover configure



(注)

ディレクトリ コンフィギュレーションでエラーが発生した場合は、hw-module module 1 recover stop コマンドを使用して、システム イメージの再作成を停止してから、コンフィギュレーションを訂正できます。

ステップ4 システム イメージの TFTP URL を指定します。

Image URL [tftp://0.0.0.0/]:

例

Image URL [tftp://0.0.0.0.0]: tftp://10.89.146.1/IPS-SSM-K9-sys-1.1-a-5.0-1.img

ステップ5 AIP SSM のコマンド/コントロールインターフェイスを指定します。

Port IP Address [0.0.0.0]:

例

Port IP Address [0.0.0.0]: 10.89.149.231

ステップ6 VLAN ID を 0 にしておきます。

VLAN ID [0]:

ステップ7 AIP SSM のデフォルト ゲートウェイを指定します。

Gateway IP Address [0.0.0.0]:

例

Gateway IP Address [0.0.0.0]: 10.89.149.254

ステップ8 リカバリを実行します。

asa# hw-module module 1 recover boot

ステップ9 リカバリが完了するまで、時々確認します。



(注

ステータスは、リカバリ中は Recovery となり、イメージの再作成が完了すると Up になります。

#### asa# show module 1

Mod	Card Type	Model	Serial No.	
	ASA 5540 Adaptive Security Applia: ASA 5500 Series Security Services		ASA5540 ASA-SSM-20	P2B00000019 P1D000004F4
Mod	MAC Address Range	Hw Version	Fw Version	Sw Version
-	000b.fcf8.7blc to 000b.fcf8.7b20 000b.fcf8.01le to 000b.fcf8.01le		1.0(7)2 1.0(7)2	7.0(0)82 5.0(0.22)S129.0
Mod	Status			
	Up Sys			



asa#

(注)

リカバリ処理で発生する可能性のあるエラーをデバッグするには、debug module-boot コマンドを使用して、システムイメージの再作成処理のデバッグをイネーブルにします。

ステップ 10 AIP SSM に対してセッションを開始して、setup コマンドで AIP SSM を初期化します。

手順については、P.3-3の「センサーの初期化」を参照してください。

システム イメージのインストール