

Aanbevolen releases voor Catalyst 1000/2960/3560/CDB/4500, Catalyst 3650/3850 en Catalyst 6500/6800 Series Switches

Inhoud

[Inleiding](#)

[Achtergrondinformatie](#)

[Aanbeveling voor Catalyst 1000/2960/3560/CDB- en 4500-platforms](#)

[Aanbeveling voor Catalyst 3650- en 3850-platforms](#)

[Aanbeveling voor Catalyst 6K-platforms](#)

[Speciale releases van engineering](#)

Inleiding

Dit document beschrijft een lijst met stabiele Cisco IOS®-software voor Catalyst 1000/2960/3560/CDB/4500, 3650/3850 en 6500/6800 Series switches.

Achtergrondinformatie

De aanbevelingen zijn de laatste van **januari 2023**.

De informatie in dit document is niet bedoeld uitputtend te zijn en is bedoeld als algemene leidraad voor u, vooral in het geval van massale implementaties of upgrades.

Als u geïnteresseerd bent in software releases op Catalyst 9000 Series switches, raadpleegt u [deze pagina](#).

Aanbeveling voor Catalyst 1000/2960/3560/CDB- en 4500-platforms

Productreeks	Productgegevens	Aanbevolen Cisco IOS-softwarerelease	Einde software Onderhoud Geslaagd (ja/nee)	EOL-link
Catalyst 1000	Catalyst 1000 (alle modellen)	15.2(7)E7	N	
Catalyst 2960	Catalyst 2960X switch	15.2(7)E7	N [okt. '23]	Klik hier
				Klik hier

	Catalyst 2960XR switch	15.2(7)E7	N [okt. '23]	
	Catalyst 2960L switch	15.2(7)E7	Y	Klik hier
	Catalyst 2960+ switch	15.2(7)E7	Y	Klik hier
	Catalyst 2960C switch	15.2(7)E7	Y	Klik hier
	Catalyst 2960CX switch	15.2(7)E7	N	
Catalyst 3560	Catalyst 3560CX switch	15.2(7)E7	N	
CDB	Catalyst CDB-8P switch	15.2(7)E7	N	
	Catalyst CDB-8U switch	15.2(7)E7	N	
Catalyst 4500 (modulair)	Sup 8-E	3.11.7E	Y	Klik hier
	Sup 8L-E	3.11.7E	Y	Klik hier
	Sup 9-E	3.11.7E	Y	Klik hier
Catalyst 4500-X switch (vast)	Catalyst 4500-X switch	3.11.7E	Y	Klik hier

* 15.2(7)/3.11 is de huidige actieve uitgebreide onderhoudsrelease.

Aanbeveling voor Catalyst 3650- en 3850-platforms

Productreeks	Productgegevens	Aanbevolen Cisco IOS-XE release	Einde software Onderhoud Geslaagd (ja/nee)	EOL-link
--------------	-----------------	---------------------------------	--	----------

Catalyst 3650	3650 (alle modellen)	16.12.8	Y	Klik hier
Catalyst 3850	3850-12XS, 3850-24XS, 3850-48XS	16.12.8	N [apr. 23]	Klik hier
	3850 (alle andere modellen)	16.12.8	Y	Klik hier

Aanbeveling voor Catalyst 6K-platforms

Productreeks	Productgegevens	Aanbevolen Cisco IOS-softwarerelease	Einde software Onderhoud Geslaagd (ja/nee)	EOL-link
Catalyst 6500	Stap 2T	15.5(1)SY10	Y	Klik hier
Catalyst 6800	C6840-X switch	15.5(1)SY10	Y	Klik hier
	C680-X switch	15.5(1)SY10	Y	Klik hier
	Stap 6T	15.5(1)SY10	N [apr. 23]	Klik hier

*15.5(1)SY is de huidige actieve uitgebreide onderhoudsrelease.

Speciale releases van engineering

In bepaalde gevallen worden kritische bugs beschikbaar gesteld op Engineering Special (ES) builds. Deze bouwstenen zijn niet beschikbaar op CCO ([cisco.com](https://www.cisco.com)). Als u problemen tegenkomt die specifiek zijn voor uw omgeving en niet al zijn opgelost in cisco.com releases die al bestaan, neem dan contact op met Cisco Customer Experience (CX) om de mogelijkheid van een Engineering Special (ES) code te onderzoeken. Engineering Special builds zijn bedoeld om te worden ingezet voor een beperkte tijdframe en u wordt aangeraden om te verhuizen naar de volgende onderhoudsverbouwing zodra deze beschikbaar is op cisco.com. Engineering Special builds worden volledig ondersteund door de Cisco Customer Experience (CX) en de Business Unit (BU).

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.