



## 不具合

- [Cisco Bug Search Tool](#) (1 ページ)
- [Cisco IOS XE Cupertino 17.9.x の未解決の不具合](#) (1 ページ)
- [Cisco IOS XE Cupertino 17.9.5 の解決済みの不具合](#) (2 ページ)
- [Cisco IOS XE Cupertino 17.9.4a の解決済みの不具合](#) (2 ページ)
- [Cisco IOS XE Cupertino 17.9.4 の解決済みの不具合](#) (2 ページ)
- [Cisco IOS XE Cupertino 17.9.3 の解決済みの不具合](#) (3 ページ)
- [Cisco IOS XE Cupertino 17.9.2 の解決済みの不具合](#) (3 ページ)
- [Cisco IOS XE Cupertino 17.9.1 の解決済みの不具合](#) (3 ページ)

## Cisco Bug Search Tool

Cisco [Bug Search Tool](#) (BST) を使用すると、パートナーとお客様は製品、リリース、キーワードに基づいてソフトウェアバグを検索し、バグ詳細、製品、バージョンなどの主要データを集約することができます。BST は、ネットワーク リスク管理およびデバイスのトラブルシューティングにおいて効率性を向上させるように設計されています。このツールでは、クレデンシャルに基づいてバグをフィルタし、検索入力に関する外部および内部のバグビューを提供することもできます。

問題の詳細を表示するには、ID をクリックします。

## Cisco IOS XE Cupertino 17.9.x の未解決の不具合

ID	見出し
<a href="#">CSCwh01883</a>	C9600X-SUP-2 : アップグレード/プライマリリリースが破損している場合、LC が IOFPGA のゴールデンリリースから起動できない

## Cisco IOS XE Cupertino 17.9.5 の解決済みの不具合

ID	見出し
<a href="#">CSCwi01706</a>	C9606R [LC-48YL] および C3560x [Fa0、100M 速度] と AN enabl -day1 間の相互運用性における GLC-TE リンクダウン
<a href="#">CSCwh39191</a>	VULCAN : ファントレイのファン障害に関する警告 syslog のファン番号、スロット番号が正しくない
<a href="#">CSCwe95691</a>	PnP   Cat9k が IP 送信元アドレス 0.0.0.0 ではなく 192.168.1.1 を使用して DHCP 検出を送信する
<a href="#">CSCwi10405</a>	[NEAT] 間違ったインターフェイスを指すスタティック MAC アドレスエントリが CISP によってインストールされる

## Cisco IOS XE Cupertino 17.9.4a の解決済みの不具合

ID	見出し
<a href="#">CSCwh87343</a>	Cisco IOS XE ソフトウェアの Web UI における特権昇格の脆弱性 詳細については、「Security Advisory: <a href="#">cisco-sa-iosxe-webui-privesc-j22SaA4z</a> 」を参照してください。

## Cisco IOS XE Cupertino 17.9.4 の解決済みの不具合

ID	見出し
<a href="#">CSCwe33886</a>	17.9 インストール oper DB クエリが xpath install-oper-hist への DB クエリでエラーを返す
<a href="#">CSCwe36743</a>	セグメンテーション障害 - クラッシュ - SSH - AAA グループ設定の変更時
<a href="#">CSCwe96441</a>	発信フロー制御は Cat プラットフォームでは使用できないが、cat9500HP では設定できる

## Cisco IOS XE Cupertino 17.9.3 の解決済みの不具合

ID	見出し
<a href="#">CSCwb53649</a>	100G : snmpwalk で DOM 値が正しく出力されない

## Cisco IOS XE Cupertino 17.9.2 の解決済みの不具合

ID	見出し
<a href="#">CSCwb91153</a>	「show sdm..」の実行中の htm_xml_parse_htm_section での fed_main_event メモリリーク

## Cisco IOS XE Cupertino 17.9.1 の解決済みの不具合

次の問題はこのリリースで解決済みです。



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。